SEGAR S.A. / PETROLTEC RIONEGRINA S.A. / POLYAR	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO		PG-14-03
	ALERTA DE SEGURIDAD		REV.: 06
	Preparó: G. Vargas	Revisó y Aprobó: G. Gómez / P. Rastrilla	Fecha: 07/08/2019

Rotura de estabilizadores Semirremolque Playo P 63.		
Fecha del incidente: 18/07/2021	**Lugar: BASE PIN**	**Alerta Nº 12/21**

A. Descripción del evento

El día Domingo 18-07-2021 a las 18:25 hs el chofer de transporte de equipos ubicó el móvil M 231 en el lateral del semirremolque P 63 para efectuar el traspaso de un contenedor ubicado en la parte posterior del mismo, hacia el interno P 60 (El móvil P 63 se encontraba sostenido con los estabilizadores solamente).
Al iniciar la maniobra de izaje alrededor de las 18:30 horas y al momento de tener la carga suspendida, el semirremolque P 63 se desplaza suavemente hacia adelante, debido a que las amortiguación del mismo recupera la posición original, y al no estar bloqueadas correctamente las ruedas se produce el movimiento (se aclara que dicho semi poseía 3 contenedores más cargados con la capacidad máxima al límite). Éste al desplazarse hacia adelante, produce que los estabilizadores pivoteen y al golpearse contra el suelo se doblan produciendo un daño a los mismos.
Este tipo de estabilizadores del semirremolque playo, poseen una extensión del tipo pendulante, los cuales consisten en una base metálica con un pivote tipo bisagra en la parte superior. Este sistema no posee una traba que impida que la extensión se mueva hacia atrás o hacia adelante al desplazarse el semirremolque, ya sea de forma accidental o no.
Altura de caída del semirremolque playo P 63 desde 30 cm de altura (Medición efectuada en el sitio)

B. Causas

Omisión de aspectos de seguridad en el planeamiento/ejecución de tareas: Falta de identificación de peligros y evaluación de riesgos.
Exceso de confianza/falta de atención: Ejecución de tarea rutinaria.
Procedimiento operativo o de seguridad inexistente/desactualizado: Falta de revisión y actualización del instructivo en el SGI.

C. Consecuencias

Rotura de estabilizadores de semirremolque playo P 63.

D. Acciones Correctivas

- Siempre que sea posible realizar la descarga y carga de semiremolque con el tractor enganchado.
- En el caso de que se tenga que realizar la descarga de contenedores sin el tractor enganchado el chofer deberá asegurar que el semiremolque está bloqueado con sus frenos, para lo cual se desconectará la manguera de aire y se realizará la maniobra para verificarlo.
- Además el chofer luego debe colocar las calzas de bloqueo.
- Se debe relevar los móviles con patas pivotantes para realizar una traba que evite el giro de las mismas
- Revisión de Instructivo Maniobras de Izaje de contenedores mediante el uso de Hidrogrúa PO-04-01
- Revisión de IPER y ATS correspondiente a la tarea Maniobras de Izaje de contenedores mediante el uso de Hidrogrúa.
- Difusión de Alerta de Seguridad

Recuerde: Antes de realizar cualquier tarea "ANALICE los RIESGOS" de esta manera evitaremos consecuencias negativas y por sobre todo familiarícese con su equipamiento manteniendo continuamente en alerta su percepción a nuevos riesgos.

La presente Notificación de Información de Seguridad se difunde en la organización de SEGAR-POLYAR dentro del marco de la política de MASSC. En ningún caso las "Empresas" aceptarán responsabilidad alguna en cuanto a ninguno de los hechos descriptos, ni al uso de terceros del contenido de la presente como respaldo.