

### **HW Outline**

- HW Document Update
  - NO Update
- HW Case Share
  - > 歌尔MIC大音量失真
  - ➤ Hand-Free MIC 选择 Notice
- New Feature Information
  - MTK Interface 3.0
- Performance Improve
  - ➤ MT6763 POP音improve
- Others
  - ▶ CMCC新增高铁VOLTE MOS测试项



## **HW Case Share**

歌尔MIC S180B381-009大音量失真							
Risk	Platform	Modem Branch	Mode	Type			
High	ALL	NA	ALL	Audio			
Description	• 在大音量场景下会出现底部失真。						
Analysis	<ul> <li>分析log 发现,处理前的信号在底部被削顶失真;</li> <li>直接用示波器去测量MIC输出,在大音量情况下,底部也会失真;</li> <li>驱动模拟负载 1uF+10K,问题依旧;只驱动10K阻性负载OK。</li> </ul>						
Root Cause	• 歌尔 MIC[Part No. S180B381-009] 在驱动容性负载(ACC mode)会异常。						
Solution	ution 更换MIC,或者请歌尔提供修改驱动能力的MIC。						






## **HW Case Share**

Hand-Free MIC 选择 Notice							
Risk	Platform	Modem Branch	Mode	Туре			
High	ALL	NA	Hand-free	Speech			
Description	• 相同参数,	相同结构的两个项目, 免提通话一	个有回音,一	个没有回音。			
Analysis	<ul> <li>查看VM log发现echo raw data大小不一样,正常的项目echo raw data很小,有回音的echo raw data很大。</li> <li>堵住bottom mic,有回音的项目问题解决;</li> <li>判断为免提通话时MIC 调用错误导致。</li> </ul>						
Root Cause	• Dual mic项目,免提通话调用了离speaker 近的mic。						
Solution	olution 如果是Dual mic 项目,免提通话请使用远离speaker的MIC为主M						





## **New Feature Information**



☐ MTK interface 3.0

从MTK6763开始,MTK interface 升级为3.0, 跟先前平台有不同,走线从4根增加到8根,Uplink和Downlink独立传输,sample rate也可以支持48Kbps。

主要目的是增加MTK interface 的timing margin,降低由layout走线较差带来误码率的风险。



## **Performance Improve**

- MT6763 平台POP 音 performance Improve
  - DC offset < -72dBV;</li>
  - Glitch < -72dBV;</li>
  - 主观听感提升
- 需要导入patch[ALPS03408765]才能达到以上Spec。



# Others\_CMCC新增高铁VolTE MOS测试项

#### 测试环境:

- 1、所有测试例均是在仪表模拟的时速300km/h不同路段的高铁环境中执行。
- 2、测试环境为Anite A9000网络模拟器和F32信道仿真器等组成的模拟高铁环境。
- 3、测试终端配置为现网参数、天线开口类型1。

#### MOS测试 项和SPEC

2	20	freq HO (23.85kbps))	MT VoLTE长保25分钟,1.掉话不多于1次; 统计掉话次数和平均 2.平均下行MOS分≥ 下行MOS分。    3.0。	_B39
2	1		有ping并发业务时MT 1.掉话不多于1次; VoLTE长保25分钟,统 2.平均下行MOS分≥ 计掉话次数和平均下 3.0。 行MOS分。	CMCC_HST_IMS_005.2_1 _B39

#### patch

MOLY00261165 M6737

Other platform need Confirm with MTK





## MEDIATEK

# everyday genius