

•XX 地调关于 x 月 x 日 XX 变的告警情况说明

一、告警信息

该告警被 XX 一平面 II 区监测装置拦截并上报至地调网络安全监视平台，后上传至省调网络安全监测平台，告警内容为由综自后台 1（XXXX）拦截 XXXX 的 XXX 端口向 XXX 的 X 端口之间存在 XX 端口访问。

设备名称	设备类型	告警时间	告警内容
XXX 监测装置	监测装置	2025-X-X X:X:X	由综自后台 1（XX）拦截 XXXX 的 XX 端口向 XXX 的 XX 端口之间存在 XX 端口访问

二、处置过程

1、在收到省调安防的电力监控系统网络安全隐患整改通知单后，XX 地调自动化于 x 月 x 日上午联系 XX 变所属检修单位，告知 XX 期间无检修计划安排且检修人员安规未考试，计划 x 日进行现场处置。

2、x 日上午，检修人员到达现场通过查看综自后台 1 运行情况发现 7 号该台电脑存在自动重启现象，且现场后台主机所运行的南瑞继保监控程序至 14 日都未正常运行。如下图：

图 1：设备运行情况

3、在确定该台主机存在重启后且现场主机业务系统厂家南瑞继保所采用 SQL Server2000 使用 NetBios 协议进行通讯，业务系统启动时会自动启用轮询，监控客户端和服务端的数据收发区域，测试读取和写入功能得过程，通过查看该台主机网卡配置，发现该主机同时存在 A/B 网段 IP（xxx），且均处于在用状态，因此会对该网段全部主机进行随机端口扫描。同时查看该主机探针网络白名单，发现 xx 不在该白名单内，如图 2 所示，随即自动化值班人员通过网安平台添加白名单后（图 3）告警消除。

图 2：白名单未添加

图 3：添加白名单

三、原因分析

(1) 经变电检修人员现场检查，根据后台主机监控系统运行时常，判断出杨家湾变电站

综自后台主机 1 于 7 号出现过自动重启现象，该台主机系统为 Windows XP 系统，存在系统老旧、内存较低、长久未更新等因素，长时间运行后存在程序无响应、死机等状况，因此业务系统厂家南瑞继保根据主机监控程序运行情况设置了自动重启机制。

(2) 该站综自后台业务系统均为南瑞继保公司系统，商用库采用 XXXX，由于 XXXXX 使用 XXXX 协议进行通讯，因此业务系统启动时会自动启用轮询，监控客户端和服务端的数据收发区域，测试读取和写入功能（针对该站后台主机所在 A/B 网段 XXXXX 进行全网扫描），造成多次由综自后台主机 1 采用随机端口（XXX）访问综自后台主机 2（XXXX）目的端口 XXX 端口的告警产生。

(3) 本次告警所访问的网段 XXXX 在综自后台主机 1 中未添加，造成白名单缺失，从而在设备自动轮巡时造成告警产生，包括采用随机端口 XX 轮询的告警，被检测装置拦截判断为紧急告警上报至网安平台。

四、 整改情况

已通过地调网安平台添加后台综自主机 1 B 网 IP 地址白名单。如下图：

五、 防范措施

1、强化运维管理。组织学习电力监控系统网络安全相关管理规定，修编完善设备巡视、现场作业指导卡等。

2、针对老旧存在漏洞等操作系统进行国产化替代，通过改造，使用安全性更好的国产化操作系统和自主可控硬件平台。