

Опции конфигурации Creo[™] 2.0: Creo Parametric и Creo Simulate

Март 2012 г.

Parametric Technology Corporation

© Корпорация Parametric Technology Corporation и/или ее дочерние компании, 2012. Все права защищены.

Пользовательская и учебная документация корпорации Parametric Technology Corporation и ее дочерних компаний (в совокупности — «РТС») подпадает под действие законов США и других стран об авторских правах и предоставляется на условиях лицензионного соглашения, ограничивающего копирование, разглашение и использование такой документации. Настоящим РТС предоставляет обладателям лицензии право изготавливать печатные копии документации, если она прилагается на носители программного обеспечения, но только для личного или внутреннего использования в соответствии с лицензионным соглашением, на условиях которого разрешается использовать программное обеспечение. Любая изготовленная копия должна содержать уведомление об авторских правах РТС и другие уведомления о правах собственников, предоставляемые РТС. Запрещается копировать учебные материалы без письменного согласия РТС. Запрещается разглашать, передавать, изменять или сокращать документацию в любой форме, включая электронные носители, передавать или делать общедоступной любыми способами без предварительного письменного согласия РТС, и разрешение на изготовление таких копий не предоставляется.

Данная информация предоставляется только для ознакомления, может быть изменена без уведомления и не должна толковаться как гарантия или обязательство РТС. РТС не несет ответственности или обязательств за любые ошибки или неточности в данном документе.

Это программное обеспечение предоставляется на условиях письменного лицензионного соглашения, содержит важные коммерческие тайны и сведения, являющиеся собственностью компании, и защищено законами об авторском праве США и других стран. Запрещается копировать или распространять это программное обеспечение в любом виде и на любом носителе, раскрывать третьим сторонам или использовать его любым способом, не предусмотренным в лицензионных соглашениях на программное обеспечение, без предварительного письменного разрешения РТС.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ЕГО ДОКУМЕНТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗЫСКАНИЮ УБЫТКОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПОРЯДКЕ ИЛИ К УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ. РТС считает нарушение авторских прав на программное обеспечение преступлением, и соответственно рассматривает нарушителей. Мы не позволяем незаконно использовать программные продукты РТС, и преследуем (как в гражданском, так и уголовном порядке) тех, кто это делает, используя все законные средства, включая общедоступные и частные средства контроля. В частности РТС использует мониторинг данных и технологии «просеивания» данных для получения и передачи данных о пользователях, использующих незаконные копии программного обеспечения РТС. Сбор данных о пользователях, использующих программное обеспечение, лицензированное корпорацией РТС и ее уполномоченными дистрибьюторами, не осуществляется. Если вы используете незаконную копию нашего программного обеспечения и не согласны со сбором и передачей этих данных (включая в США), немедленно прекратите использование незаконной версии и обратитесь в РТС, чтобы получить лицензированную копию.

Важная информация об авторских правах, товарных знаках, патентах и лицензиях. см. "О программе" или уведомление об авторских правах в программном обеспечении РТС.

ОГРАНИЧЕННЫЕ ПРАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА США

Настоящий документ и описанное в нем программное обеспечение являются коммерческой компьютерной документацией и коммерческим компьютерным программным обеспечением, подпадающими под условия FAR 12.212(a)-(b) (ОСТ'95) или DFARS 227.7202-1(a) и 227.7202-3(a) (JUN'95), и предоставляются Правительству США только по ограниченной коммерческой лицензии. Для закупок, предшествующих указанным статьям, использование, копирование и распространение программ Правительством США ограничивается положениями подраздела (c)(1)(ii) раздела о правах на технические данные и компьютерное программное обеспечение документа DFARS 252.227 -7013 (ОСТ'88) или раздела о коммерческих компьютерных программах – ограничении прав FAR 52.227 -19(c) (1) -(2) (JUN'87), в зависимости от применимости этих положений. 01012012

Parametric Technology Corporation, 140 Kendrick Street, Needham, MA 02494 USA

Содержание

Опции конфигурации Creo 2.0 Parametric	1
Изменения в опциях конфигурации при обновлении Creo 1.0 до Creo 2.0 Parametric	173
Опции конфигурации Creo 2.0 Simulate	185
Изменения в опциях конфигурации при обновлении Creo 1.0 до Creo 2.0 Simulate	368

Опции конфигурации Creo 2.0 Parametric

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Photorender	default_scene_filename	x86e_win64	Полный путь к файлу сцены, используемому по умолчанию.		<creo_loadpoint>\graphic-library\scenes\creo_default_scene.scn
Photorender	photorender_capability_warnings	x86e_win64	Позволяет пользователю отключать предупреждения о возможностях только PhotoLux.	yes, no	yes
Photorender	photorender_default_height	x86e_win64	Задаёт по умолчанию высоту (в пикселях) для вывода пользовательского размера рендеринга.		450
Photorender	photorender_default_width	x86e_win64	Задаёт по умолчанию ширину (в пикселях) для вывода пользовательского размера рендеринга.		600
Photorender	photorender_memory_usage	x86e_win64	Задаёт предел памяти, которую Pro/PHOTORENDER отводит под обработку модели. Не используйте запятые при указании объема памяти, иначе Creo Parametric интерпретирует их как десятичные дроби. Минимально допустимое значение равно 64, а максимальное значение - 5120.		256

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Photorender	photorender_preview_scale	x86e_win64	Разрешает определяемое пользователем отношение размера, при котором Pro/PHOTORENDER выполняет рендеринг, используя настройку по умолчанию "Рендеринг в": "Предварительный просмотр в полное окно". Увеличение значения улучшает качество рендеринга, замедляя исполнение. Уменьшение приводит к обратным результатам.		0.500000
Photorender	pro_texture_library	x86e_win64	Позволяет пользователю определять другую библиотеку графики.		
Photorender	room_rotation_lock	x86e_win64	Настройка по умолчанию угла поворота комнаты при начале сессии. Studio - заблокировать поворот комнаты по студии. Model - заблокировать поворот комнаты по модели.	studio, model	studio
Photorender	save_scene_with_file	x86e_win64	"Да" - автоматически обновляет модель с информацией текущей сцены при сохранении модели. "Нет" - информация сцены, встроенная в модель, должна обновляться вручную.	yes, no	no
Photorender	save_texture_with_model	x86e_win64	"Да" - встроить примененную текстуру и растровые файлы прорисовки в файл модели.	yes, no	no
Photorender	window_gamma	x86e_win64	Применение гамма-коррекции к изображениям, созданным рендерером. Значением по умолчанию является 1.0.		1.000000
Без категории	accessory_window_display	x86e_win64	Docked - показывает дополнительное окно встроенным в активное окно. Undocked - показывает дополнительное окно как независимое окно.	undocked, docked	docked

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	acis_out_version	x86e_win64	Разрешает пользователю выбрать версию экспорта ASIS.	4, 5,	5
Без категории	advanced_style_surface_edit	x86e_win64	Использование по умолчанию расширенных опций для операции правки поверхности в окне "Дизайн".	yes, no	no
Без категории	aec_parameter_file	x86e_win64	Указывает имя файла определяемых пользователем кодов параметров трубопровода.		
Без категории	allow_delete_many_in_drawings	x86e_win64	Делает команду "Удалить много" доступной в режиме чертежа. Команду "Удалить много" нельзя отменить, но она может повысить производительность операции удаления значительного числа объектов.	yes, no	no
Без категории	allow_ref_scope_change	x86e_win64	"Нет" - показывает сообщение "Изменения контекстной области привязок запрещены настройками файла конфигурации" при изменении пользовательского интерфейса "Контекстная область привязки".	yes, no	yes
Без категории	allow_workpiece_silhouette	x86e_win64	Определяет, разрешена ли заготовка для создания окна контурной обработки. "Нет" - учитывается только ссылочная деталь. "Да" - учитывается как деталь, так и ссылочная деталь. AUTO - учитывается только деталь.	yes, no, auto	no
Без категории	animation_imported_pbk_dir	x86e_win64	Задаёт папку по умолчанию для файлов воспроизведения, используемую для импортированной анимации.		
Без категории	arc_radius_limit	x86e_win64	Задаёт верхний предел для радиуса в инструкции CIRCLE файла NCL. Значение должно быть положительным. В противном случае используется значение 10*part_size.		-1.000000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	ask_designate_owners	x86e_win64	Показывает как требуемых, так и необязательных владельцев при обозначениях.	yes, no	yes
Без категории	assemble_module_in_re p	x86e_win64	Извлекает собранный узел в CSA в указанном представлении.		representative module variant
Без категории	atb_search_path	x86e_win64	Расширяет путь поиска для команд обновления ассоциативной топологической шины и проверки статуса ассоциативной топологической шины.		
Без категории	attach_menumanager	x86e_win64	Установить приложение диспетчера меню в главное окно Creo Parametric.	yes, no	no
Без категории	auto_eval_current_cnfg_ rule	x86e_win64	Если опции присвоено значение "yes", упрощенное представление обновляется при каждом извлечении/регенерации, если оно содержит текущее правило конфигурации.	yes, no	yes
Без категории	auto_show_3d_detail_ite ms	x86e_win64	При установке в "Да" элементы аннотаций, параллельные виду, показываются при создании нового вида.	yes, no	yes
Без категории	bmx_param_restrictions	x86e_win64		yes, no	yes
Без категории	boeing_extract_bundle	x86e_win64	"Да" - используется алгоритм извлечения пучка. "Нет" - не используется алгоритм извлечения пучка.	yes, no	no
Без категории	check_udf_int_key	x86e_win64	"Да" - обновить внутренние ключи ЭлП при загрузке групп. "Нет" - пропустить обновление ключей.	yes, no	yes
Без категории	collect_dims_in_active_l ayer	x86e_win64	Данные опции конфигурации позволяют размерам собираться в активном слое.	yes, no	yes
Без категории	combined_views_custo mization	x86e_win64	Включите/выключите настройку комбинированных видов.	yes, no	yes
Без категории	comp_assemble_with_in terface	x86e_win64	Настройки для сборочного компонента с интерфейсами.	none, default_multi, default_single, from_list	default_multi

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	comp_interface_placement	x86e_win64	Задаёт тип размещения интерфейса по умолчанию. Interface to geometry - помещает компонент, используя интерфейсы компонентов и геометрию сборок. Interface to Interface - помещает компонент, используя интерфейсы сборок и компонентов.	interface_to_interface, interface_to_geom	interface_to_interface
Без категории	comp_normal_offset_epsilon	x86e_win64	Определяет ипсилон угла таким образом, что если наклон нужных поверхностей равен или меньше значения ипсилон (в градусах), то создается ограничение нормали.		10.000000
Без категории	comp_snap_angle_tolerance	x86e_win64	Определяет угловой допуск для привязки при перетаскивании компонентов свободной формой. Значением по умолчанию является 30.0 градусов.		30.000000
Без категории	comp_snap_dist_tolerance	x86e_win64	Определяет допуск расстояния для привязки при перетаскивании компонентов свободной формой. Значением по умолчанию является 0.1 (относительно размера собираемого компонента).		0.100000
Без категории	constraint_reference_redefine	x86e_win64		keep_constraint_type, reset_constraint_type	keep_constraint_type
Без категории	contact_surfaces_gap	x86e_win64	Задаёт предельно допустимый зазор между поверхностями контакта сварного шва.		0.000000
Без категории	convert_to_wf3_replace	x86e_win64	Преобразовать в функциональность замены Wildfire3.	yes, no	no
Без категории	cosmetic_thread_match_tolerance	x86e_win64	Задаёт допуск, который используется в анализе для совмещения стандартного типа резьбы и стандартного радиуса с выбранной поверхностью резьбы.		0.001000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	creotkdat	x86e_win64	Укажите полный путь к дополнительному файлу реестра Toolkit.		
Без категории	data_sharing_gen_notification	x86e_win64		off, on	off
Без категории	default_comp_geom_scope	x86e_win64	Задаёт условия управления привязками общей геометрии для вновь добавленных компонентов.	all, none, pg	all
Без категории	default_comp_invalid_refs	x86e_win64	Задаёт метод обработки доступных привязок вне диапазона для вновь добавленных компонентов.	copy, prohibit	copy
Без категории	default_comp_module_geom_scope	x86e_win64	Задаёт условия управления привязками общей геометрии для вновь добавленных компонентов настраиваемой структуры.	all, none, pg, tagged	tagged
Без категории	default_comp_scope_setting	x86e_win64	Задаёт условия управления доступными привязками для вновь добавленных компонентов.	all, none, subassemblies, skeleton_model	all
Без категории	default_comp_skel_geom_scope	x86e_win64	Задаёт условия управления геометрией общего доступа для вновь добавленных каркасных компонентов.	all, none, pg	all
Без категории	default_comp_skel_scope_setting	x86e_win64	Задаёт условия управления доступными привязками для вновь добавленных каркасных компонентов.	all, none, subassemblies, skeleton_model	all
Без категории	default_ext_ref_scope	x86e_win64	Задаёт контекстную область по умолчанию для используемых извне как ссылки моделей. All - любая модель. None - только текущая модель и потомки. Skeletons - любой компонент в сборке модели и более верхние каркасы ветви. Subassembly - только компоненты и потомки в сборке модели.	all, none, subassemblies, skeleton_model	all
Без категории	default_geom_analysis_type	x86e_win64	Тип сохранения по умолчанию для геометрического анализа.	quick, saved, feature	quick

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	default_geom_scope	x86e_win64	Значение по умолчанию для контекстной области геометрии, разрешенной для привязок.	all, pg_if_exists, pg_only	all
Без категории	default_obj_constraints_scope	x86e_win64	Задаёт условия управления привязками общего размещения для вновь созданных моделей, если не были использованы модели шаблонов.	all, none, interfaces	all
Без категории	default_obj_module_constraint_scope	x86e_win64	Задаёт условия управления привязками общего размещения для вновь созданных моделей настраиваемой структуры, если не были использованы модели шаблонов.	all, none, interfaces, tagged	tagged
Без категории	default_obj_module_geom_scope	x86e_win64	Задаёт условия управления привязками общей геометрии для вновь созданных моделей, если не были использованы модели шаблонов.	all, none, pg, tagged	all
Без категории	default_object_geom_scope	x86e_win64	Задаёт условия управления привязками общей геометрии для вновь созданных моделей, если не были использованы модели шаблонов.	all, none, pg	all
Без категории	default_object_invalid_refs	x86e_win64	Задаёт условие по умолчанию для обработки ссылки. Prohibit - система прерывает все попытки создать внешнюю ссылку, которая нарушает контекстную область. Copy - выдает предупреждение обо всех попытках создать внешнюю ссылку, которая нарушает контекстную область.	copy, prohibit	copy

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	default_object_scope_setting	x86e_win64	Задаёт условие по умолчанию для управления ссылками. All - любая модель. No - только текущая модель и потомки. Skeletons - любой компонент в сборке модели и более верхние каркасы ветви. Subassembly - только компоненты и потомки в сборке модели.	all, none, subassemblies, skeleton_model	all
Без категории	default_placement_scope	x86e_win64	Значение по умолчанию для фильтра привязок размещения компонентов.	all, intrf_if_exists, intrf_only	all
Без категории	default_ref_current_model_vrnt	x86e_win64	Разрешить привязки только к текущему конструкторскому решению.	yes, no	yes
Без категории	designate_model_item_params	x86e_win64	При назначении объекта автоматически назначаются и все принадлежащие ему параметры.	yes, no	no
Без категории	disp_in_open_rep_create	x86e_win64	Создание упрощенных представлений для начального показа в окне "Открыть представление": "Нет" - ни для одного, "Да" - для графических представлений, Default Rep - для показа представлений, указанных опцией open_simplified_rep_by_default.	yes, no, default rep	no
Без категории	display_all_dims	x86e_win64	Управляет показом размеров во время динамической правки.	yes, no	yes
Без категории	display_ie8_warning_dialog	x86e_win64	Показать/скрыть диалоговое окно предупреждений, связанное с Internet Explorer 8 в режиме совместимости	yes, no	yes
Без категории	display_images	x86e_win64	Отображать изображения вне элемента стиля	yes, no	yes
Без категории	display_pdm_server_quick_view	x86e_win64	"Да" - показывает сводку PDM-информации для объектов в сессии. Применяется только в ProductPoint.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	display_popup_viewer	x86e_win64	Нет - отключение всплывающего средства просмотра. File_Open_Only: отображение всплывающего средства просмотра только в диалоговом окне открытия файла. Да: отображение всплывающего средства просмотра в диалоговом окне открытия файла, дереве модели и в диалоговом окне "Быстрый просмотр сервера"	yes, no, file_open_only	file_open_only
Без категории	display_sketch_dims	x86e_win64	Управляет показом размеров эскиза во время динамической правки.	yes, no	yes
Без категории	dm_enable_simple_import_export	x86e_win64		yes, no	yes
Без категории	dm_nc_process	x86e_win64	Задаёт вывод информации ЧПУ-процесса как содержимого ЧПУ-сборки CAD-документа в формате XML. "Да" - выводить файл при каждом сохранении CAD-документа. "Нет" - не выводить файл.	yes, no	no
Без категории	dm_nc_references	x86e_win64	Определяет, создаются ли взаимосвязи привязок в Windchill между производственной моделью и ее результатами (файл положений резца, файл лент и файл DMIS).	yes, no	yes
Без категории	dm_simple	x86e_win64	Activate Simple Windchill Interaction	yes, no	no
Без категории	dwg_unicode_conv_lang_scope	x86e_win64	Указывает область действия опции dwg_unicode_conversion_language. "2D" - применять только к 2D-моделям, "ALL" - применять ко всем моделям.	all, 2d	2d

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	ecad_load_filtered_holes_to_ui	x86e_win64	Определяет, удаляют ли настройки импортируемых отверстий ECAD (ecad_pin_hole_import и ecad_via_hole_import) отверстия из импорта полностью (по умолчанию) или просто предуславливают условие интерфейса пользователя для фильтра отверстий.	yes, no	no
Без категории	ecad_outline_holes_export_method	x86e_win64	Выберите, как экспортировать отверстия, которые помещены на контуре платы.	default, arcs	default
Без категории	enable_3dmodelspace_browser_tab	x86e_win64	"Да" - показывать вкладку "Трёхмерное пространство модели" в навигаторе при запуске Creo Parametric. "Нет" - показывать вкладку "Трёхмерное пространство модели" только при щелчке одноименной ссылки в навигаторе.	yes, no	yes
Без категории	enable_face_preselection	x86e_win64	Управляет способностью "предварительно выбирать" грани/опорные элементы в качестве входов в элементы на основе эскиза, таких как "Вытянуть", "Повернуть" (ввод во внутренний эскиз).	yes, no	yes
Без категории	enable_face_thread_turning	x86e_win64	Разрешает/запрещает опцию торцевания для последовательности точения резьбы.	yes, no	no
Без категории	enable_fsaa	x86e_win64	Включить анти-алиасинг полного экрана OpenGL.		off
Без категории	enable_obsoleted_features	x86e_win64		yes, no	no
Без категории	enable_offset_fan_curve	x86e_win64	Включает опцию веерных кривых для инструмента смещения.	yes, no	no
Без категории	enable_opengl_shader	x86e_win64	Включить освещение OpenGL по методу Фонга.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	esr_mass_properties	x86e_win64	Определяет, включать ли все прямые компоненты внешнего упрощенного представления в расчеты массовых свойств или использовать только определенное состояние сборки конструкции.	design_only, extended	design_only
Без категории	expand_all_with_nested_layers	x86e_win64	"Да" - развернуть все, включая вложенные подслои.	yes, no	yes
Без категории	fastlir_drawing	x86e_win64	Определяет, является ли удаление невидимых линий включенным или выключенным по умолчанию.	yes, no	no
Без категории	file_dialog_units_class	x86e_win64	Задаёт единицы измерения для атрибутов манекена, показываемых в диалоге открытия файла.	mks, ips	mks
Без категории	file_timestamp_format	x86e_win64	Управляет форматом меток времени в файловых диалогах и навигаторах папок. Форматом для настройки является строка, состоящая максимум из семи блоков:год, месяц, день, часы, минуты, секунды и указатель am/pm. Блоки можно вводить в любой последовательности.		%dd-%mmm-%yy %hh:%mi:%ss %pm
Без категории	group_repl_with_recycle	x86e_win64	Да - разрешает новую замену пользовательского элемента экземплярами таблицы семейства, что предотвращает сбои потомков. Нет - замена пользовательского элемента будет работать так же, как в Wildfire 3.0 и более ранних версиях.	yes, no	yes
Без категории	group_replace_rename	x86e_win64	Да - обновляет имя заменяемой группы именем заменяющей группы. Нет - сохраняет существующее имя группы, если это имя задано пользователем.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	hdic_export_v5_secondary_cgr	x86e_win64	При экспорте HDIC для CATIA V5 разрешает присоединять CGR в качестве дополнительного содержимого	yes, no	no
Без категории	hdic_export_v5_to_workspace	x86e_win64	Разрешает экспорт HDIC для CATIA V5 в рабочую область.	yes, no	no
Без категории	idd_repair_tangency	x86e_win64	Задаёт состояние флажка "Исправить касательность" по умолчанию в инструментах исправления и соответствия	yes, no	no
Без категории	ignore_all_ref_scope_settings	x86e_win64	Контролирует, игнорируются ли объектно-специфические настройки контекстной области привязок. Настройки контекстной области среды по-прежнему являются заданными. См. также allow_ref_scope_change и default_ext_ref_scope	yes, no	no
Без категории	ignore_export_geom_declaration	x86e_win64	Игнорировать настройки экспорта геометрии.	yes, no	no
Без категории	include_all_tools_in_list	x86e_win64	Показать/скрыть неприменимые режущие инструменты в пользовательском интерфейсе последовательности производства.	yes, no	no
Без категории	intf_pdf_u3d_create_u3d_files	x86e_win64	"Да" - при экспорте модели Creo Parametric в виде файла PDF U3D создать файл U3D с тем же именем, что и файл PDF.	yes, no	no
Без категории	intf2d_out_blanked_layers	x86e_win64	Включает экспорт объектов пустых слоев. Если какой-либо объект помещен в слой, который пуст, и эта опция установлена в "Да", объект экспортируется.	yes, no	no
Без категории	intf3d_out_catia_v5_version	x86e_win64	Разрешает пользователю переключать между заданной по умолчанию и альтернативной версией конвертера для экспорта в CATIA V5	16, 17, 18, 19, 20	16
Без категории	intf3d_out_jt_config_name	x86e_win64	Имя файла конфигурации JT.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	intf3d_out_jt_config_path	x86e_win64	Путь к файлу конфигурации JT.		
Без категории	jlink_java_command	x86e_win64	Определяет команду для запуска JRE для J-Link. Может содержать аргументы и переменные среды. Переопределяет значение по умолчанию. См. также jlink_java2.		
Без категории	js_error_policy	x86e_win64	Управляет отображением и выполнением диалоговых окон ошибок сценариев java. Если выводится диалоговое окно, пользователь может остановить или продолжить выполнение сценария.	show, suppress_continue, suppress_stop	
Без категории	keep_model_in_open_window	x86e_win64	Определяет, показывается ли модель в своем окне при открытии окна дополнительного элемента.	yes, no	no
Без категории	keep_style_items_hidden_on_exit	x86e_win64	Хранение невидимых объектов стиля после выхода из определения элемента стиля.	yes, no	no
Без категории	last_session_directory_path	x86e_win64	Задаёт каталог, содержащий временные файлы механизма записи сессии.		<work_dir>\.wfl.settings
Без категории	last_session_retrieval	x86e_win64	"Да" - активирует механизм записи, позволяющий вызывать сессию во время следующей сессии. "Нет" - механизм записи недоступен и сессия не может быть вызвана.	yes, no	yes
Без категории	layer_rule_retrieve_objects	x86e_win64	Эта опция контролирует, будет ли система извлекать дополнительные объекты, необходимые для оценки правила слоя. "ОК" - система будет извлекать объекты. "Отмена" - оценка правила останавливается.	ok, cancel, prompt	prompt
Без категории	layout_data_sharing	x86e_win64	Позволяет изменить тип объекта CE по умолчанию на публичный или частный.	private, public	private

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	layout_guides	x86e_win64	Включить/выключить направляющие компоновки.	yes, no	yes
Без категории	layout_precision_decimals	x86e_win64	Показывать в панелях точности от 0 до 5 десятичных разрядов	1, 3, 2, 4, 5	2
Без категории	layout_precision_panel	x86e_win64	Да - панель точности будет отображаться; Нет - панель точности отображаться не будет.	yes, no	yes
Без категории	layout_scroll_bars	x86e_win64	Показывает или скрывает линейки прокрутки.	yes, no	yes
Без категории	layout_smart_constraints	x86e_win64		yes, no	yes
Без категории	layout_snap	x86e_win64	Включает/отключает привязку к геометрии и направляющим.	yes, no	yes
Без категории	layout_symbol_dir	x86e_win64	Определяет и автоматически создает папку по умолчанию для сохранения и извлечения пользовательских символов. Если папка не указана, компоновка будет использовать ту же папку, что и для чертежей Creo Parametric. Чтобы избежать проблем, используйте полный путь.		<work_dir>\p-10-17
Без категории	layout_symbol_inst_palette_file	x86e_win64	Определяет расположение палитры экземпляров символов компоновки. Если папка не задана, компоновка будет использовать ту же папку, что и для чертежей Creo Parametric. Чтобы избежать проблем, используйте полный путь.		
Без категории	layout_template_dir	x86e_win64	Указывает каталог по умолчанию для файлов шаблона компоновки. Чтобы избежать проблем, используйте полный путь.		
Без категории	lda_batch_mapping_option	x86e_win64	Определяет опции сопоставления dBatch в LDA.	all, model_only, views_only, annotations_only, model_and_views, views_and_annotations	all

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	lda_map_file	x86e_win64	Путь к файлу, содержащему список соответствующих чертежей и твердотельных моделей.		
Без категории	lda_model_dir	x86e_win64	Путь к каталогу, содержащему твердотельные модели.		
Без категории	lda_overall_view_map_time_limit	x86e_win64	Указывает ограничение времени (в секундах) для сопоставления всех видов LDA.		300.000000
Без категории	lda_prefix_in_basic_dim_box	x86e_win64	Добавить префикс в базовое поле при преобразовании размера в базовый.	yes, no	no
Без категории	lda_view_map_time_limit	x86e_win64	Указывает ограничение времени (в секундах) для сопоставления одного вида LDA.		60.000000
Без категории	manikin_drag_auto_locks	x86e_win64	Автоблокировки при перетаскивании манекенов	yes, no	yes
Без категории	manikin_drag_legacy_rotate	x86e_win64	Определяет поворот вокруг оси в режиме перетаскивания манекена: наследование (Да) или прямое управление углом шарнира (Нет)	yes, no	no
Без категории	manikin_flexibility	x86e_win64	Задаёт уровень гибкости, который разрешен при перетаскивании манекена. FULL - все сегменты манекена можно сочленять. NONE - манекен рассчитывается как единое тело. DEFAULT - пальцевые сегменты манекена блокируются как отдельное тело.	none, default, full	default
Без категории	manikin_replace_keep_posture	x86e_win64	Контролирует, будет ли существующее положение манекена применено к заменяемому манекену.	yes, no	yes
Без категории	mass_prop_load_from_file	x86e_win64	Определяет необходимость учета значений из файла массовых свойств.	by_request, always	by_request

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	measure_dec_places	x86e_win64	Эта опция управляет количеством цифр после десятичной точки. Если значение = -1, эта опция игнорируется и используется опция measure_sig_figures		-1
Без категории	mfg_cl_euc_japanese_english	x86e_win64	Да - Выводить японские иероглифы cl-файла в кодировании EUC.	yes, no	no
Без категории	mfg_tap_mat_rem_coef	x86e_win64	Коэффициент, используемый для резьбы метчиком. Значение оценки удаляемого материала в последовательности нарезания резьбы метчиком представляется как значение оценки удаляемого материала, умноженное на этот коэффициент. Коэффициент должен быть больше 0 и не превышать 1.0.		1.000000
Без категории	model_allow_ref_scope_change	x86e_win64	"Да" - пользователи могут менять настройку контекстной области компонентов.	yes, no	yes
Без категории	model_tree_font	x86e_win64	Укажите шрифт, используемый в дереве модели Creo Parametric. Укажите в любом порядке переменные, разделяемые запятыми (последовательности "italic bold, 24, times" и "24, times, italic bold" ("жирный курсив, 24, times" и "24, times, жирный курсив") эквивалентны). При пропуске любой из переменных считается, что для нее задано стандартное значение.		
Без категории	modelcheck_dir	x86e_win64	Указывает путь к файлам конфигурации ModelCHECK.		
Без категории	module_variant_cross_refs	x86e_win64	Разрешить привязки между конструкторскими решениями в узле	yes, no	no
Без категории	mp_calc_level	x86e_win64	Определяет уровень расчета физических свойств.	assembly_only, all_models	assembly_only

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	multiple_skeletons_allowed	x86e_win64	Разрешает/ограничивает составной каркас.	yes, no	no
Без категории	nc_jobman_visible	x86e_win64	"Да" - включает видимость "Отправить траекторию" и "Прервать отправку траектории". "Нет" - выключает видимость "Отправить траекторию" и "Прервать отправку траектории".	yes, no	no
Без категории	ncseq_outbnd_curve	x86e_win64	"Да" - создавать исходящую кривую.	no	no
Без категории	new_ref_part_name_disabled	x86e_win64		yes, no	yes
Без категории	new_wf5_simp_rep_ui	x86e_win64	"Да" - использовать пользовательский интерфейс с упрощенным представлением на основе указателя файла компонента, "Нет" - использовать пользовательский интерфейс со старым определением упрощенного представления.	yes, no	yes
Без категории	old_style_set_datum	x86e_win64	"Да" - диалог свойств опорного элемента имеет кнопку для метки опорного элемента старого стиля. "Нет" - диалог свойств опорного элемента не имеет кнопки для метки опорного элемента старого стиля.	yes, no	yes
Без категории	open_builder_in_mt_mode	x86e_win64	Открыть построитель исполнения в режиме выбора дерева модели	yes, no	no
Без категории	orientation_style	x86e_win64	Задаёт стиль ориентации вращения как динамический или прикрепленный.	anchored, dynamic	dynamic
Без категории	output_mfg_xml	x86e_win64	Разрешает экспорт модели mfg в файла xml и импорт из него. "Да" - включает видимость опций "Экспорт" и "Импорт" видимыми. "Нет" - делает их невидимыми.	yes, no	no
Без категории	pattern_exact_incremental_dim	x86e_win64	Когда размеры приращения массива рассчитываются из выражений, округлять их до десятичных разрядов, заданных опцией default_dec_places.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	pdm_server_quickview_rows_num	x86e_win64	Задаёт количество строк по умолчанию для списка быстрых видов PDM.		7
Без категории	pipe_3d_bend_theor_int_pts	x86e_win64	"Да" - показывает теоретические пересечения и изгибы в трехмерных моделях.	yes, no	no
Без категории	plot_names_with_sheet	x86e_win64	"Да" - к именам файлов печати перед расширением добавляется строка (номер листа).	yes, no	no
Без категории	popup_refpairintch_window	x86e_win64	Переместить вперед окно, используемое с таблицей пар привязок.	yes, no	no
Без категории	prime_analysis_directory	x86e_win64	Задаёт папку по умолчанию для файлов Prime, используемых в вычислениях анализа Prime. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Без категории	prime_automapping	x86e_win64	Переключает автоматическое сопоставление переменных анализа Prime	yes, no	no
Без категории	pro_design_test_mode_dir	x86e_win64	Задаёт папку по умолчанию для данных режима тестирования конструкции. Если она не определена, по умолчанию будет использоваться текущая рабочая папка. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Без категории	propagate_by_default	x86e_win64	Да: если изменяемая геометрия принадлежит массиву геометрии, элементу распознавания массива или элементу распознавания симметрии, то изменение автоматически распространяется на все члены массива/симметрии.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	ptc_manikin_library_path	x86e_win64	Задаёт папку по умолчанию для библиотеки манекена Creo Parametric (или для созданных пользователем библиотек манекена, содержащих соответствующие индексные файлы меню). Во избежание проблем используйте полный путь. Чтобы изменение вступило в силу, необходимо перезапустить Creo Parametric.		<creo_loadpoint>\manikin_lite\
Без категории	ptc_manikin_posture_path	x86e_win64	Задаёт папку по умолчанию для положений манекена Creo Parametric (или библиотеки положений, скомпонованной пользователем). Используйте полный путь во избежание проблем. Чтобы изменение вступило в силу, необходимо перезапустить Creo Parametric.		
Без категории	qty_balloon_change_warning	x86e_win64	Задаёт стиль предупреждений при смене выносок количеств в чертеже. Dialog - показ предупреждения в диалоговом окне. Message - показ предупреждения только в области сообщения.	dialog, message	dialog
Без категории	quick_print_drawing_template	x86e_win64	Определяет путь и имя шаблона чертежа для использования командой "Файл" > "Быстрая печать".		
Без категории	quick_print_plotter_config_file	x86e_win64	Определяет путь и имя файла конфигурации плоттера по умолчанию для использования командой "Файл" > "Быстрая печать".		
Без категории	radial_hole_linear_dim	x86e_win64	"Да" - опция для создания радиального отверстия с линейным размером будет доступна.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	ref_scope_copy_color	x86e_win64	Задать цвет резервных копий ссылок в формате RGB. Введите разделенные пробелом значения RGB в диапазоне от 0 до 100.		55.000000 55.000000 55.000000
Без категории	ref_scope_copy_color_change	x86e_win64	Включает изменение цветов резервных копий привязок в ходе выбора.	yes, no	yes
Без категории	ref_scope_no_pick_to_copy	x86e_win64	Выключает выбор резервных копий привязок, сделанных управлением привязками.	yes, no	no
Без категории	ref_scope_no_pick_to_prohibit	x86e_win64	Выключает выбор привязок, запрещенных управлением привязками.	yes, no	yes
Без категории	ref_scope_prohibit_color	x86e_win64	Задаёт цвет запрещенных ссылок в формате RGB. Введите разделенные пробелом значения RGB в диапазоне от 0 до 100.		45.000000 45.000000 45.000000
Без категории	ref_scope_prohibit_color_change	x86e_win64	Включает изменение цветов запрещенных привязок в ходе выбора.	yes, no	yes
Без категории	regen_failure_handling	x86e_win64	Определяет, входить ли в режим исправления ошибок при сбоях регенерации. Resolve_mode - включить режим исправления ошибок при сбоях регенерации. No_resolve_mode - не включать режим исправления ошибок при сбоях регенерации.	resolve_mode, no_resolve_mode	no_resolve_mode
Без категории	regen_int_mdls_on_retr	x86e_win64	"Да" - включает регенерацию моделей, пересекающихся с элементами сборки во время вызова сборки.	yes, no	no
Без категории	regen_solid_before_save	x86e_win64	Определяет, регенерировать ли модель верхнего уровня перед регенерацией продвинуть пользователя, если это необходимо	yes, no, prompt	prompt
Без категории	relations_num_const_units	x86e_win64	Определяет, выдается ли диагностика, когда безразмерное числовое значение приводит к ошибке оценки выражения отношения.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	relations_units_sensitive	x86e_win64	Задаёт чувствительность единиц измерения (игнорирование или учет единиц измерения параметров/размеров) по умолчанию при создании новых уравнений данных (унаследованные уравнения данных не являются чувствительными к единицам измерения до "преобразования" в них).	yes, no	yes
Без категории	remember_last_attach_type	x86e_win64	"Да" - устанавливает по умолчанию последние выбранные опции в меню ТИП ПРИСОЕДИН.	yes, no	yes
Без категории	remember_replaced_components	x86e_win64	При установке значения "Да" этой опции сохранится зависимость от замененного выходящего компонента. При установке значения "Нет" зависимость будет удалена, где возможно.	yes, no	yes
Без категории	replace_comp_notes_method	x86e_win64	Определяет обработку заметок при замене компонентов. Transfer - перенести в новый компонент. Remove - удалить заметки. Preserve - сохранить заметки в случае, если компонент восстановлен.	transfer, remove, preserve	transfer
Без категории	reroute_affected_children	x86e_win64	Изменяемые потомки при задании текущего решения.	none, auto, selective	selective
Без категории	restricted_val_definition	x86e_win64	Укажите имя и путь к файлу, содержащему определение значений ограничений.		
Без категории	retrieve_display	x86e_win64	Определяет загрузку графических данных в фоновом режиме.	background, foreground,	background
Без категории	retrieve_merge_references	x86e_win64	Автоматический вызов используемых деталей для зависимого объединения.	yes, no, ignore_missing	no
Без категории	round_prewf5_displayed_dim_val	x86e_win64	Округляет показанное значение	round all, round none, calculated	calculated

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	save_hidden_items_w_status	x86e_win64	Объекты временного слоя "Скрытые объекты" сохраняются постоянно, когда статус отображения слоя сохраняется при помощи команды "Сохранить статус".	yes, no	yes
Без категории	save_view_states_method	x86e_win64	Настраивает метод, используемый при сохранении изменений в состояниях вида.	prompt, save changes, discard changes	prompt
Без категории	scope_invalid_refs	x86e_win64	Prohibit - система прерывает все попытки создать внешнюю привязку, нарушающую диапазон. Backup - отображается предупреждение, позволяющее отменить создание привязки или объявить ее привязкой вне диапазона. Если привязка объявлена, делается ее резервная копия в деталь/сборку и привязывается эта резервная копия.	copy, prohibit	copy
Без категории	show_affected_children_dialog	x86e_win64	Не вызывать диалоговое окно для задания текущего решения.	yes, no	yes
Без категории	show_description_view_mgr	x86e_win64	"Да" - показать столбец "Описание" на всех вкладках в диспетчере видов.	yes, no	no
Без категории	show_sketch_dims_in_feature	x86e_win64	Задаёт состояние отображения по умолчанию для размеров внутреннего эскиза в среде определения элемента.	yes, no	no
Без категории	simplprep_column_display	x86e_win64	Управляет показом столбцов упрощенных представлений в дереве модели. Столбец "Автоматически"-"Текущее представление" показывается автоматически при активизации представления; "ручная" видимость столбца полностью контролируется пользователем (поведение, предшествующее Wildfire 6).	automatic, manual	automatic

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	simplprep_column_format	x86e_win64	Определяет формат столбца дерева модели упрощенного представления.	names only, icons only, icons and names	icons and names
Без категории	simplprep_default_cnfg_asm	x86e_win64	Извлекает модель CSA в указанном представлении. "Да" - используется диалоговое окно "Открыть представление". "Нет" - извлекается главное представление. Указано имя - извлекается модель в представлении с указанным именем, если оно существует, или в представлении по умолчанию.		last stored
Без категории	simplprep_ondemand_activation	x86e_win64	Разрешает извлечение по запросу главного представления активизированной модели. После активизации сборки, извлекается только представление сборки.	yes, no	yes
Без категории	simplprep_ondemand_cleanup	x86e_win64	Определяет, должна ли модель, извлеченная по требованию, удаляться или стираться. Disabled - модель не удаляется и остается в сборке. Removed - модель удаляется. Remove_Erase - модель удаляется и стирается из памяти.	disable, restore, restore_and_erase	restore
Без категории	simplprep_ondemand_editing	x86e_win64	Включает вызов по требованию объекта, правка которого выполняется, и привязок его родителя. Инструменты конфигурации (Таблицы семейств, Уравнения, и т.д.) будут вызывать требуемые модели соответственно. Автоматически - вызывает минимальное представление, требуемое для выполнения операции.	automatic, master, disable, master_with_ancestors	automatic

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	simpreg_ondemand_regeneration	x86e_win64	Включает по запросу извлечение требуемых моделей во время регенерации. Может влиять на производительность регенерации.	automatic, master, disable	automatic
Без категории	sketcher_curve_color_synch	x86e_win64		yes, no	yes
Без категории	sketcher_palette_path	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для пользовательской библиотеки форм среды эскиза. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Без категории	sketcher_strngthn_to_def_dec_pl	x86e_win64	Опция позволяет сохранять точные значения при создании или преобразовании сильного размера.	yes, no	yes
Без категории	smaller_bundle_min_bend_rad	x86e_win64	Определяет, учитывать ли толщину пучка при задании минимального радиуса изгиба.	yes, no	no
Без категории	snap_single_constraints	x86e_win64	При динамическом перетаскивании компонентов во время их размещения разрешается привязывать одно ограничение за один раз.	yes, no	yes
Без категории	spin_with_orientation_center	x86e_win64	Показывать центр ориентации при переориентации	yes, no	yes
Без категории	style_auto_regen_curves	x86e_win64	"Да" - включает авторегенерацию кривых.	yes, no	yes
Без категории	style_auto_regen_shaded_surface	x86e_win64	"Да" - включает авторегенерацию закрашенных поверхностей.	yes, no	yes
Без категории	style_auto_regen_surfaces	x86e_win64	"Да" - включает авторегенерацию поверхностей.	yes, no	yes
Без категории	style_connection_arrow_scale	x86e_win64	Задаёт коэффициент масштабирования стрелки соединения поверхностей. Число должно быть больше 0.		1.000000
Без категории	style_default_connections	x86e_win64	"Да" - добавляет соединения к вновь созданной дизайнерской поверхности.	yes, no	yes
Без категории	style_display_grid	x86e_win64	"Да" - показывать сетку для активной опорной плоскости.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	style_grid_spacing	x86e_win64	Задаёт количество линий для показа в сетке. Количество должно быть больше или равно 2.		5
Без категории	style_state_transparency	x86e_win64	Задаёт значение прозрачности для компонентов, установленных в значение "Прозрачный" в состоянии стиля. Значение должно быть между 0 и 100.		70
Без категории	style_surface_mesh_display	x86e_win64	On - показывать сетку поверхностей. Off - не показывать сетку поверхностей. Off When Shaded - показывать сетку поверхностей, исключая закрашенные.	off, on, off when shaded	off when shaded
Без категории	style_surface_mesh_quality	x86e_win64	Задаёт качество сетки поверхности. Диапазон значений - от 0.1 и 10.		1.000000
Без категории	template_cnfg_asm	x86e_win64	Указывает для настраиваемой сборки файл шаблона по умолчанию. Во избежание проблем используйте полный путь к файлу.		inlbs_csa.asm
Без категории	template_esrasm	x86e_win64	Определяет обозначенную сборку с внешним упрощённым представлением шаблона. Используйте полный путь во избежание проблем.		inlbs_asm_esr.asm
Без категории	template_layout	x86e_win64	Указывает файл шаблона компоновки по умолчанию. Чтобы избежать проблем, используйте полный путь.		
Без категории	tk_enable_ribbon_custom_save	x86e_win64	Разрешить сохранение настройки интерфейса пользователя дополнительного приложения	yes, no	no
Без категории	trace_thru_splice_connector	x86e_win64	Отчёт о входящих и исходящих разъёмах кабелей, образующих допустимые стыки.	yes, no	no
Без категории	travel_bounds_display	x86e_win64	Включает показ границ перемещения.	yes, no	no
Без категории	travel_bounds_transparency	x86e_win64	Значение прозрачности для отображения границ станка.		0.800000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	upd_param_on_retr_ma rk_modified	x86e_win64	Разрешает/запрещает отмечать модель как измененную, если в результате расчета массовых свойств/уравнений при извлечении изменились значения некоторых параметров.	yes, no	no
Без категории	use_master_for_bad_dis p_reps	x86e_win64	"Да" - извлекает основное представление, когда графика не имеет отображаемых данных.	yes, no	no
Без категории	use_strict_ui_trail	x86e_win64	Выполнение дополнительной проверки действий интерфейса пользователя при воспроизведении файлов протокола.	yes, no	yes
Без категории	use_web_page_font_in_ reports	x86e_win64	Определяет, используют ли HTML-отчеты стандартные шрифты навигатора.	yes, no	no
Без категории	visible_recent_files	x86e_win64	Количество видимых последних файлов. Возможный диапазон: 1–25.		13
Без категории	warn_if_iso_tol_missing	x86e_win64	"Да" - возвращает пользователя к диалогу свойств размеров для выбора другой таблицы. "Нет" - применяет допуск согласно существующей функциональной возможности.	yes, no	no
Без категории	web_enable_javascript	x86e_win64	Включает или выключает Pro/Web.Link во встроенном навигаторе.	off, on	off
Без категории	web_max_mail_size	x86e_win64	Задать максимальный размер для приложения электронной почты в килобайтах.		5000.000000
Без категории	weld_fillet_preferences_ file	x86e_win64	Задаёт путь и имя файла настроек тавровых сварных швов.		
Без категории	weld_general_preferenc es_file	x86e_win64	Задаёт путь и имя файла настроек основного сварного шва.		
Без категории	weld_groove_preference s_file	x86e_win64	Задаёт путь и имя файла настроек сварных швов с разделкой.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	weld_plug_slot_preferences_file	x86e_win64	Задаёт путь и имя файла настроек пробочных/прорезных сварных швов.		
Без категории	weld_spot_preferences_file	x86e_win64	Задаёт путь и имя файла настроек точечного сварного шва.		
Вызов и сохранение файлов	analysis_crt_tmp_file_on_regen	x86e_win64	Определяет создание/обновление временных файлов регенерацией элементов анализа	yes, no	yes
Вызов и сохранение файлов	browser_favorite	x86e_win64	Определяет каталоги, видимые в навигаторе, для быстрой навигации. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Вызов и сохранение файлов	compress_output_files	x86e_win64	"Да" - сохраняет файлы объектов в сжатом формате. Примечание: сжатые файлы обычно меньше, но могут быть больше, чем несжатые файлы. Чтение и запись в сжатые файлы происходит медленнее.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	dir_cache_max	x86e_win64	Определяет максимальное количество папок для кэширования. Большие значения могут ускорить доступ, но используют больше памяти.		256
Вызов и сохранение файлов	disable_search_path_check	x86e_win64	Контролирует, установлен ли для пути поиска флажок конфликта имен при создании, переименовании или копировании моделей. Следует избегать конфликтов, потому что различные модели с одинаковым именем не могут находиться в сессии одновременно.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	excel_analysis_directory	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для файлов MS Excel, используемых в аналитических расчетах Excel. Используйте полный путь во избежание проблем.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Вызов и сохранение файлов	excel_family_table_keep_file	x86e_win64	"Да" - в случае правки таблицы семейства с помощью Excel, если файл Excel существует, всегда обновлять его.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	exec_prog_on_assem_r etr	x86e_win64	Выполнять Pro/PROGRAM для моделей во время вызова сборки.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	external_analysis_directory	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для файлов, используемых внешними аналитическими расчетами. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Вызов и сохранение файлов	file_open_default_folder	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для команды "Файл">"Открыть". Working_directory - открывает рабочий каталог. In_session - ищет объекты в сессии. Pro_library - применяется если установлено Pro/LIBRARY. Workspace - (рабочая область) применяется только с Pro/INTRALINK. Commonsplace - (общая область) применяется только с Pro/INTRALINK.	default, working_directory, in_session, pro_library, my_documents, desktop	
Вызов и сохранение файлов	file_open_default_view	x86e_win64	Определяет начальную настройку вида файловых диалоговых окон в виде списка (list) или подробностей (details).	list, details	list
Вызов и сохранение файлов	file_open_preview_default	x86e_win64	Определяет, развернута ли по умолчанию область предварительного просмотра, когда показывается диалог открытия файлов или навигатор локальных файлов.	expanded, collapsed	collapsed
Вызов и сохранение файлов	file_open_preview_delay	x86e_win64	Задержка перед предварительным просмотром выбора файла в десятых долях секунды.		
Вызов и сохранение файлов	force_new_file_options_dialog	x86e_win64	Принудительное использование диалога "Опции новых файлов".	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Вызов и сохранение файлов	generate_viewable_on_save	x86e_win64	Определяет, экспортируются ли автоматически обновленные файлы .edz Creo View каждый раз, когда сохраняется модель.	yes, no,	no
Вызов и сохранение файлов	geometry_analysis_color_scheme	x86e_win64	Определяет расположение файла анализа геометрии цветовой схемы.		
Вызов и сохранение файлов	instance_search_exhaustive	x86e_win64	Определяет границы при поиске экземпляра. "Да" - следует указать тип файла при вводе имени экземпляра в поле ввода (например, inst_name.prt) или выбрать его в выпадающем списке окна открытия файла. Если не найден ни один из файлов .idx, поиск ведется только в рабочем каталоге, каталоги в путях поиска игнорируются.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	lang_propagate	x86e_win64	Определяет языковые опции хранения. Опция обеспечивает гибкость для объектов, которые используют язык, отличающийся от текущего	yes, no	yes
Вызов и сохранение файлов	mathcad_analysis_directory	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для файлов Mathcad, используемый в аналитических расчетах Mathcad. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Вызов и сохранение файлов	menu_show_instances	x86e_win64	Определяет, появляются ли в списках файлов имена экземпляров, приведенные в индексном файле экземпляров.	yes, no	yes
Вызов и сохранение файлов	mfg_start_model_dir	x86e_win64	Предоставляет полный путь к каталогу, содержащему начальные сборки обработки.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Вызов и сохранение файлов	model_rename_template	x86e_win64	Задаёт правило переименования по умолчанию для копируемых сборок. Новое имя по умолчанию - это старое имя с добавлением нижнего подчеркива (_). Добавление такого шаблона, как [*a1*=*b1*] изменит все найденные a1 на b1(например, TOP_A1_BRACKET скопируется в TOP_B1_BRACKET).		
Вызов и сохранение файлов	modified_objs_in_new_dir	x86e_win64	"Да" - во время операции "Сохранить копию" любой измененный объект, который не переименован, сохраняется в новом каталоге. "Нет" - любой измененный объект, который не переименован, сохраняется в каталоге извлечения.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	open_draw_simp_rep_by_default	x86e_win64	Установите в "Да", чтобы всегда вызывать диалог открытого представления при открытии чертежа.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	open_simplified_rep_by_default	x86e_win64	Извлекает модель в указанном представлении. "Да" - используется диалог "Открыть представление". "Нет" - извлекает модель в главное представление. Указано имя - извлекает модель в представлении с указанным именем, если оно существует, или в представлении по умолчанию.		no
Вызов и сохранение файлов	override_store_back	x86e_win64	Принудительно назначает текущий рабочий каталог как хранилище объектов, извлеченных из других каталогов.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Вызов и сохранение файлов	placement_rep_by_default	x86e_win64	Извлекает собранный компонент в указанном представлении. Нет - извлекает представление, указанное в опции конфигурации open_simplified_rep_by_default.		none
Вызов и сохранение файлов	preferred_save_as_type	x86e_win64	Разрешает настройку порядка выбора типов по команде "Файл" -> "Сохранить копию".		
Вызов и сохранение файлов	pro_crosshatch_dir	x86e_win64	Определяет каталог по умолчанию для библиотеки штриховки, в которой можно хранить массивы штриховки для последующего вызова. Ее значением является полное имя пути библиотеки по умолчанию.		
Вызов и сохранение файлов	pro_font_dir	x86e_win64	Задаёт папку шрифтов по умолчанию (Creo Parametric загружает все шрифты из этой папки в чертёж независимо от содержимого системных и рабочих папок).		<creo_loadpoint>\text\fonts\
Вызов и сохранение файлов	pro_library_dir	x86e_win64	Задаёт папку по умолчанию для библиотек Creo Parametric (или любых созданных библиотек, содержащих надлежащие индексные файлы меню). Используйте полный путь во избежание проблем.		
Вызов и сохранение файлов	pro_material_dir	x86e_win64	Задаёт папку по умолчанию для библиотеки материалов частей. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Вызов и сохранение файлов	pro_surface_finish_dir	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для определяемых пользователем символов шероховатости поверхности. Используйте полный путь во избежание проблем.		<creo_loadpoint>\symbols\surficons\

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Вызов и сохранение файлов	prompt_on_erase_not_d isp	x86e_win64	Определяет, следует ли показывать запрос, позволяющий сохранить неотображаемые объекты. Эта опция используется в сочетании с командой "Стереть" > "Не показанные" в меню "Файл".	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	propagate_change_to_p arents	x86e_win64	При сохранении объектов с опцией save_objects, установленной в значение Changed или Changed_and_specified, Creo Parametric проверяет, какие модели фактически изменены. "Да" - любая модель, являющаяся родителем измененной модели, рассматривается как измененная модель, когда определяется, что сохранять.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	read_famtab_file_on_re trieve	x86e_win64	"Нет" - игнорирует файл filename.ptd. "Да" - создает и сохраняет файл filename.ptd и использует этот файл при получении базовой модели.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	regen_simp_retrieve	x86e_win64	Регенерация сборки при извлечении упрощенного представления сборки. "Да" - регенерирует сборку при извлечении. "Нет" - сборка не регенерируется при извлечении.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	rename_drawings_with_ object	x86e_win64	Устанавливает автоматическое копирование системой связанных чертежей с деталями и сборками.	none, both, part, assem	none
Вызов и сохранение файлов	retain_display_memory	x86e_win64	Определяет сохранение отображаемого в настоящий момент объекта в памяти при выходе из окна. Выбор "Да" ускоряет вызов объектов благодаря их нахождению в памяти.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Вызов и сохранение файлов	retrieve_data_sharing_ref_parts	x86e_win64	Автоматический вызов деталей привязок для зависимых элементов совместного использования данных.	yes, no, ignore_missing	no
Вызов и сохранение файлов	save_clipped_view	x86e_win64	"Да" - статус отсечения сохраняется с моделью. "Нет" - статус отсечения не сохраняется.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	save_dialog_for_existing_models	x86e_win64	Определяет, показывать ли диалог "Сохранить" для моделей, расположение хранилища которых уже известно.	yes, no	yes
Вызов и сохранение файлов	save_instance_accelerator	x86e_win64	Для таблиц семейств твердотельных деталей определяет способ сохранения ускорителей экземпляров. Нет (None) - Файлы ускорителей экземпляров не применяются. Явный (Explicit) - сохранять, при явном сохранении экземпляра. Сохраненные объекты (Saved objects) - сохранять, когда объекты были изменены. Всегда (Always) - всегда сохранять файлы ускорителей экземпляров.	none, explicit, always, saved_objects	saved_objects
Вызов и сохранение файлов	save_model_display	x86e_win64	Задаёт величину сохраняемых графических данных. Wireframe - данные каркаса. Shading_high - наиболее подробный(закрашенный). Shading_low - наименее подробный(закрашенный). Shading_lod - подробности определяются диалогом "Производительность просмотра" (закрашенный).	wireframe, shading_low, shading_high, shading_lod,	shading_lod

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Вызов и сохранение файлов	save_object_in_current	x86e_win64	Используется с опцией override_store_back. "Да" - объекты, вызванные из каталога, где отсутствует разрешение на запись, будут сохранены в текущем каталоге. "Нет" - эти объекты не сохраняются.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	save_objects	x86e_win64	Определяет, когда сохраняются объект и его зависимые объекты (такие как деталь, используемая в сборке).	all, changed, changed_and_specified, changed_and_updated	changed_and_specified
Вызов и сохранение файлов	saving_model_thumbnails	x86e_win64	Включение сохранения миниатюр моделей.	yes, no	yes
Вызов и сохранение файлов	search_path	x86e_win64	Определяет список папок для поиска (по порядку) при извлечении объекта/файла. Эти папки, рабочая папка и папки в файле search.pro (см. search_path_file) являются путем поиска Creo Parametric. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Вызов и сохранение файлов	search_path_file	x86e_win64	Определяет путь к текстовому файлу search.pro (список имен путей папок). Папки, перечисленные в search.pro, рабочая папка и папки, указанные в search_path, являются путем поиска для Creo Parametric. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Вызов и сохранение файлов	set_model_types_to_save	x86e_win64	Определяет, какие типы моделей используются в команде "Сохранить измененные". Форматом является список расширений, разделенный пробелами.		asm prt drw sec mfg gph ipf
Вызов и сохранение файлов	start_model_dir	x86e_win64	Предоставляет полный путь к каталогу, содержащему первичные детали и сборки.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Вызов и сохранение файлов	template_designasm	x86e_win64	Определяет имя файла обозначенного шаблона сборки. Используйте полный путь во избежание проблем.		inlbs_asm_design.asm
Вызов и сохранение файлов	template_drawing	x86e_win64	Определяет чертеж, используемый как шаблон чертежа по умолчанию.		c_drawing.drw
Вызов и сохранение файлов	template_ecadasm	x86e_win64	Определяет модель, используемую как шаблон сборки ECAD по умолчанию.		
Вызов и сохранение файлов	template_ecadpart	x86e_win64	Определяет модель, используемую как шаблон детали ECAD по умолчанию.		
Вызов и сохранение файлов	template_mfgcast	x86e_win64	Определяет модель, используемую как производственный шаблон литейной формы по умолчанию.		inlbs_mfg_cast.asm
Вызов и сохранение файлов	template_mfgcmm	x86e_win64	Определяет модель, используемую по умолчанию как шаблон КИМ.		inlbs_mfg_cmm.asm
Вызов и сохранение файлов	template_mfgemo	x86e_win64	Определяет модель, используемую по умолчанию как производственный шаблон Expert Machinist.		inlbs_mfg_emo.asm
Вызов и сохранение файлов	template_mfgmold	x86e_win64	Определяет модель, используемую как производственный шаблон пресс-формы по умолчанию.		inlbs_mfg_mold.asm
Вызов и сохранение файлов	template_mfgnc	x86e_win64	Определяет модель, используемую по умолчанию как шаблон технологической сборки.		inlbs_mfg_nc.asm
Вызов и сохранение файлов	template_module	x86e_win64	Указывает файл шаблона узла по умолчанию. Во избежание проблем используйте полное имя файла.		inlbs_asm_module.asm
Вызов и сохранение файлов	template_mold_layout	x86e_win64	Определяет сборку компоновки пресс-формы как шаблон по умолчанию.		inlbs_mold_lay.asm
Вызов и сохранение файлов	template_sheetmetalpart	x86e_win64	Определяет модель, используемую как шаблон детали из листового металла по умолчанию.		inlbs_part_sheetmetal.prt

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Вызов и сохранение файлов	template_solidpart	x86e_win64	Определяет модель, используемую как шаблон детали по умолчанию.		inlbs_part_solid.prt
Вызов и сохранение файлов	update_accelerator_in_verify	x86e_win64	Нет* - Отмена обновления существующих ускорителей по результатам проверки таблицы семейства на изменения. Да - Разрешение такого обновления	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	use_outdated_accel_in_geom_rep	x86e_win64	Эта опция управляет использованием устаревших файлов-ускорителей во время извлечения экземпляров в геометрическом представлении. Да - самое быстрое извлечение. Нет - точное извлечение.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	use_temp_dir_for_inst	x86e_win64	Явно указывает, что приложение Creo Parametric должно использовать временную папку для регенерации экземпляров моделей.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	verify_on_save_by_default	x86e_win64	"Да" - в диалоге конфликтов по умолчанию выбирается действие "Проверить сейчас", когда непроверенный экземпляр таблицы семейства сохраняется в рабочей области PDM. "Нет" - действие "Проверить сейчас" не выбирается по умолчанию. Пользователь может явно указать действие "Проверить сейчас" в диалоге конфликтов.	yes, no	no
Дополнительный	allow_ply_cross_section	x86e_win64	"Да" - позволяет Pro/COMPOSITE создать сечение композитных слоев.	yes, no	yes
Дополнительный	conf_mouse_anim	x86e_win64	Показывать движения мыши докладчика при наблюдении за общей сессией Creo Parametric.	yes, no	no
Дополнительный	mapkey	x86e_win64	Хранит клавиатурный макрос. Используйте команду "Файл" > "Опции" > "Среда" > "Настройки макросов" для создания, правки и удаления макросов.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Дополнительный	mapkeys_execution	x86e_win64	Поведение при выполнении макросов. No Feedback - макрос выполняется без обратной связи. Execute with Feedback - при сбое выполнения выдается предупреждение. Stop at failure - при сбое выполнение останавливается и выдается сообщение обратной связи.	no_feedback, execute_with_feedback, stop_at_failure	no_feedback
Дополнительный	relation_text_trail_output	x86e_win64	"Нет" - выключить вывод протокола из компоновки текста в ИП параметров отношений, если он не был изменен.	yes, no	yes
Дополнительный	relation_tool_mapkey_behavior	x86e_win64	Управляет тем, как выполняются макросы в диалоге инструмента /отношений. Incremental - добавляет/удаляет текст с определенным шагом к текущему набору. Full_output - записывает начальное состояние набора и заменяет им текущее. Примечание: эта опция зависит от relation_text_trail_output.	increment, full_output	increment
Дополнительный	show_cav_fit_loc_sys	x86e_win64	Разрешает печать матрицы преобразования Pro/Verify Fit в файл.	yes, no	no
Изображение модели	allow_solid_perspective_hlr	x86e_win64	"Да" - разрешает показ в перспективе твердого тела с невидимыми линиями.	yes, no	yes
Изображение модели	animate_component_placement	x86e_win64	Анимировать переход между состояниями компонента при размещении.	yes, no	yes
Изображение модели	animate_explode_states	x86e_win64	Анимация перехода между разнесенными состояниями и шагами открытия пресс-формы.	yes, no	yes
Изображение модели	blended_transparency	x86e_win64	"Да" - при закрашивании модели прозрачные цвета появляются с альфа-сопряжением (если оно поддерживается).	yes, no, independent	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Изображение модели	capped_clip	x86e_win64	"Да" - показывает модель как твердотельную при закрашивании и отсечении. "Нет" - показывает модель как поверхности при закрашивании и отсечении.	yes, no	yes
Изображение модели	clip_always	x86e_win64	"Да" - показывает отсечение после закрытия диалогового окна "Видимость".	yes, no	yes
Изображение модели	datum_point_symbol	x86e_win64	Определяет форму символов опорных точек, показанных в режиме детали или сборки.	dot	cross
Изображение модели	default_ramp_size	x86e_win64	Определяет число оттенков серого для показа закрашивания нецветных объектов.		
Изображение модели	depthcue_always	x86e_win64	Эффект глубины помогает в визуализации каркасной модели. При включенном эффекте глубины линии каркаса становятся темнее, по мере их удлинения вглубь экрана, и светлее, по мере их удлинения к экрану. Эффект глубины поддерживается только соответствующим графическим оборудованием.	yes, no	yes
Изображение модели	depthcue_value	x86e_win64	Помогает в визуализации каркасной модели. При включенном эффекте глубины эта опция указывает по умолчанию процент используемого эффекта глубины. Эффект глубины поддерживается только соответствующим графическим оборудованием.		
Изображение модели	disp_comp_name_in_symbol_rep	x86e_win64	Отображение имен компонентов в символьном представлении.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Изображение модели	display	x86e_win64	Wireframe - все сплошные кромки - белые. Hiddenvvis - невидимые линии - серые. Hiddeninvis - невидимые линии удалены. Shade - показывать закрашенные поверхности. Настройки отражаются при печати и в некоторых режимах экспорта.	wireframe, hiddenvvis, hiddeninvis, shade, shadewithreflect, shadewithedges	shade
Изображение модели	display_axes	x86e_win64	Отобразить или скрыть оси опорного элемента.	yes, no	yes
Изображение модели	display_axis_tags	x86e_win64	Отобразить или скрыть теги имен опорных осей.	yes, no	no
Изображение модели	display_coord_sys	x86e_win64	"Да" - будут показаны системы координат. "Нет" - системы координат не будут показаны.	yes, no	yes
Изображение модели	display_coord_sys_tags	x86e_win64	"Да" - будут показаны теги имен систем координат. "Нет" - теги имен систем координат не будут показаны.	yes, no	yes
Изображение модели	display_florin	x86e_win64	"Да": показывать флорин (международный валютный символ), где это возможно. "Нет": использовать исключительно символ евро.	yes, no	no
Изображение модели	display_plane_tags	x86e_win64	"Да" - будут показаны теги имен опорных плоскостей. "Нет" - теги имен опорных плоскостей не будут показаны.	yes, no	no
Изображение модели	display_planes	x86e_win64	"Да" - будут показаны опорные плоскости. "Нет" - плоскостине будут показаны.	yes, no	yes
Изображение модели	display_point_tags	x86e_win64	"Да" - будут показаны теги опорных точек. "Нет" - теги опорных точек не будут показаны.	yes, no	no
Изображение модели	display_points	x86e_win64	"Да" - будут показаны опорные точки и их имена. "Нет" - опорные точки и их имена не будут показаны.	yes, no	yes
Изображение модели	display_silhouette_edges	x86e_win64	Задаёт показ кромок силуэта только в случае показа каркаса.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Изображение модели	display_z_extension_lines	x86e_win64	Управляет показом зигзагообразных выносных линий размеров. "Да" - зигзагообразные выносные линии показываются. "Нет" - зигзагообразные выносные линии не показываются.	yes, no	yes
Изображение модели	edge_display_quality	x86e_win64	Управляет качеством показа кромки каркаса и удалением скрытых линий. Normal - нормальное качество показа кромки. High - увеличивает мозаику на 2. Very_high - увеличивает мозаику на 3. Low - задает мозаику ниже нормальной, ускоряя показ.	high, low, normal, very_high	normal
Изображение модели	enable_hlr_hashing	x86e_win64	Включает хеширование удаления невидимых линий	yes, no	no
Изображение модели	enable_transparent_text_bg	x86e_win64	"Да" - очистить фон перед показом текста. "Нет" - не очищать фон текста.	yes, no	yes
Изображение модели	explode_animation_max_time	x86e_win64	Задает максимальное время анимации между разнесенными состояниями.		1.000000
Изображение модели	fast_highlight	x86e_win64	"Да" - используется упрощенная подсветка, которая переотображается гораздо быстрее за счет устранения некоторых деталей. Эта опция слегка увеличивает использование памяти.	yes, no	yes
Изображение модели	fasthlr	x86e_win64	Определяет, является ли удаление невидимых линий включенным или выключенным по умолчанию.	yes, no	no
Изображение модели	frames_per_sec	x86e_win64	Определяет анимацию вида.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Изображение модели	frames_per_sec_value	x86e_win64	Устанавливает плавность анимационного изменения вида. Более высокое число обеспечивает большее количество кадров в секунду и, следовательно, дает более плавную анимацию. Более низкое число приводит к более быстрому изменению вида.		3
Изображение модели	lods_enabled	x86e_win64	Определяет, использует ли система уровень детализации в закрашенных моделях во время динамической ориентации (панорамирование, изменение масштаба изображения и вращение).	yes, no	no
Изображение модели	lods_value	x86e_win64	Если опция lods_enabled имеет значение "Да", это значение определяет значение по умолчанию, используемое для уровней детализации (LOD) отображения. Значением является процентное отношение размера кромки к общему размеру модели.		50
Изображение модели	max_animation_time	x86e_win64	При всяком изменении ориентации или масштаба окна Creo Parametric выполняется анимационная последовательность предустановленной длительности. Эта опция управляет максимумом времени, которое система затрачивает на анимацию.		1
Изображение модели	max_image_dimension	x86e_win64	Задаёт верхнюю границу размера изображений, загружаемых в Creo Parametric. Изображения, превышающие этот размер, масштабируются до него при загрузке.	4096, 1024, 2048, 8192, 16384	4096

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Изображение модели	mesh_spline_surf	x86e_win64	Включает или выключает синие линии сетки поверхности.	yes, no	no
Изображение модели	min_animation_steps	x86e_win64	Когда ориентация или состояние масштабирования окна Creo Parametric изменяется, то имеет место последовательность анимации предустановленной длительности. Эта опция управляет минимумом количества кадров, используемых в последовательности анимации.		6
Изображение модели	model_detail_options_file	x86e_win64	Задаёт путь к файлу, в котором для новых моделей содержатся значения опций детализации модели, используемые по умолчанию.		<creo_loadpoint>\text\3d_inch.dtl
Изображение модели	orientation	x86e_win64	Устанавливает начальную стандартную ориентацию вида. User_default - система использует значения оси абсцисс и оси ординат, определенные опциями x_axis и y_axis.	isometric, trimetric, user_default	trimetric
Изображение модели	real_time_rendering_display	x86e_win64	Запретить рендеринг в реальном времени.	disable, transparent_floor, room_display	disable
Изображение модели	save_triangles_flag	x86e_win64	Вращение закрашенных изображений - только с программной графикой. Примечание: эта опция не действует, если система использует аппаратную графику.	yes, no	no
Изображение модели	shade_moving_comp	x86e_win64	"Да" - закрашивает компоненты сборки при их перемещении. "Нет" - показывает компоненты в каркасе при их перемещении.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Изображение модели	shade_quality	x86e_win64	Качество закрашивания модели - используется для определения количества разделений поверхностей для закрашки. Высокое качество замедляет процесс, но получаются более детальные рисунки.	12, 13, 14, 1, 3, 23, 24, 25, 26, 2, 4, 5, 15, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50	3
Изображение модели	shade_surface_feat	x86e_win64	Управляет закрашкой элементов поверхностей.	yes, no	yes
Изображение модели	shade_windows	x86e_win64	Включает закрашку объектов во всех окнах. Эта опция не включает также цветную закрашку.	all_windows, one_window	all_windows
Изображение модели	shade_with	x86e_win64	Управляет показом базовых кривых в закрашенных объектах.	no, curves	curves
Изображение модели	show_axes_for_extr_arcs	x86e_win64	Определяет, создаются ли оси для вновь вытянутых дуг.	yes, no	no
Изображение модели	skip_small_surfaces	x86e_win64	Предоставляет пользователю возможность не показывать небольшие закрашенные поверхности. Запрет этой опции улучшает качество за счет скорости. Наиболее полезна для создания моментальных снимков экрана.	yes, no	yes
Изображение модели	smooth_lines	x86e_win64	Выберите, сглаживать ли линии по умолчанию.	yes, no	no
Изображение модели	spherical_map_size	x86e_win64	Размер изображения текстуры сферической карты, используемого для отображения среды. Большой размер улучшает качество, но замедляет регенерацию.	256x256, 512x512, 1024x1024	256x256
Изображение модели	spin_rate_zoom_sensitive	x86e_win64	Разрешает более медленное вращение при увеличении модели.	yes, no	no
Изображение модели	spin_with_notes	x86e_win64	"Да" - трехмерный элемент и заметки модели показываются в ходе динамического вращения модели.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Изображение модели	spin_with_part_entities	x86e_win64	"Да" - элементы опорного элемента показываються во время динамического вращения модели.	yes, no	no
Изображение модели	spin_with_silhouettes	x86e_win64	"Да" - линии силуэта показываються во время динамического вращения модели.	yes, no	no
Изображение модели	tan_angle_for_disp	x86e_win64	Только для отображения. Задайте угол между 2 составными поверхностями до которого кромки будут отображаться как касательные. Введите угол между 1.5 и 15 гр.		0.026180
Изображение модели	tangent_edge_display	x86e_win64	Определяет, как показывать кромки между касательными поверхностями.	no, solid, centerline, phantom, dimmed	solid
Изображение модели	texture	x86e_win64	"Да" - применяемая текстура показывается при закрашивании модели.	yes, no	yes
Изображение модели	texture_search_path	x86e_win64	Добавляет каталог к пути поиска текстур.		
Изображение модели	transparency	x86e_win64	"Да" - прозрачные цвета появляются как таковые при закрашивании модели.	yes, no	yes
Изображение модели	use_pre_wildfire_text_font	x86e_win64	"Да" - использует старый штриховой шрифт РТС как шрифт по умолчанию. "Нет" - использует шрифт True Type как шрифт по умолчанию.	yes, no,	no
Изображение модели	x_angle	x86e_win64	Задаёт по умолчанию ориентацию вида для моделей (появляется в диалоговом окне "Ориентация"). Ориентация по умолчанию является последней опцией x_angle, y_angle или ориентации в файле конфигурации.		0.000000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Изображение модели	y_angle	x86e_win64	Задаёт по умолчанию ориентацию вида для моделей (появляется в диалоговом окне "Ориентация"). Ориентация по умолчанию является последней опцией x_angle, y_angle или ориентации в файле конфигурации.		0.000000
Интерфейс пользователя	ae_propagate_detail_dependency	x86e_win64	Задаёт зависимость подробностей для элементов аннотаций, которые распространяются локально. Если задано значение independent, вызовы параметров элементов аннотаций обновляются до других распространенных параметров элементов аннотаций.	dependent, independent	dependent
Интерфейс пользователя	af_copy_references_flag	x86e_win64	Переключает показ столбца привязок копий в диалоге определений элементов аннотации	yes, no	no
Интерфейс пользователя	allow_confirm_window	x86e_win64	Показ окна подтверждения при выходе из Creo Parametric. Это позволяет использовать мышь для подтверждения/отмены выхода из Creo Parametric.	yes, no	yes
Интерфейс пользователя	auto_ae_param_file	x86e_win64	Определяет путь и имя внешнего файла, используемого для определения параметров, которые автоматически создаются во всех элементах аннотации.		
Интерфейс пользователя	auto_include_annot_plane	x86e_win64	Управляет настройкой по умолчанию для флажка в диалоговом окне "Распространение аннотаций", управляющего пропуском всех привязок плоскостей аннотаций.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Интерфейс пользователя	auto_propagate_ae	x86e_win64	"Да" - автоматическое локальное распространение элементов аннотаций после того, как был создан поддерживаемый элемент.	yes, no	no
Интерфейс пользователя	auxapp_popup_menu_info	x86e_win64	Включает показ всплывающего меню информации в файле протокола.	yes, no	no
Интерфейс пользователя	bm_graph_tool	x86e_win64	Графический инструмент BMX.	default, excel_linked, excel_embedded	default
Интерфейс пользователя	bmgr_pref_file	x86e_win64	Определяет расположение файла личной настройки графического инструмента.		
Интерфейс пользователя	button_name_in_help	x86e_win64	"Да" - имя и меню любой выбранной опции меню показывается (на английском языке) в тексте справки, связанном с этой кнопкой.	yes, no	no
Интерфейс пользователя	default_font	x86e_win64	Задаёт шрифт для текста, отличный от шрифта в строке меню, меню и их потомках, во всплывающих меню и в справке. Укажите, разделяя их запятыми, переменные в любом порядке (последовательности "жирный курсив, 24, times" и "24, times, жирный курсив" эквивалентны). Любая пропущенная переменная использует стандартную настройку.		
Интерфейс пользователя	dialog_translation	x86e_win64	Определяет язык, на котором показывается диалог при выполнении неанглийской версии Creo Parametric.	yes, no	yes
Интерфейс пользователя	drm_policy_server	x86e_win64	Разрешает пользователю предустанавливать политику сервера, которая используется с командой "Применить политику".		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Интерфейс пользователя	enable_learning_connector	x86e_win64	Включить Learning Connector, который в зависимости от контекста обеспечивает доступ к видеозаписям, обучающим ресурсам, разделам справки и содержимому технической поддержки. Если включить коллектор обучения, он будет добавлен на панель ленты рядом с разделом "Справка".	yes, no	yes
Интерфейс пользователя	enable_popup_help	x86e_win64	Управляет всплывающей справкой в диалоговых окнах. "Да" - справка включена. "Нет" - справка отключена.	yes, no	yes
Интерфейс пользователя	fonts_size	x86e_win64	Определяет относительный размер текста в меню и диалоговых окнах. Для того чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезапустить Creo Parametric.	medium, small, large	
Интерфейс пользователя	help_translation	x86e_win64	Определяет язык, на котором показываются короткие сообщения справки при выполнении неанглийской версии Creo Parametric. "Да" - показ на родном языке. "Нет" - показ на английском языке.	yes, no	yes
Интерфейс пользователя	iconify_entire_pro	x86e_win64	Определяет, как много других окон/меню Creo Parametric сворачивается в значки, когда окно сворачивается в значок. "Да" - в значки сворачиваются все окна и меню. "Нет" - в значок сворачивается только выбранное окно.	yes, no	yes
Интерфейс пользователя	initial_drm_warning	x86e_win64	Предупреждает пользователя об инициировании сессии с управлением правами на цифровые материалы. При установке в "Нет" это предупреждение пропускается.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Интерфейс пользователя	kbd_cmd_abbreviation	x86e_win64	On - разрешает использование сокращений при вводе команд меню с клавиатуры.	off, on	off
Интерфейс пользователя	kbd_selection	x86e_win64	Предоставляет возможность выбора расположений в графической области с помощью клавиатуры. "Да" - выбор в графической области может быть выполнен с помощью клавиатуры. "Нет" - выбор в графической области требует мыши.	yes, no	no
Интерфейс пользователя	load_ui_customization_run_dir	x86e_win64	Разрешает загрузку файла настройки интерфейса пользователя (.ui), если он расположен в папке выполнения	yes, no	no
Интерфейс пользователя	mdl_tree_cfg_file	x86e_win64	Определяет конфигурацию файла дерева модели для загрузки при запуске Creo Parametric.		
Интерфейс пользователя	menu_font	x86e_win64	Определяет шрифт, используемый в строке меню Creo Parametric, меню и всех их потомках. Укажите, разделяя их запятыми, переменные в любом порядке (последовательности "italic bold, 24, times" и "24, times, italic bold" ("жирный курсив, 24, times" и "24, times, жирный курсив") эквивалентны). При пропуске любой из переменных считается, что для нее задано стандартное значение.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Интерфейс пользователя	menu_manager_position	x86e_win64	Управляет положением диспетчера меню. Outside - верхний левый угол диспетчера меню выровнен с верхним правым углом окна. Inside - верхний правый угол диспетчера меню выровнен с верхним правым углом графической области. Adaptive - диспетчер меню расположен снаружи, если имеется достаточно места, в противном случае - внутри.	inside, outside, adaptive	adaptive
Интерфейс пользователя	menu_mapper_location	x86e_win64	Укажите собственный URL для кнопки Сопоставление меню в меню справки.		
Интерфейс пользователя	menu_translation	x86e_win64	Определяет язык, на котором показываются меню при запуске неанглийской версии Creo Parametric.	yes, no, both	yes
Интерфейс пользователя	modeltree_show_gen_of_instance	x86e_win64	Определяет, отображается ли базовое имя как расширение к имени экземпляра в дереве моделей и других списках имен моделей.	yes, no	yes
Интерфейс пользователя	msg_translation	x86e_win64	Определяет язык, на котором показываются сообщения при работе неанглийской версии Creo Parametric.	yes, no	yes
Интерфейс пользователя	native_kbd_macros	x86e_win64	Определяет поддержку клавиатурных макросов, написанных на родном языке (например, немецком).	yes, no	no
Интерфейс пользователя	new_parameter_ui	x86e_win64	Включает новый редактор и пользовательский интерфейс параметров.	yes, no	yes
Интерфейс пользователя	new_relation_ui	x86e_win64	Включает новый редактор и пользовательский интерфейс уравнений.	yes, no	yes
Интерфейс пользователя	online_resources_location	x86e_win64	Укажите собственный URL для кнопки Интернет ресурсы в меню справки.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Интерфейс пользователя	param_dec_places	x86e_win64	Задаёт количество десятичных разрядов (0-14) для показа в параметрах.		6
Интерфейс пользователя	parameter_dialog_setup_file	x86e_win64	Настройка для файла конфигурации диалога параметров.		
Интерфейс пользователя	part_table_editor	x86e_win64	Определяет редактор, используемый для правки таблиц параметров блокнота. Protab - используется Pro/TABLE. Editor - используется системный редактор (см. параметр pro_editor_command).	protab, editor, excel	
Интерфейс пользователя	pattern_relations_copy	x86e_win64	Определяет, наследуются ли отношения лидера массива членами массива.	yes, no	yes
Интерфейс пользователя	poruphelp_font	x86e_win64	Определяет шрифт, используемый во всплывающей справке Creo Parametric. Укажите, разделяя их запятыми, переменные в любом порядке (последовательности "italic bold, 24, times" и "24, times, italic bold" ("жирный курсив, 24, times" и "24, times, жирный курсив") эквивалентны). При пропуске любой из переменных считается, что для нее задано стандартное значение.		
Интерфейс пользователя	pro_editor_command	x86e_win64	Включает использование отличного от системного, редактора, если этот редактор был указан как значение опций part_table_editor или relation_file_editor.		
Интерфейс пользователя	prompt_on_exit	x86e_win64	Определяет, надо ли запрашивать сохранение объектов при выходе из сессии Creo Parametric.	yes, no	no
Интерфейс пользователя	propagate_inactive_annotation	x86e_win64	"Да" - вызывает распространение неактивной аннотации.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Интерфейс пользователя	provide_pick_message_always	x86e_win64	"Нет" - сообщение, описывающее выбранный (предварительно) объект, предоставляется только во время запроса. "Да" - сообщение, описывающее выбранный объект, предоставляется во всех случаях (то есть, даже когда запрос не используется).	yes, no	no
Интерфейс пользователя	relation_file_editor	x86e_win64	Задаёт редактор, используемый для правки уравнений.	protab, editor	editor
Интерфейс пользователя	reserved_menu_space	x86e_win64	Резервирует пространство для дополнительных меню справа от окна Creo Parametric (0.0-4.0). Эта опция переопределяет опцию windows_scale.		1.000000
Интерфейс пользователя	right_mouse_button_popup	x86e_win64	Определяет, доступно ли всплывающее меню по правой кнопке мыши.	yes, no	yes
Интерфейс пользователя	selection_dragger_display_max	x86e_win64	Пороговое значение для числа одновременно выбранных элементов без отображения маркеров перетаскивания.		100
Интерфейс пользователя	set_menu_width	x86e_win64	Определяет ширину панелей диспетчера меню. Значение по умолчанию эквивалентно ширине 8 символов. Допустимый диапазон - от 8 до 20. Значения меньше 8 и больше 20 игнорируются.		-1
Интерфейс пользователя	summary_help	x86e_win64	Относится к сообщениям справки, которые либо показываются, либо нет.	yes, no	no
Интерфейс пользователя	suppress_dlg_license_expired	x86e_win64	Подавляет диалог "Срок действия лицензии истек: список опций и дат истечения сроков"		7

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Интерфейс пользователя	suppress_license_loss_dialog	x86e_win64	"Да" - подавляет диалоговое окно "Восстановленная плавающая лицензия". "Нет" - показывается диалоговое окно "Восстановленная плавающая лицензия".	yes, no	no
Интерфейс пользователя	terminal_command	x86e_win64	Определяет полный путь к команде эмулятора терминала (команда, которая запускает оболочку окон). Используйте команду для своей системы. Введите полное имя пути и команду терминала.		
Интерфейс пользователя	thermo_position_hint	x86e_win64	Разрешает размещать шкалы при их появлении так, что они не налагаются на окна Creo Parametric (если пространство позволяет, например если окна были масштабированы).	no_window_overlap, window_overlap	window_overlap
Интерфейс пользователя	visible_mapkeys	x86e_win64	"Нет" - макросы выполняются без показа выполняемых указаний в меню диспетчера меню. Это не влияет на показ указаний к выполнению в меню строк меню или в диалоговых окнах.	yes, no	no
Интерфейс пользователя	visible_message_lines	x86e_win64	Задаёт используемое по умолчанию количество видимых строк сообщений в области сообщений Creo Parametric.		2.000000
Интерфейс пользователя	windows_scale	x86e_win64	Масштабирует окна Creo Parametric с заданным коэффициентом. Значения 0,85 обычно достаточно для показа динамических меню справа от окна Creo Parametric.		1.000000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Интерфейсы прикладного программирования	add_java_class_path	x86e_win64	Вставляет значение опции в начало переменной CLASSPATH среды JAVA, используемой для поиска классов, применяемых в программах J-Link. Можно указать несколько путей поиска файлов в одной строке, с разделителями ":" в UNIX и ";" в Windows NT.		
Интерфейсы прикладного программирования	enable_prot_k_xml_schema	x86e_win64	Включает проверку XML-схемы для XMLs элементов Pro/TK	yes, no	no
Интерфейсы прикладного программирования	jlink_java2	x86e_win64	Опция принудительного использования командной строки Java-2 JRE (java вместо jre)	off, on	on
Интерфейсы прикладного программирования	prodevdat	x86e_win64	Укажите полный путь к дополнительному файлу реестра Toolkit.		
Интерфейсы прикладного программирования	protkdat	x86e_win64	Укажите полный путь к дополнительному файлу реестра Toolkit.		
Интерфейсы прикладного программирования	toolkit_registry_file	x86e_win64	Укажите полный путь к дополнительному файлу реестра Toolkit.		
Интерфейсы прикладного программирования	web_disable_js_command	x86e_win64	Введите конкретную команду javascript для ее запрета		
Интерфейсы прикладного программирования	web_enable_subscription	x86e_win64	Включает механизм подписки для соединений.	yes, no	yes
Интерфейсы прикладного программирования	web_link_file_read	x86e_win64	Устанавливает разрешение Pro/Web.Link на чтение данных из локальной файловой системы.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Интерфейсы прикладного программирования	web_link_file_write	x86e_win64	Устанавливает разрешение Pro/Web.Link на запись данных в локальную файловую систему.	yes, no	no
Интерфейсы прикладного программирования	web_link_proe_read	x86e_win64	Устанавливает разрешение Pro/Web.Link на чтение данных из сессии Creo Parametric.	yes, no	no
Интерфейсы прикладного программирования	web_link_proe_write	x86e_win64	Устанавливает для Pro/Web.Link разрешение на изменение данных в сессии Creo Parametric.	yes, no	no
Интерфейсы прикладного программирования	web_link_security_autoprompt	x86e_win64	"Да" - диалоговое окно безопасности показывается, когда какая-либо функция Pro/Web.Link требует безопасного доступа помимо текущих установок.	yes, no	yes
Листовая деталь	close_corner_relief	x86e_win64	Закрывает зазор между поверхностями изгиба угла, возникшего в результате пересечения стенок в состоянии формы.	yes, no	no
Листовая деталь	enable_flat_state	x86e_win64	Разрешает создание экземпляров плоского состояния модели. Экземпляр может быть полностью плоским или полностью формованным.	yes, no	no
Листовая деталь	flange_shape_sketches_directory	x86e_win64	Задаёт путь к каталогу, содержащему фланцевые формы.		
Листовая деталь	flat_shape_sketches_directory	x86e_win64	Задаёт путь к каталогу, содержащему плоские формы.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Листовая деталь	initial_bend_y_factor	x86e_win64	Определяет константу, используемую для определения нейтральной линии изгиба детали из листового металла. Это значение всегда используется для нецилиндрических изгибов. Оно используется для регулярных изгибов, когда не определена ни одна из таблиц гибки.		0.500000
Листовая деталь	material_upd_smt_bend_table	x86e_win64	Определяет, будет ли назначение материала в модель с помощью Pro/Toolkit переписывать существующие данные таблицы гибки и значение коэффициента Y. Always Replace - переписывает существующие данные. Never Replace - сохраняет существующие данные	always_replace, never_replace	always_replace
Листовая деталь	merge_smt_srfs_without_seam	x86e_win64	"Да" - кромки не остаются при объединении, если объединяемые поверхности листового металла являются теми же поверхностями. "Нет" - кромка остается даже между теми же поверхностями листового металла.	yes, no	yes
Листовая деталь	pro_sheet_met_dir	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для определяемых пользователем таблиц гибки. Если не задан, используются таблицы гибки, поставляемые с Pro/ SHEETMETAL. Используйте имя полного пути во избежание проблем.		
Листовая деталь	pro_smt_params_dir	x86e_win64	Определяет каталог для сохранения/извлечения файлов параметров листовых деталей. Используйте полный путь во избежание проблем.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Листовая деталь	punch_axis_points	x86e_win64	"Да" - включает создание точек осей пробивок в вырезах и пробивках листовых деталей.	yes, no	no
Листовая деталь	punch_models_directory	x86e_win64	Задаёт путь к каталогу, содержащему модели пуансона.		
Листовая деталь	smt_allow_flip_sketch	x86e_win64	"Да" - разрешает разворот эскиза в инструментах "Плоский" и "Фланец". "Нет" - запрещает возможность разворота эскиза в инструментах "Плоский" и "Фланец".	yes, no	no
Листовая деталь	smt_bend_notes_dflt_display	x86e_win64	Определяет состояние по умолчанию для показа заметок изгиба (режим листового металла)	yes, no	yes
Листовая деталь	smt_bend_notes_direction_down	x86e_win64	Определяет символ "Направление вниз" для заметок изгиба (режим листового металла)		default
Листовая деталь	smt_bend_notes_direction_up	x86e_win64	Определяет символ "Направление вверх" для заметок изгиба (режим листового металла)		default
Листовая деталь	smt_bend_notes_order	x86e_win64	Определяет порядок полей для заметок изгиба (режим листового металла)		&type&direction&angle
Листовая деталь	smt_bend_notes_type_formed	x86e_win64	Определяет символ "Формованный" для заметок изгиба (режим листового металла)		default
Листовая деталь	smt_bend_notes_type_rolled	x86e_win64	Определяет символ "Прокатанный" для заметок изгиба (режим листового металла)		default
Листовая деталь	smt_crn_rel_display	x86e_win64	"Да" - будут показаны заметки подреза угла. "Нет" - заметки подреза угла не будут показаны.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Листовая деталь	smt_drive_bend_by_parameters	x86e_win64	Значения радиуса и углагиба листового металла и размещение данных о размерахгиба будут определяться связями уровня элемента с параметрами листового металла.	yes, no	no
Листовая деталь	smt_drive_tools_by_parameters	x86e_win64	При помощи уравнивания уровня элемента переводит опции и значения листового металла в параметры листового металла.	yes, no	yes
Листовая деталь	smt_form_abort_on_fail_plc	x86e_win64	"Да" - всегда приводит к сбою вызова элемента формы листового металла, если имеется проблема с его размещением.	yes, no	no
Листовая деталь	smt_mp_method	x86e_win64	MASS - подавленные двухмерные развертки и развернутые формы временно восстанавливаются перед расчетом массовых свойств детали из листового металла. CG - расчет массовых свойств выполняется на основе текущего состояния детали из листового металла. BOTH - оба метода используются один за другим.	both, mass, cg	cg
Листовая деталь	smt_outside_mold_lines	x86e_win64	"Да" - внешние линии форм создаются во время создания двухмерной развертки.	yes, no	no
Менеджер разработки	dont_show_symbol_nodes	x86e_win64	Не показывать привязки, производные от отношений в программе просмотра родителей/потомков.	yes, no	no
Механизм	mdo_cl_executable	x86e_win64	Путь для запускаемого файла пользовательской нагрузки.		
Механизм	mdo_integration_method	x86e_win64	Выберите метод интеграции для динамических анализов.	explicit, implicit, auto	auto
Механизм	mdo_spring_wire_radius	x86e_win64	Радиус пружинной проволоки для значков динамики пружины.		0.150000
Механизм	mdx_belt_icon_width	x86e_win64	Ширина значков ременной передачи.		5.000000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Механизм	motion_envlp_alert	x86e_win64	Показывать предупреждение оболочки области движений при первом увеличении уровня качества.	yes, no	yes
Механизм	move_mechanism_in_nonggeom_reps	x86e_win64	Разрешает механические операции в негеометрических представлениях.	yes, no, exclude_to_move	yes
Механика	custom_rainbow	x86e_win64	Используется для указания цветов цветового поля в результатах Pro/КЭМ-POST. Можно указать синий (blue), черный (black), голубой (cyan), пурпурный (magenta), зеленый (green), желтый (yellow), красный (red) и белый (white) цвета. Введите цвета (от наименьшего до наивысшего) как строку с дефисами в качестве разделителей. Умолчанием является blue-cyan-green-yellow-red-magenta-white.		
Механика	sim_hyperelastic_material_fit	x86e_win64	Задаёт метод по умолчанию для расчёта коэффициентов для гиперупругих материалов. Если задано normalized, используются нормализованные напряжения. Если задано non-normalized, используются ненормализованные напряжения.	normalized, non-normalized	normalized
Обмен данными	acis_export_params	x86e_win64	Для интерфейса ACIS разрешает экспортировать параметры объектов, элементов и уровней объектов.	yes, no	no
Обмен данными	acis_export_units	x86e_win64	Разрешает выбор единиц измерения модели для экспорта ASIS.	micron, mm, default, in, ft, m, cm	default
Обмен данными	afx_enabled	x86e_win64	Загружает приложение EFX.	yes, no	no
Обмен данными	atb_auto_check_on_activate	x86e_win64	Переключает флажок "Автоконтроль статуса при активации" для ассоциативной топологической шины.	off, on	off

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	atb_auto_check_on_retrieve	x86e_win64	Переключает флажок "Автоконтроль статуса при извлечении" для ассоциативной топологической шины.	off, on	on
Обмен данными	atb_auto_check_on_update	x86e_win64	Переключает флажок "Автоконтроль статуса при обновлении" для ассоциативной топологической шины.	off, on	off
Обмен данными	atb_ident_cadds_files	x86e_win64	Разрешает определять файлы CADD5 в окне открытия файлов.	yes, no	no
Обмен данными	atb_prod_asm_upd_by_comp_ids	x86e_win64	Разрешает обновление сборки Pro/DESKTOP, основанной на IDS компонентах сборки, если задано "Да". В противном случае обновление основано на именах компонентов.	yes, no	yes
Обмен данными	atb_show_log	x86e_win64	Переключает флажок "Показ протокола" для ассоциативной топологической шины.	off, on	on
Обмен данными	auto_associate_dimensions	x86e_win64	Если установлено значение "Да", Creo Parametric будет пытаться принимать импортированные размеры, не являющиеся ассоциативными, и связывать их с геометрическими объектами так, чтобы они действовали как ассоциативные.	yes, no	no
Обмен данными	cadds_import_layer	x86e_win64	Разрешает импорт слоев CADD5.	yes, no	yes
Обмен данными	catia_out_to_existing_model	x86e_win64	Append - при выборе существующей модели CATIA новые данные добавляются к существующему файлу CATIA. Overwrite - при выборе существующей модели CATIA новый экспортируемый файл перезаписывает существующий.	append, overwrite	append
Обмен данными	cgm_use_pentable	x86e_win64	"Нет" - не использовать определенную таблицу перьев для форматирования экспорта CGM.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	cri_grafting_enable	x86e_win64	Активирует кнопку "Элемент присоединения" в меню файлов. Это позволяет пользователю наращивать элементы, созданные в модели взаимодействия версий до активной модели.	yes, no	no
Обмен данными	dazix_default_placement_unit	x86e_win64	Определяет единицы измерения для данных, импортированных в файлы Dazix.	micron, mm, thou	
Обмен данными	dazix_export_mounthole	x86e_win64	"Да" - определяет обработку раздела MOUNTHOLE файла Dazix как установочного отверстия. "Нет" - указывает обработку раздела MOUNTHOLE как выреза.	yes, no	no
Обмен данными	dazix_z_translation	x86e_win64	"Да" - передает объекты в файлах .edn через z-перемещение.	yes, no	yes
Обмен данными	direct_vrml	x86e_win64	"Да" - включает прямое преобразование VRML.	yes, no	no
Обмен данными	dwg_export_format	x86e_win64	Предоставляет возможность выбирать версию файла DWG при экспорте из чертежа Creo Parametric.	14, 2000, 2004, 2007, 2010	2007
Обмен данными	dxblock_to_pro_symbol	x86e_win64	Определяет, импортируются ли блоки DXF как символы Creo Parametric. "Да" - блоки импортируются как определения символов, "Нет" - блоки импортируются как отдельные объекты.	yes, no	no
Обмен данными	dx_export_format	x86e_win64	Предоставляет возможность выбирать версию файла DXF при экспорте из чертежа Creo Parametric.	12, 13, 14, 2000, 2004, 2007, 2010	2007
Обмен данными	dx_in_faceted_brep	x86e_win64	По умолчанию, фасетное представление границ разрешено при импорте.	yes, no	yes
Обмен данными	dx_in_proxy_entity	x86e_win64	Управляет поддержкой ввода для ACAD_PROXY_ENTITY.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	dxs_out_comments	x86e_win64	"Да" - комментарии (999 кодов групп) создаются в файле DXF, экспортированном из Creo Parametric. "Нет" - файл DXF создается без строк комментариев.	yes, no	yes
Обмен данными	dxs_out_drawing_scale	x86e_win64	Определяет, следует ли экспортировать масштаб чертежа в файл DXF или DWG. "Да" - включает коэффициент масштабирования DIMLFAC в экспортированном DXF/DWG. "Нет" - экспортирует без использования масштаба для чертежа. Задайте Да при экспорте для чтения в AutoCAD.	yes, no	no
Обмен данными	dxs_out_scale_views	x86e_win64	Определяет, масштабировать или нет виды чертежа при экспорте файлов DXF или DWG. "Да" - изменяет масштаб всего чертежа таким образом, что масштабом основного вида становится 1:1. "Нет" - экспортирует без изменения масштаба.	yes, no	no
Обмен данными	dxs_out_sep_dim_w_breaks	x86e_win64	"Да" - прерывает размеры с разрывами на выносных линиях для отделения объектов и сохраняет начальный рисунок. "Нет" - экспортирует такие размеры, как объекты DXF DIMENSION и удаляет разрывы на выносных линиях.	yes, no	no
Обмен данными	dxsio_in_sjis	x86e_win64	Определяет, поддерживается ли SJIS при импорте/экспорте файлов DXF на японском языке.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	ecad_area_default_import	x86e_win64	Определяет, как трактуются импортируемые области ECAD. Cosm_area - воспринимает импортированные области ECAD как элементы поверхностных областей. 3d_volume - импортирует области ECAD с Z-высотами как трехмерные замкнутые составные поверхности.	3d_volume, cosm_area	cosm_area
Обмен данными	ecad_board_csys_def_name	x86e_win64	Определяет имя системы координат по умолчанию, добавленное в импортированную панель ECAD. Если эта переменная не установлена, система запрашивает имя.		
Обмен данными	ecad_comp_csys_def_name	x86e_win64	Определяет имя системы координат по умолчанию, добавленное в импортированный компонент ECAD. Если эта переменная не установлена, система запрашивает имя.		
Обмен данными	ecad_comp_layer_map	x86e_win64	Разрешить отображение слоев для импорта компонента ECAD в сборку.	yes, no	yes
Обмен данными	ecad_comp_naming_convention	x86e_win64	ECAD_NAME / ECAD_ALT_NAME - в качестве наименования детали используется имя пакета компонентов или номер детали. ECAD_NAME_ECAD_ALT_NAME - наименование детали получается конкатенацией имени пакета компонентов и номера детали.	ecad_name, ecad_name_ecad_alt_name, ecad_alt_name	ecad_name
Обмен данными	ecad_comp_xsec_def_name	x86e_win64	Обеспечивает предварительное задание по умолчанию раздела X, используемого при выводе контура компонента в формате *.eda.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	ecad_create_hint_add	x86e_win64	Помогает создавать файл ecad_hint.map. "Да" - при необходимости автоматически переименует компоненты при импорте библиотеки контуров компонентов в Creo Parametric. Опция не создает файл ecad_hint.map. Она проверяет, создан ли файл ecad_hint.map.	yes, no	yes
Обмен данными	ecad_default_comp_height	x86e_win64	Задаёт значение и единицы измерения по умолчанию для импортируемого компонента ECAD. Единицами измерения могут быть: inch (дюйм), mil (мил, 1E-3 дюйма), thou (микродюйм, 1E-6 дюйма), cm (см), mm (мм), micron (микрон, 1E-6 метра), dsu (гектоангстрем, 1E-8 метра). Если опция не задана, то система использует текущие единицы измерения компонента.		-1.000000 ecad_unit_not_set
Обмен данными	ecad_default_comp_placement_status	x86e_win64	Задаёт по умолчанию статус размещения компонентов для экспорта (настройки параметров переопределяют значение по умолчанию).	unplaced, fixed, placed, mcad, ecad	placed
Обмен данными	ecad_edmd_out_version	x86e_win64	Задать выходную версию EDMD.	2.0, 1.2	2.0
Обмен данными	ecad_exp_both_two_areas	x86e_win64	Поддерживает экспорт областей CAD с различными условиями "Над платой" и "Ниже платы". "Да" - позволяет экспортировать разрешенные и недопустимые области ECAD как две индивидуальные области (верх и низ).	yes, no	no
Обмен данными	ecad_export_cuts_as_holes	x86e_win64	Экспорт вырезов Creo Parametric в системы ECAD в качестве отверстий.	yes, no	yes
Обмен данными	ecad_export_holes_as_cuts	x86e_win64	Экспортирует отверстия Creo Parametric как вырезы в системы ECAD.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	ecad_import_holes_as_features	x86e_win64	Импортирует сечения, указанные как DRILLED_HOLE, в виде сквозных отверстий. Платы, созданные с просверленными отверстиями Creo Parametric, экспортируются со значением HCO по умолчанию для параметра ECAD_HOLE_TYPE. Создайте этот параметр элемента, если необходимо значение MCO (IDF 2.0/3.0).	yes, no	yes
Обмен данными	ecad_import_relative_accuracy	x86e_win64	Определяет относительную точность, используемую при импорте ECAD.		0.001200
Обмен данными	ecad_mapping_file	x86e_win64	Определяет файл ecad_hint.map, который используется для операций ECAD.		
Обмен данными	ecad_missing_component_status	x86e_win64	Задаёт состояние по умолчанию для отсутствующих компонентов в диалоге "Исследовать размещение".	keep_missing, delete_missing	keep_missing
Обмен данными	ecad_mtg_hole_import	x86e_win64	Настройка значения по умолчанию для импорта ECAD-отверстий типа MTG (только IDF 3.0 или IDX)	yes, no, as lightweight	yes
Обмен данными	ecad_other_outl_csys_def_name	x86e_win64	Определяет по умолчанию имя системы координат для раздела OTHER_OUTLINE экспортируемого компонента IDF 2.0 ECAD. Если эта переменная не задана, система использует ECAD DEFAULT как имя системы координат.		
Обмен данными	ecad_panel_csys_def_name	x86e_win64	Определяет имя системы координат по умолчанию, добавленное в импортируемую панель ECAD. Если эта переменная не установлена, система запрашивает имя.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	ecad_pin_hole_import	x86e_win64	Установка значения по умолчанию для импорта отверстий ECAD типа PIN (только IDF 3.0 или IDX)	yes, no, as lightweight	no
Обмен данными	ecad_reject_strategy	x86e_win64	Настраивает способ отклонения изменений.	ui_based, as_original, as_base	ui_based
Обмен данными	ecad_set_intercomm_compatible	x86e_win64	"Да" - определяет как версию формата EDA, так и метод вывода для поддержки продукта InterComm, "да" или "нет".	yes, no	no
Обмен данными	ecad_tool_hole_import	x86e_win64	Настройка значения по умолчанию для импорта ECAD-отверстий типа TOOL (только IDF 3.0 или IDX)	yes, no, as lightweight	yes
Обмен данными	ecad_via_hole_import	x86e_win64	Настроить значение по умолчанию для импорта отверстий ECAD типа VIA (только IDF 3.0 или IDX)	yes, no, as lightweight	yes
Обмен данными	ecadcollab_auto_redef_areas	x86e_win64	Автоматически переопределить области ECAD, на которые повлияли изменения в совместной работе	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_auto_redef_comps	x86e_win64	Автоматически переопределить компоненты, на которые повлияли изменения в совместной работе	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_auto_redef_holes	x86e_win64	Автоматически переопределить отверстия, на которые повлияли изменения в совместной работе	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_preview_level	x86e_win64	Уровень предварительного просмотра совместной работы ECAD	full, partial, light	partial
Обмен данными	ecadcollab_scan_des_on_area_chg	x86e_win64	Проверить объекты, изменяемые в результате изменений областей ECAD в режиме совместной работы	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_scan_des_on_brd_chg	x86e_win64	Проверить объекты, изменяемые в результате изменений платы в режиме совместной работы	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	ecadcollab_scan_des_o n_comp_chg	x86e_win64	Проверить объекты, изменяемые в результате изменений компонентов в режиме совместной работы	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_scan_des_o n_hole_chg	x86e_win64	Проверить объекты, изменяемые в результате изменений отверстий в режиме совместной работы	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_supp_failed_ feats	x86e_win64	Подавить сбойные элементы при изменениях объекта	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_suppress_cu ts	x86e_win64	Автоматически подавлять конструкторские элементы "Вырезы" при изменениях платы в режиме совместной работы	yes, no	yes
Обмен данными	enable_acis_export_ext ension	x86e_win64	Включить расширение экспорта ACIS.	yes, no	no
Обмен данными	enable_cadra_export	x86e_win64	Включает команду CADRA в меню EXPORT. Это дает возможность создавать CADRA-специфичный файл IGES.	yes, no	no
Обмен данными	explode_iges_dimension _note	x86e_win64	Управляет тем, как размеры обрабатываются при импорте файла чертежа IGES. "Да" - каждый размер IGES разносится на два объекта: независимую заметку с текстом размера и размер с пустой заметкой. "Нет" - размеры обрабатываются как прежде.	yes, no	no
Обмен данными	export_3d_force_default _naming	x86e_win64	Определяет, используются ли имена моделей Creo Parametric для экспорта в формат STEP. "Да" - использовать именование по умолчанию. "Нет" - добавить суффиксы к именам файлов модели.	yes, no	no
Обмен данными	export_to_shipit	x86e_win64	Разрешает экспорт интерфейса Ship-it.	yes, no	no
Обмен данными	extend_cvpath	x86e_win64	Расширяет путь поиска CVPATH для обмена данными CADD5.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	fix_autocad_iges_text_scale	x86e_win64	Устраняет проблемы масштабирования с версиями AutoCAD ниже 10. "Да" - восстанавливает файлы AutoCAD надлежащим образом.	yes, no	no
Обмен данными	fix_catia_iges_sym_note	x86e_win64	Исправляет проблему, вызванную несколькими углами поворота заметки в файле CATIA IGES. "Да" - исправляет любые расхождения.	yes, no	no
Обмен данными	fix_imported_set_view_orient	x86e_win64	Задаёт характеристики просмотра для импортированных файлов SET CATIA. "Да" - файлы могут иметь преобразованные виды. "Нет" - файлы не могут иметь преобразованные виды.	yes, no	no
Обмен данными	frt_enabled	x86e_win64	Загружает приложение для распознавания элементов.	yes, no	no
Обмен данными	iges_clip_view_ent	x86e_win64	Определяет, отсекаются ли объекты IGES с учетом видов IGES. "Да" - объекты вне контура вида отсечены. "Нет" - без отсечения.	yes, no	yes
Обмен данными	iges_clip_view_note	x86e_win64	Определяет, как отсекаются заметки IGES с учетом видов IGES. No_clip - без отсечения. Full_clip - отсекаются заметки, полностью находящиеся вне контура вида. Partial_clip - отсекаются заметки, частично находящиеся вне контура вида.	no_clip, full_clip, partial_clip	no_clip
Обмен данными	iges_export_dwg_views	x86e_win64	"Да" - экспортирует информацию вида чертежа. "Нет" - не экспортирует информацию вида чертежа.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	iges_in_dwg_color	x86e_win64	"Да" - импортировать информацию RGB в файлы IGES. Объекты определения цвета в файле IGES импортируются в чертежи как определенные пользователем цвета. "Нет" - объекты определения цвета в файлах IGES игнорируются при импорте в чертеж.	yes, no	no
Обмен данными	iges_in_dwg_line_font	x86e_win64	Управляет импортом определяемых пользователем шрифтов линий. "Да" - присваивает имена по умолчанию определяемым пользователем стилям линий без имен по порядку ("IGES_1", "IGES_2" и т. д.). "Нет" - импортирует определяемые пользователем шрифты линий как сплошной шрифт линии.	yes, no	no
Обмен данными	iges_in_group_to_dwg_layer	x86e_win64	"Да" - преобразует группу IGES в слои чертежа. "Нет" - группа IGES не преобразуется.	yes, no	no
Обмен данными	iges_note_disp	x86e_win64	Определяет, что делать, когда объекты заметок IGES не указывают ни на один из видов или объектов чертежа. См. опцию конфигурации iges_zero_view_disp.	as_geometry, all_views, no_views, as_is	all_views
Обмен данными	iges_out_all_srfs_as	x86e_win64	Default - выводит все поверхности как соответствующие поверхности IGES. 114 - эта опция применяется только к представлениям формы поверхности. Объекты отсеченной поверхности (тип 144) экспортируются вне зависимости от настройки. 128 - выводит все поверхности как B-сплайн поверхности IGES.	128, 114, default	default

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	iges_out_assembly_default_mode	x86e_win64	Определяет значение по умолчанию для экспорта сборок посредством формата IGES. Flat - модель с одним уровнем. One_level - структура сборки с указателями на компоненты. All_levels - структура сборки в один файл, а все компоненты в файлы IGES. All_parts - сборка в несколько файлов IGES, содержащих геометрическую информацию о компонентах и элементах сборки.	flat, one_level, all_levels, all_parts	flat
Обмен данными	iges_out_catia_gdt_width	x86e_win64	"Да" - включает нужную ширину символа геометрического допуска для экспорта в CATIA.	yes, no	no
Обмен данными	iges_out_catia_notes	x86e_win64	"Да" - разбивает большую заметку (больше 70 строк) на меньшие, каждая из которых является объектом IGES.	yes, no	no
Обмен данными	iges_out_dwg_color	x86e_win64	"Да" - включает экспорт информации RGB в файлы IGES. Определяемые пользователем цвета чертежа экспортируются в файл IGES как объекты определения цветов. "Нет" - игнорирует определяемые пользователем цвета в чертеже, экспортируя файл IGES.	yes, no	no
Обмен данными	iges_out_dwg_line_font	x86e_win64	Управляет экспортом определяемого пользователем шрифта линии через IGES. "Нет" - экспортирует всю геометрию как сплошной шрифт.	yes, no	no
Обмен данными	iges_out_ent_as_bspline	x86e_win64	True - экспортирует все объекты геометрии, отличные от линий или дуг, как B-сплайны третьей степени. False - не экспортирует объекты как B-сплайны третьей степени.	true, false	FALSE

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	iges_out_jamais_compliant	x86e_win64	Да - определяет конвертацию в IGES по особой спецификации подгруппы JAMA-IS, в соответствии с версией 1.02 JAMA-IS (Спецификация Подгруппы IGES Японской Ассоциации Изготовителей Автомобилей). Нет - определяет обычный IGES.	yes, no	no
Обмен данными	iges_out_mil_d_28000	x86e_win64	"Да" - определяет вывод IGES, который использует поднабор объектов MIL-D-28000.	yes, no	no
Обмен данными	iges_out_spl_crvs_as_126	x86e_win64	Преобразует все кривые сплайна геометрии детали в объект 126 IGES (B-сплайн) при создании файла IGES.	yes, no	yes
Обмен данными	iges_out_spl_srfs_as_128	x86e_win64	Преобразует все поверхности сплайна геометрии детали в объект 128 IGES (B-сплайн) при создании файла IGES.	yes, no	yes
Обмен данными	iges_out_start_note	x86e_win64	"Да" - экспортирует текст, определенный опцией system_iges_header_file и user_iges_header_file как заметку на чертеже. Для управления размещением заметки используйте опцию put_iges_drawing_entity файла конфигурации.	yes, no	no
Обмен данными	iges_out_symbol_entity	x86e_win64	Экспортирует символ чертежа как общий объект-символ IGES (тип IGES номер 228 (Да)) или как его составляющие объекты: заметки и линии.	yes, no	yes
Обмен данными	iges_out_trim_curve_deviation	x86e_win64	Задаёт максимальное значение для расстояния между отсекающей кривой XYZ (граница) и нижележащей отсеченной поверхностью		-1.000000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	iges_out_trim_xyz	x86e_win64	Контролирует, выведены ли данные XYZ в дополнение к данным UV для отсеченных поверхностей.	yes, no	yes
Обмен данными	iges_out_trm_srfs_as_143	x86e_win64	"Да" - экспортирует все поверхности в объекты IGES 141 и 143. Переопределяет опцию iges_out_trm_xyz.	yes, no	no
Обмен данными	iges_zero_view_disp	x86e_win64	Когда геометрия IGES не указывает на представление или объект чертежа. All_views - Создает копию объекта для каждого представления. No_views - вообще не создает объект. As_is - создает объект один раз, используя только его собственную информацию по преобразованию.	all_views, no_views, as_is	all_views
Обмен данными	interface_quality	x86e_win64	Задаёт объем работ по проверке накладывающихся линий и группировке линий с одинаковым цветом пера перед экспортом печати или двумерного файла. 0 - без проверки и группировки. 1 - частичная проверка и группировка. 3 - полная проверка и группировка.		3
Обмен данными	intf_cadds_import_make_solid	x86e_win64	Разрешить пользователю выполнять утверждение всех замкнутых составных поверхностей во время импорта модели CADD5.	yes, no	no
Обмен данными	intf_cadds_version	x86e_win64	Разрешает пользователю переключаться между значением по умолчанию и альтернативной версией конвертеров для интерфейса с CADD5	14, 15	14
Обмен данными	intf_generate_log_file	x86e_win64	Определяет, создавать или не создавать короткие или длинные файлы протокола для операций импорта обмена данными.	no, long, short	short

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	intf_in_dwg_pnt_ent	x86e_win64	"Да" - преобразует объект точки IGES или DXF в точку чертежа.	yes, no	no
Обмен данными	intf_in_dwg_view	x86e_win64	Определяет, сохраняется ли ассоциативность в импортированном виде IGES. 3D_VIEWS - пытается создать трехмерные виды, если в файле существует трехмерная модель. 2D_VIEWS - импортированные виды IGES создаются как двумерные. "Нет" - импортированные виды IGES разносятся и становятся несвязанными.	no, 2d_views, 3d_views	2d_views
Обмен данными	intf_in_extract_profiles	x86e_win64	По умолчанию, ни один профиль в файле обмена данными не извлекается для использования.	all, none, comp	none
Обмен данными	intf_in_granite_direct_enable	x86e_win64	Позволяет пользователю вернуться к старому методу "Импортировать элемент" для чтения файлов рабочего стола с расширением .des и файлов Granite с расширением .g в Creo Parametric. По умолчанию Creo Parametric непосредственно открывает эти файлы.	yes, no	yes
Обмен данными	intf_in_layer_asm_dialog	x86e_win64	"Да" - представляет диалоговое окно для управления импортом слоев и сборок. Можно выбрать из списка для импорта один или несколько элементов слоев и/или твердых тел, имеющихся в файле.	yes, no	no
Обмен данными	intf_in_profile_default	x86e_win64	Определяет имя существующего профиля импорта, используемого по умолчанию.		
Обмен данными	intf_out_as_bezier	x86e_win64	Экспортирует все B-сплайны как поверхности Безье.	yes, no	no
Обмен данными	intf_out_asm_mapped_item	x86e_win64	Экспорт компонентов и экземпляров сборки, используя ОТОБРАЖЕННЫЙ ОБЪЕКТ.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	intf_out_assign_names	x86e_win64	Управляет тем, как задаются наименования объектов при экспорте в формат STEP в режиме детали или сборки. Можно дать уникальные наименования опорным точкам, опорным осям, опорным кривым, поверхностям, кромкам и составным поверхностям Creo Parametric.	no_name, user_name, id_name	no_name
Обмен данными	intf_out_auto_layer_ids	x86e_win64	"Да" - автоматически назначает идентификаторы интерфейса для слоев, которым не были назначены идентификаторы во время экспорта. "Нет" - не назначает идентификаторы интерфейса для слоев, которым не были назначены идентификаторы во время экспорта.	yes, no	no
Обмен данными	intf_out_blanked_entities	x86e_win64	Фильтрует экспортируемые объекты на основе их состояния скрытия/показа.	yes, no	yes
Обмен данными	intf_out_cat_start_model	x86e_win64	Определяет стартовую модель Catia для экспорта модели CATIA II.		
Обмен данными	intf_out_ed_recipe_file	x86e_win64	Задает файл набора команд для создания пакета Creo View для экспорта в форматах .ed и .edz. Для использования с Windchill 8.0 и более ранними серверами		
Обмен данными	intf_out_layer	x86e_win64	Механизм отображения слоев, предоставляющий возможность группировать объекты по слоям или блокам.	none, part_layer, block_layer, block_nested_layer, block_view_based_layer, block_nested_view_based_layer	none
Обмен данными	intf_out_layer_rename_table	x86e_win64	Позволяет назначать идентификаторы интерфейса слоям в ходе экспорта		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	intf_out_max_bspl_degr ee	x86e_win64	Управляет максимальной степенью экспортируемых поверхностей B-сплайна при экспортировании через IGES		16
Обмен данными	intf_out_pvs_recipe_file	x86e_win64	Задаёт файл набора команд для создания пакета Creo View для экспорта в форматах .pvs и .pvz. Для использования с Windchill 9,0 и более поздними серверами		
Обмен данными	intf_out_text_length	x86e_win64	Управляет длиной текста в экспортируемых двухмерных интерфейсах. As_is - шириной каждого символа является ширина штрихов. Full_size - шириной каждого символа является ширина текстового поля символов. Adjusted - интервал подгоняется таким образом, что не остается лишнее пространство в конце, а конечный и начальный символы не перекрываются.	as_is, full_size, adjusted	full_size
Обмен данными	intf_profile_dir	x86e_win64	Определяет каталог, где сохраняются профили импорта и экспорта. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Обмен данными	intf_pv_recipe_dir	x86e_win64	Задаёт каталог для определяемых пользователем файлов набора команд для создания пакета Creo View		
Обмен данными	intf_ug_version	x86e_win64	Задаёт версию интерфейса Unigraphics.	nx5, nx6, nx7	nx5

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	intf_use_variable_size	x86e_win64	"Да" - файлы IGES, DXF, STEP с информацией о листе переменного размера импортируются и помещаются на соответствующий формат переменного размера. При отсутствии размера листа система пытается применить правильный формат переменного размера. Нет - чертеж IGES, DXF, STEP помещается на формат стандартного размера.	yes, no	yes
Обмен данными	intf2d_fit_incompatible_data	x86e_win64	"Да" - при импорте и экспорте устраняет проблемы совместимости между двумерными внешними форматами (например, IGES и DXF) и Creo Parametric.	yes, no	no
Обмен данными	intf2d_iges_out_hatch	x86e_win64	"Да" - экспортирует штриховку чертежа как секционированный объект.	yes, no	no
Обмен данными	intf2d_in_acad_ignore_3d	x86e_win64	"Да" - игнорировать объекты 3DSOLID, если они существуют в файле DXF/DWG, импортируемом в режиме чертежа. Обработаются только двумерные объекты. "Нет" - создавать сборку, обработать объекты 3DSOLID в файле DWG/DXF, импортируемом в режиме чертежа. Это является значением по умолчанию для этой опции.	yes, no	no
Обмен данными	intf2d_in_assoc_dim_group	x86e_win64	Определяет, остаются ли импортированные ассоциативные размеры ассоциативными. "Да" - если для опции настройки чертежа associative_dimensioning установлено значение Да, размеры импортируются ассоциативными. "Нет" - размеры не сохраняют ассоциативность.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	intf2d_in_bottom_margin	x86e_win64	Устанавливает нижнее поле в единицах измерения чертежа для импортируемых чертежей.		0.000000
Обмен данными	intf2d_in_create_multiline_note	x86e_win64	Эта опция создает отдельную многострочную заметку при импортировании многострочного текста, если установлена в "Да".	yes, no	yes
Обмен данными	intf2d_in_dim	x86e_win64	AS_SEP_ENT - импортирует каждый компонент размера по отдельности. AS_IS - импортирует размеры как размеры в Pro/ENGINEER. AS_SYMBOL - импортирует размеры как символы в Pro/ENGINEER.	as_symbol, as_is, as_sep_ent	as_is
Обмен данными	intf2d_in_dxf_mapping_file	x86e_win64	Определяет файл сопоставления для импорта DXF и DWG. Можно использовать абсолютный или относительный путь к файлу.		
Обмен данными	intf2d_in_iges_hatch_bnd_layer	x86e_win64	"Да" - помещает всю границу секционных областей, импортированную из файла IGES в один слой с именем IGES_HATCH_BOUNDARY. "Нет" - не помещает границу секционированных областей в один слой.	yes, no	no
Обмен данными	intf2d_in_iges_symbols	x86e_win64	Определяет, импортировать ли символы IGES как символы или как объекты по умолчанию. "Да" - импортировать символы IGES как символы по умолчанию. "Нет" - импортировать символы IGES как объекты по умолчанию.	yes, no	yes
Обмен данными	intf2d_in_left_margin	x86e_win64	Устанавливает левое поле в единицах измерения чертежа для импортируемых чертежей.		0.000000
Обмен данными	intf2d_in_mi_mapping_file	x86e_win64	Определяет файл сопоставления для импорта MI. Можно использовать абсолютный или относительный путь к файлу.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	intf2d_in_open_log_window	x86e_win64	"Да" - открывает файл протокола импорта в отдельном окне. "Нет" - файл протокола не появляется в окне.	yes, no	no
Обмен данными	intf2d_in_recompute_dimension_value	x86e_win64	Указывает, нужно ли пересчитывать ассоциативные размеры при импорте.	yes, no	no
Обмен данными	intf2d_in_right_margin	x86e_win64	Устанавливает правое поле в единицах измерения чертежа для импортируемых чертежей.		0.000000
Обмен данными	intf2d_in_std_clr_as_user_def	x86e_win64	"Да" - стандартные цвета импортируются как цвета, определенные пользователем. "Нет" - стандартные цвета сопоставляются цветам Creo Parametric.	yes, no	yes
Обмен данными	intf2d_in_top_margin	x86e_win64	Устанавливает верхнее поле в единицах измерения чертежа для импортируемых чертежей.		0.000000
Обмен данными	intf2d_in_white_as_black	x86e_win64	Если установлено значение ДА, объекты белого цвета будут импортироваться как черные, при этом цвет фона будет белым.	yes, no	yes
Обмен данными	intf2d_out_acad_brk_tbl_w_bl_ln	x86e_win64	Да - таблицы чертежа со скрытыми линиями экспортируются в DXF/DWG как отдельные объекты. Нет - таблицы экспортируются в качестве таблиц DXF/DWG, но линии открыты.	yes, no	no
Обмен данными	intf2d_out_acad_mtext	x86e_win64	Эта опция создает отдельный объект MTEXT для многострочных текстовых заметок, если установлена в "Да".	yes, no	yes
Обмен данными	intf2d_out_acad_ole_as_image	x86e_win64	Управляет экспортом OLE в DXF/DWG. Да - экспортирует объекты OLE как изображения DXF/DWG. Нет- экспортирует объекты OLE как отдельные объекты.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	intf2d_out_acad_text_align	x86e_win64	As_is - экспортирует заметки в DXF/DWG с их исходными значениями выравнивания. Fit - экспортирует заметки с выравниванием подгонки.	as_is, fit	as_is
Обмен данными	intf2d_out_acad_unicode	x86e_win64	"Да" - не ASCII-символы записываются в кодировке Юникод.	yes, no	no
Обмен данными	intf2d_out_cgm_old_font_map	x86e_win64	"Да" - используется старое сопоставление шрифтов линий при экспорте CGM: невидимые линии - тип 2, CNTRFONT - тип 4, PHANTOMFONT - тип 5. "Нет" - используется новое сопоставление: невидимые линии - тип 12, CTRLFONT - тип 11, PHANTOMFONT - тип 13.	yes, no	no
Обмен данными	intf2d_out_cgm_ver	x86e_win64	Предоставляет возможность выбирать версию метафайла CGM при экспорте из чертежа Creo Parametric.	1, 3	1
Обмен данными	intf2d_out_dxf_mapping_file	x86e_win64	Определяет файл сопоставления для экспорта DXF и DWG. Может использоваться абсолютный или относительный путь к файлу.		
Обмен данными	intf2d_out_enhanced_entities	x86e_win64	Определяет, преобразуются ли улучшенные объекты (СПЛАЙН и ШТРИХОВКА) в соответствующие объекты DXF или представляются как отдельные линии и полилинии.	none, spline_and_hatch, spline_only, hatch_only	spline_and_hatch
Обмен данными	intf2d_out_iges_layers_with_id	x86e_win64	"Да" - экспортирует идентификаторы интерфейса слоев как уровни IGES.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	intf2d_out_image_format	x86e_win64	Если установлено значение "png", закрашенные виды будут экспортироваться как изображение в формате PNG, а фон будет прозрачным. Если установлено значение "jpeg", закрашенные виды будут экспортироваться как изображение в формате JPEG, а фон будет непрозрачным.	jpeg, png	png
Обмен данными	intf2d_out_line_width	x86e_win64	"Да" - экспортирует информацию о толщине линии в DXF. "Нет" - все объекты экспортируются с толщиной по умолчанию.	yes, no	yes
Обмен данными	intf2d_out_linemerge_ign_layers	x86e_win64	Если задать "Да" накладываются линии будут объединены независимо от их слоев при экспорте или печати чертежа. Если задать "Нет" накладываются линии, принадлежащие разным слоям, не будут объединяться.	yes, no	no
Обмен данными	intf2d_out_open_log_window	x86e_win64	"Да" - открывает файл протокола экспорта в специальном окне. "Нет" - файл протокола не появляется в окне.	yes, no	no
Обмен данными	intf2d_out_pnt_ent	x86e_win64	"Да" - экспортирует точку чертежа в IGES, DXF или DWG как объект точки. "Нет" - экспортирует точку чертежа как объект формы.	yes, no	no
Обмен данными	intf2d_out_stroke_text	x86e_win64	Штриховой шрифт - это шрифт, формируемый линиями и точками. NONE - текст для экспорта не преобразуется в штриховой. ALL - весь текст преобразуется в штриховой. SPECIAL - в штриховые преобразуются только специальные символы.	all, none, special	none

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	intf3d_ideas_import_filter	x86e_win64	Включает интерфейс для выборочного импорта детали I-DEAS и моделей сборки из файлов контейнера .mf1 и .pkg I-DEAS.	yes, no	no
Обмен данными	intf3d_ideas_install_dir	x86e_win64	Определяет путь для установки I-DEAS. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Обмен данными	intf3d_ideas_run_command	x86e_win64	Определяет выполнение команды I-DEAS. Командой по умолчанию является ideas.		ideas.cmd
Обмен данными	intf3d_in_enable_layer_join	x86e_win64	"Нет" - соединяет поверхности во время импорта по мере загрузки геометрии из файла. "Да" - используется новый метод соединения поверхностей слоем (поверхности, содержащиеся в одном слое соединяются вместе первыми) с большей вероятностью соединения этих элементов поверхностей для формирования закрытой геометрии.	yes, no	yes
Обмен данными	intf3d_in_import_as_facets	x86e_win64	Импорт фасетных данных для форматов, которые поддерживают как фасетные, так и граничные представления.	yes, no, default	default
Обмен данными	intf3d_out_anno_as	x86e_win64	Эта опция определяет, будут ли экспортироваться аннотации и, в случае экспорта, будут ли они экспортироваться как полилинейные или семантические.	none, default, graphic, semantic	graphic
Обмен данными	intf3d_out_cat2_ident_crv	x86e_win64	Определяет параметр модели IDENT_CRV при экспорте в Catia.		-1.000000
Обмен данными	intf3d_out_cat2_ident_pt	x86e_win64	Определяет параметр модели IDENT_PT при экспорте в Catia.		-1.000000
Обмен данными	intf3d_out_cat2_infinity	x86e_win64	Определяет параметр модели INFINITY при экспорте в Catia.		-1.000000
Обмен данными	intf3d_out_cat2_model_sz	x86e_win64	Определяет параметр модели MODEL_SZ при экспорте в Catia.		-1.000000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	intf3d_out_cat2_sag	x86e_win64	Определяет параметр модели SAG при экспорте в Catia.		-1.000000
Обмен данными	intf3d_out_cat2_step	x86e_win64	Определяет параметр модели STEP при экспорте в Catia.		-1.000000
Обмен данными	intf3d_out_datums_by_default	x86e_win64	Определяет, включены ли кривые опорного элемента при экспорте файлов IGES в пакетном режиме.	yes, no	no
Обмен данными	intf3d_out_default_option	x86e_win64	Управляет типом вывода трехмерных данных через Pro/BATCH в файл IGES или STEP.	none, wireframe, surfaces, wireframe_surfaces, solid, shells	surfaces
Обмен данными	intf3d_out_extend_surface	x86e_win64	Определяет, каким образом обрабатываются поверхности для экспорта в другие системы	yes, no	yes
Обмен данными	intf3d_out_force_surface_normals	x86e_win64	Экспорт IGES и PDGS. Управляет нормальными неаналитических поверхностей. "Да" - принудительно ориентирует нормали поверхностей в согласованном направлении. "Нет" - не ориентирует нормали поверхностей в согласованном направлении.	yes, no	no
Обмен данными	intf3d_out_jt_auto_loads	x86e_win64	Создает три уровня детализации Creo Parametric по умолчанию.	yes, no	no
Обмен данными	intf3d_out_jt_brep	x86e_win64	"Нет"* - экспорт в JT только в виде фасетного представления, jt_brep - экспорт в JT в виде фасетного представления и представления jt_brep, xt_brep - экспорт в JT в виде фасетного представления и представления xt_brep.	no, jt_brep, xt_brep	no
Обмен данными	intf3d_out_jt_structure	x86e_win64	Определяет структуру изделия для отображения файловой структуры, определенного в JT Open Toolkit.	per_part, fully_shattered, monolithic	per_part
Обмен данными	intf3d_out_parameters	x86e_win64	Экспортирует параметры вместе с моделями.	all, none, designated	all

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	intf3d_out_prop_chord_heights	x86e_win64	Используйте высоты хорд пропорциональные размерам компонентов.	yes, no	no
Обмен данными	intf3d_out_prop_step_sizes	x86e_win64	Используйте максимальные размеры шагов пропорциональные размерам компонентов.	yes, no	no
Обмен данными	intf3d_out_surface_deviation	x86e_win64	Задаёт максимально допустимое отклонение между исходной и результирующей поверхностями в процессе преобразования поверхностей Creo Parametric в сплайн-поверхности. При задании этого параметра преобразование поверхностей проходит с лучшей аппроксимацией, чем при использовании текущей точности модели.		-1.000000
Обмен данными	intf3d_out_unicode_to_neutral	x86e_win64	"Да" - строки Юникод экспортируются в нейтральный файл. "Нет" - строки Юникод преобразовываются в символы ASCII при экспорте в нейтральный файл.	yes, no	yes
Обмен данными	intf3d_out_use_num_names	x86e_win64	Использовать числовые имена слоев как идентификаторы экспорта слоев	yes, no	yes
Обмен данными	intf3d_out_use_step_size	x86e_win64	Используйте максимальные размеры шагов.	yes, no	no
Обмен данными	intf3d_parasolid_export_schema	x86e_win64	Разрешает пользователю выбрать схему, используемую для экспорта Parasolid. Значением по умолчанию является SCH_10004. См. интерактивную документацию для получения сведений о других настройках схемы.		sch_10004

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	medusa_2d_config_file	x86e_win64	Определяет файл конфигурации двумерного интерфейса Medusa. Может быть использован абсолютный или относительный путь к файлу.		
Обмен данными	mentor_ver_2_0	x86e_win64	"Да" - экспорт файла в формате IDF 2.0. "Нет" - экспорт файла в формате 1.0, если не выбрано IDF 2.0 в меню ФОРМАТ ECAD.	yes, no	yes
Обмен данными	pdf_linecap	x86e_win64	0 - плоский конец: штриховые линии принимают прямоугольную форму в конечной точке траектории. Проекция за концом траектории отсутствует.	butt, round, projecting square	butt
Обмен данными	pdf_linejoin	x86e_win64	0 - фасетное соединение: внешние концы штрихов двух сегментов удлиняются до их встречи под углом.	round, miter, bevel	miter
Обмен данными	pdf_use_pentable	x86e_win64	"Нет" - экспорт PDF не использует изменения таблицы перьев применительно к печати чертежа.	yes, no	no
Обмен данными	pro_gplug_dir	x86e_win64	Определяет каталог, в которой расположены подключаемые модули приложения Granite. Используйте полный путь во избежание проблем.		<creo_loadpoint>\x86e_win64\g plugs\
Обмен данными	pro_stheno_command	x86e_win64	Определяет команду для запуска Stheno.		
Обмен данными	put_iges_drawing_entity	x86e_win64	Указывает, подавлять ли вывод объекта чертежа IGES, #404, в файл IGES. "Нет" - объект чертежа не выводится.	yes, no	yes
Обмен данными	step_appearance_layers_groups	x86e_win64	"Нет" - вывод образов, слоев и групп включен в стандарте STEP AP214. "Да" - вывод образов, слоев и групп в стандарте STEP AP203.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	step_export_ap214_asm_def_mode	x86e_win64	Переключает настройку по умолчанию для поля структуры файла в диалоговом окне экспорта STEP для поддерживаемых файлов экспорта сборки STEP.	single_file, separate_parts_only, separate_all_objects	single_file
Обмен данными	step_export_dwg_views	x86e_win64	AS_3D_VIEWS - экспортировать геометрию трехмерной модели с ее ассоциативными видами. AS_3D_VIEWS_ASSOC_DRAFT - экспортировать геометрию трехмерной модели с ее ассоциативными видами и относящимися к ним аннотациями. "Нет" - экспортировать только двумерные представления трехмерных моделей. Это значение по умолчанию.	no, as_3d_views, as_3d_views_assoc_draft	no
Обмен данными	step_export_format	x86e_win64	Определяет формат вывода при экспорте в STEP. AP203_IS - задает формат вывода в формате ISO 10303IS. AP214_CD - задает формат вывода с геометрией, отвечающей спецификации долговременной схемы для AP214cc1.	ap203_is, ap202_is, ap209_dis, ap214_is, ap203_e2, ap203_is_ext,	ap203_is
Обмен данными	step_out_asm_val_prop	x86e_win64	Экспорт сведений о проверке сборок в файл STEP для форматов ap203_e2, ap214_is	yes, no	no
Обмен данными	step_out_material	x86e_win64	Экспортирует определение материала (наименование и плотность) в файл STEP для форматов ap203_e2, ap214_is and 203_is_ext	yes, no	no
Обмен данными	step_out_material_as_product	x86e_win64	Экспорт определения материала (наименование и плотность) в файл STEP в виде отдельного объекта STEP PRODUCT	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	step_out_suppl_geom	x86e_win64	Экспорт базовых систем координат, плоскостей, осей и точек в файл STEP для форматов ap203_e2, ap214_is	yes, no	no
Обмен данными	system_iges_header_file	x86e_win64	Вставляет указанный текстовый файл в раздел Start файлов IGES (см. опцию user_iges_header_file). При использовании с user_iges_header_file сначала появляется системный текст.		
Обмен данными	template_boardpart	x86e_win64	Определяет модель, используемую как шаблон платы ECAD по умолчанию.		
Обмен данными	template_new_ecadasm	x86e_win64	Определяет модель, используемую как шаблон сборки ECAD по умолчанию.		
Обмен данными	tiff_compression	x86e_win64	Экспорт TIFF выполнен без сжатия.	none, g4, packbits, deflate	none
Обмен данными	tiff_type	x86e_win64	Определяет тип объектов tiff экспортируемых в переменные, ссылающихся на наборы цветов	rgb, palette, grayscale, mono	rgb
Обмен данными	use_export_2d_dialog	x86e_win64	"Да" - открывает диалог с опциями экспорта при экспорте чертежа Creo Parametric. "Нет" - экспортирует файл без диалога опций.	yes, no	yes
Обмен данными	use_iges_font_1003	x86e_win64	Применяется для отключения использования шрифта IGES 1003.	yes, no	yes
Обмен данными	use_iges_kanji_font_2001	x86e_win64	Определяет, должно ли приложение Creo Parametric преобразовывать заметки Kanji в заметки IGES Kanji (код шрифта) при экспорте. "Да" - преобразовывать заметки Kanji в заметки IGES Kanji. "Нет" - преобразовывать, используя Font 1.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	user_iges_header_file	x86e_win64	Имя файла - вставляет указанный текстовый файл в раздел Start файлов IGES. Действительные символы параметрических заметок в нем заменяются во время экспорта. Например, &dwg_name в текстовом файле заменяется именем чертежа при экспорте чертежа.		
Обмен данными	vda_header	x86e_win64	Полное имя текстового файла, содержащего информацию для заголовка VDA. При намерении использовать одинаковый заголовок для всех файлов VDA укажите полное имя пути.		
Обмен данными	vrml_anchor_url	x86e_win64	Разрешает размещать указатель на заданный компонент VRML во время экспорта VRML. Ключевые слова опциональны.		
Обмен данными	vrml_background_color	x86e_win64	"Да" - экспортировать модель в VRML с цветом фона Creo Parametric.	yes, no	no
Обмен данными	vrml_explode_lines	x86e_win64	"Да" - экспортировать модель в VRML с линиями разнесения для сборок или сборочных процессов.	yes, no	yes
Обмен данными	vrml_export_resolution	x86e_win64	Укажите уровень детализации (LODs) в модели, экспортируемой в формате VRML.	high, medium, low	medium
Обмен данными	vrml_export_version	x86e_win64	Разрешает пользователю выбирать между экспортом VRML в формате 2.0 или 1.0.	2.0, 1.0	2.0
Обмен данными	vrml_file_duplicate_material	x86e_win64	"Да" - гарантирует, что компоненты модели сохраняют свой цвет. "Нет" - в некоторых программах просмотра цвета компонентов могут измениться.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	vrml_multiple_views	x86e_win64	Все - Экспорт видов компонентных сборок верхнего и нижнего уровней в VRML формат. Нет - Нет экспорта в VRML формат. Верхний - Экспорт только вида объектов верхнего уровня в VRML формат.	all, none, top	all
Обмен данными	vrml_parameters	x86e_win64	Управляет экспортом пользовательских параметров. Обозначенные - Экспорт только отмеченных параметров. Все - Экспорт всех параметров. Нет - Параметры не экспортируются.	all, none, designated	designated
Обмен данными	vrml_simpexp_export	x86e_win64	"Да" - прямой и "в память" экспорт упрощенного представления сборок верхнего уровня в пакетные файлы Pro/FLY-THROUGH.	yes, no	no
Обмен данными	www_add_aux_frame	x86e_win64	Создает дополнительный кадр для каждого шага техпроцесса или публикации сборки. "Да" - вспомогательные файлы aux.html, создаваемые для каждого шага техпроцесса сборки (в каждом каталоге step00) будут заменены пользовательским файлом .html. "Нет" - вспомогательные файлы не создаются.	yes, no	no
Обмен данными	www_export_geometry_as	x86e_win64	Определяет выходной формат по одному из значений	all, vrml, cgm, jpg, cgm_vrml, jpg_vrml, cgm_jpg	jpg_vrml
Обмен данными	www_multiple_views	x86e_win64	Все - Записать все виды в компонентах в соответствующие файлы VRML. Верхние - Записать только именованные виды, которые располагаются в сборке или сборке процесса в файлы VRML верхнего уровня. Нет - Не записывать именованные виды в файлы VRML.	all, none, top	top

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	www_tree_location	x86e_win64	Определяет расположение дерева модели в окне навигатора. Out - открывает дерево модели в отдельном окне. In - включает дерево модели в Web-страницу и убирает флажок дерева с панели управления.	out, in	out
Печать	acrobat_reader	x86e_win64	Задаёт путь команды Adobe Acrobat Reader. Это значение используется для запуска программы чтения после экспорта документа PDF.		
Печать	delete_after_plotting	x86e_win64	"Да" - файл печати после его успешной печати автоматически удаляется из каталога, в котором он находится.	yes, no	
Печать	din_std_line_priority	x86e_win64	При установке в "Да" приоритет строки при печати или экспорте определяется согласно стандарту DIN	yes, no	no
Печать	gerber_360_interpolation	x86e_win64	"Да" - дуги и окружности, включенные в выводимые файлы печати Gerber, используют этот формат.	yes, no	no
Печать	pen_slew	x86e_win64	Задаёт скорость пера в направлениях x и y плоттеров, которые совместимы с этой опцией. Для получения дополнительной информации см. руководство по использованию плоттера.		-1.000000 0.000000
Печать	pen_slew_xy	x86e_win64	Отдельно задаёт скорость пера в направлениях x и y плоттеров, которые совместимы с этой опцией. Первым стоит значение x, вторым - значение y. Они должны быть отделены пробелом.		-1.000000 0.000000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Печать	pen_table_file	x86e_win64	Определяет таблицу отображения перьев, которая замещает другую информацию отображения.		table.pnt
Печать	pen1_line_weight	x86e_win64	Задаёт вес объектов, распечатанных с помощью перьев электростатического плоттера. Весом является диапазон от 1 (самый тонкий) до 16 (самый толстый).		4
Печать	pen2_line_weight	x86e_win64	Задаёт вес объектов, распечатанных с помощью перьев электростатического плоттера. Весом является диапазон от 1 (самый тонкий) до 16 (самый толстый).		1
Печать	pen3_line_weight	x86e_win64	Задаёт вес объектов, распечатанных с помощью перьев электростатического плоттера. Весом является диапазон от 1 (самый тонкий) до 16 (самый толстый).		2
Печать	pen4_line_weight	x86e_win64	Задаёт вес объектов, распечатанных с помощью перьев электростатического плоттера. Весом является диапазон от 1 (самый тонкий) до 16 (самый толстый).		3
Печать	pen5_line_weight	x86e_win64	Задаёт вес объектов, распечатанных с помощью перьев электростатического плоттера. Весом является диапазон от 1 (самый тонкий) до 16 (самый толстый).		2
Печать	pen6_line_weight	x86e_win64	Задаёт вес объектов, распечатанных с помощью перьев электростатического плоттера. Весом является диапазон от 1 (самый тонкий) до 16 (самый толстый).		3

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Печать	pen7_line_weight	x86e_win64	Задаёт вес объектов, распечатанных с помощью перьев электростатического плоттера. Весом является диапазон от 1 (самый тонкий) до 16 (самый толстый).		1
Печать	pen8_line_weight	x86e_win64	Задаёт вес объектов, распечатанных с помощью перьев электростатического плоттера. Весом является диапазон от 1 (самый тонкий) до 16 (самый толстый).		4
Печать	plot_carberry_extends	x86e_win64	При печати в растровом формате (jpg, tiff и т. п.) выбор значения ДА для этой опции приводит к игнорированию границы представления и выводу наименьшей прямоугольной области, включающей элементы чертежа.	yes, no	no
Печать	plot_file_dir	x86e_win64	Определяет каталог, в который будут записаны файлы печати. Используйте полный путь во избежание проблем, например /home/users/plotfiles.		
Печать	plot_linestyle_scale	x86e_win64	Определяет коэффициент масштабирования для стиля линии DOTFONT при печати.		1.000000
Печать	plot_names	x86e_win64	"Да" - файлам печати при создании даются описательные расширения. "Нет" - всем файлам печати дается расширение .plt .	yes, no	

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Печать	plot_proceed_dialog	x86e_win64	"Да" - разрешает диалог "Продолжить печать", позволяющий задержать печать файлов. Это полезно в случае больших чертежей при использовании команды печати Ip. Команда Ip может не получить доступ к файлу печати до его удаления, что приводит к отсутствию вывода.	yes, no	no
Печать	plot_to_scale_full_window	x86e_win64	Позволяет исключить пустое пространство в окне модели при ее печати путем масштабирования.	yes, no	
Печать	plotter	x86e_win64	Устанавливает плоттер по умолчанию для создания файлов печати.		
Печать	plotter_command	x86e_win64	Задаёт команду, которая используется для запуска графопостроителя в системе; в ОС Windows NT или Windows 95 параметр windows_print_manager настраивает Creo Parametric для вывода графика на распознаваемое устройство в диспетчере печати Windows NT или Windows 95.	windows_print_manager	
Печать	plotter_handshake	x86e_win64	Определяет тип последовательности для инициализации квитирования связи плоттера, создаваемой в файлах плоттера.	hardware, software	
Печать	postscript_compression	x86e_win64	Определяет, следует или нет сжимать экспортированные закрашенные файлы Postscript. "Да" - закрашенный файл postscript, созданный с помощью "Файл" >"Экспорт", будет сжат. Это увеличивает время обработки.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Печать	pro_plot_config_dir	x86e_win64	Задаёт каталог файла определяемой пользователем конфигурации плоттера. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Печать	ps_output_with_pagesize	x86e_win64	Определяет, включать или нет информацию о размере страницы при создании файлов PostScript из Creo Parametric. "Нет" - Creo Parametric опускает информацию о размере страницы Adobe level 2 в заголовке файла PostScript.	yes, no	yes
Печать	raster_plot_dpi	x86e_win64	Определяет разрешение для выходных переменных на плоттере в точках на дюйм.	100, 200, 300, 400	100
Печать	rotate_postscript_print	x86e_win64	Определяет поворот для печати. "Да" - вращает печать Postscript под углом 90 градусов против часовой стрелки. Используйте при печати чертежа с альбомной ориентацией листа на лазерном принтере книжного типа или чертежа с книжной ориентацией листа на лазерном принтере альбомного типа.	yes, no	
Печать	shaded_postscript_background	x86e_win64	Определяет, как указываются цвета фона закрашенных объектов в файлах Postscript.	yes, no	no
Печать	ttf_handling_for_plot_files	x86e_win64	Определяет, как записываются аннотации, использующие шрифты True Type, в файл печати. Использование шрифтов True Type сокращает размер файла печати, но из-за настроек устройства может произойти замещение шрифта. Эта опция не влияет на аннотации, которые не используют шрифты True Type.	stroke all fonts, use true type fonts	use true type fonts
Печать	use_8_plotter_pens	x86e_win64	Определяет, поддерживать ли до 8 перьев плоттера. Начальное по умолчанию - 4 пера.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Печать	use_software_linefonts	x86e_win64	"Да" - использовать при печати точный стиль линий, используемый в Creo Parametric; при этом выводится точка как точка, штрих как штрих, пробел как пробел. "Нет" - печатать линии, используя поддерживаемый шрифт, наиболее похожий на шрифт Creo Parametric.	yes, no	no
Печать	variable_plots_in_inches	x86e_win64	"Нет" - переменные размеры печати могут быть введены в миллиметрах.	yes, no	yes
Печать	versatec_cutter_installed	x86e_win64	"Да" - указывает, что на плоттере Versatec установлен нож.	yes, no	
Проектирование литейных и пресс-форм	allow_shrink_dim_before	x86e_win64	Разрешает расчет перед оценкой отношений.	yes, no	no
Проектирование литейных и пресс-форм	default_mold_base_vendor	x86e_win64	Значение по умолчанию для поставщика пресс-форм.	futaba_mm, dme, hasco, dme_mm, hasco_mm	
Проектирование литейных и пресс-форм	default_shrink_formula	x86e_win64	Опция формулы усадки по умолчанию: $1/(1-S)$ - стандарт ASME или $1+S$ (простой).	asme, simple	simple
Проектирование литейных и пресс-форм	mold_layout_origin_name	x86e_win64	Задаёт определённую систему координат как систему координат по умолчанию для начала компоновки полостей.		
Проектирование литейных и пресс-форм	mold_vol_surf_no_auto_rollback	x86e_win64	Не выполнять автоматический откат в ходе изменения литейных объёмов или поверхностей разъёма.	yes, no	no
Проектирование литейных и пресс-форм	pro_catalog_dir	x86e_win64	Задаёт путь каталога, содержащего меню каталога и имена других файлов каталога, таких как выталкиватели. Например: pro_catalog_dir proe_loadpoint/apps_mold_data/catalog. Используйте полный путь во избежание проблем.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Проектирование литейных и пресс-форм	pro_cav_lay_rule_dir	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для правил компоновки полостей формы. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Проектирование литейных и пресс-форм	shrinkage_value_display	x86e_win64	Определяет, как показываются размеры при применении усадки к модели в Pro/MOLDDSIGN. Percent_shrink - размеры появляются с процентом усадки.	final_value, percent_shrink	percent_shrink
Производство	allow_mfg_in_assem_mode	x86e_win64	Разрешает открытие производственной модели в режиме сборки из диалога открытия файла.	yes, no	no
Производство	assy_mfg_open_mode	x86e_win64	Не установлено приложение по умолчанию для открытия сборок ЧПУ-моделей.	mfg, process, feature, any_mode	any_mode
Производство	autodrill_udf_dir	x86e_win64	Каталог хранилища для MUDF сверления, которые используются функциями автосверления PRO/NC		
Производство	autodrilling_config_filename	x86e_win64	Автоматический вызов и загрузка файла конфигурации для таблицы автосверления.		autodrilling
Производство	autodrilling_holestyle_param	x86e_win64	Наименование параметра, включенное в элементы отверстия производственной ссылочной модели. Значение параметра идентифицирует MUDF для сверления, который автоматически применяется в PRO/NC для сверления этих отверстий.		
Производство	campost_dir	x86e_win64	Определяет каталог установки CAM-Post, чтобы разрешить напрямую настраивать постпроцессоры и создавать файлы УП.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Производство	chk_part_surfs_profrock	x86e_win64	"Да" - включает все поверхности привязок деталей как контрольные поверхности для профилирования и ЧПУ-переходов фрезерования глубоких выемок или карманов.	yes, no	no
Производство	cl_arrow_scale	x86e_win64	Позволяет управлять размером стрелки траектории инструмента для контурных ЧПУ-переходов. 0 - стрелка не показывается. Любое другое значение - стрелка соответственно масштабируется.		1.000000
Производство	cl_rotate_sign_convention	x86e_win64	TOOL or TABLE - определяет правило знака направления ВРАЩАТЬ с учетом таблицы вращения или режущего инструмента.	table, tool	table
Производство	cmm_custom_tool_param_file	x86e_win64	Определяет файл, который содержит определяемый пользователем список параметров инструмента.		
Производство	display_mfg_icon_for_mfg_assy	x86e_win64	"Да" - использовать значок производства для файлов технологических сборок в диалоговых окнах "Открыть" и "Сохранить". "Нет" - файлы технологических сборок обозначаются значками сборок.	yes, no	no
Производство	gpostpp_dir	x86e_win64	Определяет каталог, содержащий файлы постпроцессора к использованию Pro/NCPOST (GPOST).		
Производство	mfg_auto_ref_mfg_template	x86e_win64	Включение/выключение автопривязки для производственного шаблона	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Производство	mfg_auto_ref_prt_as_ch k_srf	x86e_win64	"Да" - в 3-х, 4-х и 5-ти координатных профильных и стандартных переходах фрезерования в качестве контрольных поверхностей для вычисления траектории движения инструмента ЧПУ-перехода выбирается по умолчанию вся деталь. "Нет" - контрольные поверхности выбираются пользователем.	yes, no	yes
Производство	mfg_auto_retract_clear_ dist	x86e_win64	Определяет расстояние между автоматически создаваемой плоскостью отвода и системой координат шагов. Применяется к новым шагам, созданным в диспетчере процессов, если операция отвода не может быть выполнена.		-0.001000
Производство	mfg_custom_tool_para m_file	x86e_win64	Определяет файл, который содержит определяемый пользователем список параметров инструмента.		
Производство	mfg_customize_dialog	x86e_win64	"Да" - используется новое диалоговое окно настройки ЧПУ- перехода. "Нет" - используются меню версии 19.0.	yes, no	yes
Производство	mfg_cutline_save_mesh	x86e_win64	"Да" - сетка сохраняется/извлекается для использования в последующих перерасчетах линий реза, "Нет" - вычисляется новая сетка для каждого перерасчета линий реза.	yes, no	yes
Производство	mfg_ijk_num_digits	x86e_win64	Задаёт количество цифр для точек данных i, j, k в файле данных CL.		10
Производство	mfg_info_location	x86e_win64	Верху слева/внизу справа - положение диалогового окна mfg.info.	top_left, bottom_right	top_left

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Производство	mfg_modal_command_file	x86e_win64	Позволяет делать некоторые разделы индексов АРТ модальными, что означает последовательное получение списка основных ключевых слов, соответствующих этой теме после завершения ввода в командной строке.		
Производство	mfg_param_auto_copy_from_tool	x86e_win64	Не копировать ни один из параметров инструмента в дерево параметров последовательностей.	all, none, misc, cutting	none
Производство	mfg_process_print_dir	x86e_win64	Определяет каталог, где хранится html-страница производственного процесса. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Производство	mfg_process_sync_by_default	x86e_win64	Определяет, будут ли все шаги, создаваемые в диспетчере процессов, автоматически синхронизироваться с элементами в сборке Pro/NC. Позднее шаги можно изменить в диалоговом окне, открытом во время сеанса связи.	yes, no	yes
Производство	mfg_process_table_setup_dir	x86e_win64	Определяет каталог, где хранятся настройки таблиц производственного процесса. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Производство	mfg_process_template_dir	x86e_win64	Определяет каталог, где хранятся шаблоны производственного процесса. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Производство	mfg_setup_dir	x86e_win64	Определяет каталог, который содержит все относящиеся к производству файлы настроек для текущей сессии.		
Производство	mfg_stock_display_show_default	x86e_win64		yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Производство	mfg_template_dir	x86e_win64	Определяет каталог хранения для ЧПУ-шаблонов. Укажите полный путь во избежание проблем. В Expert Machinist ЧПУ-шаблоны не используются. Шаблоны хранят набор команд для траектории движения инструмента как метод вызова инструмента.		
Производство	mfg_tool_dialog_setup_file	x86e_win64	Определяет файл на основе XML для настройки диалога инструмента.		
Производство	mfg_udf_info_setup_file	x86e_win64	Определяет имя и путь файла, содержащего значения пользовательских и производственных критериев.		
Производство	mfg_workpiece_transparency	x86e_win64	Управляет прозрачностью заготовки в изображении закрашенной модели. Можно менять значение в диапазоне от 0.1 до 1. Чем больше значение, тем более прозрачна заготовка. Значением по умолчанию является 0.5.		0.670000
Производство	mfg_xyz_num_digits	x86e_win64	Задаёт количество цифр для точек данных x, y, z в файле данных CL.		10
Производство	nc_autodoc_param_dir	x86e_win64	Расположение файла настройки, который описывает, какие параметры процесса включены в таблицу параметров.		
Производство	nc_autodoc_report_dir	x86e_win64	Расположение для хранения отчёта и изображений, созданных инструментом документирования мастерской.		
Производство	nc_autodoc_setup_dir	x86e_win64	Расположение файлов настройки документации, которые описывают, какие параметры процесса включены в таблицу параметров.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Производство	nc_autodoc_template_dir	x86e_win64	Расположение таблицы стилей и изображений по умолчанию, используемых для документирования мастерской.		
Производство	nccheck_type	x86e_win64	Для моделирования ЧПУ-удаления материала используется Vericut.	vericut, nccheck	vericut
Производство	ncl_file_extension	x86e_win64	Задаёт расширение для файлов данных CL Pro/MFG по умолчанию. Введите только расширение файла (без предшествующей точки). Например, apt формирует файл filename.apr.		ncl
Производство	ncmdl_bar_stock_part_path	x86e_win64	Задаёт путь для сохранения и восстановления экземпляров заготовок для создания заготовки в ЧПУ-модели. Определите полный путь, включая название детали, во избежание проблем.		<creo_loadpoint>\text\ncmdl_data\ncmdl_bar.prt
Производство	ncmdl_billet_stock_part_path	x86e_win64	Задаёт путь для сохранения и восстановления экземпляров заготовок для создания заготовки в ЧПУ-модели. Определите полный путь, включая название детали, во избежание проблем.		<creo_loadpoint>\text\ncmdl_data\ncmdl_billet.prt
Производство	ncpost_type	x86e_win64	Указывает GPOST использовать доступ к постпроцессору по умолчанию, поставляемому вместе с Pro/NCPOST.	gpost, ncpst	
Производство	ncseq_outbound_curve	x86e_win64	"Да" - создавать исходящую кривую.	yes	
Производство	new_turn_scan_type	x86e_win64	Разрешает использовать новые типы обхода точения для ЧПУ-переходов точения.	yes, no	yes
Производство	pro_mdb_dir	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для файлов базы данных станочных параметров (MDB). Используйте полный путь во избежание проблем.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Производство	pro_mf_cl_dir	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для производственных файлов данных CL. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Производство	pro_mf_clamp_dir	x86e_win64	Определяет каталог, в котором находятся производственные прижимы.		
Производство	pro_mf_param_dir	x86e_win64	Задаёт папку по умолчанию для библиотеки материалов в детали. Используйте полный путь во избежание проблем		
Производство	pro_mf_tape_dir	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для файлов с технологическими данными ленты. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Производство	pro_mf_tprm_dir	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для файлов производственных инструментов. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Производство	pro_mf_workcell_dir	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для файлов производственных станков. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Производство	pro_mfg_cmdsyn_dir	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для файлов меню синтаксиса в Pro/MFG. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Производство	profile_output_utils	x86e_win64	Влияет на вывод данных положений резца для последовательностей фрезерования профиля. "Да" - параметр последовательности output_point доступен со следующими опциями: tip - траектория инструмента выводится относительно центра инструмента; on_profile - траектория инструмента выводится относительно профиля инструмента..	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Производство	proncpst_dbf	x86e_win64	Введите путь каталога для файла базы данных NCPst.		
Производство	prorembatch_queue_manger	x86e_win64	Разрешает вычисление траектории инструмента на отдельном хост-компьютере. Требуемыми значениями являются имя процессора (proc_name), имя хоста удаленного компьютера (host), тип транспорта (всегда 0), номер процессора RPC (proc_num, тот же, что и у удаленного процессора), версия диспетчера очередей.		
Производство	ptncpst_dbf	x86e_win64	Введите путь каталога для файла базы данных NCPst.		
Производство	reverse_spiral_finish_type	x86e_win64	Если значение опции равно 1, траектория инструмента получается из стандартной путем ее реверса; если значение опции равно 2, траектория инструмента начинается с внутренней окружности.		
Производство	shade_mfg_ref_models	x86e_win64	"Нет" - не обрабатывает исходные детали при создании закрашенного изображения (для экономии времени). "Да" - закрашивает исходные детали при создании закрашенных изображений.	yes, no	yes
Производство	store_tool_path_file	x86e_win64	Определяет, как вычисляется информация траектории инструмента. "Да" - информация траектории инструмента хранится в файле filename.tph (filename является именем производственной модели). "Нет" - траектория инструмента вычисляется каждый раз при извлечении производственной модели или изменении параметров.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Производство	tool_path_preview_default	x86e_win64	Переключает режим предварительного просмотра траектории инструмента в состояние по умолчанию "ВЫКЛ".	off, on, auto	auto
Производство	turn_avoid_holder_interference	x86e_win64	Да - Во время вычисления траектории токарного инструмента интерференция оправки инструмента будет игнорироваться.	yes, no	no
Производство	wcell_fixt_info_setup_file	x86e_win64	Определяет имя и путь файла, содержащего информацию о наименовании станков и крепежа.		
Производство	workpiece_instances	x86e_win64	Экземпляры создаются в заготовке для каждого шага.	steps, operations_and_steps	
Процесс сборки	curr_proc_comp_def_color	x86e_win64	Определяет цвет по умолчанию для показа текущего компонента в технологической сборке.		0.000000 0.000000 0.000000
Процесс сборки	curr_proc_comp_def_font	x86e_win64	Определяет шрифт по умолчанию, используемый в текущем компоненте технологической сборки.		
Процесс сборки	display_comps_to_assemble	x86e_win64	"Да" - конструкторская модель отправляется в память и отображается. Выбор компонентов процесса из конструкторской модели или дерева модели. "Нет" - показывается только дерево модели. При выборе компонентов из дерева модели они отправляются в память.	yes, no	yes
Процесс сборки	offset_line_def_color	x86e_win64	Определяет цвет отображения смещенных линий в чертежах.		0.000000 0.000000 0.000000
Процесс сборки	offset_line_def_font	x86e_win64	Определяет шрифт для показа линий смещения на чертежах.		
Процесс сборки	prev_proc_comp_def_color	x86e_win64	Определяет цвет по умолчанию для компонентов, добавленных в технологическую сборку на предыдущем шаге.		0.000000 0.000000 0.000000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Процесс сборки	prev_proc_comp_def_ont	x86e_win64	Определяет шрифт по умолчанию для ранее добавленных в техн. сборку компонентов.		
Размеры и допуски	allow_rfs_default_gtols_always	x86e_win64	"Да" - позволяет создать RFS/геометрические допуски по умолчанию, даже когда это не разрешено стандартом ANSI.	yes, no	no
Размеры и допуски	ang_dim_in_screen	x86e_win64	"Да" - если настройка панорамирования/масштаба отображения находится в значении по умолчанию (Вид>Панорамирование/Масштаб>Сброс), система проверяет, отображается ли угловой размер на экране. Если он не отображается, система перемещает размер в место, где он становится видимым.	yes, no	no
Размеры и допуски	angular_tol	x86e_win64	Альтернативный формат для настройки угловых размеров допусков по умолчанию. Значение задает количество десятичных разрядов, и допуск является действительным значением допуска. Для целых размеров значение равно нулю и допуск является целым числом.		0.000000
Размеры и допуски	angular_tol_0.0	x86e_win64	Задаёт допуск по умолчанию для угловых размеров. Каждая опция задаёт допуск для конкретного десятичного разряда. Значение является разрядом последнего десятичного числа.		5.000000
Размеры и допуски	angular_tol_0.00	x86e_win64	Задаёт допуск по умолчанию для угловых размеров. Каждая опция задаёт допуск для конкретного десятичного разряда. Значение является разрядом последнего десятичного числа.		50.000000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Размеры и допуски	angular_tol_0.000	x86e_win64	Задаёт допуск по умолчанию для угловых размеров. Каждая опция задаёт допуск для конкретного десятичного разряда. Значение является разрядом последнего десятичного числа.		500.000000
Размеры и допуски	angular_tol_0.0000	x86e_win64	Задаёт допуск по умолчанию для угловых размеров. Каждая опция задаёт допуск для конкретного десятичного разряда. Значение является разрядом последнего десятичного числа.		5000.000000
Размеры и допуски	angular_tol_0.00000	x86e_win64	Задаёт допуск по умолчанию для угловых размеров. Каждая опция задаёт допуск для конкретного десятичного разряда. Значение является разрядом последнего десятичного числа.		50000.000000
Размеры и допуски	angular_tol_0.000000	x86e_win64	Задаёт допуск по умолчанию для угловых размеров. Каждая опция задаёт допуск для конкретного десятичного разряда. Значение является разрядом последнего десятичного числа.		500000.000000
Размеры и допуски	create_fraction_dim	x86e_win64	"Да" - все созданные размеры отображаются как дроби.	yes, no	no
Размеры и допуски	default_ang_units	x86e_win64	Задаёт показ вновь созданных угловых размеров как в модели, так и в чертеже. На ранее созданные размеры не влияет. ang_deg - десятичные градусы. ang_min - градусы и десятичные минуты ang_sec - градусы, минуты и десятичные секунды	ang_deg, ang_min, ang_sec	ang_deg

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Размеры и допуски	default_dec_places	x86e_win64	Задаёт количество десятичных разрядов по умолчанию (0–13), до которого округляются вновь созданные размеры. Неокругленные размеры автоматически определяют количество десятичных разрядов, требуемых для показа их сохраненных значений.		2
Размеры и допуски	default_dim_num_digits_changes	x86e_win64	Устанавливает заданное по умолчанию число цифр, отображаемых в размере для последнего введенного значения. "Нет" - система устанавливает по умолчанию значение, указанное в опции default_dec_places файла конфигурации.	yes, no	yes
Размеры и допуски	default_placement_surfacefinish	x86e_win64	Задаёт по умолчанию тип размещения для шероховатостей поверхности в интерфейсе пользователя для шероховатости поверхности.	with_leaders, on_entity, normal_to_entity, free	normal_to_entity
Размеры и допуски	dim_fraction_denominator	x86e_win64	Задаёт наибольший знаменатель для дробных размеров. Если дробь может быть сокращена, тогда она преобразуется до наименее возможного знаменателя (например, 4/32 преобразуется в 1/8).		32
Размеры и допуски	dim_fraction_format	x86e_win64	Std - показывает дробные размеры в стандарте формата Creo Parametric. Aisc - показывает дробные размеры и архитектурные единицы измерения (футы-дюймы) в формате Американского института стальных конструкций (AISC).	std, aisc	std

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Размеры и допуски	dim_offscreen_limit	x86e_win64	Если опция больше нуля, она устанавливает границу, за пределами которой размеры автоматически возвращаются на экран. Например, значение 0.2 позволяет размеру быть равным 20% размера окна вне окна. Если опция установлена в ноль, привязка размеров вне экрана отключается.		0.200000
Размеры и допуски	display_tol_by_1000	x86e_win64	"Да" - допуски для неугловых размеров будут показываться умноженными на 1000.	yes, no	no
Размеры и допуски	gtol_dim_placement	x86e_win64	Управляет показом геометрических допусков в режиме "Детали". Используйте эту опцию так же как опцию настройки чертежа с тем же именем. On_bottom - показ геометрического допуска у основания (ниже дополнительных строк текста). Under_value - показ геометрического допуска под значением размера (выше дополнительных строк текста).	on_bottom, under_value	on_bottom
Размеры и допуски	linear_tol	x86e_win64	Альтернативный формат для установки линейных размеров допусков по умолчанию. Первое значение задает количество десятичных разрядов. Второе является фактическим допуском. Например, 6 0.000025 задает допуск до шести десятичных разрядов. Допуском по умолчанию является 0.000025.		0.000000 -1

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Размеры и допуски	linear_tol_0.0	x86e_win64	Определяет диапазон допусков по умолчанию для линейных и угловых размеров. Эти значения влияют только на модели, созданные после определения опций допусков в файле конфигурации.		1.000000
Размеры и допуски	linear_tol_0.00	x86e_win64	Определяет диапазон допусков по умолчанию для линейных и угловых размеров. Эти значения влияют только на модели, созданные после определения опций допусков в файле конфигурации.		1.000000
Размеры и допуски	linear_tol_0.000	x86e_win64	Определяет диапазон допусков по умолчанию для линейных и угловых размеров. Эти значения влияют только на модели, созданные после определения опций допусков в файле конфигурации.		1.000000
Размеры и допуски	linear_tol_0.0000	x86e_win64	Определяет диапазон допусков по умолчанию для линейных и угловых размеров. Эти значения влияют только на модели, созданные после определения опций допусков в файле конфигурации.		1.000000
Размеры и допуски	linear_tol_0.00000	x86e_win64	Определяет диапазон допусков по умолчанию для линейных и угловых размеров. Эти значения влияют только на модели, созданные после определения опций допусков в файле конфигурации.		1.000000
Размеры и допуски	linear_tol_0.000000	x86e_win64	Определяет диапазон допусков по умолчанию для линейных и угловых размеров. Эти значения влияют только на модели, созданные после определения опций допусков в файле конфигурации.		1.000000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Размеры и допуски	maintain_limit_tol_nominal	x86e_win64	Поддерживает номинальное значение размера вне зависимости от изменений, вносимых в значения допусков.	yes, no	no
Размеры и допуски	mark_approximate_dims	x86e_win64	"Да" - показывает тильду (~) перед размером, который отображается в виде дроби и имеет фактическое значение, которое не округляется точно до уравнивания с показанным дробным значением (дробь показывает 7/32, но фактическое значение - 0.22, а не 0.21875).	yes, no	no
Размеры и допуски	minimum_angle_dimension	x86e_win64	Управляет минимальным значением угла, ниже которого Creo Parametric считает выбранные объекты коллинеарными при создании управляемого размера.		1.000000
Размеры и допуски	parenthesize_ref_dim	x86e_win64	Заключает справочные размеры в круглые скобки. "Нет" - заканчивает справочные размеры текстом REF.	yes, no	no
Размеры и допуски	restricted_gtol_dialog	x86e_win64	Определяет, ограничивает ли пользователя диалог геометрического допуска, затеняя элементы, которые считаются "неприменимыми".	yes, no	yes
Размеры и допуски	round_displayed_dim_values	x86e_win64	Задаёт статус по умолчанию флажка "Округлить показанное значение" для новых и недавно показанных размеров.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Размеры и допуски	tbl_driven_tol_val_edit	x86e_win64	Tbl_driven_tol_val_edit Y/N* - "Да" - разрешает пользователям непосредственно править значение допуска размеров, значения допуска которых являются табличными. Правка значения допуска какого-либо размера делает размер нетабличным. "Нет" - запрещает непосредственную правку значений табличных допусков.	yes, no	no
Размеры и допуски	tol_display	x86e_win64	Показывает размеры с допусками или без них.	yes, no	no
Размеры и допуски	tolerance_class	x86e_win64	Задаёт класс допуска по умолчанию для моделей стандарта ISO. Система использует класс допуска в сочетании со значением размера при извлечении допусков для общих размеров или размеров острых кромок.	medium, fine, coarse, very_coarse	
Размеры и допуски	tolerance_standard	x86e_win64	Задаёт стандарт допуска, используемый при создании модели.	ansi, iso	ansi
Размеры и допуски	tolerance_table_dir	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для определяемых пользователем таблиц допусков для моделей стандарта ISO. Все таблицы отверстий и стержней перезаписывают существующие таблицы при загрузке.		
Размеры и допуски	use_major_units	x86e_win64	Определяет, показываются ли дробные размеры в единицах измерения футы-дюймы или метр-мм. "Да" - используются единицы измерения большего значения. Например, если единицами измерения являются дюймы и 25.125 преобразуется в дробь, размер становится 2'1-1/8".	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Размеры и допуски	use_nom_dim_val_in_e xpr	x86e_win64	"Да" - использовать номинальные значения размеров в выражениях. "Нет" - использовать текущие значения.	yes, no	no
Сборка	add_offset_to_constraint _comp	x86e_win64	Добавить размеры смещения к созданным без смещения ограничениям при перетаскивании компонента.	yes, no	no
Сборка	advanced_intersection	x86e_win64	Управляет появлением инструмента пересечения и диапазоном доступных функциональных возможностей.	yes, no	no
Сборка	allow_package_children	x86e_win64	Задаёт, какой тип незакрепленных компонентов потомков можно иметь. ALL - элементы и компоненты могут быть потомками незакрепленного компонента. FEAT - только элементы могут быть потомками незакрепленных компонентов. NONE - незакрепленные компоненты не могут иметь потомков.	all, feat, none	all
Сборка	allow_redo_intersections	x86e_win64	"Да" - показывает команду "Повторно пересечь" в меню СБОРЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ.	yes, no	no
Сборка	allow_save_as_instance	x86e_win64	Разрешает опцию сохранить копию активной модели как экземпляра таблицы семейства.	yes, no	no
Сборка	allow_save_failed_mode l	x86e_win64	"Да" - сбойные модели могут быть сохранены. "Нет" - сбойные модели нельзя сохранять. Prompt - пользователю предоставляется возможность решить, сохранять сбойные модели или нет.	yes, no, prompt	prompt

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Сборка	allow_update_part_simp_rep_data	x86e_win64	Определяет автоматическое обновление данных упрощенного представления детали в сессии при переключении с одного упрощенного представления на другое. "Да" - разрешить обновление данных упрощенного представления детали. "Нет" - не делать обновление данных упрощенного представления детали. Prompt - запросить пользователя, обновлять текущее упрощенное представление или нет.	yes, no, prompt	yes
Сборка	annot_elem_params_with_units	x86e_win64	Некоторые виртуальные параметры элемента аннотации, которые ранее передавались без единиц измерения, не будут передаваться как атрибуты с единицами измерения.		1
Сборка	auto_assembly_with_not_ebooks	x86e_win64	"Да" - разрешает автоматическую сборку. "Нет" - запрещает автоматическую сборку.	yes, no	yes
Сборка	auto_backup_new_placement_refs	x86e_win64	"Да" - создать резервную копию привязки компонента. "Нет" - не создавать резервную копию привязки компонента.	yes, no	no
Сборка	auto_constr_always_use_offset	x86e_win64	выравнивает или сопрягает ограничение никогда не создает смещения.	yes, no, never	no
Сборка	auto_evaluate_simp_prep_rules	x86e_win64	Если опция равна "Да", вновь созданное представление будет обновляться каждый раз при загрузке/регенерации.	yes, no	no
Сборка	auto_place_max_number	x86e_win64	Задайте значение по умолчанию для максимального числа разрешенных совпадений.		5
Сборка	auto_update_intersected_models	x86e_win64	Управляет появлением инструмента пересечения и диапазоном доступных функциональных возможностей.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Сборка	autoplace_single_comp	x86e_win64	Сборочные компоненты с интерфейсом будут автоматически помещаться в первое положение, удовлетворяющее определениям интерфейса.	yes, no	yes
Сборка	bump_revnum_on_retr_egen	x86e_win64	Определяет, наращивается ли номер версии для базовых моделей, которые регенерируются и меняются во время извлечения сборки. Применимо только, если опция new_asm_rege_revnums установлена в "Да" (в противном случае, изменения номера версии не происходит).	yes, no	yes
Сборка	can_snap_to_missing_ref	x86e_win64	Определяет, разрешать ли привязку для отсутствующих привязок при перетаскивании компонентов для размещения. "Да" - привязка разрешена при перетаскивании. "Нет" - привязка запрещена при перетаскивании.	yes, no	yes
Сборка	check_interface_criteria	x86e_win64	Проверять интерфейсы при размещении компонента.	yes, no	no
Сборка	check_interference_of_matches	x86e_win64	Показать только соответствия, не пересекающиеся с другими компонентами.	yes, no	yes
Сборка	check_same_assy_parts	x86e_win64	Определяет, разрешать ли различные имена для различных вхождений детали в интерфейсе пользователя зеркальной подсборки.	yes, no	yes
Сборка	chooser_size_filter_default	x86e_win64	Задаёт значение по умолчанию для фильтра размера в виде процента от общего размера сборки.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Сборка	comp_angle_offset_eps	x86e_win64	Определяет угол эpsilon таким образом, что если нужные поверхности равны или больше, чем эpsilon (в градусах), то создается ограничение углового смещения.		10.000000
Сборка	comp_assemble_start	x86e_win64	Задаёт начальное размещение сборки при сборке нового компонента. Default - начальное положение по умолчанию. Package - определяет начальное положение, используя опцию "Переместить". Constraint_in_Window - использует дополнительное окно. Move_then_Place - определяет начальное положение, используя опцию "Переместить", а затем определяет ограничения размещения.	package, constrain_in_window, default, move_then_place	
Сборка	comp_placement_assumptions	x86e_win64	Использовать допущения размещения при размещении компонентов.	yes, no	yes
Сборка	comp_retr_angular_increment	x86e_win64	Определяет точность для выбора внешних компонентов на основе графических вычислений.		1
Сборка	comp_rollback_on_redef	x86e_win64	"Нет" - сборка не откатывается назад при переопределении пользователем какого-либо компонента.	yes, no	yes
Сборка	copy_geom_update_pre_2000i_dep	x86e_win64	"Да" - помечает независимые элементы копии геометрии в модели, созданной до версии 2000i, как измененные при извлечении в Creo Parametric. Следует немедленно сохранять модель для обновления информации о зависимостях копии геометрии.	yes, no	
Сборка	copy_geometry_method	x86e_win64	Задаёт тип привязки(ок) копии геометрии по умолчанию	publish_geometry, references	publish_geometry

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Сборка	create_temp_interfaces	x86e_win64	Разрешает автоматическое создание интерфейсов, основанных на предыдущих сборочных инструкциях.	yes, no	no
Сборка	dim_inactive_components	x86e_win64	Показ неактивных компонентов сборки с узорной прозрачностью и цветом по умолчанию (серый). Значением по умолчанию является shade_only.	never, always, shaded_only	shaded_only
Сборка	disp_regen_success_msg	x86e_win64	Выдать сообщения об успешной регенерации для моделей сборки.	yes, no	no
Сборка	enable_advance_collision	x86e_win64	Включает использование расширенных настроек коллизий.	yes, no	no
Сборка	enable_assembly_accuracy	x86e_win64	"Нет" - запрещает изменение точности для объектов сборки.	yes, no	yes
Сборка	enable_implied_joints	x86e_win64	Разрешает недозакрепленные компоненты в качестве соединений механизма.	yes, no	yes
Сборка	erv_show_external_only	x86e_win64	"Да" - программа просмотра глобальных привязок показывает объекты только с внешними привязками. "Нет" - видны все объекты	yes, no	no
Сборка	fail_ref_copy_when_mising_orig	x86e_win64	"Да" - при использовании скопированного элемента геометрии или сохраненной внешней привязки с помощью Design Manager и отсутствии привязки в оригинале скопированный элемент геометрии будет вызывать ошибку. "Нет" - элемент замораживается и не обновляется.	yes, no	yes
Сборка	fix_refs_to_intersections	x86e_win64	Задаёт возможность удаления остатков для команды "Повторно пересечь" в меню ASSY FEAT. "Да" - можно удалять остатки. "Нет" - нельзя удалять остатки.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Сборка	force_upd_assem_mp_in_simp_rep	x86e_win64	Обновление параметров физических свойств даже, когда некоторые из компонентов сборки не находятся в главном представлении.	yes, no, use_stored	use_stored
Сборка	freeze_failed_assy_comp	x86e_win64	"Нет" - требует действия по исправлению сборки или замораживанию компонента, который дал сбой при извлечении. "Да" - замораживает любой компонент со сбоем при извлечении в его последнем известном расположении сборки. Отсутствующие привязки, использующие смещения или внутренние опорные элементы, не вызывают замораживания компонентов.	yes, no	no
Сборка	grv_default_view	x86e_win64	Задет вид по умолчанию, с которого начинается просмотр привязок: Зависимости или Привязки.	references, dependencies	references
Сборка	ignore_non_displayed_items	x86e_win64	Игнорирует неотображаемые элементы в процессе поиска интерфейса компонента при размещении компонента.	yes, no	no
Сборка	include_sub_model_interfaces	x86e_win64	Включает интерфейсы подмодели как допустимые привязки для размещения компонентов "интерфейс к интерфейсу".	yes, no	yes
Сборка	interface_criteria_mismatch	x86e_win64	FAIL_PLACEMENT - Сбой регенерации при несовпадении критериев интерфейсов компонентов. WARNING_ONLY - При регенерации только из-за несовпадающих критериев, но без сбоя появляется предупреждающее сообщение. IGNORE - Несовпадение критериев интерфейсов игнорируется при регенерации.	ignore, warning_only, fail_placement	warning_only

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Сборка	modify_offset_during_co mp_drag	x86e_win64	Разрешает изменять значения размеров смещения при перетаскивании компонента.	yes, no	no
Сборка	mp_dens_ft_column_mt rl_assigned	x86e_win64	"Да" - разрешает добавление столбца MP_DENSITY в таблицу семейств, когда какой-либо материал назначается модели. Если установлен, может вызвать наличие разных значений плотности одного и того же материала в разных экземплярах. Не оказывает влияния на наследованные модели.	yes, no	no
Сборка	mtrl_convert_units	x86e_win64	Если установлено значение "Да", Creo Parametric автоматически преобразует единицы измерения материалов из библиотеки в систему единиц измерения модели.	yes, no	yes
Сборка	package_constraints	x86e_win64	Определяет действия, выполняемые для незакрепленных компонентов в режиме сборки. Update - обновляет компоненты, если меняется сборка. Freeze - не перемещает компоненты, если сборка меняется. Disallow - не разрешает наличие незакрепленных компонентов в сборке (они должны быть полностью закреплены).	disallow, freeze, update	update
Сборка	package_ref_alert	x86e_win64	Управляет выводом диалога предупреждения, когда незакрепленный компонент используется как ссылка. "Да" - разрешает предупреждение, когда незакрепленный компонент используется как ссылка. "Нет" - предупреждение отсутствует, когда незакрепленный компонент используется как ссылка.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Сборка	preserve_comp_color_in_preview	x86e_win64	"Да" - во время размещения компонента собираемый компонент сохраняет свои нормальные цвета. "Нет" - во время размещения компонента собираемый компонент показывается в цвете предварительного просмотра.	yes, no	no
Сборка	regen_notebook_w_ass em	x86e_win64	Определяет необходимость в автоматической регенерации блокнота при регенерации сборки.	yes, no	yes
Сборка	replace_comp_name_m ethod	x86e_win64	Задаёт правило именования, используемое при замене компонентов.	transfer, remove, preserve	transfer
Сборка	replace_history_rule_order	x86e_win64	Задаёт по умолчанию порядок правила оценки истории в операции замены. Disable - правило оценки отключается по умолчанию. Число - задаёт место правила относительно других правил оценки.	1, 3, 2, disable, 4, 5	3
Сборка	replace_interface_rule_order	x86e_win64	Задаёт по умолчанию порядок правила оценки интерфейса в операции замены. Disable - правило оценки отключается по умолчанию. Число - задаёт место правила относительно других правил оценки.	1, 3, 2, disable, 4, 5	1
Сборка	replace_sameid_rule_order	x86e_win64	Задаёт по умолчанию порядок правила оценки того же идентификатора в операции замены. Disable - правило оценки отключается по умолчанию. Число - задаёт место правила относительно других правил оценки.	1, 3, 2, disable, 4, 5	5

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Сборка	replace_samename_rule_order	x86e_win64	Задаёт по умолчанию порядок правила оценки того же имени в операции замены. Disable - правило оценки отключается по умолчанию. Число - задаёт место правила относительно других правил оценки.	1, 3, 2, disable, 4, 5	2
Сборка	replace_sameparam_rule_order	x86e_win64	Задаёт по умолчанию порядок правила оценки тех же параметров в операции замены. Disable - правило оценки отключается по умолчанию. Число - задаёт место правила относительно других правил оценки.	1, 3, 2, disable, 4, 5	4
Сборка	replace_unrelated_automatic	x86e_win64	Доступность автоматического создания пар привязок в несвязанной замене. "Нет" - автоматическое создание пар привязок недоступно. "Да" - автоматическое создание пар привязок доступно.	yes, no	no
Сборка	retrieve_instance_dependencies	x86e_win64	Определяет, следует ли извлекать зависимости базовой модели, когда извлекается экземпляр.	instance_deps_only, instance_and_generic_deps, instance_req_generic	instance_req_generic
Сборка	rv_current_object	x86e_win64	Управляет опцией по умолчанию при настройке модели или компонента в качестве текущего объекта.	model, component, component + model	component + model
Сборка	rv_search_scope	x86e_win64	Задаёт контекстную область поиска для потомков при входе в программу просмотра привязок. Session - искать все объекты в сессии. Window - искать объекты только в активном окне.	session, window	session
Сборка	search_area_for_component_interfaces	x86e_win64	Определяет область поиска для интерфейса компонента как процентную часть размера компонента при размещении компонента.		100

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Сборка	search_not_retrieved_models	x86e_win64	Расширяет поиск для включения моделей, не извлеченных в сессии. Если "Да", модели будут внесены в сессию, что может повлиять на производительность.	yes, no	yes
Сборка	sel_insts_on_comp_retrieval	x86e_win64	"Да" - если компоненты, используемые в экземплярах сборки, сами являются базовыми, система запрашивает, следует ли выбрать экземпляр по мере отыскания каждого компонента. "Нет" - базовая модель компонента получается автоматически.	yes, no	no
Сборка	shrinkwrap_alert	x86e_win64	Показывать предупреждение облегчения при первом увеличении уровня качества.	yes, no	yes
Сборка	simplprep_default_model_status	x86e_win64	Устанавливает статус модели по умолчанию при определении нового упрощенного представления.	master, geometry, exclude, graphics, light graphics rep	exclude
Сборка	simplprep_ondemand_selection	x86e_win64	Определяет представление, извлекаемое при выборе привязки. Автоматически извлекает минимальное представление, требуемое для выполнения операции.	automatic, master, disable	automatic
Сборка	simplprep_ondemand_settings	x86e_win64	Определяет поведение загрузки по запросу в видах с упрощенным представлением. Prompt - запросить подтверждение перед извлечением по запросу. Never_prompt - загрузить модели по запросу автоматически, без подтверждения. Disabled - загрузка по запросу запрещена.	prompt, disable, never_prompt	never_prompt

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Сборка	skeleton_model_default_color	x86e_win64	Определяет цвет, который используется Creo Parametric для новых каркасных моделей. Три десятичных значения в интервале от 0 до 100 определяют (по порядку) процент красного, зеленого и синего в результирующем цвете. Например, 0 0 49 определяет средне-голубой цвет.		0.000000 75.000000 100.000000
Сборка	snap_to_constraints_during_drag	x86e_win64	Разрешает динамическую привязку к ограничениям при перетаскивании компонентов.	yes, no	yes
Сборка	update_copy_geom_location	x86e_win64	"Да" - копия геометрии попытается обновить расположение скопированной геометрии на основании изменений в размещении компонентов, даже если некоторые компоненты исключены или представлены графически.	yes, no	yes
Сборка	update_rep_refs	x86e_win64	"Да" обновляет упрощенное представление верхней сборки для выполнения замен в процессе регенерации и при замене.	yes, no	yes
Сборка	use_3d_thumbnail_in_lwg_rep	x86e_win64	Управляет использованием 3D-эскизов при извлечении в облегченное графическое представление	yes, no	yes
Сборка	use_active_model_in_transform	x86e_win64	Поведение по умолчанию при анализе преобразования: использовать систему координат и единицы измерения активной модели или нет.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Сварной шов	add_weld_mp	x86e_win64	"Да" - система включает сварные швы при расчете массовых свойств и аппроксимирует массовые свойства облегченных швов. "Нет" - система исключает сварные швы при расчете массовых свойств.	yes, no	no
Сварной шов	pro_weld_params_dir	x86e_win64	Определяет каталог поиска, когда требуется файл параметров сварного шва.		
Сварной шов	weld_ask_xsec_refs	x86e_win64	Нет - не запрашивать привязки сечения при создании сварных элементов. Да -Запрашивать привязки сечения при создании сварного шва элементов.	yes, no	no
Сварной шов	weld_color	x86e_win64	Определяет цвет сварного шва по умолчанию. Три десятичных значения определяют (по порядку) процент красного, зеленого и синего в результирующем цвете. Например, 0 0 49 определяет средне-голубой. Можно изменить в сессии, используя команду "Инструменты">"Цвета">"Системные".		0.000000 0.000000 0.000000
Сварной шов	weld_dec_places	x86e_win64	Задаёт количество десятичных разрядов (0-10) для показа в параметрах сварного шва.		3
Сварной шов	weld_edge_prep_driven_by	x86e_win64	Определяет, создается ли элемент разделки кромки на урвнечастии или сборки.	part, assembly	part
Сварной шов	weld_edge_prep_groove_angle	x86e_win64	Определяет начальное значение по умолчанию для разделки кромки скоса кромки.		45.0
Сварной шов	weld_edge_prep_groove_depth	x86e_win64	Определяет начальное значение по умолчанию для глубины разделки кромки.		0.25

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Сварной шов	weld_edge_prep_instance	x86e_win64	Контролирует, создается ли экземпляр таблицы семейства для разделки кромок. "Да" - создаются экземпляры компонентов, которые получают разделку кромок.	yes, no	
Сварной шов	weld_edge_prep_name_suffix	x86e_win64	Определяет имя суффикса для экземпляра, который создается во время разделки кромки. Наименование части плюс продление создают имя экземпляра.		_noep
Сварной шов	weld_edge_prep_root_open	x86e_win64	Определяет начальное значение по умолчанию для разделки кромки зазора кромок.		0.25
Сварной шов	weld_edge_prep_visibility	x86e_win64	Применяется, только если опция weld_edge_prep установлена в "Да". Generic - элементы разделки кромки восстанавливаются в базовой модели и подавляются в экземпляре. Instance - элементы разделки кромки подавляются в базовой модели и восстанавливаются в экземпляре.	generic, instance	
Сварной шов	weld_geom_type_default	x86e_win64	Задаёт тип геометрии сварного шва по умолчанию.	light, surface	surface
Сварной шов	weld_notch_corner_radius	x86e_win64	Определяет начальное значение по умолчанию для радиуса угла выреза под сварной шов.		0.100000
Сварной шов	weld_notch_height	x86e_win64	Определяет начальное значение по умолчанию для высоты выреза под сварной шов.		0.400000
Сварной шов	weld_notch_radius	x86e_win64	Определяет начальное значение по умолчанию для радиуса выреза под сварной шов.		0.500000
Сварной шов	weld_notch_width	x86e_win64	Определяет начальное значение по умолчанию для ширины выреза под сварной шов.		0.500000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Сварной шов	weld_ui_standard	x86e_win64	Определяет стандарт интерфейса пользователя для сварного шва. ANSI - используются стандарты ANSI. ISO - используются стандарты ISO.	ansi, iso	ansi
Система	allow_float_opt_checkout	x86e_win64	Да - разрешает сбой подключения для плавающих модулей.	yes, no	no
Система	auto_traceback	x86e_win64	"always": файл трассировки будет создаваться при фатальных ошибках. yes", "ask": будет запрашиваться пользователь о необходимости создать файл трассировки. "no", "never": файл трассировки создаваться не будет.	yes, no, never, ask, always	always
Система	cmdmgr_trail_output	x86e_win64	Вывод файла протокола и макросов включает системные инструкции, которые не зависят, при наличии, от конфигурации пользовательского интерфейса (обычно, опции строк меню и панелей инструментов).	yes, no	yes
Система	cpus_to_use	x86e_win64	Задаёт количество потоков, включая главный		8
Система	enable_tree_indep	x86e_win64	Указывает, разрешено ли при настройке дерева отделение окна дерева от окна Creo Parametric.	yes, no	no
Система	export_report_format	x86e_win64	Управление форматом показа отчета во встроенном браузере. Rich Text - Экспорт отчета в Rich Text формате, Comma Delimited - Экспорт отчета в формате с разделителем.	comma_delimited, rich_text	comma_delimited
Система	general_undo_stack_limit	x86e_win64	Задаёт число записей для операции "Отмена"/"Возврат" верхнего уровня (по умолчанию равно 50).		50

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Система	graphics	x86e_win64	Устанавливает необязательную графическую среду, используемую некоторыми платформами при запуске Creo Parametric. См. список умолчаний и необязательной графики в руководстве по установке.	opengl, x_windows, win32_gdi, d3d	no_graphics
Система	overlays_enabled	x86e_win64	"Да" - разрешает экранам и меню Creo Parametric размещаться на разных накладывающихся слоях аппаратной графической карты. Это освобождает память для использования Creo Parametric.	yes, no	no
Система	pick_aperture_radius	x86e_win64	Определяет размер области вокруг мыши при осуществлении выборов. Измеряется в 1/1000 долях размера экрана.		7.000000
Система	protable_in_background	x86e_win64	"Да" - запускает редактор Pro/TNGINEER в фоновом режиме. Сокращает время между нажатием кнопки меню, которая использует Pro/TABLE, и вводом данных.	yes, no	yes
Система	saveunders_enabled	x86e_win64	"Да" - разрешает всплывающим текстам справки и меню Creo Parametric сохранять ту часть окна, которую они загораживают, и восстанавливать изображение окна при их исчезновении.	yes, no	yes
Система	set_trail_single_step	x86e_win64	"Да" - разрешает файлу протокола быть одноступенчатым, путем ввода <CR>.	yes, no	no
Система	tablet_device_name	x86e_win64	Определяет имя планшета.		
Система	trail_delay	x86e_win64	Задаёт интервал в секундах между шагами файлов протокола.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Система	trail_dir	x86e_win64	Указывает, что приложение Creo Parametric должно создавать свой файл протокола в указанной папке, а не в папке запуска.		
Система	train_file_path	x86e_win64	Определяет каталог по умолчанию для файлов протокола. Имя пути должно начинаться от корневого каталога, например /home/users/library/training.		
Система	use_software_opengl	x86e_win64	Разрешает использование MS Windows OpenGL. В некоторых случаях это поможет избежать специфических проблем с графической картой, но снижает производительность.	yes, no	no
Система	web_browser_history_days	x86e_win64	Введите количество дней для хранения записей.		20
Система	web_browser_homepage	x86e_win64	Введите расположение домашней страницы навигатора Creo Parametric.		<creo_loadpoint>\help\russian\resource_center_index.html
Система	web_browser_in_separate_window	x86e_win64	Определяет, должен ли веб-навигатор Creo Parametrics запускаться в отдельном окне. Если установлено значение "Да", навигатор будет показан в отдельном окне. Если установлено значение "Нет" (по умолчанию), навигатор будет встроен в окно приложения Creo Parametrics	yes, no	no
Система	windows_browser_type	x86e_win64	Выберите тип встроенного навигатора для использования.	ie_in_process, ie_in_sep_process, mozilla_based_browser	ie_in_process
Слой	add_lower_level_components_to_layer	x86e_win64	Установка этой опции в "Да" снимает флажок опции "Поддержка текущего слоя", который позволяет добавление компонентов более низкого уровня к слоям верхнего уровня.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Слои	blank_layer	x86e_win64	Скрывает конкретные слои при начале сессии Creo Parametric. Значением является идентификатор слоя.		
Слои	create_numbered_layers	x86e_win64	"Да" - по умолчанию создает слои с именами от 1 до 32.	yes, no	no
Слои	def_layer	x86e_win64	Определяет имена слоев по умолчанию для различных типов объектов. Первое строковое значение является типом слоя. Второе строковое значение является именем слоя.	layer_assem_member, layer_assy_cut_feat, layer_axis, layer_chamfer_feat, layer_comp_design_model, layer_comp_fixture, layer_comp_workpiece, layer_copy_geom_feat, layer_corn_chamf_feat, layer_cosm_round_feat, layer_cosm_sketch, layer_csys, layer_curve, layer_curve_ent, layer_cut_feat, layer_datum, layer_datum_plane, layer_datum_point, layer_detail_item, layer_dgm_conn_comp, layer_dgm_highway, layer_dgm_rail,	

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
				layer_dgm_wire, layer_dim, layer_draft_constr, layer_draft_dim, layer_draft_dtm, layer_draft_entity, layer_draft_feat, layer_draft_geom, layer_draft_grp, layer_draft_hidden, layer_draft_others, layer_draft_refdim, layer_driven_dim, layer_dwg_table, layer_ext_copy_geom_feat, layer_feature, layer_geom_feat, layer_gtol, layer_hole_feat, layer_intchg_funct, layer_intchg_simp, layer_nogeom_feat, layer_note, layer_parameter_dim, layer_part_refdim, layer_point, layer_protrusion_feat, layer_quilt,	

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
				layer_refdim, layer_ribbon_feat, layer_rib_feat, layer_round_feat, layer_sfin, layer_shell_feat, layer_skeleton_model, layer_slot_feat, layer_snap_line, layer_solid_geom, layer_surface, layer_symbol, layer_thread_feat, layer_trim_line_feat, layer_weld_feat, layer_all_detail_items, layer_annotation_element, layer_axis_ent, layer_csys_ent, layer_set_datum_tag, layer_3d_items, layer_ae_driving_dim, layer_draft_xsec, layer_hole_thread	
Слои	default_layer_model	x86e_win64	Имя модели, которая используется для управления на основе правил размещением новых объектов во всех моделях того же типа в ходе сессии.		
Слои	display_layer	x86e_win64	Определяет показ определенных слоев в начале сессии Creo Parametric. Переменная "value" является идентификатором слоя.		
Слои	floating_layer_tree	x86e_win64	Выберите Да, если хотите видеть диалог дерева слоев отдельным от навигатора.	yes, no	no
Слои	highlight_layer_items	x86e_win64	"Да" - выбранные объекты в дереве слоев подсвечиваются в области геометрии.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Слои	layer_item_highlight_limit	x86e_win64	Установлен верхний предел объектов в слое для подсветки. Если объекты в слое превышают это число, они не будут подсвечены.		500
Слои	save_display_status_in_submodel	x86e_win64	При установке в "Нет" сборка верхнего уровня сохраняет статус показа слоя субмодели, позволяя сохранять статус показа нижнего уровня без сохранения субмоделей.	yes, no	yes
Среда	accuracy_lower_bound	x86e_win64	Введите значение точности для переопределения нижнего предела по умолчанию. Минимальное значение для относительной точности - 1E-06.		0.000100
Среда	bell	x86e_win64	"Да" - включает сигнал клавиатуры, который звучит после каждого запроса. "Нет" - выключает сигнал клавиатуры. Для переопределения этой настройки используйте диалоговое окно "Среда" в меню "Инструменты".	yes, no	no
Среда	clearance_triangulation	x86e_win64	Определяет качество триангуляции поверхности, используемой для получения точек начального приближения для расчетов зазора и интерференции.	none, high, medium, low	none
Среда	clock	x86e_win64	"Да" - показывает часы в ходе работы Creo Parametric.	yes, no	no
Среда	clr_print_plus_minus	x86e_win64	Задаёт показ точности системы при расчете зазоров между деталями или поверхностями. По умолчанию показ точности не предусмотрен.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Среда	company_name	x86e_win64	Используется с опцией экспорта iges_out_mil_d_28000. Для поддержки MIL-D-28000 требуется ввести название своей компании, и система запрашивает его каждый раз при экспорте через IGES, если название компании не задано в файле конфигурации.		
Среда	default_abs_accuracy	x86e_win64	Определяет абсолютную точность детали по умолчанию.		0.000000
Среда	display_annotations	x86e_win64	Определяет, показываются ли аннотации в трехмерных моделях.	yes, no	yes
Среда	display_full_object_path	x86e_win64	Управляет показом полного имени файла объекта (включая его суффикс типа объекта и его номер версии) и пути файла в заголовке окна, а также показом информации о модели. "Да" - показывает только имя объекта.	yes, no	no
Среда	enable_absolute_accuracy	x86e_win64	Управляет показом меню ТОЧНОСТЬ. "Да" - меню ТОЧНОСТЬ всегда появляется, когда выбирается "Точность" из меню НАСТРОЙКА ДЕТАЛИ. "Нет" - меню появляется, только если деталь в данный момент определена с абсолютной точностью.	yes, no	no
Среда	flip_arrow_scale	x86e_win64	Задаёт коэффициент масштабирования для увеличения размера стрелки разворота, которая появляется для направления создания элемента (по умолчанию = 1).		1.000000
Среда	highlight_geometry	x86e_win64	"Да" - объекты, выбранные в дереве модели, подсвечиваются в области геометрии.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Среда	info_output_format	x86e_win64	Задает тип формата по умолчанию для представления информации. Text - информация выводится как простой текст. HTML - информация выводится как данные html.	text, html,	html
Среда	info_output_mode	x86e_win64	Задает метод представления информации по умолчанию. Both - показ информации на экране и ее запись в файл. Screen - только показ информации на экране. File - только запись информации в файл. Choose - выбор метода из меню ИНФО ВЫВОД.	both, choose, screen, file	both
Среда	mass_property_calculate	x86e_win64	Расчет массовых свойств при регенерации, при сохранении или по запросу пользователя	automatic, by_request, check_upon_save	by_request
Среда	mathcad_automapping	x86e_win64	Переключает автоотображение переменных анализа Mathcad	yes, no	no
Среда	mdx_collision_num_triangles	x86e_win64	Количество треугольников сетки, используемых для аппроксимации модели при обнаружении коллизий.		1000
Среда	measure_sig_figures	x86e_win64	Задает количество значимых цифр, показанных как результаты при использовании диалогового окна измерений из меню Инфо.		6
Среда	model_grid_balloon_display	x86e_win64	Управляет показом выносок сетки.	yes, no	yes
Среда	model_grid_neg_prefix	x86e_win64	Позволяет указывать префикс, используемый для отрицательных чисел в данных узла сетки.		-
Среда	model_grid_num_dig	x86e_win64	Управляет количеством десятичных разрядов, показываемых в захвате выноски. 0 - показывать только целые числа.		
Среда	model_grid_spacing	x86e_win64	Задает шаг сетки модели по умолчанию.		1.500000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Среда	model_notes_as_labels	x86e_win64	Позволяет показывать заметки как полный текст или как метки. Может также переключаться опцией среды "Показывать заметки как имена".	yes, no	no
Среда	model_tree_start	x86e_win64	Переключает показ дерева моделей. "Да" - показывает окно дерева моделей вместе с его моделью. "Нет" - не показывает окно дерева моделей.	yes, no	yes
Среда	modelcheck_enabled	x86e_win64	Включает контроль модели (ModelCHECK)	yes, no	yes
Среда	prehighlight	x86e_win64	"Да" - выбираемые объекты подсвечиваются под указателем, прежде чем быть выбранными. "Нет" - выбираемые объекты не подсвечиваются под указателем, прежде чем быть выбранными	yes, no	
Среда	prehighlight_tree	x86e_win64	Значение по умолчанию для опции "Подсветка предварительного выбора" в дереве модели, дереве слоев и дереве подробностей. Если опция включена, доступные для выбора элементы подсвечиваются перед началом выбора в дереве.	yes, no	no
Среда	pro_unit_length	x86e_win64	Задает единицы измерения по умолчанию для новых объектов.	unit_inch, unit_foot, unit_mm, unit_cm, unit_m	unit_inch
Среда	pro_unit_mass	x86e_win64	Задает единицы измерения по умолчанию для массы новых объектов.	unit_ounce, unit_pound, unit_ton, unit_gram, unit_kilogram, unit_tonne	unit_pound
Среда	pro_unit_sys	x86e_win64	Задает систему единиц измерения по умолчанию для новых объектов.	mks, cgs, mmns, fps, ips, proe_def, mmks	
Среда	proe_memory_buffer_size	x86e_win64	Определяет размер в мегабайтах буфера памяти, резервируемого Creo Parametric на случай нехватки памяти. Необходимо перезагрузить Creo Parametric для того, чтобы изменение вступило в силу.		50

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Среда	regen_backup_directory	x86e_win64	Определяет каталог, в котором система хранит модели regen_backup. (См. также regen_backup_using_disk). Первичным каталогом по умолчанию является текущий каталог, но если этот каталог доступен только для чтения, вторым по умолчанию является каталог /tmp.		
Среда	regen_backup_using_disk	x86e_win64	Определяет, выполняет ли система резервное копирование текущей модели на диск перед каждой регенерацией.	yes, no	no
Среда	save_section_surfaces	x86e_win64	"Да" - сохранить поверхности сечений с моделями. "Нет" - Не сохранять поверхности сечений с моделями.	yes, no	yes
Среда	select_on_dtm_edges	x86e_win64	All_modes - выбрать опорную плоскость, щелкнув по ее видимой границе. Sketcher_only - выбрать плоскость, щелкнув по ее теге в режимах, отличных от среды эскиза. При частом использовании запроса установите эту опцию в Sketcher_only.	all_modes, sketcher_only	all_modes
Среда	show_dim_sign	x86e_win64	"Нет" - значения размеров всегда показываются положительными. При вводе отрицательного значения создается геометрия в противоположную сторону. "Да" - введение отрицательного значения для размера, показанного как отрицательный, создает геометрию в ту же сторону. Размеры для системы координат и смещений опорных точек всегда показывают отрицательное/положительное значение.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Среда	show_selected_item_id	x86e_win64	Показать идентификатор геометрии Creo Parametric и среды эскиза в списках выбора запросов, коллекторах и всплывающих подсказках.	yes, no	no
Среда	spin_center_display	x86e_win64	Определяет, показывается ли символ центра вращения.	yes, no	yes
Среда	start_appmgr	x86e_win64	Определяет, запускается ли диспетчер приложений при запуске Creo Parametric.	yes, no	yes
Среда	startup_check_for_visualization	x86e_win64	Определяет, будут ли компоненты визуализации помечаться для установки перед запуском.	yes, no	yes
Среда эскиза	2d_palette_path	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для пользовательской библиотеки форм среды эскиза. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Среда эскиза	grid_snap	x86e_win64	"Да" - заставляет указать точки для привязки к сетке. "Нет" - выключает привязку к сетке так, что может быть указано любое расположение.	yes, no	no
Среда эскиза	section_color	x86e_win64	Определяет цвет эскизных сечений.	default, drawing_color, sketch_color	
Среда эскиза	sket_import_geometry_line_style	x86e_win64	Определяет, сохраняются ли начальный стиль линии и цвет в операциях "Копировать"/"Вставить", "Палитра эскизов" и "Импорт из файла". "Да" - сохранить начальный стиль линии и цвет.	yes, no	no
Среда эскиза	sketcher_alignment_constraint	x86e_win64	"Да" - ограничения совмещения используются диспетчером намерений; "Нет" - ограничения совмещения не используются.	yes, no	no
Среда эскиза	sketcher_animated_modify	x86e_win64	"Нет" - сечение не анимируется при регенерации изменений.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Среда эскиза	sketcher_auto_create_references	x86e_win64	Эта опция управляет автоматическим созданием привязки из выбранной фоновой геометрии.	yes, no	no
Среда эскиза	sketcher_auto_create_references	x86e_win64	Значениями опции являются: 2 - система автоматически создает 2 привязки образмеривания; 1 - система автоматически добавляет привязку ориентации как привязку образмеривания; 0 - система не создает автоматически привязки образмеривания.	1, 2	2
Среда эскиза	sketcher_blended_background	x86e_win64	Эта опция управляет использованием смешанного фона в трехмерной среде эскиза. Опция не имеет никакого эффекта, если смешанный фон выключен вообще.	yes, no	no
Среда эскиза	sketcher_collinear_constraint	x86e_win64	"Да" - коллинеарные ограничения используются диспетчером намерений. "Нет" - коллинеарные ограничения не используются диспетчером намерений.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_default_font_kerning	x86e_win64	Автоматически назначать кернинг для текстовых объектов в эскизе. Да - кернинг будет задаваться для новых текстовых объектов. Нет - кернинг будет задаваться автоматически.	yes, no	no
Среда эскиза	sketcher_diagonal_constraint	x86e_win64	"Да" - будут использоваться диагональные ограничения; "Нет" - диагональные ограничения использоваться не будут.	yes, no	no
Среда эскиза	sketcher_dim_of_revolve_axis	x86e_win64	Если эта опция установлена, все размеры, созданные диспетчером намерений по оси вращения, являются размерами диаметров.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_dimension_autoblock	x86e_win64	Автоматически блокировать строгие размеры в среде эскиза.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Среда эскиза	sketcher_disp_constraints	x86e_win64	Показывает ограничения при выполнении эскиза в режиме среды эскиза; например, H для горизонтали, V для вертикали и т. д.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_disp_dimensions	x86e_win64	"Нет" - подавляет показ всех размеров в среде эскиза.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_disp_grid	x86e_win64	Определяет, показывать или нет сетку в среде эскиза.	yes, no	no
Среда эскиза	sketcher_disp_vertices	x86e_win64	"Нет" - подавляет показ желтых точек на всех вершинах в среде эскиза.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_disp_weak_dimensions	x86e_win64	"Да" - показываются слабые размеры. "Нет" - слабые размеры не показываются.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_equal_length_constr	x86e_win64	"Да" - ограничения одинаковой длины используются диспетчером намерений. "Нет" - ограничения одинаковой длины не используются диспетчером намерений.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_equal_radii_constr	x86e_win64	"Да" - ограничения одинаковых радиусов используются диспетчером намерений. "Нет" - ограничения одинаковых радиусов не используются диспетчером намерений.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_grid_angle	x86e_win64	Введите значение угла сетки для переопределения угла сетки по умолчанию.		0.000000
Среда эскиза	sketcher_grid_line_quantity	x86e_win64	Введите количество радиальных линий для радиальной сетки.		12
Среда эскиза	sketcher_grid_radius_spacing	x86e_win64	Введите значение радиального шага сетки для переопределения его значения по умолчанию.		1.000000
Среда эскиза	sketcher_grid_type	x86e_win64	Установите декартов или полярный тип сетки.	cartesian, polar	cartesian
Среда эскиза	sketcher_highlight_open_ends	x86e_win64	"Да" - открытые концы объектов эскиза будут подсвечены в среде эскиза, "Нет" - открытые концы объектов эскиза не будут подсвечены в среде эскиза.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Среда эскиза	sketcher_import_exact_geom	x86e_win64	При импорте в среду эскиза использовать точную геометрию.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_known_dim_on_ref_ent	x86e_win64	ДА - создать известные размеры в известной геометрии. НЕТ - создать ссылочные размеры в известной геометрии	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_lineup_hor_constraint	x86e_win64	"Да" - выровненные горизонтальные ограничения используются диспетчером намерений. "Нет" - выровненные горизонтальные ограничения не используются диспетчером намерений.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_lineup_ver_constraint	x86e_win64	"Да" - выровненные вертикальные ограничения используются диспетчером намерений. "Нет" - выровненные вертикальные ограничения не используются диспетчером намерений.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_lock_modified_dims	x86e_win64	"Да" - измененные размеры блокируются. "Нет" - измененные размеры не блокируются.	yes, no	no
Среда эскиза	sketcher_midpoint_constraint	x86e_win64	"Да" - ограничения средней точки используются диспетчером намерений. "Нет" - ограничения средней точки не используются диспетчером намерений.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_parallel_constraint	x86e_win64	"Да" - параллельные ограничения используются диспетчером намерений. "Нет" - параллельные ограничения не используются диспетчером намерений.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_perpendicular_constraint	x86e_win64	"Да" - перпендикулярные ограничения используются диспетчером намерений. "Нет" - перпендикулярные ограничения не используются диспетчером намерений.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Среда эскиза	sketcher_point_on_entity_constr	x86e_win64	"Да" - точка ограничения объекта используется диспетчером намерений. "Нет" - точка ограничения объекта не используется диспетчером намерений.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_refit_after_dimension_modify	x86e_win64	Вписывает сечение после изменения размеров в двумерном сечении или при создании первого элемента.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_rel_accuracy	x86e_win64	Введите относительную точность среды эскиза.		-1.000000
Среда эскиза	sketcher_same_point_constraint	x86e_win64	"Да" - ограничения одинаковых точек используются диспетчером намерений. "Нет" - ограничения одинаковых точек не используются диспетчером намерений.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_save_preview_image	x86e_win64	Эта опция управляет сохранением файлов сечения со встроенным изображением, который может использоваться для предварительного просмотра сечений в диалоге "Файл"/"Открыть".	yes, no	no
Среда эскиза	sketcher_set_grid_method	x86e_win64	Automatic - шаг сетки задается автоматически. Manual - шаг решетки задается вручную.	dynamic, static	dynamic
Среда эскиза	sketcher_set_grid_x_major	x86e_win64	Укажите число линий сетки на основную линию по оси x.		5
Среда эскиза	sketcher_set_grid_x_spacing	x86e_win64	Введите значение шага x сетки для переопределения его значения по умолчанию.		1.000000
Среда эскиза	sketcher_set_grid_y_major	x86e_win64	Укажите число линий сетки на основную линию по оси y.		5
Среда эскиза	sketcher_set_grid_y_spacing	x86e_win64	Введите значение шага y сетки для переопределения его значения по умолчанию.		1.000000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Среда эскиза	sketcher_shade_closed_loops	x86e_win64	"Да" - замкнутые контуры в среде эскиза будут показаны закрашенными, "Нет" - замкнутые контуры в среде эскиза не будут показаны закрашенными	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_starts_in_2d	x86e_win64	Определяет начальную ориентацию модели в режиме среды эскиза. "Да" - двумерная ориентация, работа идет непосредственно в плоскости сечения (эскизной плоскости). "Нет" - ориентация не меняется, эскиз создается непосредственно на трехмерной детали.	yes, no	no
Среда эскиза	sketcher_symmetric_constraint	x86e_win64	"Да" - симметрические ограничения используются диспетчером намерений. "Нет" - симметрические ограничения не используются диспетчером намерений.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_tangent_constraint	x86e_win64	"Да" - касательные ограничения используются диспетчером намерений. "Нет" - касательные ограничения не используются диспетчером намерений.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_undo_reorient_view	x86e_win64	Управляет возможностью отмены переориентации вида при нахождении в среде эскиза. "Да" - отмена переориентации вида в среде эскиза возможна.	yes, no	no
Среда эскиза	sketcher_undo_stack_limit	x86e_win64	Среда эскиза сохраняет копию каждой выполненной функции. Количество возможных сохраненных функций зависит от количества, определенного в опции. Меню отмены может быть использовано для удаления сохраненных функций.		200

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Трубопроводы	aec_dwg_anno_attrpar_spec_file	x86e_win64	Определяет имя файла спецификации атрибутов/параметров автоматического исправления ошибок в аннотациях чертежей.		aec_dwg_anno_attrparam_spec.ptd
Трубопроводы	aec_object_type_file	x86e_win64	Определяет имя файла для автоматического исправления ошибок типа объекта.		aec_object_type.ptd
Трубопроводы	display_thick_insulation	x86e_win64	"Да" - показывать изоляцию в режиме толщины. "Нет" - показывать изоляцию в режиме осевой линии. Эта опция может быть переопределена опцией "Толщина изоляции" в диалоговом окне показа модели.	yes, no	yes
Трубопроводы	display_thick_pipes	x86e_win64	"Да" - показывать трубы в режиме толщины. "Нет" - показывать трубы в режиме осевой линии. Эта опция может быть переопределена опцией "Толщина труб" в диалоговом окне показа модели.	yes, no	no
Трубопроводы	isogen_attribute_map_file	x86e_win64	Задаёт соответствие между параметром ISOGEN и именем атрибута.		<creo_loadpoint>\text\piping_data\isodata\isogen_attribute_map.ptd
Трубопроводы	isogen_endtype_map_file	x86e_win64	Определяет имя файла, сопоставляющего типы концов Pro/Piping с типами концов ISOGEN.		<creo_loadpoint>\text\piping_data\isodata\isogen_endtype_map.ptd
Трубопроводы	isogen_mandatory_attr_file	x86e_win64	Определяет файл, содержащий имена файлов обязательных атрибутов, используемых ISOGEN.		isogen.flis
Трубопроводы	isogen_nominal_size_map_file	x86e_win64	Определяет имя файла, сопоставляющего размер Pro/Piping с номинальными размерами в мм и дюймах		<creo_loadpoint>\text\piping_data\isodata\isogen_nominal_size_map.ptd
Трубопроводы	isogen_output_files_dir	x86e_win64	Определяет каталог для сохранения PCF, созданных интерфейсом ISOGEN		
Трубопроводы	isogen_pcf_filename_format	x86e_win64	Определяет формат для имен создаваемых файлов PCF		mnemonic,-,specification,-,number

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Трубопроводы	isogen_symbol_map_file	x86e_win64	Определяет имя файла для сопоставления имен выбора Pro/Piping с символами (SKEY) ISOGEN		<creo_loadpoint>\text\piping_data\isodata\isogen_symbol_map.ptd
Трубопроводы	pipe_bend_locations_uses_units	x86e_win64	Определяет, какие единицы измерения сборки используются для расчета расположений изгибов трубопровода. "Да" - использовать единицы измерения сборки системы координат. "Нет" - использовать единицы измерения сборки трубопровода.	yes, no	no
Трубопроводы	pipe_pre_22_bendinfo_conv	x86e_win64	Преобразовать информацию отчета гибки, созданного до версии 2000i-2 Pro/ENGINEER, в текущий формат сохраненного анализа.	yes, no	yes
Трубопроводы	pipe_solid_centerline	x86e_win64	"Да" - показывает осевые линии Pro/PIPEING. "Нет" - не показывает осевые линии Pro/PIPEING.	yes, no	yes
Трубопроводы	pipe_solid_label_format	x86e_win64	Определяет формат метки твердого тела трубы, который автоматически используется для создания меток трубопровода.		size,-,specification,-,mnemonic,-,number,-,insulation
Трубопроводы	pipe_update_pre_20_int_pts	x86e_win64	"Да" - трубопроводы, созданные до версии 20.0, обновляются с учетом точек пересечения объектов. Объекты создаются в сессии при помощи "Инфо">"Инфо реген" или при извлечении модели.	yes, no	no
Трубопроводы	pipeline_assembly_library_dir	x86e_win64	Задаёт по умолчанию каталог библиотеки сборки трубопровода.		<creo_loadpoint>\text\piping_data\pipelinelib\
Трубопроводы	pipeline_assembly_name_format	x86e_win64	Задаёт формат имени сборки трубопровода по умолчанию.		mnemonic,-,number
Трубопроводы	pipeline_label_format	x86e_win64	Определяет формат меток трубопровода, который будет использован для автоматического создания меток трубопровода.		size,-,specification,-,mnemonic,-,number,-,insulation

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Трубопроводы	pipeline_solid_start_part_name	x86e_win64	Задает имя первичной детали твердого тела трубопровода по умолчанию.		pipeline_solid_start.prt
Трубопроводы	pipeline_spool_label_format	x86e_win64	Определяет формат метки катушки трубопровода, который будет использован для создания меток катушек во время создания катушек трубопровода.		mnemonic-number-prefix[0]spoolnum[01]suffix[]
Трубопроводы	pipeline_start_assembly_name	x86e_win64	Задает имя начала сборки трубопровода по умолчанию.		pipeline_start.asm
Трубопроводы	pipng_appearance_map_file	x86e_win64	Задает имя файла карты образов трубопровода по умолчанию.		<creo_loadpoint>\text\pipng_data\master_catalog\pipng_appearance.map
Трубопроводы	pipng_bolt_nut_select_file	x86e_win64	Файл выбора болтов и гаек трубопровода.		<creo_loadpoint>\text\pipng_data\master_catalog\pipng_bolt_nut_select.ptd
Трубопроводы	pipng_design_method	x86e_win64	Задает текущий метод проектирования трубопровода для моделирования трубопроводов.	non_spec_driven, spec_driven, user_driven	non_spec_driven
Трубопроводы	pipng_enable_designate_report	x86e_win64	Разрешает отмечаемые отчеты для специфицированного трубопровода.	yes, no	yes
Трубопроводы	pipng_end_compatibility_file	x86e_win64	Задает имя файла совместимости концов трубопровода по умолчанию.		<creo_loadpoint>\text\pipng_data\master_catalog\pipng_end_compatibility.ptd
Трубопроводы	pipng_extend_dim_scheme	x86e_win64	Определяет схему образмеривания для сегмента удлинения трубопровода.	cartesian, cylindrical, spherical	cartesian
Трубопроводы	pipng_extend_show_csys	x86e_win64	Управляет предварительным просмотром малой системы координат на конце трубы при определении элементов удлинения в декартовой/сферической/цилиндрической системе координат.	yes, no	no
Трубопроводы	pipng_fitt_angle_tolerance	x86e_win64	Задает значение углового допуска фитинга трубопровода по умолчанию.		1.500000
Трубопроводы	pipng_fitt_category_map_file	x86e_win64	Задает имя файла карты фитинга трубопровода по умолчанию.		<creo_loadpoint>\text\pipng_data\sample_project\pipng_fitt_category_map.ptd

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Трубопроводы	pipng_fitt_library_dir	x86e_win64	Задает каталог по умолчанию для библиотеки фитингов трубопроводов.		<creo_loadpoint>\text\pipng_data\fittinglib\
Трубопроводы	pipng_fluid_parameter	x86e_win64	Включает/выключает вкладку "Параметры" в диалог "Создать трубопровод"	yes, no	no
Трубопроводы	pipng_insulation_dir_file	x86e_win64	Задает имя каталога по умолчанию для изоляции трубопровода.		<creo_loadpoint>\text\pipng_data\sample_project\pipng_insulation_dir.ptd
Трубопроводы	pipng_joint_fitting_clearance	x86e_win64	Задает минимальное значение зазора фитинга для стыка трубопровода.		1.000000
Трубопроводы	pipng_joint_fitting_offset	x86e_win64	Задает минимальное значение смещения фитинга для стыка трубопровода.		1.000000
Трубопроводы	pipng_manufacture_dir_file	x86e_win64	Задает имя каталога по умолчанию для изготовления трубопровода.		<creo_loadpoint>\text\pipng_data\master_catalog\pipng_manufacture_dir.ptd
Трубопроводы	pipng_material_file	x86e_win64	Задает имя файла материала трубопровода по умолчанию.		<creo_loadpoint>\text\pipng_data\master_catalog\pipng_material.ptd
Трубопроводы	pipng_material_source	x86e_win64	Определяет источник данных о материале. Следует заметить, что параметр Material_dir требует задания параметра pro_material_dir.	weight_length, material_dir	weight_length
Трубопроводы	pipng_mcat_dir	x86e_win64	Задает каталог по умолчанию для главного каталога трубопровода.		<creo_loadpoint>\text\pipng_data\master_catalog\
Трубопроводы	pipng_mcat_dir_file	x86e_win64	Задает имя файла каталога по умолчанию для главного каталога трубопровода.		<creo_loadpoint>\text\pipng_data\master_catalog\pipng_mcat_dir.ptd
Трубопроводы	pipng_min_bolting_clearance	x86e_win64	Задает значение минимального зазора болтового соединения трубопровода по умолчанию.		1.000000
Трубопроводы	pipng_project_data_dir	x86e_win64	Задает каталог по умолчанию для данных проекта.		<creo_loadpoint>\text\pipng_data\sample_project\
Трубопроводы	pipng_schematic_driven	x86e_win64	Включает/выключает схематически управляемое моделирование трубопровода	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Трубопроводы	pipng_schematic_xml_dir	x86e_win64	Определите полный путь каталога, содержащего XML-файлы со схематической информацией.		<work_dir>\p-10-17
Трубопроводы	pipng_spec_dir_file	x86e_win64	Задаёт имя каталога по умолчанию для спецификации трубопровода.		<creo_loadpoint>\text\pipng_data\sample_project\pipng_spec_dir.ptd
Трубопроводы	pipng_system_tree_format	x86e_win64	Задаёт по умолчанию формат дерева модели трубопровода.		mnemonic
Трубопроводы	pipng_thumb_wheel_increment	x86e_win64	Задаёт значение приращения для рифленого маховика трубопровода по умолчанию.		1.000000
Трубопроводы	pipng_thumb_wheel_ratio_increment	x86e_win64	Задаёт значение приращения отношения для рифленого маховика трубопровода по умолчанию.		0.010000
Трубопроводы	pipng_wildfire_convert	x86e_win64	Всегда запрашивать перед преобразованием старых сборок трубопровода с целью обновления структуры сети.	never, automatic, manual	manual
Трубопроводы	pro_insulation_dir	x86e_win64	Определяет каталог для поиска файлов изоляции, используемых в Pro/PIPE. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Трубопроводы	pro_pip_fitt_dir	x86e_win64	Определяет каталог для поиска фитингов, используемых в Pro/PIPE.		
Трубопроводы	pro_pip_instk_dir	x86e_win64	Определяет каталог для поиска файлов типоразмера, используемых в Pro/PIPE. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Трубопроводы	units_system_dic_file	x86e_win64	Определяет файл, содержащий сопоставление имени файла MCAT и единиц измерения.		<creo_loadpoint>\text\pipng_data\master_catalog\pipng_units_system_dic_file.ptd
Управление данными	allow_import_file_extension	x86e_win64	Разрешает показ дополнительных файлов с расширениями в диалоге импорта		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Управление данными	bitmap_size	x86e_win64	Работает в сочетании с save_bitmap. Определяет размер (квадратный) сохраняемого растрового изображения.		200
Управление данными	dm_auto_open_zip	x86e_win64	"Да" - CAD-пакеты или zip-файлы Windchill открываются автоматически. "Нет" - пользователь выбирает, какой файл в содержимом открыть.	yes, no	yes
Управление данными	dm_cache_limit	x86e_win64	Введите объем места на диске (в мегабайтах), выделяемого под хранение локальных файлов. Изменение текущей настройки вступает в силу после перезапуска Creo Parametric.		
Управление данными	dm_cache_mode	x86e_win64	Укажите, какие объекты записываются в локальный кэш при сохранении объектов в памяти Creo Parametric.	all, none, modified	all
Управление данными	dm_checkout_on_the_fly	x86e_win64	Контролирует действие по умолчанию показываемое пользователю, когда появляется Взять на изменение во всплывающем диалоге	checkout, continue	checkout
Управление данными	dm_fallback_server_location	x86e_win64	Определяет расположение сервера, в котором сохраняются объекты, когда Creo Parametric не предоставляет возможность указать конечное расположение для сохранения. Эта опция применима только к Windchill ProductPoint.		
Управление данными	dm_http_compression_level	x86e_win64	Задает коэффициент сжатия данных (0-9, 0 = без сжатия) для обмена данными с сервером Windchill.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Управление данными	dm_offline_after_event	x86e_win64	Позволяет пользователю работать автономно при потере соединения с сервером. Пребывание в интерактивном режиме приведет к непрерывным попыткам повтора серверных операций.	yes, no	yes
Управление данными	dm_offline_options_activated	x86e_win64	Да - устанавливаются флажки для опций синхронизации, загрузки и выгрузки при выходе в Интернет. Нет - устанавливается флажок только для опции синхронизации при выходе в Интернет.	yes, no	yes
Управление данными	dm_overwrite_contents_on_update	x86e_win64	"Да" - обновление рабочей области Windchill перезаписывает локально измененные устаревшие объекты объектами с сервера. "Нет" - (по умолчанию) обновление рабочей области Windchill обновляет только метаданные.	yes, no	no
Управление данными	dm_remember_server	x86e_win64	Первичный сервер/рабочая область должны быть заданы пользователем для каждой сессии Creo Parametric.	yes, no	yes
Управление данными	dm_save_as_attachment	x86e_win64	Управляет опцией по умолчанию для операции сохранения копии, когда модели сохраняются не в формате Creo Parametric. "Да" - по умолчанию сохранять ее как приложение дополнительного содержимого к оригинальному CAD-документу. "Нет" - по умолчанию сохранять ее как основной CAD-документ.	yes, no	yes
Управление данными	dm_search_primary_server	x86e_win64	Поиск на основном сервере зависимостей, не найденных в рабочей области.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Управление данными	dm_secondary_upload	x86e_win64	Укажите, когда измененные объекты Creo Parametric на вторичном сервере перемещаются из локального кэша в рабочую область пользователя на сервере.	automatic, explicit	automatic
Управление данными	dm_synchronize_in_background	x86e_win64	"Да" - разрешает синхронизацию рабочей области в фоновом режиме. "Нет" - (по умолчанию) синхронизация рабочей области идет на переднем плане.	yes, no	no
Управление данными	dm_upload_objects	x86e_win64	Укажите, когда измененные объекты Creo Parametric перемещаются из локального кэша в рабочую область пользователя на сервере.	automatic, explicit	explicit
Управление данными	dm_user_presence	x86e_win64	Включает индикатор присутствия пользователя и сопутствующие действия. Для этого необходимо соединение с сервером PDM и наличие установленного и запущенного клиента Microsoft Communicator.	yes, no	yes
Управление данными	let_proe_rename_pdm_objects	x86e_win64	Определяет, может ли объект, вызванный из базы данных PDM, быть переименован в сессии Creo Parametric.	yes, no	no
Управление данными	pdm_rev	x86e_win64	Определяет форматирование системного параметра PDM_REV. Полезен только для объектов, отправляемых в Pro/PDM или Pro/INTRALINK.	pdmrev_fmt_rev_ver, pdmrev_fmt_rev, pdmrev_fmt_branch_rev_ver, pdmrev_fmt_branch_rev	pdmrev_fmt_rev_ver
Управление данными	read_parameters_of_excluded	x86e_win64	Разрешает обозначенным параметрам Creo Parametric на исключенных объектах в упрощенном представлении быть видимыми в столбцах дерева моделей.	yes, no, common_name_only	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Управление данными	regenerate_read_only_objects	x86e_win64	Определяет, может ли объект, извлеченный из базы PDM со статусом "только чтение", быть регенерирован в сессии Creo Parametric.	yes, no	yes
Управление данными	save_bitmap	x86e_win64	При выполнении сохранения в модель определяет, какой уровень сборки будут иметь растровые изображения измененных компонентов.	none, toplevelonly, alllevels	none
Управление данными	save_bitmap_type	x86e_win64	При выполнении сохранения модели определяет тип файла изображения, который создается для этой модели. Используйте с опцией save_bitmap.	cgm, bmp, tiff, gif, jpeg	bmp
Управление данными	save_unchanged_pdm_object	x86e_win64	Определяет, как сохранять в текущей рабочей папке объект, вызванный из базы данных Pro/PDM в сессию Creo Parametric.	as_ref, as_copy	as_ref
Цвета	color	x86e_win64	Включает или выключает цвета. При выключенных цветах каркас модели становится белым.	yes, no	yes
Цвета	color_ramp_size	x86e_win64	Определяет количество закрашиваний в цветовом градиенте, используемом к отображению многоцветных, закрашенных моделей результатов моделирования/анализа. Системная графика должна поддерживать 256 цветов и сжатие карты цветов.		-1

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Цвета	color_resolution	x86e_win64	Определяет минимально допустимое отклонение между пользовательскими цветами. Значения сглаживания цветов RGB в пределах допусков существующих цветов не могут быть достигнуты. Уменьшение этой установки позволяет задавать большее количество цветов, подобных RGB.		0.100000
Цвета	color_windows	x86e_win64	All_windows - цвета каркаса показываются в главном и всех вспомогательных окнах. One_window - цвета показываются только в главном окне. Вспомогательные окна показывают каркас в цвете по умолчанию.	all_windows, one_window	all_windows
Цвета	global_appearance_file	x86e_win64	Путь к файлам общих образов материала.		
Цвета	mat_assign_appearance	x86e_win64	Контролирует автоматическое назначение образа по умолчанию в определении материала детали.	yes, no	yes
Цвета	number_user_colors	x86e_win64	Определяет максимальное число различных цветов каркаса, которые могут показываться в графических областях одновременно.		-1
Цвета	pro_colormap_path	x86e_win64	Определяет путь каталога для загрузки с диска файла карты цветов (.map). Используйте полный путь во избежание проблем.		
Цвета	suppress_appearance_message	x86e_win64	Запретить диалог уведомления о преобразовании вида Lightworks.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Цвета	system_background_color	x86e_win64	Определяет цвет фона графической области по умолчанию. Три десятичных значения определяют (по порядку) процент красного, зеленого и синего в результирующем цвете. Например, 0 0 49 определяет средне-голубой. Можно изменить в сессии, используя команду "Вид">"Настройки отображения">"Системные цвета".		0.000000 0.000000 0.000000
Цвета	system_colors_file	x86e_win64	Определяет файл системных цветов. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Цвета	system_curves_color	x86e_win64	Определяет цвет кривой по умолчанию. Три десятичных значения определяют (по порядку) процент красного, зеленого и синего в результирующем цвете. Например, 0 0 49 определяет средне-голубой. Можно изменить в сессии, используя команду "Вид">"Настройки отображения">"Системные цвета".		0.000000 0.000000 0.000000
Цвета	system_dimmed_menu_color	x86e_win64	Определяет дополнительный цвет подсветки по умолчанию. Три десятичных значения определяют (по порядку) процент красного, зеленого и синего в результирующем цвете. Например, 0 0 49 определяет средне-голубой. Можно изменить в сессии, используя команду "Вид">"Настройки отображения">"Системные цвета".		0.000000 0.000000 0.000000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Цвета	system_edge_high_color	x86_win64	Определяет цвет подсветки кромки по умолчанию. Три десятичных значения определяют (по порядку) процент красного, зеленого и синего в результирующем цвете. Например, 0 0 49 определяет средне-голубой. Можно изменить в сессии, используя команду "Вид">"Настройки отображения">"Системные цвета".		0.000000 0.000000 0.000000
Цвета	system_geometry_color	x86_win64	Определяет по умолчанию цвет объектов каркаса твердого тела. Три десятичных значения определяют (по порядку) процент красного, зеленого и синего в результирующем цвете. Например, 0 0 49 определяет средне-голубой. Можно изменить в сессии, используя команду "Вид">"Настройки отображения">"Системные цвета".		0.000000 0.000000 0.000000
Цвета	system_hidden_color	x86_win64	Определяет по умолчанию цвет скрытых объектов каркаса. Три десятичных значения определяют (по порядку) процент красного, зеленого и синего в результирующем цвете. Например, 0 0 49 определяет средне-голубой. Можно изменить в сессии, используя команду "Вид">"Настройки отображения">"Системные цвета".		0.000000 0.000000 0.000000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Цвета	system_highlight_color	x86e_win64	Определяет основной цвет подсветки по умолчанию. Три десятичных значения определяют (по порядку) процент красного, зеленого и синего в результирующем цвете. Например, 0 0 49 определяет средне-голубой. Можно изменить в сессии, используя команду "Вид">"Настройки отображения">"Системные цвета".		0.000000 0.000000 0.000000
Цвета	system_letter_color	x86e_win64	Определяет цвет тегов опорного элемента по умолчанию. Три десятичных значения определяют (по порядку) процент красного, зеленого и синего в результирующем цвете. Например, 0 0 49 определяет средне-голубой. Можно изменить в сессии, используя команду "Вид">"Настройки отображения">"Системные цвета".		0.000000 0.000000 0.000000
Цвета	system_section_color	x86e_win64	Определяет цвет сечения по умолчанию. Три десятичных значения определяют (по порядку) процент красного, зеленого и синего в результирующем цвете. Например, 0 0 49 определяет средне-голубой. Можно изменить в сессии, используя команду "Вид">"Настройки отображения">"Системные цвета".		0.000000 0.000000 0.000000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Цвета	system_sheetmetal_color	x86e_win64	Определяет по умолчанию цвет деталей из листового металла. Три десятичных значения определяют (по порядку) процент красного, зеленого и синего в результирующем цвете. Например, 0 0 49 определяет средне-голубой. Можно изменить в сессии, используя команду "Вид">"Настройки отображения">"Системные цвета".		0.000000 0.000000 0.000000
Цвета	system_volume_color	x86e_win64	Определяет по умолчанию цвет производственных объемов. Три десятичных значения определяют (по порядку) процент красного, зеленого и синего в результирующем цвете. Например, 0 0 49 определяет средне-голубой. Можно изменить в сессии, используя команду "Вид">"Настройки отображения">"Системные цвета".		0.000000 0.000000 0.000000
Цвета	use_part_color_for_hidden_lines	x86e_win64	Определяет, как окрашивать невидимые линии деталей, которые имеют определяемые пользователем цвета. "Да" - для невидимых линий используется цвет недоступной детали. Опция SYSTEM_HIDDEN_COLOR игнорируется, если она была определена.	yes, no	no
Чертеж	allow_move_attach_in_dtl_move	x86e_win64	"Да" - команды "Переместить" и "Переместить присоединение" в режиме чертежа действуют совместно. "Нет" - команды "Переместить" и "Переместить присоединение" в режиме чертежа не действуют совместно.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Чертеж	allow_move_view_with_move	x86e_win64	Запретить перемещение видов чертежа мышкой.	yes, no	no
Чертеж	allow_refs_to_geom_refs_in_drws	x86e_win64	"Да" - разрешает создание привязок чертежа к геометрическим представлениям (включает размеры, заметки, заголовки). Эти привязки могут стать ошибочными, если используемая геометрия меняется, что дает в результате необновляемые на чертежах геометрические представления.	yes, no	no
Чертеж	auto_constr_offset_tolerance	x86e_win64	Задаёт автоматический допуск ограничений для создания размеров смещений. Если расстояние меньше, чем этот допуск, умноженный на размер компонента, смещение устанавливается как совпадающее. Значением по умолчанию является 0.5.		0.500000
Чертеж	auto_regen_views	x86e_win64	"Да" - автоматическая перерисовка изображения чертежа при смене окна. "Нет" - обновление видов чертежа происходит только при обновлении вручную командами "Перерисовать" или "Вид" >"Обновить".	yes, no	yes
Чертеж	autobuildz_enabled	x86e_win64	Загружает приложение AutobuildZ.	yes, no	no
Чертеж	bom_format	x86e_win64	Задаёт файл формата спецификации для использования в пользовательской спецификации. Определяет имя и путь.		<creo_loadpoint>\text\format.bft

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Чертеж	create_drawing_dims_only	x86e_win64	"Да" - сохраняет все новые управляемые размеры, созданные в чертеже, внутри чертежа как ассоциативные чертежные размеры. "Нет" - сохраняет управляемые размеры, созданные в режиме чертежа на твердотельной геометрии, в твердом теле.	yes, no	no
Чертеж	default_ang_dec_places	x86e_win64	Задает количество десятичных разрядов по умолчанию (0-13), до которого округляются вновь созданные угловые размеры. Неокругленные угловые размеры автоматически определяют количество десятичных разрядов, требуемых для показа их сохраненных значений.		1
Чертеж	default_draw_scale	x86e_win64	Задает масштаб чертежа по умолчанию для видов, добавленных с командой "Без масштаба". Значение должно быть больше 0. "Нет" - система не задает масштаб чертежа по умолчанию.		-1.000000
Чертеж	default_font_kerning_in_drawing	x86e_win64	Определяет начальную настройку кернинга шрифта, когда создаются двумерные аннотации чертежа. "Да" - кернинг шрифта включен для двумерных аннотаций.	yes, no	no
Чертеж	disp_trimetric_dwg_model_view	x86e_win64	Показывает модель в ориентации по умолчанию при помещении общего вида на чертеж. "Нет" - модель не появляется до тех пор, пока не выбрана команда "По умолчанию" из диалогового окна "Ориентация".	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Чертеж	display_dwg_sketch_constraint	x86e_win64	При установке в "Да" параметрические эскизные ограничения, такие как V для вертикали, показываются при выборе объекта чертежа.	yes, no	no
Чертеж	display_dwg_tol_tags	x86e_win64	Задаёт показ тегов допуска, которые появляются на чертежах. Эта опция не влияет на показ допусков на размерах.	yes, no	yes
Чертеж	display_in_adding_view	x86e_win64	Управляет показом модели в чертеже, когда опция auto_regen_views установлена в "Нет". Wireframe - добавляет новые виды в каркас, показывает опорные элементы. Minimal_wireframe - показывает в каркасном виде, без опорных элементов, осей и кромок силуэта. Default - показывает настройку среды.	default, wireframe, minimal_wireframe	wireframe
Чертеж	draw_models_read_only	x86e_win64	"Да" - файлы модели чертежа доступны только для чтения, изменения модели невозможны. Cosmetic_only - возможны только косметические изменения модели; изменения конструкции не разрешены; поверхностные изменения включают в себя добавление управляемых размеров, сечений и разнесенных состояний.	yes, no, cosmetic_only	no
Чертеж	draw_points_in_model_units	x86e_win64	Определяет значения координат текущего вида чертежа как единицы измерения модели, а не единицы измерения чертежа. Меню ПОЛУЧИТЬ ТОЧКУ использует масштаб вида чертежа и единицы измерения модели вида чертежа для относительных и абсолютных координат и показа в окне сообщений.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Чертеж	drawing_ole_image_dpi	x86e_win64	Разрешение изображений OLE объектов. Диапазон допустимых значений от 0 до 600 точек на дюйм.		150
Чертеж	drawing_setup_file	x86e_win64	Задаёт используемые по умолчанию значения опций файла настройки чертежа для сессии Creo Parametric. В противном случае система использует по умолчанию значения опций файла настройки чертежа. Некоторые параметры в файле действительны, только если имеется лицензия Pro/DETAIL.		<creo_loadpoint>\text\prodetail.dtl
Чертеж	drawing_shaded_view_dpi	x86e_win64	Разрешение экспорта закрашенных чертежных видов. Диапазон действительных значений: от 0 до 600 точек на дюйм.		150
Чертеж	drawing_view_origin_csyes	x86e_win64	Названная система координат используется для вновь созданного или измененного вида. No - система не использует определенную прежде систему координат.	none	
Чертеж	dwg_unicode_conversion_language	x86e_win64	Определяет язык, используемый во время Юникод-преобразования чертежей, созданных до версии Wildfire 4.0. Этот параметр не влияет на преобразование моделей. File - используется значение языка, хранящееся в файле заголовка чертежа; Session - используется язык текущей сессии Creo Parametric.	file, session, english, japanese, french, german, russian, italian, spanish, korean, chinese_tw, chinese_cn, hebrew, greek, turkish, czech, polish, hungarian, slovenian, portuguese, slovak, usascii	file
Чертеж	enable_shaded_view_in_drawings	x86e_win64	"Да" - показ закрашки разрешен в видах чертежа. "Нет" - закрашка показывается в каркасе.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Чертеж	force_wireframe_in_drawings	x86e_win64	"Да" - показывает все виды чертежей в каркасном виде. "Нет" - показывает виды согласно набору показа для сессии (каркасный, скрытый, и т. д.).	yes, no	no
Чертеж	format_setup_file	x86e_win64	Назначает определенный файл настройки каждому формату чертежа. Для задания формату значений параметров чертежа необходимо вызвать файл настройки чертежа в формат.		dwgform.dtl
Чертеж	highlight_erased_dwg_views	x86e_win64	Управляет показом стертых контуров вида (опция среды Highlight Erased Views). "Да" - подсвечивает стертые виды. "Нет" - выключает подсветку для стертых видов.	yes, no	yes
Чертеж	highlight_new_dims	x86e_win64	В режиме чертежа подсвечивает новые размеры красным, пока экран не будет перерисован.	yes, no	no
Чертеж	hlr_for_quilts	x86e_win64	В чертеже, управляет показом составных поверхностей при удалении невидимых линий. Да - включить составные поверхности в процесс удаления невидимых линий (предвыбор "Скрыть невидимые линии и составные поверхности" в меню ПОКАЗ ВИДА). По умолчанию в меню ПОКАЗ ВИДА используется установленное вами значение.	yes, no	no
Чертеж	make_aux_view_notes	x86e_win64	Автоматически добавляет имена видов к дополнительным видам, используя ДОП ВИД* имявида-имявида. Имя вида можно изменить после добавления вида к чертежу.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Чертеж	make_parameters_from_fmt_tables	x86e_win64	Определяет обработку значений, введенных в таблицу форматов при замене одного формата чертежа другим. "Да" - введенные значения для таблицы формата сохраняются и копируются с таблицей. "Нет" - запрашивается повторный ввод всех значений для таблицы форматов.	yes, no	no
Чертеж	make_proj_view_notes	x86e_win64	Автоматически добавляет имена видов к проецируемым видам в формате "ВИД имявида-имявида". Имя вида можно изменять после добавления вида к чертежу.	yes, no	no
Чертеж	pick_chain_tangent_only	x86e_win64	Определяет границу выбранных цепей геометрической объекта чертежа. "Да" - выбираются только объекты в цепи, которые являются касательными. "Нет" - выбираются все объекты, имеющие общие конечные точки.	yes, no	no
Чертеж	preferred_export_format	x86e_win64	Задать предпочитаемый тип файла экспорта чертежей по умолчанию.	cgm, tiff, iges, dxf, step, pdf, dwg, medusa, steno	pdf
Чертеж	pro_dtl_setup_dir	x86e_win64	Задаёт каталог для файлов настройки чертежей. Если эта опция не задана, система использует каталог настройки по умолчанию.		
Чертеж	pro_format_dir	x86e_win64	Задаёт папку по умолчанию для библиотеки материалов в детали. Используйте полный путь во избежание проблем		
Чертеж	pro_note_dir	x86e_win64	Определяет каталог, из которого извлекаются заметки, вводимые из файла. Используйте полный путь во избежание проблем.		<work_dir>\p-10-17

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Чертеж	pro_palette_dir	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для файлов палитры символов чертежа.		<creo_loadpoint>\symbols\palette\
Чертеж	pro_symbol_dir	x86e_win64	Задаёт и автоматически создаёт каталог по умолчанию для сохранения и вызова определяемых пользователем символов. Если каталог не определен, система использует текущий рабочий каталог. Используйте полный путь во избежание проблем.		<work_dir>\p-10-17
Чертеж	pro_table_dir	x86e_win64	Указывает папку, используемую при извлечении или сохранении таблиц. Чтобы избежать проблем, используйте полный путь.		
Чертеж	remember_last_get_point_option	x86e_win64	"Да" - задаёт по умолчанию меню ПОЛУЧИТЬ ТОЧКУ, как выбранное последним для "Указать точку", "Вершина" и "На объекте".	yes, no	no
Чертеж	save_display	x86e_win64	"Да" - сохраняет отображение геометрии и надписей, таких как размеры твердых тел. Эти объекты показываются при извлечении чертежа в режиме "Только просмотр".	yes, no	no
Чертеж	save_drawing_picture_file	x86e_win64	Embed - встраивает в чертеж файл рисунка для предварительного просмотра. Export - сохраняет файл чертежа как рисунок в рабочем каталоге при сохранении чертежа. Both - и встраивание, и экспорт.	no, export, embed, both	embed
Чертеж	save_modified_draw_models_only	x86e_win64	Определяет, сохраняет ли система модель после ее изменения. "Нет" - сохраняет модель при каждом сохранении чертежа.	yes, no	yes
Чертеж	select_hidden_edges_in_dwg	x86e_win64	Управляет выбираемостью скрытых кромок в нескрытых видах чертежа.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Чертеж	selection_of_removed_entities	x86e_win64	"Да" - объекты, расположенные перед сечением (плоские или смещенные), могут быть выбраны, отсечены (используя Z-отсечение) или стерты с помощью меню ПОКАЗ КРОМОК. "Нет" - геометрия, опорные точки, поверхностные объекты, резьба, разделки и координатные системы не могут быть стерты.	yes, no	no
Чертеж	show_annotations_dialog_limit	x86e_win64	Значение по умолчанию для диалогового окна "Аннотации".		
Чертеж	show_preview_default	x86e_win64	Эта опция определяет поведение по умолчанию для предварительного просмотра в окне "Показать/Стереть".	remove, keep	remove
Чертеж	switch_dims_for_notes	x86e_win64	"Да" - размеры показываются в их символическом формате во время создания заметок чертежа. "Нет" - размеры показываются в заметках чертежа как числовые значения.	yes, no	yes
Чертеж	sym_leader_orient_move_text	x86e_win64	В Pro/Detail автоматически перегруппирует экземпляры символов сварного соединения после перемещения текста.	yes, no	no
Чертеж	symbol_instance_palette_file	x86e_win64	Определяет расположение палитры экземпляра символов.		
Чертеж	symbol_palette_input	x86e_win64	Управляет показом специальной палитры символов во время создания заметок.	yes, no	yes
Чертеж	today's_date_note_format	x86e_win64	Управляет начальным форматом даты, показанной на чертеже. Форматом для настройки является строка, состоящая из трех блоков: год, месяц и день. Блоки можно вводить в любой последовательности.		%dd-%mmm-%yy

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Чертеж	tol_num_digits_default_driven	x86e_win64	"Да" - флажки "По умолчанию" в разделе количества цифр в диалоге "Свойства размера" устанавливаются, когда создается или показывается впервые какой-либо размер. "Нет" - флажки снимаются, когда создается или показывается впервые какой-либо размер	yes, no	yes
Чертеж	triangulate_filled_areas	x86e_win64	Разделить заполненные области на треугольники (может повлиять на использование памяти и файлы печати).	yes, no	no
Чертеж	variant_drawing_item_sizes	x86e_win64	"Нет" - объекты чертежа, перемещенные/скопированные на другой лист или расположенные на измененном листе, сохраняют тот же размер и относительную ориентацию на бумаге. "Да" - масштаб/перестановка некоторых объектов остаются теми же на бумаге, а масштаб и/или перестановка других остаются теми же на экране.	yes, no	no
Электромеханический	align_cable_bundles	x86e_win64	Корректировка НОВЫХ СОЗДАННЫХ бандажей где они встречаются или ответвляются	yes, no	yes
Электромеханический	allow_harn_mfgassy_retrieval	x86e_win64	Разрешает прямое извлечение производственной сборки электрического жгута.	yes, no	no
Электромеханический	assemble_parent_connector	x86e_win64	Собрать родительские разъемы в расположениях, привязанных к подразъему.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Электромеханический	auto_convert_cables	x86e_win64	Да - при регенерации сборки электропроводки, созданной до версии 11.0 система автоматически создает отдельные элементы катушек для каждого провода или кабеля в сборке. Нет - отображается интерфейс преобразования кабеля.	yes, no	yes
Электромеханический	auto_xml_on_retrieve	x86e_win64	Автоматически загружать логические привязки электропроводки из XML файла во время загрузки сборки электропроводки	yes, no	no
Электромеханический	auto_xml_on_save	x86e_win64	Автоматически создавать XML логических привязок во время сохранения сборки электропроводки	yes, no	no
Электромеханический	autoroute_path_param_name	x86e_win64	Задать параметр провода для использования при выборе пути во время автотрассировки.		use_path
Электромеханический	cable_int_portions_for_clear	x86e_win64	"Нет" - глобальная проверка зазоров внутренних кабельных линий исключается. "Да" - глобальная проверка зазоров внутренних кабельных линий включается.	yes, no	no
Электромеханический	cable_location_override_color	x86e_win64	Переопределить системный цвет расположений кабеля. Введите значения RGB от 0 до 255, разделенные пробелами.		
Электромеханический	cable_segment_override_color	x86e_win64	Переопределить системный цвет сегментов кабеля, не имеющих карты цветов. Введите значения RGB от 0 до 255, разделенные пробелами.		
Электромеханический	cables_with_hlr	x86e_win64	Кабели не скрыты объектами.	yes, no	yes
Электромеханический	compact_cables_packing	x86e_win64	Определяет, должна ли применяться новая укладка кабелей.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Электромеханический	cti_class_color_file	x86e_win64	Задаёт файл цвета CTI-класса для показа цвета CTI-класса в процессе анализа электрических путей утечки и зазоров. Во избежание проблем используйте полное имя пути.		
Электромеханический	diagram_export_allow	x86e_win64	"Да" - разрешить пользователю сохранять копию загруженных схем как файл DGE для загрузки в Routed System Designer, "Нет" - не предоставлять опцию сохранения схемы как файл DGE.	yes, no	no
Электромеханический	diagram_pin_edit_multi_line	x86e_win64	(Схема) Определяет формат Pro/TABLE, используемый при изменении параметров контактов. "Да" - можно добавлять определяемые пользователем параметры контактов, включая их между инструкциями DEFINE и ENDDEFF для каждого контакта. "Нет" - система использует столбцовый формат.	yes, no	no
Электромеханический	display_internal_cable_portion	x86e_win64	"Да" - внутренние части кабеля показываются для любых проводов, которые были установлены вручную в "Да" в диалоговом окне настроек путей кабелей для каждого индивидуального стыка и компонента пользователя. Эта опция может быть переопределена в диалоговом окне "Среда".	yes, no	no
Электромеханический	display_route_cable_preview	x86e_win64	"Нет" - инструмент разводки кабелей не отобразит предварительный просмотр разводки кабелей. Иначе инструмент отобразит путь, по которому разведены кабели.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Электромеханический	display_thick_cables	x86e_win64	"Да" - показывает кабели и провода с толщиной. "Нет" - показывает только осевую линию кабелей и проводов. Эта опция может быть переопределена в диалоговом окне "Среда".	yes, no	no
Электромеханический	fan_significant_locations_only	x86e_win64	Определяет, раскладываются ли на раскладываемом электрическом жгуте только значимые расположения.	yes, no	yes
Электромеханический	fan_with_network	x86e_win64	Определяет, включается ли сеть при раскладке электрического жгута.	yes, no	yes
Электромеханический	freeze_failed_cable_locations	x86e_win64	Приостанавливает нахождение кабеля в его последнем известном расположении сборки.	yes, no	no
Электромеханический	full_hlr_for_cables	x86e_win64	Full - удаляет невидимые линии с вида при скрытии кабелями другой геометрии (используется при активной невидимой линии). Partial - кабели скрывают другие непересекающиеся кабели, за исключением случаев, когда кабели прокладываются вместе между теми же расположениями. None - показывает невидимые линии (быстрее).	none, full, partial	full
Электромеханический	harn_start_model_dir	x86e_win64	Предоставляет полный путь к каталогу, содержащему первичные детали электрических жгутов и сборки.		
Электромеханический	harn_tang_line_display	x86e_win64	Показывает линии касания между сегментами кабеля в режиме показа толщины кабелей.	yes, no	yes
Электромеханический	hlr_for_xhatches	x86e_win64	Управляет включением удаления невидимых линий для штриховки в режиме чертежа.	yes, no	no
Электромеханический	network_location_override_color	x86e_win64	Переопределить системный цвет расположений цепи. Введите значения RGB от 0 до 255, разделенные пробелами.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Электромеханический	network_segment_override_color	x86e_win64	Переопределить системный цвет сегментов цепи. Введите значения RGB от 0 до 255, разделенные пробелами.		
Электромеханический	orthogonal_snap	x86e_win64	Управляет трассировкой в Pro/DIAGRAM, отличающейся от 90-градусной. "Да" - включает функцию ортогональной привязки, разрешая делать эскизы проводов только в горизонтальной и вертикальной ориентации по умолчанию. "Нет" - разрешает делать эскизы проводов на чертежах под углами, отличными от углов по умолчанию.	yes, no	yes
Электромеханический	pro_cbltrm_dir	x86e_win64	Задаёт каталог, из которого вызываются терминаторы. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Электромеханический	pro_spool_dir	x86e_win64	Задаёт каталог, из которого извлекаются катушки. Используйте имя полного пути во избежание проблем.		<work_dir>\p-10-17
Электромеханический	report_end_splice	x86e_win64	Определяет, сообщать ли о терминальных стыках кабелей.	yes, no	no
Электромеханический	ribbon_cable_flat_direction	x86e_win64	Плоские кабели на оси Y портов вреза.	y_axis, x_axis	y_axis
Электромеханический	template_flat_harness	x86e_win64	Определяет модель, используемую по умолчанию как шаблон сборки разложенного электрического жгута.		
Электромеханический	template_harnesspart	x86e_win64	Определяет модель, используемую как шаблон детали электрического жгута по умолчанию.		
Электромеханический	terminator_table_out_unicode	x86e_win64	"Да" - строки в формате Юникод экспортируются в файлы таблиц терминаторов, "Нет" - строки из формата Юникод преобразуются в формат ASCII для экспорта в таблицы терминаторов.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Электромеханический	update_harness_mfg_line_color	x86e_win64	Обновляет цвет кабельной линии для детали электрического жгута, созданной в версии 2000i или более ранней.	yes, no	no
Электромеханический	update_pre_130_harnesses	x86e_win64	"Да" - при добавлении кабеля между двумя ранее спланированными расположениями в трехмерном исходном электрическом жгуте показ нового кабеля автоматически обновляется в моделях плоского кабеля, созданных до версии 13.	yes, no	no
Электромеханический	update_pre_16_cable_layers	x86e_win64	"Да" - электрические жгуты, содержащие кабели, маршрутизированные до версии 16.0, автоматически обновляются при извлечении, чтобы соответствовать новым стандартам показа.	yes, no	no
Элементы	allow_anatomic_features	x86e_win64	Разрешает создание геометрических элементов, созданных до версии Pro/ENGINEER 2000i, включая проушину, разделку, буртик, фланец, стержень, местное выдавливание, купол радиуса и купол сечения.	yes, no	no
Элементы	allow_fully_dependent_copy	x86e_win64	Разрешает использование расширенной функции копирования/вставки для управления степенью зависимости вставляемого объекта.	yes, no	yes
Элементы	allow_udf_style_cosmetic_threads	x86e_win64	Определяет пользовательский интерфейс для поверхностной резьбы. "Да" - создает поверхностную резьбу как пользовательский элемент. "Нет" - создает поверхностную резьбу как элемент поверхностной резьбы.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Элементы	angle_grid_interval	x86e_win64	Изменяет интервал сетки на угловые единицы измерения для поддержки перемещения.		1.000000
Элементы	auto_add_remove	x86e_win64	Позволяет Creo Parametric автоматически переходить от добавления к удалению материала для вытягивания твердых тел и осуществлять вращение при создании элемента.	yes, no	no
Элементы	autohide_copied_group_af	x86e_win64	При установке в "Да" копирование группы элементов, содержащих элемент аннотации, автоматически скрывает элементы аннотации в новой группе.	yes, no	no
Элементы	autohide_external_sketch	x86e_win64	Если задано "Да", элемент эскиза автоматически скрывается после использования в качестве внешнего эскиза для элемента на основе эскиза.	yes, no	yes
Элементы	autoround_max_n_chains_per_feat	x86e_win64	Определяет максимальное число цепочек кромок, которые алгоритм автоокругления пытается округлить в каждом члене.		20
Элементы	centimeter_grid_interval	x86e_win64	Изменяет интервал сетки на сантиметры для поддержки перемещения.		0.100000
Элементы	copy_set_datum_attr	x86e_win64	Если установлено "Да", разрешает копировать метку опорного элемента, связанную с элементами опорного элемента.	yes, no	yes
Элементы	default_dep_copy_option	x86e_win64	Устанавливает значение "Полная зависимая копия" в качестве опции копирования по умолчанию.	full_dep, dep_dim	dep_dim
Элементы	display_draggers	x86e_win64	Показывает маркер перетаскивания в режиме правки.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Элементы	dynamic_preview	x86e_win64	Управляет состоянием по умолчанию при предварительном просмотре геометрии в рамках инструмента элементов. Attached/Unattached - предварительный просмотр динамического присоединения/отсоединения геометрий включен. "Нет" - предварительный просмотр геометрии отключен.	no, attached, unattached	attached
Элементы	enable_auto_regen	x86e_win64	Включает авторегенерацию для унифицированного режима правки.	yes, no	yes
Элементы	enable_tapered_extrude	x86e_win64	Позволяет добавить конусность в элемент вытягивания, показывая флажок "Добавить конусность" и поле для ввода значения угла конусности в градусах на вкладке "Вытянуть" вкладки "Опции". "да" - флажок "Добавить конусность" отображается. "нет" - флажок "Добавить конусность" не отображается.	yes, no	yes
Элементы	fail_unattached_feature	x86e_win64	Определяет, как обрабатывать неприсоединенные выступы и вырезы при извлечении моделей, созданных до версии 15. "Да" - при извлечении детали система выдает ошибку для любого неприсоединенного выступа или выреза. "Нет" - при извлечении детали система не выдает ошибку для любого неприсоединенного выступа или выреза.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Элементы	feature_create_auto_begin	x86e_win64	При создании элементов определяет, включена ли автоматически активизируемая кнопка "Определить" при открытии диалогового окна. "Да" - кнопка автоматически активизирована. "Нет" - выбрать кнопку.	yes, no	no
Элементы	feature_create_auto_ok	x86e_win64	При создании элементов определяет, активизировала ли система автоматически кнопку "ОК" диалогового окна при определении последнего требуемого элемента. "Да" - кнопка активизируется автоматически. "Нет" - кнопка должна быть выбрана.	yes, no	no
Элементы	feature_type_default	x86e_win64	Задаёт твердое тело или поверхность в качестве типа по умолчанию для создания элемента. Опция "Расширенный" задаёт в качестве типа по умолчанию для вытягивания и вращения твердое тело, а для всех остальных элементов - поверхность.	solid, advanced, surface	solid
Элементы	foot_grid_interval	x86e_win64	Изменяет интервал сетки на футы для поддержки перемещения.		0.083333
Элементы	hole_diameter_override	x86e_win64	"Нет" - используются табличные стандартные значения диаметров для отверстий. "Да" - разрешается указание диаметра просверленных отверстий вместо использования стандартного значения.	yes, no	no
Элементы	hole_file_resolution	x86e_win64	Определяет инструмент для отверстий, использующий внешние файлы параметров отверстий (.hol).	replace_with_external, use_internal	replace_with_external

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Элементы	hole_parameter_file_path	x86e_win64	Определяет путь каталога для файла стандартных размеров болтов (.hol). Используйте имя полного пути во избежание проблем.		
Элементы	inch_grid_interval	x86e_win64	Изменяет интервал сетки на дюймы для поддержки перемещения.		0.031250
Элементы	keep_info_datums	x86e_win64	Задаёт начальное состояние системы в отношении трактовки опорных элементов и элементов, созданных во время выполнения.	yes, no	yes
Элементы	max_regen_time_attach_preview	x86e_win64	Задаёт максимальный интервал регенерации для динамически присоединенного предварительного просмотра.		0.500000
Элементы	merge_type	x86e_win64	Задание типа операций объединения поверхностей по умолчанию.	join, intersect	intersect
Элементы	meter_grid_interval	x86e_win64	Изменяет интервал сетки на метры для поддержки перемещения.		0.001000
Элементы	millimeter_grid_interval	x86e_win64	Изменяет интервал сетки на миллиметры для поддержки перемещения.		0.100000
Элементы	pro_group_dir	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для библиотеки пользовательских элементов (UDF). Если он не определен, то умолчанию является текущий каталог. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Элементы	ratio_grid_interval	x86e_win64	Изменяет интервал сетки на проценты для поддержки перемещения.		0.050000
Элементы	show_geom_checks_on_creation	x86e_win64	"Да" - в конце создания элемента появляется меню ПОКАЗАТЬ ОШИБКИ, если создаваемый элемент имеет опцию проверки геометрии.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Элементы	troubleshooter_show_info_gcheck	x86e_win64	При установке в "Да" эта опция будет добавлять фильтр "Показывать инфо объекты" в панель просмотра средства устранения неисправностей.	yes, no	no
Элементы	udf_af_name_postfix	x86e_win64	Если установлено в ДА, последовательный номер будет добавлен к имени элемента аннотации в группе из размещения копии и ЭлП.	yes, no	yes
Элементы	user_defined_grid_interval	x86e_win64	Изменяет интервал сетки на определенные пользователем единицы измерения длины для поддержки перемещения.		0.500000

Изменения в опциях конфигурации при обновлении Creo 1.0 до Creo 2.0 Parametric

Категория	Имя	Платформа	Статус	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Photorender	default_scene_filename	x86e_win64	Измененная	Полный путь к файлу сцены, используемому по умолчанию.		<creo1_loadpoint>\graphic-library\scenes\creo_default_scene.scn <creo1_loadpoint>\graphic-library\scenes\creo_default_scene.scn
Photorender	photorender_memory_usage	x86e_win64	Измененная	Задаёт предел памяти, которую Pro/PHOTORENDER отводит под обработку модели. Не используйте запятые в величине объема памяти, поскольку Creo Parametric интерпретирует их как десятичные числа. Минимально допустимое значение - 64, максимально допустимое - 5120. Задаёт предел памяти, которую Pro/PHOTORENDER отводит под обработку модели. Не используйте запятые при указании объема памяти, иначе Creo Parametric интерпретирует их как десятичные дроби. Минимально допустимое значение равно 64, а максимальное значение - 5120.		256
Без категории	assemble_module_in_rep	x86e_win64	Новая	Извлекает собранный узел в CSA в указанном представлении.		representative
Без категории	auto_eval_current_cfg_rule	x86e_win64	Новая	Если опции присвоено значение "yes", упрощенное представление обновляется при каждом извлечении/регенерации, если оно содержит текущее правило конфигурации.	yes, no	yes
Без категории	default_comp_module_geom_scope	x86e_win64	Новая	Задаёт условия управления привязками общей геометрии для вновь добавленных компонентов настраиваемой структуры.	all, none, pg, tagged	tagged
Без категории	default_obj_module_constr_scope	x86e_win64	Новая	Задаёт условия управления привязками общего размещения для вновь созданных моделей настраиваемой структуры, если не были использованы модели шаблонов.	all, none, interfaces, tagged	tagged

Категория	Имя	Платформа	Статус	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	default_obj_module_geom_scope	x86e_win64	Новая	Задаёт условия управления привязками общей геометрии для вновь созданных моделей, если не были использованы модели шаблонов.	all, none, pg, tagged	all
Без категории	default_ref_current_module_vrnt	x86e_win64	Новая	Разрешить привязки только к текущему конструкторскому решению.	yes, no	yes
Без категории	display_images	x86e_win64	Новая	Отображать изображения вне элемента стиля	yes, no	yes
Без категории	dm_simple	x86e_win64	Новая	Activate Simple Windchill Interaction	yes, no	no
Без категории	enable_fsaa	x86e_win64	Новая	Включить анти-алиасинг полного экрана OpenGL.		off
Без категории	enable_obsolete_features	x86e_win64	Новая		yes, no	no
Без категории	js_error_policy	x86e_win64	Измененная	Control the display and execution of the java script error dialogs.If the dialog is presented, the user can choose whether to stop or continue running the script.Управляет отображением и выполнением диалоговых окон ошибок сценариев java. Если выводится диалоговое окно, пользователь может остановить или продолжить выполнение сценария.	show, suppress_continue, suppress_stop	
Без категории	layout_guides	x86e_win64	Измененная	Да" - показывает все направляющие; "Нет" - скрывает все направляющиеВключить/выключить направляющие компоновки. "	yes, no	yes
Без категории	layout_symbol_dir	x86e_win64	Измененная	Определяет и автоматически создает папку по умолчанию для сохранения и извлечения пользовательских символов. Если папка не указана, компоновка будет использовать ту же папку, что и для чертежей Creo Parametric. Чтобы избежать проблем, используйте полный путь.		<work_dir>\l-05-50\ <work_dir>\p-10-17\
Без категории	lda_prefix_in_basic_dim_box	x86e_win64	Новая	Добавить префикс в базовое поле при преобразовании размера в базовый.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Статус	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	manikin_drag_legacy_rotate	x86e_win64	Измененная	Указывает, вызывается ли старая версия поворота вокруг оси в режиме перетаскивания манекена (или новая версия упреждающей кинематики) Определяет поворот вокруг оси в режиме перетаскивания манекена: наследование (Да) или прямое управление углом шарнира (Нет)	yes, no	no
Без категории	mfg_cl_euc_japanese_encode	x86e_win64	Новая	Да - Выводить японские иероглифы cl-файла в кодировании EUC.	yes, no	no
Без категории	module_variant_cross_refs	x86e_win64	Новая	Разрешить привязки между конструкторскими решениями в узле	yes, no	no
Без категории	open_builder_in_mt_mode	x86e_win64	Новая	Открыть построитель исполнения в режиме выбора дерева модели	yes, no	no
Без категории	propagate_by_default	x86e_win64	Измененная	Да: если измененная геометрия принадлежит массиву геометрии, элементу распознавания массива или элементу распознавания симметрии, то изменение автоматически распространяется на все члены массива/симметрии. Да: если изменяемая геометрия принадлежит массиву геометрии, элементу распознавания массива или элементу распознавания симметрии, то изменение автоматически распространяется на все члены массива/симметрии.	yes, no	no
Без категории	ptc_manikin_library_path	x86e_win64	Измененная	Задаёт папку по умолчанию для библиотеки манекена Creo Parametric (или для созданных пользователем библиотек манекена, содержащих соответствующие индексные файлы меню). Во избежание проблем используйте полный путь. Чтобы изменение вступило в силу, необходимо перезапустить Creo Parametric.		<creo1_loadpoint>\manikin_lite\ <creo1_loadpoint>\manikin_lite\

Категория	Имя	Платформа	Статус	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	quick_print_plotter_config_file	x86e_win64	Измененная	Определяет путь и имя файла конфигурации плоттера по умолчанию для использования командой Файл > "Быстрая печать". Определяет путь и имя файла конфигурации плоттера по умолчанию для использования командой "Файл" > "Быстрая печать".		
Без категории	reroute_affected_children	x86e_win64	Новая	Изменяемые потомки при задании текущего решения.	none, auto, selective	selective
Без категории	show_affected_children_dialog	x86e_win64	Новая	Не вызывать диалоговое окно для задания текущего решения.	yes, no	yes
Без категории	simprep_default_cfg_asm	x86e_win64	Новая	Извлекает модель CSA в указанном представлении. "Да" - используется диалоговое окно "Открыть представление". "Нет" - извлекается главное представление. Указано имя - извлекается модель в представлении с указанным именем, если оно существует, или в представлении по умолчанию.		last
Без категории	template_cfg_asm	x86e_win64	Новая	Указывает для настраиваемой сборки файл шаблона по умолчанию. Во избежание проблем используйте полный путь к файлу.		inlbs_csa.asm
Без категории	template_config_asm	x86e_win64	Удаленный	Указывает для настраиваемой сборки файл шаблона по умолчанию. Во избежание проблем используйте полный путь к файлу.		
Без категории	template_container	x86e_win64	Удаленный	Указывает файл шаблона контейнера по умолчанию. Во избежание проблем используйте полное имя файла.		
Без категории	tracesketch	x86e_win64	Удаленный	Отображать изображения вне элемента стиля	yes, no	yes
Вызов и сохранение файлов	pro_font_dir	x86e_win64	Измененная	Задаёт папку шрифтов по умолчанию (Creo Parametric загружает все шрифты из этой папки в чертеж независимо от содержимого системных и рабочих папок).		<creo1_loadpoint>\text\fonts\ <creo1_loadpoint>\text\fonts\

Категория	Имя	Платформа	Статус	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Вызов и сохранение файлов	pro_surface_finish_dir	x86e_win64	Измененная	Задаёт каталог по умолчанию для определяемых пользователем символов шероховатости поверхности. Используйте полный путь во избежание проблем.		<creo1_loadpoint>\symbols\surffins\ <creo1_loadpoint>\symbols\surffins\
Вызов и сохранение файлов	template_module	x86e_win64	Новая	Указывает файл шаблона узла по умолчанию. Во избежание проблем используйте полное имя файла.		inlbs_asm_module.asm
Изображение модели	animate_component_placement	x86e_win64	Новая	Анимировать переход между состояниями компонента при размещении.	yes, no	yes
Изображение модели	blended_transparency	x86e_win64	Измененная	Да" - при закрашивании модели прозрачные цвета появляются с альфа-сопряжением (если оно поддерживается). "	yes, no yes, no, independent	yes
Изображение модели	datum_point_symbol	x86e_win64	Измененная	Определяет форму символов опорных точек, показанных в режиме детали или сборки.	cross, circle, triangle, square dot	cross
Изображение модели	model_detail_options_file	x86e_win64	Измененная	Задаёт путь к файлу, в котором для новых моделей содержатся значения опций детализации модели, используемые по умолчанию.		<creo1_loadpoint>\text\3d_inch.dtl <creo1_loadpoint>\text\3d_inch.dtl
Интерфейс пользователя	enable_learning_connector	x86e_win64	Измененная	Активирование Learning Connector предоставляет контекстно-зависимый доступ к видеофрагментам, обучающим материалам, разделам справки и сведениям по технической поддержке. После активирования значок Learning Connector добавляется на панель ленты рядом со значком Справка. Включить Learning Connector, который в зависимости от контекста обеспечивает доступ к видеозаписям, обучающим ресурсам, разделам справки и содержимому технической поддержки. Если включить коллектор обучения, он будет добавлен на панель ленты рядом с разделом Справка". "	yes, no	yes
Листовая деталь	close_corner_relief	x86e_win64	Новая	Закрывает зазор между поверхностями изгиба угла, возникшего в результате пересечения стенок в состоянии формы.	yes, no	no
Обмен данными	afx_enabled	x86e_win64	Новая	Загружает приложение EFX.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Статус	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	ecadcollab_auto_redef_areas	x86e_win64	Новая	Автоматически переопределить области ECAD, на которые повлияли изменения в совместной работе	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_auto_redef_comps	x86e_win64	Новая	Автоматически переопределить компоненты, на которые повлияли изменения в совместной работе	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_auto_redef_holes	x86e_win64	Новая	Автоматически переопределить отверстия, на которые повлияли изменения в совместной работе	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_preview_level	x86e_win64	Новая	Уровень предварительного просмотра совместной работы ECAD	full, partial, light	partial
Обмен данными	ecadcollab_scan_des_on_area_chg	x86e_win64	Новая	Проверить объекты, изменяемые в результате изменений областей ECAD в режиме совместной работы	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_scan_des_on_brd_chg	x86e_win64	Новая	Проверить объекты, изменяемые в результате изменений платы в режиме совместной работы	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_scan_des_on_comp_chg	x86e_win64	Новая	Проверить объекты, изменяемые в результате изменений компонентов в режиме совместной работы	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_scan_des_on_hole_chg	x86e_win64	Новая	Проверить объекты, изменяемые в результате изменений отверстий в режиме совместной работы	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_suppress_failed_feats	x86e_win64	Новая	Подавить сбойные элементы при изменениях объекта	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_suppress_cuts	x86e_win64	Новая	Автоматически подавлять конструкторские элементы "Вырезы" при изменениях платы в режиме совместной работы "	yes, no	yes
Обмен данными	efx_enabled	x86e_win64	Удаленный	Загружает приложение EFX.	yes, no	no
Обмен данными	pro_gplug_dir	x86e_win64	Измененная	Определяет каталог, в которой расположены подключаемые модули приложения Granite. Используйте полный путь во избежание проблем.		<creo1_loadpoint>\x86e_win64\gplugins\ <creo1_loadpoint>\x86e_win64\gplugins\
Обмен данными	template_board_part	x86e_win64	Новая	Определяет модель, используемую как шаблон платы ECAD по умолчанию.		
Обмен данными	template_new_ecadasm	x86e_win64	Новая	Определяет модель, используемую как шаблон сборки ECAD по умолчанию.		

Категория	Имя	Платформа	Статус	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Печать	plot_carberry_extends	x86e_win64	Измененная	When plotting to a raster format (jpg, tiff, etc), setting this option to YES will ignore the view border and produce output sized to the smallest rectangle that includes the drawing items. При печати в растровом формате (jpg, tiff и т. п.) выбор значения ДА для этой опции приводит к игнорированию границы представления и выводу наименьшей прямоугольной области, включающей элементы чертежа.	yes, no	no
Производство	mfg_auto_retract_clear_dist	x86e_win64	Измененная	Определяет расстояние между автоматически создаваемой плоскостью отвода и системой координат шагов. Применяется к новым шагам, созданным в диспетчере процессов, если операция отвода не может быть выполнена.		-0.001
Производство	ncmdl_bar_stock_part_path	x86e_win64	Измененная	Задаёт путь для сохранения и восстановления экземпляров заготовок для создания заготовки в ЧПУ-модели. Определите полный путь, включая название детали, во избежание проблем.		<creo1_loadpoint>\text\ncmdl_data\ncmdl_bar.prt <creo1_loadpoint>\text\ncmdl_data\ncmdl_bar.prt
Производство	ncmdl_billet_stock_part_path	x86e_win64	Измененная	Задаёт путь для сохранения и восстановления экземпляров заготовок для создания заготовки в ЧПУ-модели. Определите полный путь, включая название детали, во избежание проблем.		<creo1_loadpoint>\text\ncmdl_data\ncmdl_billet.prt <creo1_loadpoint>\text\ncmdl_data\ncmdl_billet.prt
Производство	workpiece_instances	x86e_win64	Измененная	В заготовке создаются вырезы, а не экземпляры таблицы семейства. Экземпляры создаются в заготовке для каждого шага.	none, operations steps, operations_and_steps	none
Производство Без категории	dm_nc_process	x86e_win64	Измененная	Задаёт вывод информации ЧПУ-процесса как содержимого ЧПУ-сборки CAD-документа в формате XML. Да" - выводить файл при каждом сохранении CAD-документа. "Нет" - не выводить файл. "	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Статус	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Сборка	annot_elem_params_with_units	x86e_win64	Измененная	Некоторые виртуальные параметры элемента аннотации, ранее переданные без ед. измерения, не будут переданы как атрибуты с ед. измерения. Некоторые виртуальные параметры элемента аннотации, которые ранее передавались без единиц измерения, не будут передаваться как атрибуты с единицами измерения.		1
Сборка	grv_default_view	x86e_win64	Новая	Задет вид по умолчанию, с которого начинается просмотр привязок: Зависимости или Привязки.	references, dependencies	references
Система	auto_traceback	x86e_win64	Измененная	Если установлена в "Да", при возникновении фатальной ошибки создается файл traceback.log. "always": файл трассировки будет создаваться при фатальных ошибках. "yes", "ask": будет запрашиваться пользователь о необходимости создать файл трассировки. "no", "never": файл трассировки создаваться не будет.	yes, no, never, ask, always	no always
Система	web_browser_homepage	x86e_win64	Измененная	Введите расположение домашней страницы навигатора Creo Parametric.		<creo1_loadpoint>\help\russian\r esource_center_index.html <creo1_loadpoint>\help\russian\r esource_center_index.html
Среда	save_section_surfaces	x86e_win64	Новая	Да" - сохранить поверхности сечений с моделями. "Нет" - Не сохранять поверхности сечений с моделями. "	yes, no	yes
Трубопроводы	isogen_attribute_map_file	x86e_win64	Измененная	Задаёт соответствие между параметром ISOGEN и именем атрибута.		<creo1_loadpoint>\text\piping_d ata\isodata\isogen_attribute_ma p.ptd <creo1_loadpoint>\text\piping_d ata\isodata\isogen_attribute_ma p.ptd
Трубопроводы	isogen_endtype_map_file	x86e_win64	Измененная	Определяет имя файла, сопоставляющего типы концов Pro/Piping с типами концов ISIGEN.		<creo1_loadpoint>\text\piping_d ata\isodata\isogen_endtype_ma p.ptd <creo1_loadpoint>\text\piping_d ata\isodata\isogen_endtype_ma p.ptd

Категория	Имя	Платформа	Статус	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Трубопроводы	isogen_nominal_size_map_file	x86e_win64	Измененная	Определяет имя файла, сопоставляющего размер Pro/Piping с номинальными размерами в мм и дюймах		<creo1_loadpoint>\text\piping_data\isodata\isogen_nominal_size_map.ptd <creo1_loadpoint>\text\piping_data\isodata\isogen_nominal_size_map.ptd
Трубопроводы	isogen_symbol_map_file	x86e_win64	Измененная	Определяет имя файла для сопоставления имен выбора Pro/Piping с символами (SKEY) ISOGEN		<creo1_loadpoint>\text\piping_data\isodata\isogen_symbol_map.ptd <creo1_loadpoint>\text\piping_data\isodata\isogen_symbol_map.ptd
Трубопроводы	pipeline_assembly_library_dir	x86e_win64	Измененная	Задаёт по умолчанию каталог библиотеки сборки трубопровода.		<creo1_loadpoint>\text\piping_data\pipelinelib\ <creo1_loadpoint>\text\piping_data\pipelinelib\
Трубопроводы	piping_appearance_map_file	x86e_win64	Измененная	Задаёт имя файла карты образов трубопровода по умолчанию.		<creo1_loadpoint>\text\piping_data\master_catalog\piping_appearance.map <creo1_loadpoint>\text\piping_data\master_catalog\piping_appearance.map
Трубопроводы	piping_bolt_nut_select_file	x86e_win64	Измененная	Файл выбора болтов и гаек трубопровода.		<creo1_loadpoint>\text\piping_data\master_catalog\piping_bolt_nut_select.ptd <creo1_loadpoint>\text\piping_data\master_catalog\piping_bolt_nut_select.ptd
Трубопроводы	piping_end_compatibility_file	x86e_win64	Измененная	Задаёт имя файла совместимости концов трубопровода по умолчанию.		<creo1_loadpoint>\text\piping_data\master_catalog\piping_end_compatibility.ptd <creo1_loadpoint>\text\piping_data\master_catalog\piping_end_compatibility.ptd
Трубопроводы	piping_fitting_category_map_file	x86e_win64	Измененная	Задаёт имя файла карты фитинга трубопровода по умолчанию.		<creo1_loadpoint>\text\piping_data\sample_project\piping_fitting_category_map.ptd <creo1_loadpoint>\text\piping_data\sample_project\piping_fitting_category_map.ptd

Категория	Имя	Платформа	Статус	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Трубопроводы	pipng_fitt_library_dir	x86e_win64	Измененная	Задаёт каталог по умолчанию для библиотеки фитингов трубопроводов.		<creo1_loadpoint>\text\pipng_data\fittinglib\ <creo1_loadpoint>\text\pipng_data\fittinglib\
Трубопроводы	pipng_insulation_dir_file	x86e_win64	Измененная	Задаёт имя каталога по умолчанию для изоляции трубопровода.		<creo1_loadpoint>\text\pipng_data\sample_project\pipng_insulation_dir.ptd <creo1_loadpoint>\text\pipng_data\sample_project\pipng_insulation_dir.ptd
Трубопроводы	pipng_manufacture_dir_file	x86e_win64	Измененная	Задаёт имя каталога по умолчанию для изготовления трубопровода.		<creo1_loadpoint>\text\pipng_data\master_catalog\pipng_manufacture_dir.ptd <creo1_loadpoint>\text\pipng_data\master_catalog\pipng_manufacture_dir.ptd
Трубопроводы	pipng_material_file	x86e_win64	Измененная	Задаёт имя файла материала трубопровода по умолчанию.		<creo1_loadpoint>\text\pipng_data\master_catalog\pipng_material.ptd <creo1_loadpoint>\text\pipng_data\master_catalog\pipng_material.ptd
Трубопроводы	pipng_mcat_dir	x86e_win64	Измененная	Задаёт каталог по умолчанию для главного каталога трубопровода.		<creo1_loadpoint>\text\pipng_data\master_catalog\ <creo1_loadpoint>\text\pipng_data\master_catalog\
Трубопроводы	pipng_mcat_dir_file	x86e_win64	Измененная	Задаёт имя файла каталога по умолчанию для главного каталога трубопровода.		<creo1_loadpoint>\text\pipng_data\master_catalog\pipng_mcat_dir.ptd <creo1_loadpoint>\text\pipng_data\master_catalog\pipng_mcat_dir.ptd
Трубопроводы	pipng_project_data_dir	x86e_win64	Измененная	Задаёт каталог по умолчанию для данных проекта.		<creo1_loadpoint>\text\pipng_data\sample_project\ <creo1_loadpoint>\text\pipng_data\sample_project\
Трубопроводы	pipng_schematic_xml_dir	x86e_win64	Измененная	Определите полный путь каталога, содержащего XML-файлы со схематической информацией.		<work_dir>\I-05-50\ <work_dir>\p-10-17\

Категория	Имя	Платформа	Статус	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Трубопроводы	pipng_spec_dir_file	x86e_win64	Измененная	Задаёт имя каталога по умолчанию для спецификации трубопровода.		<creo1_loadpoint>\text\pipng_data\sample_project\pipng_spec_dir.ptd <creo1_loadpoint>\text\pipng_data\sample_project\pipng_spec_dir.ptd
Трубопроводы	units_system_dic_file	x86e_win64	Измененная	Определяет файл, содержащий сопоставление имени файла MCAT и единиц измерения.		<creo1_loadpoint>\text\pipng_data\master_catalog\pipng_units_system_dic_file.ptd <creo1_loadpoint>\text\pipng_data\master_catalog\pipng_units_system_dic_file.ptd
Чертеж	bom_format	x86e_win64	Измененная	Задаёт файл формата спецификации для использования в пользовательской спецификации. Определяет имя и путь.		<creo1_loadpoint>\text\format.bft <creo1_loadpoint>\text\format.bft
Чертеж	drawing_setup_file	x86e_win64	Измененная	Задаёт используемые по умолчанию значения опций файла настройки чертежа для сессии Creo Parametric. В противном случае система использует по умолчанию значения опций файла настройки чертежа. Некоторые параметры в файле действительны, только если имеется лицензия Pro/DETAIL.		<creo1_loadpoint>\text\prodetail.dtl <creo1_loadpoint>\text\prodetail.dtl
Чертеж	preferred_export_format	x86e_win64	Измененная	Задаёт предпочитаемый формат экспорта для документов Чертежи и компоновки".Задаёт предпочитаемый тип файла экспорта чертежей по умолчанию. "	cgm, tiff, iges, dxf, step, pdf, dwg, medusa, stheno	pdf
Чертеж	pro_note_dir	x86e_win64	Измененная	Определяет каталог, из которого извлекаются заметки, вводимые из файла. Используйте полный путь во избежание проблем.		<work_dir>\ I-05-50\ <work_dir>\p-10-17\
Чертеж	pro_palette_dir	x86e_win64	Измененная	Задаёт каталог по умолчанию для файлов палитры символов чертежа.		<creo1_loadpoint>\symbols\palette\ <creo1_loadpoint>\symbols\palette\

Категория	Имя	Платформа	Статус	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Чертеж	pro_symbol_dir	x86e_win64	Измененная	Задаёт и автоматически создаёт каталог по умолчанию для сохранения и вызова определяемых пользователем символов. Если каталог не определен, система использует текущий рабочий каталог. Используйте полный путь во избежание проблем.		<work_dir>\ I-05-50\ <work_dir>\p-10-17\
Электромеханический	pro_spool_dir	x86e_win64	Измененная	Задаёт каталог, из которого извлекаются катушки. Используйте имя полного пути во избежание проблем.		<work_dir>\ I-05-50\ <work_dir>\p-10-17\
Элементы	copy_set_datum_attr	x86e_win64	Измененная	Если установлено "Да", разрешает копировать метку опорного элемента с элементами опорного элемента. Если установлено "Да", разрешает копировать метку опорного элемента, связанную с элементами опорного элемента.	yes, no	yes

Опции конфигурации Creo 2.0 Simulate

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Photorender	default_scene_filename	x86e_win64	Полный путь к файлу сцены, используемому по умолчанию.		<creo_loadpoint>\graphic-library\scenes\creo_default_scene.scn
Photorender	photorender_capability_warnings	x86e_win64	Позволяет пользователю отключать предупреждения о возможностях только PhotoLux.	yes, no	yes
Photorender	photorender_default_height	x86e_win64	Задаёт по умолчанию высоту (в пикселях) для вывода пользовательского размера рендеринга.		450
Photorender	photorender_default_width	x86e_win64	Задаёт по умолчанию ширину (в пикселях) для вывода пользовательского размера рендеринга.		600
Photorender	photorender_memory_usage	x86e_win64	Задаёт предел памяти, которую Pro/PHOTORENDER отводит под обработку модели. Не используйте запятые при указании объема памяти, иначе Creo Parametric интерпретирует их как десятичные дроби. Минимально допустимое значение равно 64, а максимальное значение - 5120.		256
Photorender	photorender_preview_scale	x86e_win64	Разрешает определяемое пользователем отношение размера, при котором Pro/PHOTORENDER выполняет рендеринг, используя настройку по умолчанию "Рендеринг в": "Предварительный просмотр в полное окно". Увеличение значения улучшает качество рендеринга, замедляя исполнение. Уменьшение приводит к обратным результатам.		0.500000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Photorender	pro_texture_library	x86e_win64	Позволяет пользователю определять другую библиотеку графики.		
Photorender	room_rotation_lock	x86e_win64	Настройка по умолчанию угла поворота комнаты при начале сессии. Studio - блокировать поворот комнаты по студии. Model - блокировать поворот комнаты по модели.	studio, model	studio
Photorender	save_scene_with_file	x86e_win64	"Да" - автоматически обновляет модель с информацией текущей сцены при сохранении модели. "Нет" - информация сцены, встроенная в модель, должна обновляться вручную.	yes, no	no
Photorender	save_texture_with_model	x86e_win64	"Да" - встроить примененную текстуру и растровые файлы прорисовки в файл модели.	yes, no	no
Photorender	window_gamma	x86e_win64	Применение гамма-коррекции к изображениям, созданным рендерером. Значением по умолчанию является 1.0.		1.000000
Без категории	accessory_window_display	x86e_win64	Docked - показывает дополнительное окно встроенным в активное окно. Undocked - показывает дополнительное окно как независимое окно.	undocked, docked	docked
Без категории	acis_out_version	x86e_win64	Разрешает пользователю выбрать версию экспорта ASIS.	4, 5,	5
Без категории	advanced_style_surface_edit	x86e_win64	Использование по умолчанию расширенных опций для операции правки поверхности в окне "Дизайн".	yes, no	no
Без категории	aec_parameter_file	x86e_win64	Указывает имя файла определяемых пользователем кодов параметров трубопровода.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	allow_delete_many_in_drawings	x86e_win64	Делает команду "Удалить много" доступной в режиме чертежа. Команду "Удалить много" нельзя отменить, но она может повысить производительность операции удаления значительного числа объектов.	yes, no	no
Без категории	allow_ref_scope_change	x86e_win64	"Нет" - показывает сообщение "Изменения контекстной области привязок запрещены настройками файла конфигурации" при изменении пользовательского интерфейса "Контекстная область привязки".	yes, no	yes
Без категории	allow_workpiece_silhouette	x86e_win64	Определяет, разрешена ли заготовка для создания окна контурной обработки. "Нет" - учитывается только ссылочная деталь. "Да" - учитывается как деталь, так и ссылочная деталь. AUTO - учитывается только деталь.	yes, no, auto	no
Без категории	animation_imported_pbk_dir	x86e_win64	Задаёт папку по умолчанию для файлов воспроизведения, используемую для импортированной анимации.		
Без категории	arc_radius_limit	x86e_win64	Задаёт верхний предел для радиуса в инструкции CIRCLE файла NCL. Значение должно быть положительным. В противном случае используется значение 10*part_size.		-1.000000
Без категории	ask_designate_owners	x86e_win64	Показывает как требуемых, так и необязательных владельцев при обозначениях.	yes, no	yes
Без категории	assemble_module_in_rep	x86e_win64	Извлекает собранный узел в CSA в указанном представлении.		representative

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	atb_search_path	x86e_win64	Расширяет путь поиска для команд обновления ассоциативной топологической шины и проверки статуса ассоциативной топологической шины.		
Без категории	attach_menumanager	x86e_win64	Установить приложение диспетчера меню в главное окно Creo Parametric.	yes, no	no
Без категории	auto_eval_current_cnfg_rule	x86e_win64	Если опции присвоено значение "yes", упрощенное представление обновляется при каждом извлечении/регенерации, если оно содержит текущее правило конфигурации.	yes, no	yes
Без категории	auto_show_3d_detail_items	x86e_win64	При установке в "Да" элементы аннотаций, параллельные виду, показываются при создании нового вида.	yes, no	yes
Без категории	bmx_param_restrictions	x86e_win64		yes, no	yes
Без категории	boeing_extract_bundle	x86e_win64	"Да" - используется алгоритм извлечения пучка. "Нет" - не используется алгоритм извлечения пучка.	yes, no	no
Без категории	check_udf_int_key	x86e_win64	"Да" - обновить внутренние ключи ЭлП при загрузке групп. "Нет" - пропустить обновление ключей.	yes, no	yes
Без категории	collect_dims_in_active_layer	x86e_win64	Данные опции конфигурации позволяют размерам собираться в активном слое.	yes, no	yes
Без категории	combined_views_customization	x86e_win64	Включите/выключите настройку комбинированных видов.	yes, no	yes
Без категории	comp_assemble_with_interface	x86e_win64	Настройки для сборочного компонента с интерфейсами.	none, default_multi, default_single, from_list	default_multi
Без категории	comp_interface_placement	x86e_win64	Задаёт тип размещения интерфейса по умолчанию. Interface to geometry - помещает компонент, используя интерфейсы компонентов и геометрию сборок. Interface to Interface - помещает компонент, используя интерфейсы сборок и компонентов.	interface_to_interface, interface_to_geom	interface_to_interface

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	comp_normal_offset_eps	x86e_win64	Определяет ипсилон угла таким образом, что если наклон нужных поверхностей равен или меньше значения ипсилон (в градусах), то создается ограничение нормали.		10.000000
Без категории	comp_snap_angle_tolerance	x86e_win64	Определяет угловой допуск для привязки при перетаскивании компонентов свободной формой. Значением по умолчанию является 30.0 градусов.		30.000000
Без категории	comp_snap_dist_tolerance	x86e_win64	Определяет допуск расстояния для привязки при перетаскивании компонентов свободной формой. Значением по умолчанию является 0.1 (относительно размера собираемого компонента).		0.100000
Без категории	constraint_reference_redefine	x86e_win64		keep_constraint_type, reset_constraint_type	keep_constraint_type
Без категории	contact_surfaces_gap	x86e_win64	Задаёт предельно допустимый зазор между поверхностями контакта сварного шва.		0.000000
Без категории	convert_to_wf3_replace	x86e_win64	Преобразовать в функциональность замены Wildfire3.	yes, no	no
Без категории	cosmetic_thread_match_tolerance	x86e_win64	Задаёт допуск, который используется в анализе для совмещения стандартного типа резьбы и стандартного радиуса с выбранной поверхностью резьбы.		0.001000
Без категории	creotkdat	x86e_win64	Укажите полный путь к дополнительному файлу реестра Toolkit.		
Без категории	data_sharing_gen_notification	x86e_win64		off, on	off
Без категории	default_comp_geom_scope	x86e_win64	Задаёт условия управления привязками общей геометрии для вновь добавленных компонентов.	all, none, pg	all
Без категории	default_comp_invalid_refs	x86e_win64	Задаёт метод обработки доступных привязок вне диапазона для вновь добавленных компонентов.	copy, prohibit	copy

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	default_comp_module_geom_scope	x86e_win64	Задаёт условия управления привязками общей геометрии для вновь добавленных компонентов настраиваемой структуры.	all, none, pg, tagged	tagged
Без категории	default_comp_scope_setting	x86e_win64	Задаёт условия управления доступными привязками для вновь добавленных компонентов.	all, none, subassemblies, skeleton_model	all
Без категории	default_comp_skel_geom_scope	x86e_win64	Задаёт условия управления геометрией общего доступа для вновь добавленных каркасных компонентов.	all, none, pg	all
Без категории	default_comp_skel_scope_setting	x86e_win64	Задаёт условия управления доступными привязками для вновь добавленных каркасных компонентов.	all, none, subassemblies, skeleton_model	all
Без категории	default_ext_ref_scope	x86e_win64	Задаёт контекстную область по умолчанию для используемых извне как ссылки моделей. All - любая модель. None - только текущая модель и потомки. Skeletons - любой компонент в сборке модели и более верхние каркасы ветви. Subassembly - только компоненты и потомки в сборке модели.	all, none, subassemblies, skeleton_model	all
Без категории	default_geom_analysis_type	x86e_win64	Тип сохранения по умолчанию для геометрического анализа.	quick, saved, feature	quick
Без категории	default_geom_scope	x86e_win64	Значение по умолчанию для контекстной области геометрии, разрешенной для привязок.	all, pg_if_exists, pg_only	all
Без категории	default_obj_constraints_scope	x86e_win64	Задаёт условия управления привязками общего размещения для вновь созданных моделей, если не были использованы модели шаблонов.	all, none, interfaces	all
Без категории	default_obj_module_constraint_scope	x86e_win64	Задаёт условия управления привязками общего размещения для вновь созданных моделей настраиваемой структуры, если не были использованы модели шаблонов.	all, none, interfaces, tagged	tagged

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	default_obj_module_geom_scope	x86e_win64	Задаёт условия управления привязками общей геометрии для вновь созданных моделей, если не были использованы модели шаблонов.	all, none, pg, tagged	all
Без категории	default_object_geom_scope	x86e_win64	Задаёт условия управления привязками общей геометрии для вновь созданных моделей, если не были использованы модели шаблонов.	all, none, pg	all
Без категории	default_object_invalid_refs	x86e_win64	Задаёт условие по умолчанию для обработки ссылки. Prohibit - система прерывает все попытки создать внешнюю ссылку, которая нарушает контекстную область. Copy - выдает предупреждение обо всех попытках создать внешнюю ссылку, которая нарушает контекстную область.	copy, prohibit	copy
Без категории	default_object_scope_setting	x86e_win64	Задаёт условие по умолчанию для управления ссылками. All - любая модель. No - только текущая модель и потомки. Skeletons - любой компонент в сборке модели и более верхние каркасы ветви. Subassembly - только компоненты и потомки в сборке модели.	all, none, subassemblies, skeleton_model	all
Без категории	default_placement_scope	x86e_win64	Значение по умолчанию для фильтра привязок размещения компонентов.	all, intrf_if_exists, intrf_only	all
Без категории	default_ref_current_module_vrnt	x86e_win64	Разрешить привязки только к текущему конструкторскому решению.	yes, no	yes
Без категории	designate_model_item_params	x86e_win64	При назначении объекта автоматически назначаются и все принадлежащие ему параметры.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	disp_in_open_rep_create	x86e_win64	Создание упрощенных представлений для начального показа в окне "Открыть представление": "Нет" - ни для одного, "Да" - для графических представлений, Default Rep - для показа представлений, указанных опцией open_simplified_rep_by_default.	yes, no, default rep	no
Без категории	display_all_dims	x86e_win64	Управляет показом размеров во время динамической правки.	yes, no	yes
Без категории	display_ie8_warning_dialog	x86e_win64	Показать/скрыть диалоговое окно предупреждений, связанное с Internet Explorer 8 в режиме совместимости	yes, no	yes
Без категории	display_images	x86e_win64	Отображать изображения вне элемента стиля	yes, no	yes
Без категории	display_pdm_server_quick_view	x86e_win64	"Да" - показывает сводку PDM-информации для объектов в сессии. Применяется только в ProductPoint.	yes, no	yes
Без категории	display_popup_viewer	x86e_win64	Нет - отключение всплывающего средства просмотра. File_Open_Only: отображение всплывающего средства просмотра только в диалоговом окне открытия файла. Да: отображение всплывающего средства просмотра в диалоговом окне открытия файла, дереве модели и в диалоговом окне "Быстрый просмотр сервера"	yes, no, file_open_only	file_open_only
Без категории	display_sketch_dims	x86e_win64	Управляет показом размеров эскиза во время динамической правки.	yes, no	yes
Без категории	dm_enable_simple_import_export	x86e_win64		yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	dm_nc_process	x86e_win64	Задаёт вывод информации ЧПУ-процесса как содержимого ЧПУ-сборки CAD-документа в формате XML. "Да" - выводить файл при каждом сохранении CAD-документа. "Нет" - не выводить файл.	yes, no	no
Без категории	dm_nc_references	x86e_win64	Определяет, создаются ли взаимосвязи привязок в Windchill между производственной моделью и ее результатами (файл положений резца, файл лент и файл DMIS).	yes, no	yes
Без категории	dm_simple	x86e_win64	Activate Simple Windchill Interaction	yes, no	no
Без категории	dwg_unicode_conv_lang_scope	x86e_win64	Указывает область действия опции dwg_unicode_conversion_language. "2D" - применять только к 2D-моделям, "ALL" - применять ко всем моделям.	all, 2d	2d
Без категории	ecad_load_filtered_holes_to_ui	x86e_win64	Определяет, удаляют ли настройки импортируемых отверстий ECAD (ecad_pin_hole_import и ecad_via_hole_import) отверстия из импорта полностью (по умолчанию) или просто предуславливают условие интерфейса пользователя для фильтра отверстий.	yes, no	no
Без категории	ecad_outline_holes_exp_method	x86e_win64	Выберите, как экспортировать отверстия, которые помещены на контуре платы.	default, arcs	default
Без категории	enable_3dmodelspace_browser_tab	x86e_win64	"Да" - показывать вкладку "Трёхмерное пространство модели" в навигаторе при запуске Creo Parametric. "Нет" - показывать вкладку "Трёхмерное пространство модели" только при щелчке одноименной ссылки в навигаторе.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	enable_face_preselection	x86e_win64	Управляет способностью "предварительно выбирать" грани/опорные элементы в качестве входов в элементы на основе эскиза, таких как "Вытянуть", "Повернуть" (ввод во внутренний эскиз).	yes, no	yes
Без категории	enable_face_thread_turning	x86e_win64	Разрешает/запрещает опцию торцевания для последовательности точения резьбы.	yes, no	no
Без категории	enable_fsaa	x86e_win64	Включить анти-алиасинг полного экрана OpenGL.		off
Без категории	enable_obsoleted_features	x86e_win64		yes, no	no
Без категории	enable_offset_fan_curve	x86e_win64	Включает опцию веерных кривых для инструмента смещения.	yes, no	no
Без категории	enable_opengl_shader	x86e_win64	Включить освещение OpenGL по методу Фонга.	yes, no	yes
Без категории	esr_mass_properties	x86e_win64	Определяет, включать ли все прямые компоненты внешнего упрощенного представления в расчеты массовых свойств или использовать только определенное состояние сборки конструкции.	design_only, extended	design_only
Без категории	expand_all_with_nested_layers	x86e_win64	"Да" - развернуть все, включая вложенные подслои.	yes, no	yes
Без категории	fasthlr_drawing	x86e_win64	Определяет, является ли удаление невидимых линий включенным или выключенным по умолчанию.	yes, no	no
Без категории	file_dialog_units_class	x86e_win64	Задает единицы измерения для атрибутов манекена, показываемых в диалоге открытия файла.	mks, ips	mks

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	file_timestamp_format	x86e_win64	Управляет форматом меток времени в файловых диалогах и навигаторах папок. Форматом для настройки является строка, состоящая максимум из семи блоков:год, месяц, день, часы, минуты, секунды и указатель am/pm. Блоки можно вводить в любой последовательности.		%dd-%mmm-%yy
Без категории	group_repl_with_recycle	x86e_win64	Да - разрешает новую замену пользовательского элемента экземплярами таблицы семейства, что предотвращает сбой потомков. Нет - замена пользовательского элемента будет работать так же, как в Wildfire 3.0 и более ранних версиях.	yes, no	yes
Без категории	group_replace_rename	x86e_win64	Да - обновляет имя заменяемой группы именем заменяющей группы. Нет - сохраняет существующее имя группы, если это имя задано пользователем.	yes, no	yes
Без категории	hdic_export_v5_secondary_cgr	x86e_win64	При экспорте HDIC для CATIA V5 разрешает присоединять CGR в качестве дополнительного содержимого	yes, no	no
Без категории	hdic_export_v5_to_ws_enable	x86e_win64	Разрешает экспорт HDIC для CATIA V5 в рабочую область.	yes, no	no
Без категории	idd_repair_tangency	x86e_win64	Задаёт состояние флажка "Исправить касательность" по умолчанию в инструментах исправления и соответствия	yes, no	no
Без категории	ignore_all_ref_scope_settings	x86e_win64	Контролирует, игнорируются ли объектно-специфические настройки контекстной области привязок. Настройки контекстной области среды по-прежнему являются заданными. См. также allow_ref_scope_change и default_ext_ref_scope	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	ignore_export_geom_declaration	x86e_win64	Игнорировать настройки экспорта геометрии.	yes, no	no
Без категории	include_all_tools_in_list	x86e_win64	Показать/скрыть неприменимые режущие инструменты в пользовательском интерфейсе последовательности производства.	yes, no	no
Без категории	intf_pdf_u3d_create_u3d_files	x86e_win64	"Да" - при экспорте модели Creo Parametric в виде файла PDF U3D создать файл U3D с тем же именем, что и файл PDF.	yes, no	no
Без категории	intf2d_out_blanked_layers	x86e_win64	Включает экспорт объектов пустых слоев. Если какой-либо объект помещен в слой, который пуст, и эта опция установлена в "Да", объект экспортируется.	yes, no	no
Без категории	intf3d_out_catia_v5_version	x86e_win64	Разрешает пользователю переключать между заданной по умолчанию и альтернативной версией конвертера для экспорта в CATIA V5	16, 17, 18, 19, 20	16
Без категории	intf3d_out_jt_config_name	x86e_win64	Имя файла конфигурации JT.		
Без категории	intf3d_out_jt_config_path	x86e_win64	Путь к файлу конфигурации JT.		
Без категории	jlink_java_command	x86e_win64	Определяет команду для запуска JRE для J-Link. Может содержать аргументы и переменные среды. Переопределяет значение по умолчанию. См. также jlink_java2.		
Без категории	js_error_policy	x86e_win64	Управляет отображением и выполнением диалоговых окон ошибок сценариев java. Если выводится диалоговое окно, пользователь может остановить или продолжить выполнение сценария.	show, suppress_continue, suppress_stop	
Без категории	keep_model_in_open_window	x86e_win64	Определяет, показывается ли модель в своем окне при открытии окна дополнительного элемента.	yes, no	no
Без категории	keep_style_items_hidden_on_exit	x86e_win64	Хранение невидимых объектов стиля после выхода из определения элемента стиля.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	layer_rule_retrieve_objects	x86e_win64	Эта опция контролирует, будет ли система извлекать дополнительные объекты, необходимые для оценки правила слоя. "ОК" - система будет извлекать объекты. "Отмена" - оценка правила останавливается.	ok, cancel, prompt	prompt
Без категории	layout_data_sharing	x86e_win64	Позволяет изменить тип объекта СЕ по умолчанию на публичный или частный.	private, public	private
Без категории	layout_guides	x86e_win64	Включить/выключить направляющие компоновки.	yes, no	yes
Без категории	layout_precision_decimals	x86e_win64	Показывать в панелях точности от 0 до 5 десятичных разрядов	1, 3, 2, 4, 5	2
Без категории	layout_precision_panel	x86e_win64	Да - панель точности будет отображаться; Нет - панель точности отображаться не будет.	yes, no	yes
Без категории	layout_scroll_bars	x86e_win64	Показывает или скрывает линейки прокрутки.	yes, no	yes
Без категории	layout_smart_constraints	x86e_win64		yes, no	yes
Без категории	layout_snap	x86e_win64	Включает/отключает привязку к геометрии и направляющим.	yes, no	yes
Без категории	layout_symbol_dir	x86e_win64	Определяет и автоматически создает папку по умолчанию для сохранения и извлечения пользовательских символов. Если папка не указана, компоновка будет использовать ту же папку, что и для чертежей Creo Parametric. Чтобы избежать проблем, используйте полный путь.		<work_dir>\p-10-17\
Без категории	layout_symbol_inst_palette_file	x86e_win64	Определяет расположение палитры экземпляров символов компоновки. Если папка не задана, компоновка будет использовать ту же папку, что и для чертежей Creo Parametric. Чтобы избежать проблем, используйте полный путь.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	layout_template_dir	x86e_win64	Указывает каталог по умолчанию для файлов шаблона компоновки. Чтобы избежать проблем, используйте полный путь.		
Без категории	lda_batch_mapping_option	x86e_win64	Определяет опции сопоставления dBatch в LDA.	all, model_only, views_only, annotations_only, model_and_views, views_and_annotations	all
Без категории	lda_map_file	x86e_win64	Путь к файлу, содержащему список соответствующих чертежей и твердотельных моделей.		
Без категории	lda_model_dir	x86e_win64	Путь к каталогу, содержащему твердотельные модели.		
Без категории	lda_overall_view_map_time_limit	x86e_win64	Указывает ограничение времени (в секундах) для сопоставления всех видов LDA.		300.000000
Без категории	lda_prefix_in_basic_dim_box	x86e_win64	Добавить префикс в базовое поле при преобразовании размера в базовый.	yes, no	no
Без категории	lda_view_map_time_limit	x86e_win64	Указывает ограничение времени (в секундах) для сопоставления одного вида LDA.		60.000000
Без категории	manikin_drag_auto_locks	x86e_win64	Автоблокировки при перетаскивании манекенов	yes, no	yes
Без категории	manikin_drag_legacy_rotate	x86e_win64	Определяет поворот вокруг оси в режиме перетаскивания манекена: наследование (Да) или прямое управление углом шарнира (Нет)	yes, no	no
Без категории	manikin_flexibility	x86e_win64	Задаёт уровень гибкости, который разрешен при перетаскивании манекена. FULL - все сегменты манекена можно сочленять. NONE - манекен рассчитывается как единое тело. DEFAULT - пальцевые сегменты манекена блокируются как отдельное тело.	none, default, full	default
Без категории	manikin_replace_keep_posture	x86e_win64	Контролирует, будет ли существующее положение манекена применено к заменяемому манекену.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	mass_prop_load_from_file	x86e_win64	Определяет необходимость учета значений из файла массовых свойств.	by_request, always	by_request
Без категории	measure_dec_places	x86e_win64	Эта опция управляет количеством цифр после десятичной точки. Если значение = -1, эта опция игнорируется и используется опция measure_sig_figures		-1
Без категории	mfg_cl_euc_japanese_encode	x86e_win64	Да - Выводить японские иероглифы cl-файла в кодировании EUC.	yes, no	no
Без категории	mfg_tap_mat_rem_coef	x86e_win64	Коэффициент, используемый для резьбы метчиком. Значение оценки удаляемого материала в последовательности нарезания резьбы метчиком представляется как значение оценки удаляемого материала, умноженное на этот коэффициент. Коэффициент должен быть больше 0 и не превышать 1.0.		1.000000
Без категории	model_allow_ref_scope_change	x86e_win64	"Да" - пользователи могут менять настройку контекстной области компонентов.	yes, no	yes
Без категории	model_tree_font	x86e_win64	Укажите шрифт, используемый в дереве модели Creo Parametric. Укажите в любом порядке переменные, разделяемые запятыми (последовательности "italic bold, 24, times" и "24, times, italic bold" ("жирный курсив, 24, times" и "24, times, жирный курсив") эквивалентны). При пропуске любой из переменных считается, что для нее задано стандартное значение.		
Без категории	modelcheck_dir	x86e_win64	Указывает путь к файлам конфигурации ModelCHECK.		
Без категории	module_variant_cross_refs	x86e_win64	Разрешить привязки между конструкторскими решениями в узле	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	mp_calc_level	x86e_win64	Определяет уровень расчета физических свойств.	assembly_only, all_models	assembly_only
Без категории	multiple_skeletons_allowed	x86e_win64	Разрешает/ограничивает составной каркас.	yes, no	no
Без категории	nc_jobman_visible	x86e_win64	"Да" - включает видимость "Отправить траекторию" и "Прервать отправку траектории". "Нет" - выключает видимость "Отправить траекторию" и "Прервать отправку траектории".	yes, no	no
Без категории	ncseq_outbnd_curve	x86e_win64	"Да" - создавать исходящую кривую.	no	no
Без категории	new_ref_part_name_disabled	x86e_win64		yes, no	yes
Без категории	new_wf5_simp_rep_ui	x86e_win64	"Да" - использовать пользовательский интерфейс с упрощенным представлением на основе указателя файла компонента, "Нет" - использовать пользовательский интерфейс со старым определением упрощенного представления.	yes, no	yes
Без категории	old_style_set_datum	x86e_win64	"Да" - диалог свойств опорного элемента имеет кнопку для метки опорного элемента старого стиля. "Нет" - диалог свойств опорного элемента не имеет кнопки для метки опорного элемента старого стиля.	yes, no	yes
Без категории	open_builder_in_mt_mode	x86e_win64	Открыть построитель исполнения в режиме выбора дерева модели	yes, no	no
Без категории	orientation_style	x86e_win64	Задаёт стиль ориентации вращения как динамический или прикрепленный.	anchored, dynamic	dynamic
Без категории	output_mfg_xml	x86e_win64	Разрешает экспорт модели mfg в файла xml и импорт из него. "Да" - включает видимость опций "Экспорт" и "Импорт" видимыми. "Нет" - делает их невидимыми.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	pattern_exact_incremental_dim	x86e_win64	Когда размеры приращения массива рассчитываются из выражений, округлять их до десятичных разрядов, заданных опцией default dec places.	yes, no	no
Без категории	pdm_server_quickview_rows_num	x86e_win64	Задаёт количество строк по умолчанию для списка быстрых видов PDM.		7
Без категории	pipe_3d_bend_theor_int_pts	x86e_win64	"Да" - показывает теоретические пересечения и изгибы в трехмерных моделях.	yes, no	no
Без категории	plot_names_with_sheet	x86e_win64	"Да" - к именам файлов печати перед расширением добавляется строка (номер листа).	yes, no	no
Без категории	popup_refpairintch_window	x86e_win64	Переместить вперед окно, используемое с таблицей пар привязок.	yes, no	no
Без категории	prime_analysis_directory	x86e_win64	Задаёт папку по умолчанию для файлов Prime, используемых в вычислениях анализа Prime. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Без категории	prime_automapping	x86e_win64	Переключает автоматическое сопоставление переменных анализа Prime	yes, no	no
Без категории	pro_design_test_mode_dir	x86e_win64	Задаёт папку по умолчанию для данных режима тестирования конструкции. Если она не определена, по умолчанию будет использоваться текущая рабочая папка. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Без категории	propagate_by_default	x86e_win64	Да: если изменяемая геометрия принадлежит массиву геометрии, элементу распознавания массива или элементу распознавания симметрии, то изменение автоматически распространяется на все члены массива/симметрии.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	ptc_manikin_library_path	x86e_win64	Задаёт папку по умолчанию для библиотеки манекена Creo Parametric (или для созданных пользователем библиотек манекена, содержащих соответствующие индексные файлы меню). Во избежание проблем используйте полный путь. Чтобы изменение вступило в силу, необходимо перезапустить Creo Parametric.		<creo_loadpoint>\manikin_lit e\
Без категории	ptc_manikin_posture_path	x86e_win64	Задаёт папку по умолчанию для положений манекена Creo Parametric (или библиотеки положений, скомпонованной пользователем). Используйте полный путь во избежание проблем. Чтобы изменение вступило в силу, необходимо перезапустить Creo Parametric.		
Без категории	qty_balloon_change_warning	x86e_win64	Задаёт стиль предупреждений при смене выносок количеств в чертеже. Dialog - показ предупреждения в диалоговом окне. Message - показ предупреждения только в области сообщения.	dialog, message	dialog
Без категории	quick_print_drawing_template	x86e_win64	Определяет путь и имя шаблона чертежа для использования командой "Файл" > "Быстрая печать".		
Без категории	quick_print_plotter_config_file	x86e_win64	Определяет путь и имя файла конфигурации плоттера по умолчанию для использования командой "Файл" > "Быстрая печать".		
Без категории	radial_hole_linear_dim	x86e_win64	"Да" - опция для создания радиального отверстия с линейным размером будет доступна.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	ref_scope_copy_color	x86e_win64	Задать цвет резервных копий ссылок в формате RGB. Введите разделенные пробелом значения RGB в диапазоне от 0 до 100.		55.000000
Без категории	ref_scope_copy_color_change	x86e_win64	Включает изменение цветов резервных копий привязок в ходе выбора.	yes, no	yes
Без категории	ref_scope_no_pick_to_copy	x86e_win64	Выключает выбор резервных копий привязок, сделанных управлением привязками.	yes, no	no
Без категории	ref_scope_no_pick_to_prohibit	x86e_win64	Выключает выбор привязок, запрещенных управлением привязками.	yes, no	yes
Без категории	ref_scope_prohibit_color	x86e_win64	Задаёт цвет запрещенных ссылок в формате RGB. Введите разделенные пробелом значения RGB в диапазоне от 0 до 100.		45.000000
Без категории	ref_scope_prohibit_color_change	x86e_win64	Включает изменение цветов запрещенных привязок в ходе выбора.	yes, no	yes
Без категории	regen_failure_handling	x86e_win64	Определяет, входить ли в режим исправления ошибок при сбоях регенерации. Resolve_mode - включить режим исправления ошибок при сбоях регенерации. No_resolve_mode - не включать режим исправления ошибок при сбоях регенерации.	resolve_mode, no_resolve_mode	no_resolve_mode
Без категории	regen_int_mdls_on_retr	x86e_win64	"Да" - включает регенерацию моделей, пересекающихся с элементами сборки во время вызова сборки.	yes, no	no
Без категории	regen_solid_before_save	x86e_win64	Определяет, регенерировать ли модель верхнего уровня перед регенерацией продвинуть пользователя, если это необходимо	yes, no, prompt	prompt
Без категории	relations_num_const_units	x86e_win64	Определяет, выдается ли диагностика, когда безразмерное числовое значение приводит к ошибке оценки выражения отношения.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	relations_units_sensitive	x86e_win64	Задаёт чувствительность единиц измерения (игнорирование или учёт единиц измерения параметров/размеров) по умолчанию при создании новых уравнений данных (унаследованные уравнения данных не являются чувствительными к единицам измерения до "преобразования" в них).	yes, no	yes
Без категории	remember_last_attach_type	x86e_win64	"Да" - устанавливает по умолчанию последние выбранные опции в меню ТИП ПРИСОЕДИН.	yes, no	yes
Без категории	remember_replaced_components	x86e_win64	При установке значения "Да" этой опции сохранится зависимость от заменённого выходящего компонента. При установке значения "Нет" зависимость будет удалена, где возможно.	yes, no	yes
Без категории	replace_comp_notes_method	x86e_win64	Определяет обработку заметок при замене компонентов. Transfer - перенести в новый компонент. Remove - удалить заметки. Preserve - сохранить заметки в случае, если компонент восстановлен.	transfer, remove, preserve	transfer
Без категории	reroute_affected_children	x86e_win64	Изменяемые потомки при задании текущего решения.	none, auto, selective	selective
Без категории	restricted_val_definition	x86e_win64	Укажите имя и путь к файлу, содержащему определение значений ограничений.		
Без категории	retrieve_display	x86e_win64	Определяет загрузку графических данных в фоновом режиме.	background, foreground	background
Без категории	retrieve_merge_ref_parts	x86e_win64	Автоматический вызов используемых деталей для зависимого объединения.	yes, no, ignore_missing	no
Без категории	round_prewf5_displayed_dim_val	x86e_win64	Округляет показанное значение	round all, round none, calculated	calculated

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	save_hidden_items_w_statuses	x86e_win64	Объекты временного слоя "Скрытые объекты" сохраняются постоянно, когда статус отображения слоя сохраняется при помощи команды "Сохранить статус".	yes, no	yes
Без категории	save_view_states_method	x86e_win64	Настраивает метод, используемый при сохранении изменений в состояниях вида.	prompt, save changes, discard changes	prompt
Без категории	scope_invalid_refs	x86e_win64	Prohibit - система прерывает все попытки создать внешнюю привязку, нарушающую диапазон. Backup - отображается предупреждение, позволяющее отменить создание привязки или объявить ее привязкой вне диапазона. Если привязка объявлена, делается ее резервная копия в деталь/сборку и привязывается эта резервная копия.	copy, prohibit	copy
Без категории	show_affected_children_dialog	x86e_win64	Не вызывать диалоговое окно для задания текущего решения.	yes, no	yes
Без категории	show_description_view_mgr	x86e_win64	"Да" - показать столбец "Описание" на всех вкладках в диспетчере видов.	yes, no	no
Без категории	show_sketch_dims_in_feature	x86e_win64	Задаёт состояние отображения по умолчанию для размеров внутреннего эскиза в среде определения элемента.	yes, no	no
Без категории	sim_display_current_csys triad	x86e_win64	Переключает показ триады текущей системы координат в нижнем правом углу окна.	yes, no	
Без категории	sim_display_interfaces	x86e_win64	Переключает показ значков соединения структур.	yes, no	
Без категории	sim_display_shell_pairs	x86e_win64	Переключает показ оболочечных пар.	yes, no	
Без категории	sim_display_z_buffered	x86e_win64	Переключает Z-буферизованный показ значков Creo Simulate.	yes, no	
Без категории	sim_ext_distribution_dir	x86e_win64	Определяет расположение внешних файлов распределения для нагрузок.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	sim_nastran_use_coupmass	x86e_win64	Добавляет PARAM, COUPMASS,1 в файлы данных Nastran для принудительного создания согласованной матрицы масс.	yes, no	no
Без категории	sim_output_obj_names	x86e_win64	Выводит имена сечений балок, имена анализов и имена систем координат как комментарии.	yes, no	no
Без категории	sim_run_num_threads	x86e_win64	Определяет число ЦП, которые используются собственным режимом Creo Simulate для выполнения анализа. Возможными значениями являются: ALL(по умолчанию), ALL_BUT_1, ALL_BUT_2, 2, 1, HALF.	all, 1, 2, all_but_1, all_but_2, half	all
Без категории	simplprep_column_display	x86e_win64	Управляет показом столбцов упрощенных представлений в дереве модели. Столбец "Автоматически"- "Текущее представление" показывается автоматически при активизации представления; "ручная" видимость столбца полностью контролируется пользователем (поведение, предшествующее Wildfire 6).	automatic, manual	automatic
Без категории	simplprep_column_format	x86e_win64	Определяет формат столбца дерева модели упрощенного представления.	names only, icons only, icons and names	icons
Без категории	simplprep_default_cnfg_asm	x86e_win64	Извлекает модель CSA в указанном представлении. "Да" - используется диалоговое окно "Открыть представление". "Нет" - извлекается главное представление. Указано имя - извлекается модель в представлении с указанным именем, если оно существует, или в представлении по умолчанию.		last

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	simpred_ondemand_activation	x86e_win64	Разрешает извлечение по запросу главного представления активизированной модели. После активизации сборки, извлекается только представление сборки.	yes, no	yes
Без категории	simpred_ondemand_cleanup	x86e_win64	Определяет, должна ли модель, извлеченная по требованию, удаляться или стираться. Disabled - модель не удаляется и остается в сборке. Removed - модель удаляется. Remove_Erase - модель удаляется и стирается из памяти.	disable, restore, restore_and_erase	restore
Без категории	simpred_ondemand_editing	x86e_win64	Включает вызов по требованию объекта, правка которого выполняется, и привязок его родителя. Инструменты конфигурации (Таблицы семейств, Уравнения, и т.д.) будут вызывать требуемые модели соответственно. Автоматически - вызывает минимальное представление, требуемое для выполнения операции.	automatic, master, disable, master_with_ancestors	automatic
Без категории	simpred_ondemand_regeneration	x86e_win64	Включает по запросу извлечение требуемых моделей во время регенерации. Может влиять на производительность регенерации.	automatic, master, disable	automatic
Без категории	sketcher_curve_color_sync	x86e_win64		yes, no	yes
Без категории	sketcher_palette_path	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для пользовательской библиотеки форм среды эскиза. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Без категории	sketcher_strength_to_deflection	x86e_win64	Опция позволяет сохранять точные значения при создании или преобразовании сильного размера.	yes, no	yes
Без категории	smaller_bundle_min_bend_radius	x86e_win64	Определяет, учитывать ли толщину пучка при задании минимального радиуса изгиба.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	snap_single_constraints	x86e_win64	При динамическом перетаскивании компонентов во время их размещения разрешается привязывать одно ограничение за один раз.	yes, no	yes
Без категории	spin_with_orientation_center	x86e_win64	Показывать центр ориентации при переориентации	yes, no	yes
Без категории	style_auto_regen_curves	x86e_win64	"Да" - включает авторегенерацию кривых.	yes, no	yes
Без категории	style_auto_regen_shaded_surface	x86e_win64	"Да" - включает авторегенерацию закрашенных поверхностей.	yes, no	yes
Без категории	style_auto_regen_surface	x86e_win64	"Да" - включает авторегенерацию поверхностей.	yes, no	yes
Без категории	style_connection_arrow_scale	x86e_win64	Задает коэффициент масштабирования стрелки соединения поверхностей. Число должно быть больше 0.		1.000000
Без категории	style_default_connections	x86e_win64	"Да" - добавляет соединения к вновь созданной дизайнерской поверхности.	yes, no	yes
Без категории	style_display_grid	x86e_win64	"Да" - показывать сетку для активной опорной плоскости.	yes, no	yes
Без категории	style_grid_spacing	x86e_win64	Задает количество линий для показа в сетке. Количество должно быть больше или равно 2.		5
Без категории	style_state_transparency	x86e_win64	Задает значение прозрачности для компонентов, установленных в значение "Прозрачный" в состоянии стиля. Значение должно быть между 0 и 100.		70
Без категории	style_surface_mesh_display	x86e_win64	On - показывать сетку поверхностей. Off - не показывать сетку поверхностей. Off When Shaded - показывать сетку поверхностей, исключая закрашенные.	off, on, off when shaded	off
Без категории	style_surface_mesh_quality	x86e_win64	Задает качество сетки поверхности. Диапазон значений - от 0.1 и 10.		1.000000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	template_cnfg_asm	x86e_win64	Указывает для настраиваемой сборки файл шаблона по умолчанию. Во избежание проблем используйте полный путь к файлу.		inlbs_csa.asm
Без категории	template_esrasm	x86e_win64	Определяет обозначенную сборку с внешним упрощенным представлением шаблона. Используйте полный путь во избежание проблем.		inlbs_asm_esr.asm
Без категории	template_layout	x86e_win64	Указывает файл шаблона компоновки по умолчанию. Чтобы избежать проблем, используйте полный путь.		
Без категории	tk_enable_ribbon_custom_save	x86e_win64	Разрешить сохранение настройки интерфейса пользователя дополнительного приложения	yes, no	no
Без категории	trace_thru_splice_connector	x86e_win64	Отчет о входящих и исходящих разъемах кабелей, образующих допустимые стыки.	yes, no	no
Без категории	travel_bounds_display	x86e_win64	Включает показ границ перемещения.	yes, no	no
Без категории	travel_bounds_transparency	x86e_win64	Значение прозрачности для отображения границ станка.		0.800000
Без категории	upd_param_on_retr_mark_modified	x86e_win64	Разрешает/запрещает отмечать модель как измененную, если в результате расчета массовых свойств/уравнений при извлечении изменились значения некоторых параметров.	yes, no	no
Без категории	use_master_for_bad_displays	x86e_win64	"Да" - извлекает основное представление, когда графика не имеет отображаемых данных.	yes, no	no
Без категории	use_web_page_font_in_reports	x86e_win64	Определяет, используют ли HTML-отчеты стандартные шрифты навигатора.	yes, no	no
Без категории	visible_recent_files	x86e_win64	Количество видимых последних файлов. Возможный диапазон: 1–25.		13

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	warn_if_iso_tol_missing	x86e_win64	"Да" - возвращает пользователя к диалогу свойств размеров для выбора другой таблицы. "Нет" - применяет допуск согласно существующей функциональной возможности.	yes, no	no
Без категории	web_enable_javascript	x86e_win64	Включает или выключает Pro/Web.Link во встроенном навигаторе.	off, on	off
Без категории	web_max_mail_size	x86e_win64	Задать максимальный размер для приложения электронной почты в килобайтах.		5000.000000
Без категории	weld_fillet_preferences_file	x86e_win64	Задаёт путь и имя файла настроек тавровых сварных швов.		
Без категории	weld_general_preferences_file	x86e_win64	Задаёт путь и имя файла настроек основного сварного шва.		
Без категории	weld_groove_preferences_file	x86e_win64	Задаёт путь и имя файла настроек сварных швов с разделкой.		
Без категории	weld_plug_slot_preferences_file	x86e_win64	Задаёт путь и имя файла настроек пробочных/прорезных сварных швов.		
Без категории	weld_spot_preferences_file	x86e_win64	Задаёт путь и имя файла настроек точечного сварного шва.		
Вызов и сохранение файлов	analysis_crt_tmp_file_on_regen	x86e_win64	Определяет создание/обновление временных файлов регенерацией элементов анализа	yes, no	yes
Вызов и сохранение файлов	browser_favorite	x86e_win64	Определяет каталоги, видимые в навигаторе, для быстрой навигации. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Вызов и сохранение файлов	compress_output_files	x86e_win64	"Да" - сохраняет файлы объектов в сжатом формате. Примечание: сжатые файлы обычно меньше, но могут быть больше, чем несжатые файлы. Чтение и запись в сжатые файлы происходит медленнее.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	dir_cache_max	x86e_win64	Определяет максимальное количество папок для кэширования. Большие значения могут ускорить доступ, но используют больше памяти.		256

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Вызов и сохранение файлов	disable_search_path_check	x86e_win64	Контролирует, установлен ли для пути поиска флажок конфликта имен при создании, переименовании или копировании моделей. Следует избегать конфликтов, потому что различные модели с одинаковым именем не могут находиться в сессии одновременно.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	excel_analysis_directory	x86e_win64	Задает каталог по умолчанию для файлов MS Excel, используемых в аналитических расчетах Excel. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Вызов и сохранение файлов	excel_family_table_keep_file	x86e_win64	"Да" - в случае правки таблицы семейства с помощью Excel, если файл Excel существует, всегда обновлять его.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	exec_prog_on_assem_retr	x86e_win64	Выполнять Pro/PROGRAM для моделей во время вызова сборки.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	external_analysis_directory	x86e_win64	Задает каталог по умолчанию для файлов, используемых внешними аналитическими расчетами. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Вызов и сохранение файлов	file_open_default_folder	x86e_win64	Задает каталог по умолчанию для команды "Файл">"Открыть". Working_directory - открывает рабочий каталог. In_session - ищет объекты в сессии. Pro_library - применяется если установлено Pro/LIBRARY. Workspace - (рабочая область) применяется только с Pro/INTRALINK. Commonspace - (общая область) применяется только с Pro/INTRALINK.	default, working_directory, in_session, pro_library, my_documents, desktop	
Вызов и сохранение файлов	file_open_default_view	x86e_win64	Определяет начальную настройку вида файловых диалоговых окон в виде списка (list) или подробностей (details).	list, details	list

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Вызов и сохранение файлов	file_open_preview_default	x86e_win64	Определяет, развернута ли по умолчанию область предварительного просмотра, когда показывается диалог открытия файлов или навигатор локальных файлов.	expanded, collapsed	collapsed
Вызов и сохранение файлов	file_open_preview_delay	x86e_win64	Задержка перед предварительным просмотром выбора файла в десятых долях секунды.		
Вызов и сохранение файлов	force_new_file_options_dialog	x86e_win64	Принудительное использование диалога "Опции новых файлов".	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	generate_viewable_on_save	x86e_win64	Определяет, экспортируются ли автоматически обновленные файлы .edz Creo View каждый раз, когда сохраняется модель.	yes, no,	no
Вызов и сохранение файлов	geometry_analysis_color_scheme	x86e_win64	Определяет расположение файла анализа геометрии цветовой схемы.		
Вызов и сохранение файлов	instance_search_exhaustive	x86e_win64	Определяет границы при поиске экземпляра. "Да" - следует указать тип файла при вводе имени экземпляра в поле ввода (например, inst_name.prt) или выбрать его в выпадающем списке окна открытия файла. Если не найден ни один из файлов .idx, поиск ведется только в рабочем каталоге, каталоги в путях поиска игнорируются.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	lang_propagate	x86e_win64	Определяет языковые опции хранения. Опция обеспечивает гибкость для объектов, которые используют язык, отличающийся от текущего	yes, no	yes
Вызов и сохранение файлов	mathcad_analysis_directory	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для файлов Mathcad, используемый в аналитических расчетах Mathcad. Используйте полный путь во избежание проблем.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Вызов и сохранение файлов	menu_show_instances	x86e_win64	Определяет, появляются ли в списках файлов имена экземпляров, приведенные в индексном файле экземпляров.	yes, no	yes
Вызов и сохранение файлов	mfg_start_model_dir	x86e_win64	Предоставляет полный путь к каталогу, содержащему начальные сборки обработки.		
Вызов и сохранение файлов	model_rename_template	x86e_win64	Задаёт правило переименования по умолчанию для копируемых сборок. Новое имя по умолчанию - это старое имя с добавлением нижнего подчеркива (_). Добавление такого шаблона, как [*a1*=*b1*] изменит все найденные a1 на b1(например, TOP_A1_BRACKET скопируется в TOP_B1_BRACKET).		
Вызов и сохранение файлов	modified_objs_in_new_dir	x86e_win64	"Да" - во время операции "Сохранить копию" любой измененный объект, который не переименован, сохраняется в новом каталоге. "Нет" - любой измененный объект, который не переименован, сохраняется в каталоге извлечения.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	open_draw_simp_rep_by_default	x86e_win64	Установите в "Да", чтобы всегда вызывать диалог открытого представления при открытии чертежа.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	open_simplified_rep_by_default	x86e_win64	Извлекает модель в указанном представлении. "Да" - используется диалог "Открыть представление". "Нет" - извлекает модель в главное представление. Указано имя - извлекает модель в представлении с указанным именем, если оно существует, или в представлении по умолчанию.		no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Вызов и сохранение файлов	override_store_back	x86e_win64	Принудительно назначает текущий рабочий каталог как хранилище объектов, извлеченных из других каталогов.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	placement_rep_by_default	x86e_win64	Извлекает собранный компонент в указанном представлении. Нет - извлекает представление, указанное в опции конфигурации open_simplified_rep_by_default.		none
Вызов и сохранение файлов	preferred_save_as_type	x86e_win64	Разрешает настройку порядка выбора типов по команде "Файл" -> "Сохранить копию".		
Вызов и сохранение файлов	pro_crosshatch_dir	x86e_win64	Определяет каталог по умолчанию для библиотеки штриховки, в которой можно хранить массивы штриховки для последующего вызова. Ее значением является полное имя пути библиотеки по умолчанию.		
Вызов и сохранение файлов	pro_font_dir	x86e_win64	Задает папку шрифтов по умолчанию (Creo Parametric загружает все шрифты из этой папки в чертеж независимо от содержимого системных и рабочих папок).		<creo_loadpoint>\text\fonts\
Вызов и сохранение файлов	pro_library_dir	x86e_win64	Задает папку по умолчанию для библиотек Creo Parametric (или любых созданных библиотек, содержащих надлежащие индексные файлы меню). Используйте полный путь во избежание проблем.		
Вызов и сохранение файлов	pro_material_dir	x86e_win64	Задает папку по умолчанию для библиотеки материалов частей. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Вызов и сохранение файлов	pro_surface_finish_dir	x86e_win64	Задает каталог по умолчанию для определяемых пользователем символов шероховатости поверхности. Используйте полный путь во избежание проблем.		<creo_loadpoint>\symbols\surf\

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Вызов и сохранение файлов	prompt_on_erase_not_disp	x86e_win64	Определяет, следует ли показывать запрос, позволяющий сохранить неотображаемые объекты. Эта опция используется в сочетании с командой "Стереть" > "Не показанные" в меню "Файл".	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	propagate_change_to_parents	x86e_win64	При сохранении объектов с опцией save_objects, установленной в значение Changed или Changed_and_specified, Creo Parametric проверяет, какие модели фактически изменены. "Да" - любая модель, являющаяся родителем измененной модели, рассматривается как измененная модель, когда определяется, что сохранять.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	read_famtab_file_on_retrieve	x86e_win64	"Нет" - игнорирует файл filename.ptd. "Да" - создает и сохраняет файл filename.ptd и использует этот файл при получении базовой модели.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	regen_simp_retrieve	x86e_win64	Регенерация сборки при извлечении упрощенного представления сборки. "Да" - регенерирует сборку при извлечении. "Нет" - сборка не регенерируется при извлечении.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	rename_drawings_with_object	x86e_win64	Устанавливает автоматическое копирование системой связанных чертежей с деталями и сборками.	none, both, part, assem	none
Вызов и сохранение файлов	retain_display_memory	x86e_win64	Определяет сохранение отображаемого в настоящий момент объекта в памяти при выходе из окна. Выбор "Да" ускоряет вызов объектов благодаря их нахождению в памяти.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Вызов и сохранение файлов	retrieve_data_sharing_ref_parts	x86e_win64	Автоматический вызов деталей привязок для зависимых элементов совместного использования данных.	yes, no, ignore_missing	no
Вызов и сохранение файлов	save_clipped_view	x86e_win64	"Да" - статус отсечения сохраняется с моделью. "Нет" - статус отсечения не сохраняется.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	save_dialog_for_existing_models	x86e_win64	Определяет, показывать ли диалог "Сохранить" для моделей, расположение хранилища которых уже известно.	yes, no	yes
Вызов и сохранение файлов	save_instance_accelerator	x86e_win64	Для таблиц семейств твердотельных деталей определяет способ сохранения ускорителей экземпляров. Нет (None) - Файлы ускорителей экземпляров не применяются. Явный (Explicit) - сохранять, при явном сохранении экземпляра. Сохраненные объекты (Saved objects) - сохранять, когда объекты были изменены. Всегда (Always) - всегда сохранять файлы ускорителей экземпляров.	none, explicit, always, saved_objects	saved_objects
Вызов и сохранение файлов	save_model_display	x86e_win64	Задаёт величину сохраняемых графических данных. Wireframe - данные каркаса. Shading_high - наиболее подробный(закрашенный). Shading_low - наименее подробный (закрашенный). Shading_lod - подробности определяются диалогом "Производительность просмотра" (закрашенный).	wireframe, shading_low, shading_high, shading_lod,	shading_lod
Вызов и сохранение файлов	save_object_in_current	x86e_win64	Используется с опцией override_store_back. "Да" - объекты, вызванные из каталога, где отсутствует разрешение на запись, будут сохранены в текущем каталоге. "Нет" - эти объекты не сохраняются.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Вызов и сохранение файлов	save_objects	x86e_win64	Определяет, когда сохраняются объект и его зависимые объекты (такие как деталь, используемая в сборке).	all, changed, changed_and_specified, changed_and_updated	changed_and_specified
Вызов и сохранение файлов	saving_model_thumbnails	x86e_win64	Включение сохранения миниатюр моделей.	yes, no	yes
Вызов и сохранение файлов	search_path	x86e_win64	Определяет список папок для поиска (по порядку) при извлечении объекта/файла. Эти папки, рабочая папка и папки в файле search.pro (см. search_path_file) являются путем поиска Creo Parametric. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Вызов и сохранение файлов	search_path_file	x86e_win64	Определяет путь к текстовому файлу search.pro (список имен путей папок). Папки, перечисленные в search.pro, рабочая папка и папки, указанные в search_path, являются путем поиска для Creo Parametric. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Вызов и сохранение файлов	set_model_types_to_save	x86e_win64	Определяет, какие типы моделей используются в команде "Сохранить измененные". Форматом является список расширений, разделенный пробелами.		asm
Вызов и сохранение файлов	start_model_dir	x86e_win64	Предоставляет полный путь к каталогу, содержащему первичные детали и сборки.		
Вызов и сохранение файлов	template_designasm	x86e_win64	Определяет имя файла обозначенного шаблона сборки. Используйте полный путь во избежание проблем.		inlbs_asm_design.asm
Вызов и сохранение файлов	template_drawing	x86e_win64	Определяет чертеж, используемый как шаблон чертежа по умолчанию.		c_drawing.drw

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Вызов и сохранение файлов	template_ecadasm	x86e_win64	Определяет модель, используемую как шаблон сборки ECAD по умолчанию.		
Вызов и сохранение файлов	template_ecadpart	x86e_win64	Определяет модель, используемую как шаблон детали ECAD по умолчанию.		
Вызов и сохранение файлов	template_mfgcast	x86e_win64	Определяет модель, используемую как производственный шаблон литейной формы по умолчанию.		inlbs_mfg_cast.asm
Вызов и сохранение файлов	template_mfgcmm	x86e_win64	Определяет модель, используемую по умолчанию как шаблон КИМ.		inlbs_mfg_cmm.asm
Вызов и сохранение файлов	template_mfgemo	x86e_win64	Определяет модель, используемую по умолчанию как производственный шаблон Expert Machinist.		inlbs_mfg_emo.asm
Вызов и сохранение файлов	template_mfgmold	x86e_win64	Определяет модель, используемую как производственный шаблон пресс-формы по умолчанию.		inlbs_mfg_mold.asm
Вызов и сохранение файлов	template_mfgnc	x86e_win64	Определяет модель, используемую по умолчанию как шаблон технологической сборки.		inlbs_mfg_nc.asm
Вызов и сохранение файлов	template_module	x86e_win64	Указывает файл шаблона узла по умолчанию. Во избежание проблем используйте полное имя файла.		inlbs_asm_module.asm
Вызов и сохранение файлов	template_mold_layout	x86e_win64	Определяет сборку компоновки пресс-формы как шаблон по умолчанию.		inlbs_mold_lay.asm
Вызов и сохранение файлов	template_sheetmetalpart	x86e_win64	Определяет модель, используемую как шаблон детали из листового металла по умолчанию.		inlbs_part_sheetmetal.prt
Вызов и сохранение файлов	template_solidpart	x86e_win64	Определяет модель, используемую как шаблон детали по умолчанию.		inlbs_part_solid.prt

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Вызов и сохранение файлов	update_accelerator_in_verify	x86e_win64	Нет* - Отмена обновления существующих ускорителей по результатам проверки таблицы семейства на изменения. Да - Разрешение такого обновления	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	use_outdated_accel_in_geom_rep	x86e_win64	Эта опция управляет использованием устаревших файлов-ускорителей во время извлечения экземпляров в геометрическом представлении. Да - самое быстрое извлечение. Нет - точное извлечение.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	use_temp_dir_for_inst	x86e_win64	Явно указывает, что приложение Creo Parametric должно использовать временную папку для регенерации экземпляров моделей.	yes, no	no
Вызов и сохранение файлов	verify_on_save_by_default	x86e_win64	"Да" - в диалоге конфликтов по умолчанию выбирается действие "Проверить сейчас", когда непроверенный экземпляр таблицы семейства сохраняется в рабочей области PDM. "Нет" - действие "Проверить сейчас" не выбирается по умолчанию. Пользователь может явно указать действие "Проверить сейчас" в диалоге конфликтов.	yes, no	no
Дополнительный	allow_ply_cross_section	x86e_win64	"Да" - позволяет Pro/COMPOSITE создать сечение композитных слоев.	yes, no	yes
Дополнительный	conf_mouse_anim	x86e_win64	Показывать движения мыши докладчика при наблюдении за общей сессией Creo Parametric.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Дополнительный	mapkeys_execution	x86e_win64	Поведение при выполнении макросов. No Feedback - макрос выполняется без обратной связи. Execute with Feedback - при сбое выполнения выдается предупреждение. Stop at failure - при сбое выполнение останавливается и выдается сообщение обратной связи.	no_feedback, execute_with_feedback, stop_at_failure	no_feedback
Дополнительный	relation_text_trail_output	x86e_win64	"Нет" - выключить вывод протокола из компоновки текста в ИП параметров отношений, если он не был изменен.	yes, no	yes
Дополнительный	relation_tool_mapkey_behavior	x86e_win64	Управляет тем, как выполняются макросы в диалоге инструмента /отношений. Incremental - добавляет/удаляет текст с определенным шагом к текущему набору. Full_output - записывает начальное состояние набора и заменяет им текущее. Примечание: эта опция зависит от relation_text_trail_output.	increment, full_output	increment
Дополнительный	show_cav_fit_loc_sys	x86e_win64	Разрешает печать матрицы преобразования Pro/Verify Fit в файл.	yes, no	no
Изображение модели	allow_solid_perspective_hlr	x86e_win64	"Да" - разрешает показ в перспективе твердого тела с невидимыми линиями.	yes, no	yes
Изображение модели	animate_component_placement	x86e_win64	Анимировать переход между состояниями компонента при размещении.	yes, no	yes
Изображение модели	animate_explode_states	x86e_win64	Анимация перехода между разнесенными состояниями и шагами открытия пресс-формы.	yes, no	yes
Изображение модели	blended_transparency	x86e_win64	"Да" - при закрашивании модели прозрачные цвета появляются с альфа-сопряжением (если оно поддерживается).	yes, no, independent	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Изображение модели	capped_clip	x86e_win64	"Да" - показывает модель как твердотельную при закрашивании и отсечении. "Нет" - показывает модель как поверхности при закрашивании и отсечении.	yes, no	yes
Изображение модели	clip_always	x86e_win64	"Да" - показывает отсечение после закрытия диалогового окна "Видимость".	yes, no	yes
Изображение модели	datum_point_symbol	x86e_win64	Определяет форму символов опорных точек, показанных в режиме детали или сборки.	cross, circle, triangle, square	cross
Изображение модели	default_ramp_size	x86e_win64	Определяет число оттенков серого для показа закрашивания нецветных объектов.		
Изображение модели	depthcue_always	x86e_win64	Эффект глубины помогает в визуализации каркасной модели. При включенном эффекте глубины линии каркаса становятся темнее, по мере их удлинения вглубь экрана, и светлее, по мере их удлинения к экрану. Эффект глубины поддерживается только соответствующим графическим оборудованием.	yes, no	yes
Изображение модели	depthcue_value	x86e_win64	Помогает в визуализации каркасной модели. При включенном эффекте глубины эта опция указывает по умолчанию процент используемого эффекта глубины. Эффект глубины поддерживается только соответствующим графическим оборудованием.		
Изображение модели	disp_comp_name_in_symb_rep	x86e_win64	Отображение имен компонентов в символьном представлении.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Изображение модели	display	x86e_win64	Wireframe - все сплошные кромки - белые. Hiddenvis - невидимые линии - серые. Hiddeninvis - невидимые линии удалены. Shade - показывать закрашенные поверхности. Настройки отражаются при печати и в некоторых режимах экспорта.	wireframe, hiddenvis, hiddeninvis, shade, shadewithreflect, shadewithedges	shadewithedges
Изображение модели	display_axes	x86e_win64	Отобразить или скрыть оси опорного элемента.	yes, no	yes
Изображение модели	display_axis_tags	x86e_win64	Отобразить или скрыть теги имен опорных осей.	yes, no	no
Изображение модели	display_coord_sys	x86e_win64	"Да" - будут показаны системы координат. "Нет" - системы координат не будут показаны.	yes, no	yes
Изображение модели	display_coord_sys_tags	x86e_win64	"Да" - будут показаны теги имен систем координат. "Нет" - теги имен систем координат не будут показаны.	yes, no	yes
Изображение модели	display_florin	x86e_win64	"Да": показывать флорин (международный валютный символ), где это возможно. "Нет": использовать исключительно символ евро.	yes, no	no
Изображение модели	display_plane_tags	x86e_win64	"Да" - будут показаны теги имен опорных плоскостей. "Нет" - теги имен опорных плоскостей не будут показаны.	yes, no	no
Изображение модели	display_planes	x86e_win64	"Да" - будут показаны опорные плоскости. "Нет" - плоскостине будут показаны.	yes, no	yes
Изображение модели	display_point_tags	x86e_win64	"Да" - будут показаны теги опорных точек. "Нет" - теги опорных точек не будут показаны.	yes, no	no
Изображение модели	display_points	x86e_win64	"Да" - будут показаны опорные точки и их имена. "Нет" - опорные точки и их имена не будут показаны.	yes, no	yes
Изображение модели	display_silhouette_edges	x86e_win64	Задаёт показ кромок силуэта только в случае показа каркаса.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Изображение модели	display_z_extension_lines	x86e_win64	Управляет показом зигзагообразных выносных линий размеров. "Да" - зигзагообразные выносные линии показываются. "Нет" - зигзагообразные выносные линии не показываются.	yes, no	yes
Изображение модели	edge_display_quality	x86e_win64	Управляет качеством показа кромки каркаса и удалением скрытых линий. Normal - нормальное качество показа кромки. High - увеличивает мозаику на 2. Very_high - увеличивает мозаику на 3. Low - задает мозаику ниже нормальной, ускоряя показ.	high, low, normal, very_high	normal
Изображение модели	enable_hlr_hashing	x86e_win64	Включает хеширование удаления невидимых линий	yes, no	no
Изображение модели	enable_transparent_text_bg	x86e_win64	"Да" - очистить фон перед показом текста. "Нет" - не очищать фон текста.	yes, no	yes
Изображение модели	explode_animation_max_time	x86e_win64	Задаёт максимальное время анимации между разнесенными состояниями.		1.000000
Изображение модели	fast_highlight	x86e_win64	"Да" - используется упрощенная подсветка, которая переотображается гораздо быстрее за счет устранения некоторых деталей. Эта опция слегка увеличивает использование памяти.	yes, no	yes
Изображение модели	fasthlr	x86e_win64	Определяет, является ли удаление невидимых линий включенным или выключенным по умолчанию.	yes, no	no
Изображение модели	frames_per_sec	x86e_win64	Определяет анимацию вида.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Изображение модели	frames_per_sec_value	x86e_win64	Устанавливает плавность анимационного изменения вида. Более высокое число обеспечивает большее количество кадров в секунду и, следовательно, дает более плавную анимацию. Более низкое число приводит к более быстрому изменению вида.		3
Изображение модели	lods_enabled	x86e_win64	Определяет, использует ли система уровень детализации в закрашенных моделях во время динамической ориентации (панорамирование, изменение масштаба изображения и вращение).	yes, no	no
Изображение модели	lods_value	x86e_win64	Если опция lods_enabled имеет значение "Да", это значение определяет значение по умолчанию, используемое для уровней детализации (LOD) отображения. Значением является процентное отношение размера кромки к общему размеру модели.		50
Изображение модели	max_animation_time	x86e_win64	При всяком изменении ориентации или масштаба окна Creo Parametric выполняется анимационная последовательность предустановленной длительности. Эта опция управляет максимумом времени, которое система затрачивает на анимацию.		1
Изображение модели	max_image_dimension	x86e_win64	Задаёт верхнюю границу размера изображений, загружаемых в Creo Parametric. Изображения, превышающие этот размер, масштабируются до него при загрузке.	4096, 1024, 2048, 8192, 16384	4096
Изображение модели	mesh_spline_surf	x86e_win64	Включает или выключает синие линии сетки поверхности.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Изображение модели	min_animation_steps	x86e_win64	Когда ориентация или состояние масштабирования окна Creo Parametric изменяется, то имеет место последовательность анимации предустановленной длительности. Эта опция управляет минимумом количества кадров, используемых в последовательности анимации.		6
Изображение модели	model_detail_options_file	x86e_win64	Задаёт путь к файлу, в котором для новых моделей содержатся значения опций детализации модели, используемые по умолчанию.		<creo_loadpoint>\text\3d_inch.dtl
Изображение модели	orientation	x86e_win64	Устанавливает начальную стандартную ориентацию вида. User_default - система использует значения оси абсцисс и оси ординат, определённые опциями x_axis и y_axis.	isometric, trimetric, user_default	trimetric
Изображение модели	real_time_rendering_display	x86e_win64	Запретить рендеринг в реальном времени.	disable, transparent_floor, room_display	disable
Изображение модели	save_triangles_flag	x86e_win64	Вращение окрашенных изображений - только с программной графикой. Примечание: эта опция не действует, если система использует аппаратную графику.	yes, no	no
Изображение модели	shade_moving_comp	x86e_win64	"Да" - окрашивает компоненты сборки при их перемещении. "Нет" - показывает компоненты в каркасе при их перемещении.	yes, no	yes
Изображение модели	shade_quality	x86e_win64	Качество окрашивания модели - используется для определения количества разделений поверхностей для закраски. Высокое качество замедляет процесс, но получаются более детальные рисунки.	12, 13, 14, 1, 3, 23, 24, 25, 26, 2, 4, 5, 15, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50	3
Изображение модели	shade_surface_feat	x86e_win64	Управляет закраской элементов поверхностей.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Изображение модели	shade_windows	x86e_win64	Включает закрашку объектов во всех окнах. Эта опция не включает также цветную закрашку.	all_windows, one_window	all_windows
Изображение модели	shade_with	x86e_win64	Управляет показом базовых кривых в закрашенных объектах.	no, curves	curves
Изображение модели	show_axes_for_extr_arcs	x86e_win64	Определяет, создаются ли оси для вновь вытянутых дуг.	yes, no	no
Изображение модели	skip_small_surfaces	x86e_win64	Предоставляет пользователю возможность не показывать небольшие закрашенные поверхности. Запрет этой опции улучшает качество за счет скорости. Наиболее полезна для создания моментальных снимков экрана.	yes, no	yes
Изображение модели	smooth_lines	x86e_win64	Выберите, сглаживать ли линии по умолчанию.	yes, no	no
Изображение модели	spherical_map_size	x86e_win64	Размер изображения текстуры сферической карты, используемого для отображения среды. Большой размер улучшает качество, но замедляет регенерацию.	256x256, 512x512, 1024x1024	256x256
Изображение модели	spin_rate_zoom_sensitive	x86e_win64	Разрешает более медленное вращение при увеличении модели.	yes, no	no
Изображение модели	spin_with_notes	x86e_win64	"Да" - трехмерный элемент и заметки модели показываются в ходе динамического вращения модели.	yes, no	yes
Изображение модели	spin_with_part_entities	x86e_win64	"Да" - элементы опорного элемента показываются во время динамического вращения модели.	yes, no	no
Изображение модели	spin_with_silhouettes	x86e_win64	"Да" - линии силуэта показываются во время динамического вращения модели.	yes, no	no
Изображение модели	tan_angle_for_disp	x86e_win64	Только для отображения. Задайте угол между 2 составными поверхностями до которого кромки будут отображаться как касательные. Введите угол между 1.5 и 15 гр.		0.026180

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Изображение модели	tangent_edge_display	x86e_win64	Определяет, как показывать кромки между касательными поверхностями.	no, solid, centerline, phantom, dimmed	solid
Изображение модели	texture	x86e_win64	"Да" - применяемая текстура показывается при закрашивании модели.	yes, no	yes
Изображение модели	texture_search_path	x86e_win64	Добавляет каталог к пути поиска текстур.		
Изображение модели	transparency	x86e_win64	"Да" - прозрачные цвета появляются как таковые при закрашивании модели.	yes, no	yes
Изображение модели	use_pre_wildfire_text_font	x86e_win64	"Да" - использует старый штриховой шрифт РТС как шрифт по умолчанию. "Нет" - использует шрифт True Type как шрифт по умолчанию.	yes, no,	no
Изображение модели	x_angle	x86e_win64	Задаёт по умолчанию ориентацию вида для моделей (появляется в диалоговом окне "Ориентация"). Ориентация по умолчанию является последней опцией x_angle, y_angle или ориентации в файле конфигурации.		0.000000
Изображение модели	y_angle	x86e_win64	Задаёт по умолчанию ориентацию вида для моделей (появляется в диалоговом окне "Ориентация"). Ориентация по умолчанию является последней опцией x_angle, y_angle или ориентации в файле конфигурации.		0.000000
Интерфейс пользователя	ae_propagate_detail_dependency	x86e_win64	Задаёт зависимость подробностей для элементов аннотаций, которые распространяются локально. Если задано значение independent, вызовы параметров элементов аннотаций обновляются до других распространенных параметров элементов аннотаций.	dependent, independent	dependent
Интерфейс пользователя	af_copy_references_flag	x86e_win64	Переключает показ столбца привязок копий в диалоге определений элементов аннотации	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Интерфейс пользователя	allow_confirm_window	x86e_win64	Показ окна подтверждения при выходе из Creo Parametric. Это позволяет использовать мышь для подтверждения/отмены выхода из Creo Parametric.	yes, no	yes
Интерфейс пользователя	auto_ae_param_file	x86e_win64	Определяет путь и имя внешнего файла, используемого для определения параметров, которые автоматически создаются во всех элементах аннотации.		
Интерфейс пользователя	auto_include_annot_plane	x86e_win64	Управляет настройкой по умолчанию для флажка в диалоговом окне "Распространение аннотаций", управляющего пропуском всех привязок плоскостей аннотаций.	yes, no	yes
Интерфейс пользователя	auto_propagate_ae	x86e_win64	"Да" - автоматическое локальное распространение элементов аннотаций после того, как был создан поддерживаемый элемент.	yes, no	no
Интерфейс пользователя	auxapp_popup_menu_info	x86e_win64	Включает показ всплывающего меню информации в файле протокола.	yes, no	no
Интерфейс пользователя	bm_graph_tool	x86e_win64	Графический инструмент BMX.	default, excel_linked, excel_embedded	default
Интерфейс пользователя	bmgr_pref_file	x86e_win64	Определяет расположение файла личной настройки графического инструмента.		
Интерфейс пользователя	button_name_in_help	x86e_win64	"Да" - имя и меню любой выбранной опции меню показывается (на английском языке) в тексте справки, связанном с этой кнопкой.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Интерфейс пользователя	default_font	x86e_win64	Задаёт шрифт для текста, отличный от шрифта в строке меню, меню и их потомках, во всплывающих меню и в справке. Укажите, разделяя их запятыми, переменные в любом порядке (последовательности "жирный курсив, 24, times" и "24, times, жирный курсив" эквивалентны). Любая пропущенная переменная использует стандартную настройку.		
Интерфейс пользователя	dialog_translation	x86e_win64	Определяет язык, на котором показывается диалог при выполнении неанглийской версии Creo Parametric.	yes, no	yes
Интерфейс пользователя	drm_policy_server	x86e_win64	Разрешает пользователю предустанавливать политику сервера, которая используется с командой "Применить политику".		
Интерфейс пользователя	enable_learning_connector	x86e_win64	Включить Learning Connector, который в зависимости от контекста обеспечивает доступ к видеозаписям, обучающим ресурсам, разделам справки и содержимому технической поддержки. Если включить коллектор обучения, он будет добавлен на панель ленты рядом с разделом "Справка".	yes, no	no
Интерфейс пользователя	enable_popup_help	x86e_win64	Управляет всплывающей справкой в диалоговых окнах. "Да" - справка включена. "Нет" - справка отключена.	yes, no	yes
Интерфейс пользователя	fonts_size	x86e_win64	Определяет относительный размер текста в меню и диалоговых окнах. Для того чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезапустить Creo Parametric.	medium, small, large	

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Интерфейс пользователя	help_translation	x86e_win64	Определяет язык, на котором показываются короткие сообщения справки при выполнении неанглийской версии Creo Parametric. "Да" - показ на родном языке. "Нет" - показ на английском языке.	yes, no	yes
Интерфейс пользователя	iconify_entire_pro	x86e_win64	Определяет, как много других окон/меню Creo Parametric сворачивается в значки, когда окно сворачивается в значок. "Да" - в значки сворачиваются все окна и меню. "Нет" - в значок сворачивается только выбранное окно.	yes, no	yes
Интерфейс пользователя	initial_drm_warning	x86e_win64	Предупреждает пользователя об инициировании сессии с управлением правами на цифровые материалы. При установке в "Нет" это предупреждение пропускается.	yes, no	yes
Интерфейс пользователя	kbd_cmd_abbreviation	x86e_win64	On - разрешает использование сокращений при вводе команд меню с клавиатуры.	off, on	off
Интерфейс пользователя	kbd_selection	x86e_win64	Предоставляет возможность выбора расположений в графической области с помощью клавиатуры. "Да" - выбор в графической области может быть выполнен с помощью клавиатуры. "Нет" - выбор в графической области требует мыши.	yes, no	no
Интерфейс пользователя	load_ui_customization_run_dir	x86e_win64	Разрешает загрузку файла настройки интерфейса пользователя (.ui), если он расположен в папке выполнения	yes, no	no
Интерфейс пользователя	mdl_tree_cfg_file	x86e_win64	Определяет конфигурацию файла дерева модели для загрузки при запуске Creo Parametric.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Интерфейс пользователя	menu_font	x86e_win64	Определяет шрифт, используемый в строке меню Creo Parametric, меню и всех их потомках. Укажите, разделяя их запятыми, переменные в любом порядке (последовательности "italic bold, 24, times" и "24, times, italic bold" ("жирный курсив, 24, times" и "24, times, жирный курсив") эквивалентны). При пропуске любой из переменных считается, что для нее задано стандартное значение.		
Интерфейс пользователя	menu_manager_position	x86e_win64	Управляет положением диспетчера меню. Outside - верхний левый угол диспетчера меню выровнен с верхним правым углом окна. Inside - верхний правый угол диспетчера меню выровнен с верхним правым углом графической области. Adaptive - диспетчер меню расположен снаружи, если имеется достаточно места, в противном случае - внутри.	inside, outside, adaptive	adaptive
Интерфейс пользователя	menu_mapper_location	x86e_win64	Укажите собственный URL для кнопки Сопоставление меню в меню справки.		
Интерфейс пользователя	menu_translation	x86e_win64	Определяет язык, на котором показываются меню при запуске неанглийской версии Creo Parametric.	yes, no, both	yes
Интерфейс пользователя	modeltree_show_gen_of_in stance	x86e_win64	Определяет, отображается ли базовое имя как расширение к имени экземпляра в дереве моделей и других списках имен моделей.	yes, no	yes
Интерфейс пользователя	msg_translation	x86e_win64	Определяет язык, на котором показываются сообщения при работе неанглийской версии Creo Parametric.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Интерфейс пользователя	native_kbd_macros	x86e_win64	Определяет поддержку клавиатурных макросов, написанных на родном языке (например, немецком).	yes, no	no
Интерфейс пользователя	new_parameter_ui	x86e_win64	Включает новый редактор и пользовательский интерфейс параметров.	yes, no	yes
Интерфейс пользователя	new_relation_ui	x86e_win64	Включает новый редактор и пользовательский интерфейс уравнений.	yes, no	yes
Интерфейс пользователя	online_resources_location	x86e_win64	Укажите собственный URL для кнопки Интернет ресурсы в меню справки.		
Интерфейс пользователя	param_dec_places	x86e_win64	Задаёт количество десятичных разрядов (0-14) для показа в параметрах.		6
Интерфейс пользователя	parameter_dialog_setup_file	x86e_win64	Настройка для файла конфигурации диалога параметров.		
Интерфейс пользователя	part_table_editor	x86e_win64	Определяет редактор, используемый для правки таблиц параметров блокнота. Protab - используется Pro/TABLE. Editor - используется системный редактор (см. параметр pro_editor_command).	protab, editor, excel	
Интерфейс пользователя	pattern_relations_copy	x86e_win64	Определяет, наследуются ли отношения лидера массива членами массива.	yes, no	yes
Интерфейс пользователя	popuphelp_font	x86e_win64	Определяет шрифт, используемый во всплывающей справке Creo Parametric. Укажите, разделяя их запятыми, переменные в любом порядке (последовательности "italic bold, 24, times" и "24, times, italic bold" ("жирный курсив, 24, times" и "24, times, жирный курсив") эквивалентны). При пропуске любой из переменных считается, что для нее задано стандартное значение.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Интерфейс пользователя	pro_editor_command	x86e_win64	Включает использование отличного от системного, редактора, если этот редактор был указан как значение опций part_table_editor или relation_file_editor.		
Интерфейс пользователя	propagate_inactive_annotation	x86e_win64	"Да" - вызывает распространение неактивной аннотации.	yes, no	yes
Интерфейс пользователя	provide_pick_message_always	x86e_win64	"Нет" - сообщение, описывающее выбранный (предварительно) объект, предоставляется только во время запроса. "Да" - сообщение, описывающее выбранный объект, предоставляется во всех случаях (то есть, даже когда запрос не используется).	yes, no	no
Интерфейс пользователя	relation_file_editor	x86e_win64	Задаёт редактор, используемый для правки уравнений.	protab, editor	editor
Интерфейс пользователя	reserved_menu_space	x86e_win64	Резервирует пространство для дополнительных меню справа от окна Creo Parametric (0.0-4.0). Эта опция переопределяет опцию windows_scale.		1.000000
Интерфейс пользователя	right_mouse_button_popup	x86e_win64	Определяет, доступно ли всплывающее меню по правой кнопке мыши.	yes, no	yes
Интерфейс пользователя	selection_dragger_display_max	x86e_win64	Пороговое значение для числа одновременно выбранных элементов без отображения маркеров перетаскивания.		100
Интерфейс пользователя	set_menu_width	x86e_win64	Определяет ширину панелей диспетчера меню. Значение по умолчанию эквивалентно ширине 8 символов. Допустимый диапазон - от 8 до 20. Значения меньше 8 и больше 20 игнорируются.		-1
Интерфейс пользователя	summary_help	x86e_win64	Относится к сообщениям справки, которые либо показываются, либо нет.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Интерфейс пользователя	suppress_dlg_license_expired	x86e_win64	Подавляет диалог "Срок действия лицензии истек: список опций и дат истечения сроков"		7
Интерфейс пользователя	suppress_license_loss_dialog	x86e_win64	"Да" - подавляет диалоговое окно "Восстановленная плавающая лицензия". "Нет" - показывается диалоговое окно "Восстановленная плавающая лицензия".	yes, no	no
Интерфейс пользователя	terminal_command	x86e_win64	Определяет полный путь к команде эмулятора терминала (команда, которая запускает оболочку окон). Используйте команду для своей системы. Введите полное имя пути и команду терминала.		
Интерфейс пользователя	thermo_position_hint	x86e_win64	Разрешает размещать шкалы при их появлении так, что они не налагаются на окна Creo Parametric (если пространство позволяет, например если окна были масштабированы).	no_window_overlap, window_overlap	window_overlap
Интерфейс пользователя	visible_mapkeys	x86e_win64	"Нет" - макросы выполняются без показа выполняемых указаний в меню диспетчера меню. Это не влияет на показ указаний к выполнению в меню строк меню или в диалоговых окнах.	yes, no	no
Интерфейс пользователя	visible_message_lines	x86e_win64	Задаёт используемое по умолчанию количество видимых строк сообщений в области сообщений Creo Parametric.		2.000000
Интерфейс пользователя	windows_scale	x86e_win64	Масштабирует окна Creo Parametric с заданным коэффициентом. Значения 0,85 обычно достаточно для показа динамических меню справа от окна Creo Parametric.		1.000000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Интерфейсы прикладного программирования	add_java_class_path	x86e_win64	Вставляет значение опции в начало переменной CLASSPATH среды JAVA, используемой для поиска классов, применяемых в программах J-Link. Можно указать несколько путей поиска файлов в одной строке, с разделителями ":" в UNIX и ";" в Windows NT.		
Интерфейсы прикладного программирования	enable_protk_xml_schema	x86e_win64	Включает проверку XML-схемы для XMLs элементов Pro/TK	yes, no	no
Интерфейсы прикладного программирования	jlink_java2	x86e_win64	Опция принудительного использования командной строки Java-2 JRE (java вместо jre)	off, on	on
Интерфейсы прикладного программирования	prodevdat	x86e_win64	Укажите полный путь к дополнительному файлу реестра Toolkit.		
Интерфейсы прикладного программирования	protkdat	x86e_win64	Укажите полный путь к дополнительному файлу реестра Toolkit.		
Интерфейсы прикладного программирования	toolkit_registry_file	x86e_win64	Укажите полный путь к дополнительному файлу реестра Toolkit.		
Интерфейсы прикладного программирования	web_disable_js_command	x86e_win64	Введите конкретную команду javascript для ее запрета		
Интерфейсы прикладного программирования	web_enable_subscription	x86e_win64	Включает механизм подписки для соединений.	yes, no	yes
Интерфейсы прикладного программирования	web_link_file_read	x86e_win64	Устанавливает разрешение Pro/Web.Link на чтение данных из локальной файловой системы.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Интерфейсы прикладного программирования	web_link_file_write	x86e_win64	Устанавливает разрешение Pro/Web.Link на запись данных в локальную файловую систему.	yes, no	no
Интерфейсы прикладного программирования	web_link_proe_read	x86e_win64	Устанавливает разрешение Pro/Web.Link на чтение данных из сессии Creo Parametric.	yes, no	no
Интерфейсы прикладного программирования	web_link_proe_write	x86e_win64	Устанавливает для Pro/Web.Link разрешение на изменение данных в сессии Creo Parametric.	yes, no	no
Интерфейсы прикладного программирования	web_link_security_autoprompt	x86e_win64	"Да" - диалоговое окно безопасности показывается, когда какая-либо функция Pro/Web.Link требует безопасного доступа помимо текущих установок.	yes, no	yes
Листовая деталь	close_corner_relief	x86e_win64	Закрывает зазор между поверхностями изгиба угла, возникшего в результате пересечения стенок в состоянии формы.	yes, no	no
Листовая деталь	enable_flat_state	x86e_win64	Разрешает создание экземпляров плоского состояния модели. Экземпляр может быть полностью плоским или полностью формованным.	yes, no	no
Листовая деталь	flange_shape_sketches_directory	x86e_win64	Задаёт путь к каталогу, содержащему фланцевые формы.		
Листовая деталь	flat_shape_sketches_directory	x86e_win64	Задаёт путь к каталогу, содержащему плоские формы.		
Листовая деталь	initial_bend_y_factor	x86e_win64	Определяет константу, используемую для определения нейтральной линии изгиба детали из листового металла. Это значение всегда используется для нецилиндрических изгибов. Оно используется для регулярных изгибов, когда не определена ни одна из таблиц гибки.		0.500000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Листовая деталь	material_upd_smt_bend_table	x86e_win64	Определяет, будет ли назначение материала в модель с помощью Pro/Toolkit переписывать существующие данные таблицы гибки и значение коэффициента Y. Always Replace - переписывает существующие данные. Never Replace - сохраняет существующие данные	always_replace, never_replace	always_replace
Листовая деталь	merge_smt_srfs_without_seam	x86e_win64	"Да" - кромки не остаются при объединении, если объединяемые поверхности листового металла являются теми же поверхностями. "Нет" - кромка остается даже между теми же поверхностями листового металла.	yes, no	yes
Листовая деталь	pro_sheet_met_dir	x86e_win64	Задает каталог по умолчанию для определяемых пользователем таблиц гибки. Если не задан, используются таблицы гибки, поставляемые с Pro/ SHEETMETAL. Используйте имя полного пути во избежание проблем.		
Листовая деталь	pro_smt_params_dir	x86e_win64	Определяет каталог для сохранения/извлечения файлов параметров листовых деталей. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Листовая деталь	punch_axis_points	x86e_win64	"Да" - включает создание точек осей пробивок в вырезах и пробивках листовых деталей.	yes, no	no
Листовая деталь	punch_models_directory	x86e_win64	Задает путь к каталогу, содержащему модели пуансона.		
Листовая деталь	smt_allow_flip_sketch	x86e_win64	"Да" - разрешает разворот эскиза в инструментах "Плоский" и "Фланец". "Нет" - запрещает возможность разворота эскиза в инструментах "Плоский" и "Фланец".	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Листовая деталь	smt_bend_notes_dflt_display	x86e_win64	Определяет состояние по умолчанию для показа заметок изгиба (режим листового металла)	yes, no	yes
Листовая деталь	smt_bend_notes_direction_down	x86e_win64	Определяет символ "Направление вниз" для заметок изгиба (режим листового металла)		default
Листовая деталь	smt_bend_notes_direction_up	x86e_win64	Определяет символ "Направление вверх" для заметок изгиба (режим листового металла)		default
Листовая деталь	smt_bend_notes_order	x86e_win64	Определяет порядок полей для заметок изгиба (режим листового металла)		&type&direction&angle
Листовая деталь	smt_bend_notes_type_formed	x86e_win64	Определяет символ "Формованный" для заметок изгиба (режим листового металла)		default
Листовая деталь	smt_bend_notes_type_rolled	x86e_win64	Определяет символ "Прокатанный" для заметок изгиба (режим листового металла)		default
Листовая деталь	smt_crn_rel_display	x86e_win64	"Да" - будут показаны заметки подреза угла. "Нет" - заметки подреза угла не будут показаны.	yes, no	yes
Листовая деталь	smt_drive_bend_by_parameters	x86e_win64	Значения радиуса и углагиба листового металла и размещение данных о размерахгиба будут определяться связями уровня элемента с параметрами листового металла.	yes, no	no
Листовая деталь	smt_drive_tools_by_parameters	x86e_win64	При помощи уравнения уровня элемента переводит опции и значения листового металла в параметры листового металла.	yes, no	yes
Листовая деталь	smt_form_abort_on_fail_plc	x86e_win64	"Да" - всегда приводит к сбою вызова элемента формы листового металла, если имеется проблема с его размещением.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Листовая деталь	smt_mp_method	x86e_win64	MASS - подавленные двумерные развертки и развернутые формы временно восстанавливаются перед расчетом массовых свойств детали из листового металла. CG - расчет массовых свойств выполняется на основе текущего состояния детали из листового металла. BOTH - оба метода используются один за другим.	both, mass, cg	cg
Листовая деталь	smt_outside_mold_lines	x86e_win64	"Да" - внешние линии форм создаются во время создания двумерной развертки.	yes, no	no
Менеджер разработки	dont_show_symbol_nodes	x86e_win64	Не показывать привязки, производные от отношений в программе просмотра родителей/потомков.	yes, no	no
Механизм	mdo_cl_executable	x86e_win64	Путь для запускаемого файла пользовательской нагрузки.		
Механизм	mdo_integration_method	x86e_win64	Выберите метод интеграции для динамических анализов.	explicit, implicit, auto	auto
Механизм	mdo_spring_wire_radius	x86e_win64	Радиус пружинной проволоки для значков динамики пружины.		0.150000
Механизм	mdx_belt_icon_width	x86e_win64	Ширина значков ременной передачи.		5.000000
Механизм	motion_envlp_alert	x86e_win64	Показывать предупреждение оболочки области движений при первом увеличении уровня качества.	yes, no	yes
Механизм	move_mechanism_in_nong_eom_reps	x86e_win64	Разрешает механические операции в негеометрических представлениях.	yes, no, exclude_to_move	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Механика	custom_rainbow	x86e_win64	Используется для указания цветов цветового поля в результатах Pro/КЭМ-POST. Можно указать синий (blue), черный (black), голубой (cyan), пурпурный (magenta), зеленый (green), желтый (yellow), красный (red) и белый (white) цвета. Введите цвета (от наименьшего до наивысшего) как строку с дефисами в качестве разделителей. Умолчанием является blue-cyan-green-yellow-red-magenta-white.		
Механика	fem_allow_named_mesh_files	x86e_win64	"Да" - пользователю предлагается выбрать файл для извлечения сетки или ввести имя файла для сохранения сетки. "Нет" - пользователю не предлагается выбрать или ввести имя файла сетки.	yes, no	no
Механика	fem_ansys_annotations	x86e_win64	Переключает перенос имен наборов нагрузки в ANSYS.	yes, no	no
Механика	fem_ansys_grouping	x86e_win64	Переключает перенос групп/слоев в ANSYS.	yes, no	no
Механика	fem_asp_ratio	x86e_win64	Значение отношения сторон, с которым сравниваются созданные КЭМ элементы.		7.000000
Механика	fem_default_solver	x86e_win64	Определяет решатель по умолчанию.	ansys, nastran, nei_nastran	
Механика	fem_dist_index	x86e_win64	Значение показателей искажений, с которым сравниваются созданные КЭМ элементы.		0.400000
Механика	fem_edge_angle	x86e_win64	Задаёт минимально приемлемый угол по умолчанию между соседними кромками элементов. Введите значение между 0 и 90.		30.000000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Механика	fem_hierarchical_mesh	x86e_win64	"Да" - сетка КЭМ при создании будет автоматически сохраняться в файле сетки и извлекаться при входе в модуль Creo Simulate. Эта опция запускает режим "Иерархическая сетка". "Нет" (по умолчанию) - сетка КЭМ не будет сохраняться или извлекаться автоматически.	yes, no	no
Механика	fem_inertia_relief	x86e_win64	Включает инерционную разгрузку в режиме КЭМ. Creo Simulate будет выводить PARAM,INREL,-2 в файл данных Nastran или XYZ в файл ANSYS PREP7. Значение по умолчанию - "Нет".	yes, no	no
Механика	fem_keep_solver_files	x86e_win64	"Да" - все файлы решателя сохраняются после выполнения анализа. "Нет" - все файлы решателя удаляются после выполнения анализа.	yes, no	no
Механика	fem_mesh_auto_retrieve	x86e_win64	"Да" - сетка КЭМ будет автоматически извлекаться из текущей рабочей папки при входе в Creo Simulate. "Нет" - сетка не будет извлекаться автоматически. Значение по умолчанию - "Нет".	yes, no	no
Механика	fem_mesh_auto_save	x86e_win64	"Да" - сетка КЭМ после создания будет сохраняться в текущей рабочей папке. "Нет" - сетка не будет автоматически сохраняться после создания. Значение по умолчанию - Нет.	yes, no	no
Механика	fem_mesh_operations	x86e_win64	"Да" - пункт меню "Операции" появляется в меню СЕТКА КЭМ, обеспечивающем доступ к функциональным возможностям по манипулированию сеткой конечных элементов. "Нет" - меню СЕТКА КЭМ не имеет пункта "Операции".	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Механика	fem_mid_ratio	x86e_win64	Значение срединного коэффициента, с которым сравниваются созданные КЭМ элементы.		0.100000
Механика	fem_neutral_version	x86e_win64	Определяет номер версии нейтрального файла.		3
Механика	fem_output_rigid_link_as_rbar	x86e_win64	"Да" - формирует отдельный элемент для каждой пары независимого и зависимого узлов. Вывод Nastran создает несколько карт RBAR. "Нет" - формирует единственный элемент между независимым узлом и всеми зависимыми узлами. Вывод Nastran создает одну карту RBE2.	yes, no	no
Механика	fem_preserve_mesh	x86e_win64	"Да" - выводит предупреждение при каждом несоответствии между текущей операцией и существующей сеткой КЭМ. "Нет" (по умолчанию) - без уведомления удаляет существующую сетку, если она становится несовместимой с моделью.	yes, no	no
Механика	fem_shell_elem_type	x86e_win64	Задаёт тип элементов оболочки по умолчанию в режиме КЭМ.	tri, quad	quad
Механика	fem_skew_angle	x86e_win64	Задаёт по умолчанию максимально приемлемое значение угла наклона, измеренное в градусах. Введите значение между 0 и 90.		45.000000
Механика	fem_solver_time_limit	x86e_win64	Прерывает решатель NASTRAN по истечении лимита времени, указанного в минутах с помощью исполнительной карты TIME. Отрицательное значение направляет решатель на использование собственного значения по умолчанию. Значение по умолчанию этого параметра равняется -1.		-1

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Механика	fem_taper	x86e_win64	Задаёт минимально приемлемое по умолчанию значение конусности. Введите значение между 0 и 1.		0.500000
Механика	fem_warp_angle	x86e_win64	Задаёт по умолчанию максимально приемлемое значение угла коробления, измеренное в градусах. Введите значение между 0 и 90.		10.000000
Механика	fem_which_ansys_solver	x86e_win64	Определяет используемый тип решателя уравнений ANSYS. Поддерживаемые типы решателей: FRONTAL, ITERATIVE (JCG), POWERSOLVER (PCG), ICCG, AUTO и SPARSE.	frontal, iterative, powersolver, auto, iccg, sparse	
Механика	fem_y_dir_compress	x86e_win64	Определяет направление Y на основании сжатой и несжатой геометрии. Значение по умолчанию - несжатая.	yes, no	no
Механика	pro_ansys_path	x86e_win64	Задаёт путь к исполняемому файлу ANSYS.		
Механика	pro_nastran_path	x86e_win64	Определяет путь к запускаемому файлу (nastran) MSC/NASTRAN.		
Механика	pro_nei_nastran_path	x86e_win64	Задаёт путь к исполняемому файлу NEi Nastran.		
Механика	pro_solver_name	x86e_win64	Указывает имя определяемого пользователем решателя для включения в меню РЕШИТЬ. См. также pro_solver_path.		
Механика	pro_solver_path	x86e_win64	Указывает путь для определяемого пользователем решателя, чье имя определяется в меню РЕШИТЬ. См. также pro_solver_name.		
Механика	sim_accurate_asm_links	x86e_win64	Осуществляет расчеты связи сборки для учета разделения связанных оболочек.	yes, no	no
Механика	sim_additive_mass	x86e_win64	Обрабатывает идеализации массы как аддитивные, если они применимы к тому же объекту, и подавляют правила предшествования массы.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Механика	sim_agem_delete_mesh_points	x86e_win64	"Да" - удалять точки, вставленные во время сессии AutoGEM, при удалении элементов сетки. "Нет" - сохранять точки, вставленные во время сессии AutoGEM, при удалении элементов сетки.	yes, no	yes
Механика	sim_agem_display_element_colors	x86e_win64	"Да" - элементы раскрашиваются в соответствии с их формами. "Нет" - все твердотельные и оболочечные элементы будут одного цвета.	yes, no	yes
Механика	sim_agem_edge_by_crv_default	x86e_win64	Задаёт значение по умолчанию для отношения длины кромки к радиусу кривизны.		2.000000
Механика	sim_agem_edge_crv	x86e_win64	Задаёт значение для целевого отношения длины кромки к радиусу кривизны для автоматического создания глобального управления AutoGEM.		0.000000
Механика	sim_agem_model_thickness	x86e_win64	Задаёт значение для толщины детали. Заставляет AutoGEM выполнять более точную доводку границ и может быть очень полезным для очень тонких деталей.		-1.000000
Механика	sim_auto_map_max_angle	x86e_win64	Задаёт по умолчанию максимальный допуск угла для автоотображения нагрузки давлением. Действительный диапазон от 0 до 90 градусов.		10.000000
Механика	sim_auto_map_max_dist	x86e_win64	Задаёт максимальный допуск расстояния (относительно размера модели) по умолчанию для автоотображения нагрузки давлением. Значением по умолчанию является 0.0012.		0.001200

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Механика	sim_auto_pairing_thickness	x86e_win64	Задаёт значение характерной толщины для автообнаружения оболочечных пар. Используя его в качестве порогового значения, автообнаружение находит пары поверхностей с толщиной, меньшей этого значения.		0.000000
Механика	sim_auto_regen_enabled	x86e_win64	"Да" - регенерировать модель на входе в Creo Simulate. "Нет" - не регенерировать модель.	yes, no	yes
Механика	sim_beamsection_path	x86e_win64	Определяет путь, где хранятся сечения балок.		
Механика	sim_calculate_node_reaction	x86e_win64	Разрешает расчеты реакций узлов для ограничений в точках внутри связей. Значением по умолчанию является "Нет".	yes, no	no
Механика	sim_check_jacobian_corners	x86e_win64	"Нет" - подавить проверки якобиана в угловых узлах. ANSYS и Nastran проверяют параболические элементы якобиана только в интегрированных точках, а КЭМ исправляет слишком криволинейные элементы по тому же критерию. "Да" - якобиан проверяется в интегрированных точках и угловых узлах. Режим КЭМ исправляет слишком криволинейные элементы соответственно.	yes, no	no
Механика	sim_display_3d_icons	x86e_win64	Переключает отображение 3D-иконок Creo Simulate.	yes, no	
Механика	sim_display_3d_icons_zoom	x86e_win64	Переключает неизменяемое масштабирование поведение значков 3D Creo Simulate.	yes, no	
Механика	sim_display_agem_controls	x86e_win64	Переключает показ параметров сетки AutoGEM.	yes, no	
Механика	sim_display_arrow_scale	x86e_win64	Переключает автоматическое масштабирование стрелок.	yes, no	
Механика	sim_display_arrow_tail_touching	x86e_win64	Переключает показ стрелок нагрузки между касанием головками или хвостом.	yes, no	

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Механика	sim_display_beam_releases	x86e_win64	Переключает показ значков освобождения балки.	yes, no	
Механика	sim_display_beam_sections	x86e_win64	Переключает показ значков сечения балки.	yes, no	
Механика	sim_display_beams	x86e_win64	Переключает показ значков балок.	yes, no	
Механика	sim_display_contacts	x86e_win64	Переключает показ значков контактов.	yes, no	
Механика	sim_display_fasteners	x86e_win64	Переключает показ значков крепежа.	yes, no	
Механика	sim_display_highlight_refs	x86e_win64	"Да" - геометрические привязки подсвечиваются при выборе нагрузки/ограничения.	yes, no	
Механика	sim_display_in_spin	x86e_win64	Переключает показ расчетных объектов в окне "Динамическое вращение".	yes, no	
Механика	sim_display_internal_mesh_edges	x86e_win64	Определяет, показывать ли внутренние кромки элементов сетки в режиме каркаса. Значением по умолчанию является "Нет".	yes, no	no
Механика	sim_display_load_colors	x86e_win64	Переключает показ цветов нагрузки.	yes, no	
Механика	sim_display_load_distribution	x86e_win64	Переключает показ векторов распределенной нагрузки по всему объекту.	yes, no	
Механика	sim_display_load_icons	x86e_win64	Переключает показ значков нагрузки.	yes, no	
Механика	sim_display_load_name	x86e_win64	"Да" - в метке появляется имя нагрузки/ограничения.	yes, no	
Механика	sim_display_load_value	x86e_win64	Переключает показ значений нагрузки.	yes, no	
Механика	sim_display_loads_from_components	x86e_win64	Переключает показ нагрузок и ограничений, определенных в компонентах нижнего уровня сборки.	yes, no	
Механика	sim_display_masses	x86e_win64	Переключает показ значков массы.	yes, no	
Механика	sim_display_matl_assignments	x86e_win64	Переключает показ значков назначения материала.	yes, no	
Механика	sim_display_measures	x86e_win64	Переключает показ значков измерений моделирования.	yes, no	

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Механика	sim_display_mesh_and_model	x86e_win64	Переключать показ сетки вместе с моделью.	yes, no	
Механика	sim_display_mesh_control_name	x86e_win64	"Да" - в метке появляется имя управления сеткой/AutoGEM.	yes, no	
Механика	sim_display_mesh_control_value	x86e_win64	"Да" - в метке появляется значение управления сеткой/AutoGEM.	yes, no	
Механика	sim_display_mesh_controls	x86e_win64	Переключает показ параметров сетки.	yes, no	
Механика	sim_display_mesh_entities	x86e_win64	Переключает показ объектов сетки.	yes, no	
Механика	sim_display_mesh_mode	x86e_win64	Определяет режим показа сетки в препроцессоре КЭМ. Значения: NO_MESH, WIREFRAME, HIDDEN, NOHIDDEN, SHADING.	wireframe, no_mesh, hidden, nohidden, shading	
Механика	sim_display_mesh_quality	x86e_win64	Определяет качество показа сетки в Creo Simulate. Значения: FINE, MEDIUM, COARSE.	medium, fine, coarse	
Механика	sim_display_mesh_shells_thickness	x86e_win64	Переключает показ толщины оболочки в сетке Creo Simulate. "Да" - показать оболочки с действительной толщиной. "Нет" - показать оболочки с нулевой толщиной.	yes, no	
Механика	sim_display_mesh_shrink_elements	x86e_win64	Управляет показом сетки посредством указанного процента уменьшения ее элементов.		-1
Механика	sim_display_model_type	x86e_win64	Переключает показ настройки расчетной модели в нижнем левом углу экрана Creo Parametric.	yes, no	yes
Механика	sim_display_names	x86e_win64	Переключает показ имен расчетных объектов.	yes, no	
Механика	sim_display_rigid_dof	x86e_win64	Переключает показ значков степени свободы жесткой связи.	yes, no	
Механика	sim_display_rigid_links	x86e_win64	Переключает показ значков жесткой связи.	yes, no	
Механика	sim_display_shells	x86e_win64	Переключает показ значков оболочки.	yes, no	
Механика	sim_display_springs	x86e_win64	Переключает показ значков пружин.	yes, no	

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Механика	sim_display_struct_constraints	x86e_win64	Переключает показ значков ограничения структур.	yes, no	
Механика	sim_display_struct_loads	x86e_win64	Переключает показ значков нагрузки структур.	yes, no	
Механика	sim_display_therm_bcs	x86e_win64	Переключает показ значков тепловых граничных условий.	yes, no	
Механика	sim_display_therm_loads	x86e_win64	Переключает показ значков тепловой нагрузки.	yes, no	
Механика	sim_display_weighted_dof	x86e_win64	Переключает показ значков степени свободы весовой связи.	yes, no	
Механика	sim_display_weighted_links	x86e_win64	Переключает показ значков весовой связи.	yes, no	
Механика	sim_display_welds	x86e_win64	Переключает показ значков сварного шва.	yes, no	
Механика	sim_expanded_diagnostics	x86e_win64	"Да" - Creo Simulate выполняет расширенный набор диагностических проверок во время создания сетки модели или выполнения анализа. Они включает в себя проверки на интерференцию в сборке на сингулярную геометрию. "Нет" - Creo Simulate не выполняет расширенные проверки.	yes, no	no
Механика	sim_extend_surf_max_angle	x86e_win64	Управляет максимальным углом между поверхностью, удлиняемой во время обжата оболочки, и ее смежными поверхностями. Если угол превышает заданный, смежные поверхности удлиняются. Значением по умолчанию является 30 градусов. Диапазон - от 0 до 90 градусов.		30.000000
Механика	sim_fatigue_biaxiality_correct	x86e_win64	Управляет использованием двухосной коррекции. Значением по умолчанию является "Да".	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Механика	sim_fatigue_biaxiality_method	x86e_win64	Проверяет, какой метод используется для двухосной коррекции модели: Кланн-Типтон-Кордз (ktc), Хофман-Зигер (kts) или наиболее консервативный из них (worst). Значением по умолчанию является worst.	worst, ktc, hs	worst
Механика	sim_fatigue_confidence_level	x86e_win64	Определяет процент достоверности в прогнозируемом результирующем значении долговечности. Значением по умолчанию является 90, при диапазоне от 0.1 до 99.9.		90.000000
Механика	sim_fatigue_external_material	x86e_win64	Управляет использованием внешних данных о материале. Значение по умолчанию - "Нет".	yes, no	no
Механика	sim_fatigue_hysteresis_gate	x86e_win64	Указывает применяемый к подсчету циклов порог как процент пиковой нагрузки. Значением по умолчанию является 1, при диапазоне от 0 до 50.		1.000000
Механика	sim_fatigue_infinite_life_value	x86e_win64	Определяет значение для долговечности после отсечки. Значением по умолчанию является 1e20, при диапазоне от 1e15 до 1e30.		1E+20
Механика	sim_fatigue_mean_stress	x86e_win64	Управляет приложением коррекции среднего по времени напряжения. Значением по умолчанию является "Да".	yes, no	yes
Механика	sim_fatigue_mean_stress_method	x86e_win64	Проверяет, какой метод используется для моделирования среднего по времени напряжения: метод Смита-Ватсона-Топпера (swt), коррекция Морроу (morrow) или наиболее консервативный из них (worst). Значением по умолчанию является worst.	worst, swt, morrow	worst

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Механика	sim_fatigue_safety_margin	x86e_win64	Определяет коэффициент, используемый для определения величины достоверности долговечности. Значением по умолчанию является 3, при диапазоне от 1.1 до 100.		3.000000
Механика	sim_fatigue_user_directory	x86e_win64	Определяет каталог для файлов пользователя (например, внешние файлы материалов). Значением по умолчанию является текущий каталог.		
Механика	sim_fatigue_write_surf_stress	x86e_win64	Управляет записью поверхностных напряжений в нейтральный файл. Значением по умолчанию является "Нет".	yes, no	no
Механика	sim_fem_mapped_mesh	x86e_win64	Количество подразделов по умолчанию для отображенного создания сетки в режиме КЭМ. Значение по умолчанию равно 10, диапазон - от 1 до 99.		10
Механика	sim_fem_nastran_use_pshell	x86e_win64	"Да" - использовать карты PSHELL. "Нет" - использовать карты PCOMP для многослойных композитных оболочек в выходном файле NASTRAN.	yes, no	no
Механика	sim_html_report_prefs_file	x86e_win64	Определяет путь к файлу настроек отчета HTML постпроцессора моделирования.		
Механика	sim_hyperelastic_material_fit	x86e_win64	Задаёт метод по умолчанию для расчета коэффициентов для гиперупругих материалов. Если задано normalized, используются нормализованные напряжения. Если задано non-normalized, используются ненормализованные напряжения.	normalized, non-normalized	normalized
Механика	sim_icon_distribution_density	x86e_win64	Определяет, сколько значков рисуется для распределения. 1 - минимум, 10 - максимум.		-1

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Механика	sim_ignore_unpaired	x86e_win64	"Да" - непарные поверхности игнорируются при создании сетки модели и помещают непосредственно в меню ПОСЛЕ СЖАТ (меню ПРОД СЕТК пропускается).	yes, no	no
Механика	sim_invoke_diagnostics_on_run	x86e_win64	Задаёт значение по умолчанию для показа диагностики во время запуска анализа в собственном режиме Creo Simulate. При установке в prompt пользователь будет получать запрос на запуск диагностики при каждом запуске анализа.	yes, no, prompt	prompt
Механика	sim_load_mech_mesh	x86e_win64	"Нет" - пользователь будет запрошен, загружать ли существующий файл сетки Creo Simulate из текущего рабочего каталога. "Да" - файл сетки, если существует, автоматически загружается, и показывается сетка.	yes, no	no
Механика	sim_loadpreview	x86e_win64	Задаёт тип предварительного просмотра нагрузки: векторы, цветовое поле или сетка.	vectors, fringe, mesh	fringe
Механика	sim_massnorm_modes	x86e_win64	Режимы нормализации массы. Если установлено значение no, режимы нормализуются с максимальным смещением 1. Значение по умолчанию - "Нет".	yes, no	no
Механика	sim_mat_poissons_notation	x86e_win64	Определяет соглашение, используемое для определения коэффициента Пуассона для анизотропных материалов, таких как Тсаи (нормализованный столбец) или как Джонс (нормализованная строка). Эта опция влияет только на метки для коэффициента Пуассона в форме данных материала.	tsai, jones	tsai

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Механика	sim_max_contact_iterations	x86e_win64	Определяет максимальное число итераций для контактного анализа. Значением по умолчанию является 200.		200
Механика	sim_max_memory_usage	x86e_win64	Определяет максимальную величину памяти в мегабайтах для распределения во время генерирования сеток КЭМ. Если эта опция не задана, генератор сеток может использовать всю доступную память.		
Механика	sim_modal_stress_superposition	x86e_win64	Если задано "yes", используйте для расчета напряжений метод модальной суперпозиции напряжений. Если задано "no", используйте метод свёрхсходящегося расчета напряжений.	yes, no	yes
Механика	sim_native_mapped_mesh	x86e_win64	Количество подразделов по умолчанию для отображенного создания сетки в собственном режиме. Значение по умолчанию равно 3, диапазон - от 1 до 99.		3
Механика	sim_output_ids_for_layers	x86e_win64	Выводит идентификаторы элементов сетки КЭМ в каждый слой в файле XML.	yes, no	no
Механика	sim_perturbation_solvers	x86e_win64	Использовать решатели малых возмущений при расчете локальной чувствительности. Значение по умолчанию - "Да".	yes, no	yes
Механика	sim_pp_background_color	x86e_win64	Определяет фоновый цвет рабочей области для показа результатов. Значением по умолчанию является PROE.	proe, blue, black, white	proe
Механика	sim_pp_display_beam_thickness	x86e_win64	Задаёт толщину для показа балок и двумерных оболочек в постпроцессоре. Числовые значения определяют толщину в пикселях.	1, 3, 2, 4, 5, actual	5
Механика	sim_pp_display_spin_center	x86e_win64	Задаёт поведение мыши по умолчанию при вращении модели.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Механика	sim_pp_legacy_selection	x86e_win64	Разрешает наследованный выбор геометрических объектов из постпроцессора Creo Simulate в геометрии Creo Simulate.	yes, no	no
Механика	sim_pp_legend_continuous	x86e_win64	Определяет, отображается ли легенда непрерывными тонами (Да) или дискретными цветами (Нет).	yes, no	no
Механика	sim_pp_legend_levels	x86e_win64	Количество по умолчанию уровней легенды (от 1 до 16; значение по умолчанию - 9).		9
Механика	sim_pp_legend_show	x86e_win64	Если задано "Нет", легенда по умолчанию не показывается во вновь созданных окнах результатов.	yes, no	yes
Механика	sim_pp_legend_show_min_max	x86e_win64	Если задано "Нет", минимальные и максимальные значения серого по умолчанию не показываются в легенде.	yes, no	yes
Механика	sim_pp_legend_spectrum	x86e_win64	Эта строка задает по умолчанию цветовую легенду, используемую в определении окна результатов. Этот файл ищется в расположении pp_template_dir или, если это не определено, в текущем рабочем каталоге.		
Механика	sim_pp_path_absolute	x86e_win64	Выберите абсолютный (Да) или относительный (Нет) путь к файлу rwd.	yes, no	no
Механика	sim_pp_query_location	x86e_win64	Задает значение по умолчанию для показа ГСК-расположения в результатах динамического запроса.	yes, no	no
Механика	sim_pp_show_cap_cut_outline	x86e_win64	Позволяет скрыть контур модели в отображении отсекающей/секущей поверхности.	yes, no	yes
Механика	sim_pp_template_dir	x86e_win64	Задает каталог по умолчанию для файлов шаблона результатов.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Механика	sim_pp_vector_plot_arrow_2d	x86e_win64	Рисование двумерных стрелок вместо трехмерных в ходе постпроцессирования векторных результатов. Это полезно, когда системной памяти не хватает для показа трехмерных векторных стрелок.	yes, no	no
Механика	sim_pp_vrml_export_format	x86e_win64	Определяет формат экспорта в файл VRML: VRML1.0 или VRML2.0 (по умолчанию).	vrml2.0, vrml1.0	vrml2.0
Механика	sim_pp_vrml_feature_edges	x86e_win64	Определяет включение кромок элемента в файл VRML. Значением по умолчанию является "Нет".	yes, no	no
Механика	sim_reentrant_geom_angle	x86e_win64	Задаёт значение по умолчанию для обнаружения входящей геометрии и в изоляции для управления исключением AutoGEM и в расширенных диагностических проверках. Допустимый диапазон - от 0 до 180 градусов. Значением по умолчанию является 120 градусов.		120.000000
Механика	sim_remove_unopposed	x86e_win64	"Да" - система игнорирует необъединенные в пары поверхности при создании сетки модели; система также отменяет выбор опции ИспНепарные. "Нет" - система использует необъединенные в пары поверхности в оболочечной модели.	yes, no	no
Механика	sim_results_on_first_pass	x86e_win64	Принудительно выполнить постпроцессирование результатов после первого прохода анализа, использующего метод однократной адаптивной сходимости.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Механика	sim_run_out_dir	x86e_win64	Определяет каталог для выходного хранилища Creo Simulate. По умолчанию используется текущий каталог.		
Механика	sim_run_tmp_dir	x86e_win64	Определяет каталог для временной памяти Creo Simulate. По умолчанию используется текущий каталог.		
Механика	sim_smooth_aspect_ratio	x86e_win64	Задаёт критерий отношения сторон элемента для процесса сглаживания сетки.		7.000000
Механика	sim_smooth_edge_angle	x86e_win64	Задаёт критерий угла кромок элемента (только элементы четырехугольника), измеренный в градусах, для процесса сглаживания сетки.		30.000000
Механика	sim_smooth_skew	x86e_win64	Задаёт критерий угла наклона элемента (только элементы четырехугольника), измеренный в градусах, для процесса сглаживания сетки.		45.000000
Механика	sim_smooth_taper	x86e_win64	Задаёт критерий сужения элемента (только элементы четырехугольника) для процесса сглаживания сетки.		0.500000
Механика	sim_smooth_warp_angle	x86e_win64	Задаёт критерий угла коробления элемента (только элементы четырехугольника), измеренный в градусах, для процесса сглаживания сетки.		10.000000
Механика	sim_solver_memory_allocation	x86e_win64	Определяет объем памяти в мегабайтах, отведенный под решение уравнений и хранение данных элементов, созданных итерационным решателем. Значением по умолчанию является 128.		512

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Механика	sim_spotweld_split_mesh	x86e_win64	Если установлено "Да" (по умолчанию), элементы, которые касаются конца точечного сварного шва, создаются в окружности того же диаметра, что и сварной шов (только AutoGEM).	yes, no	yes
Механика	sim_struct_interface_default	x86e_win64	Задаёт значение по умолчанию для интерфейсов, созданных между геометрией в структурной модели для сетки, и выполняемым анализом.	free, bonded, contact	
Механика	sim_sturm_sequence	x86e_win64	Выполнить тестирование ряда Штурма для модального анализа. По умолчанию решатель автоматически принимает решение, когда выполнять тестирование ряда Штурма.	never, default, always	default
Механика	sim_supercon_recovery	x86e_win64	Включает или выключает алгоритм сверхсходящегося расчёта напряжений.	yes, no	yes
Механика	sim_therm_interface_default	x86e_win64	Задаёт значение по умолчанию для интерфейсов, созданных между геометрией в тепловой модели для сетки, и выполняемым анализом.	bonded, resistance, adiabatic	
Механика	sim_use_layers	x86e_win64	Позволяет слоям становиться группами в независимом режиме Creo Simulate.	yes, no	no
Механика	simulation_fem_mode	x86e_win64	"Да" - активизирует режим КЭМ для Creo Simulate. "Нет" (по умолчанию) - активизирует стандартный режим Creo Simulate.	yes, no,	no
Механика	simulation_mode	x86e_win64	Задаёт режим модуля Creo Simulate - "Структурный" (по умолчанию) или "Тепловой". Эта опция используется только в случае, если сведения о режиме Creo Simulate ещё не сохранены в модели.	structure, thermal	structure

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Механика	simulation_process_auto_advance	x86e_win64	"Да" - проводник процесса автоматически переходит к следующему набору по завершении текущего шага.	yes, no	no
Механика	simulation_process_prompt	x86e_win64	"Да" - проводник процесса будет автоматически запущен при входе в Creo Simulate, если присутствуют файлы шаблона.	yes, no	no
Механика	simulation_process_template_dir	x86e_win64	Определяет расположение по умолчанию для шаблонных файлов проводника процесса.		
Механика	std_nastran_template	x86e_win64	Задаёт путь файла шаблона файла NASTRAN. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Обмен данными	acis_export_params	x86e_win64	Для интерфейса ACIS разрешает экспортировать параметры объектов, элементов и уровней объектов.	yes, no	no
Обмен данными	acis_export_units	x86e_win64	Разрешает выбор единиц измерения модели для экспорта ASIS.	micron, mm, default, in, ft, m, cm	default
Обмен данными	afx_enabled	x86e_win64	Загружает приложение EFX.	yes, no	no
Обмен данными	atb_auto_check_on_activation	x86e_win64	Переключает флажок "Автоконтроль статуса при активации" для ассоциативной топологической шины.	off, on	off
Обмен данными	atb_auto_check_on_retrieve	x86e_win64	Переключает флажок "Автоконтроль статуса при извлечении" для ассоциативной топологической шины.	off, on	on
Обмен данными	atb_auto_check_on_update	x86e_win64	Переключает флажок "Автоконтроль статуса при обновлении" для ассоциативной топологической шины.	off, on	off
Обмен данными	atb_ident_cadds_files	x86e_win64	Разрешает определять файлы CADDS в окне открытия файлов.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	atb_prod_asm_upd_by_compiler_ids	x86e_win64	Разрешает обновление сборки Pro/DESKTOP, основанной на IDS компонентах сборки, если задано "Да". В противном случае обновление основано на именах компонентов.	yes, no	yes
Обмен данными	atb_show_log	x86e_win64	Переключает флажок "Показ протокола" для ассоциативной топологической шины.	off, on	on
Обмен данными	auto_associate_dimensions	x86e_win64	Если установлено значение "Да", Creo Parametric будет пытаться принимать импортированные размеры, не являющиеся ассоциативными, и связывать их с геометрическими объектами так, чтобы они действовали как ассоциативные.	yes, no	no
Обмен данными	cadds_import_layer	x86e_win64	Разрешает импорт слоев CADDS5.	yes, no	yes
Обмен данными	catia_out_to_existing_model	x86e_win64	Append - при выборе существующей модели CATIA новые данные добавляются к существующему файлу CATIA. Overwrite - при выборе существующей модели CATIA новый экспортируемый файл перезаписывает существующий.	append, overwrite	append
Обмен данными	cgm_use_pentable	x86e_win64	"Нет" - не использовать определенную таблицу перьев для форматирования экспорта CGM.	yes, no	no
Обмен данными	cri_grafting_enable	x86e_win64	Активизирует кнопку "Элемент присоединения" в меню файлов. Это позволяет пользователю наращивать элементы, созданные в модели взаимодействия версий до активной модели.	yes, no	no
Обмен данными	dazix_default_placement_unit	x86e_win64	Определяет единицы измерения для данных, импортированных в файлы Dazix.	micron, mm, thou	

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	dazix_export_mounthole	x86e_win64	"Да" - определяет обработку раздела MOUNTHOLE файла Dazix как установочного отверстия. "Нет" - указывает обработку раздела MOUNTHOLE как выреза.	yes, no	no
Обмен данными	dazix_z_translation	x86e_win64	"Да" - передает объекты в файлах .edn через z-перемещение.	yes, no	yes
Обмен данными	direct_vrml	x86e_win64	"Да" - включает прямое преобразование VRML.	yes, no	no
Обмен данными	dwg_export_format	x86e_win64	Предоставляет возможность выбирать версию файла DWG при экспорте из чертежа Creo Parametric.	14, 2000, 2004, 2007, 2010	2007
Обмен данными	dxblock_to_pro_symbol	x86e_win64	Определяет, импортируются ли блоки DXF как символы Creo Parametric. "Да" - блоки импортируются как определения символов, "Нет" - блоки импортируются как отдельные объекты.	yes, no	no
Обмен данными	dxexport_format	x86e_win64	Предоставляет возможность выбирать версию файла DXF при экспорте из чертежа Creo Parametric.	12, 13, 14, 2000, 2004, 2007, 2010	2007
Обмен данными	dxfin_faceted_brep	x86e_win64	По умолчанию, фасетное представление границ разрешено при импорте.	yes, no	yes
Обмен данными	dxfin_proxy_entity	x86e_win64	Управляет поддержкой ввода для ACAD_PROXY_ENTITY.	yes, no	yes
Обмен данными	dxfout_comments	x86e_win64	"Да" - комментарии (999 кодов групп) создаются в файле DXF, экспортированном из Creo Parametric. "Нет" - файл DXF создается без строк комментариев.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	dxfl_out_drawing_scale	x86e_win64	Определяет, следует ли экспортировать масштаб чертежа в файл DXF или DWG. "Да" - включает коэффициент масштабирования DIMLFAC в экспортированном DXF/DWG. "Нет" - экспортирует без использования масштаба для чертежа. Задайте Да при экспорте для чтения в AutoCAD.	yes, no	no
Обмен данными	dxfl_out_scale_views	x86e_win64	Определяет, масштабировать или нет виды чертежа при экспорте файлов DXF или DWG. "Да" - изменяет масштаб всего чертежа таким образом, что масштабом основного вида становится 1:1. "Нет" - экспортирует без изменения масштаба.	yes, no	no
Обмен данными	dxfl_out_sep_dim_w_breaks	x86e_win64	"Да" - прерывает размеры с разрывами на выносных линиях для отделения объектов и сохраняет начальный рисунок. "Нет" - экспортирует такие размеры, как объекты DXF DIMENSION и удаляет разрывы на выносных линиях.	yes, no	no
Обмен данными	dxfl_in_sjis	x86e_win64	Определяет, поддерживается ли SJIS при импорте/экспорте файлов DXF на японском языке.	yes, no	yes
Обмен данными	ecad_area_default_import	x86e_win64	Определяет, как трактуются импортируемые области ECAD. Cosm_area - воспринимает импортированные области ECAD как элементы поверхностных областей. 3d_volume - импортирует области ECAD с Z-высотами как трехмерные замкнутые составные поверхности.	3d_volume, cosm_area	cosm_area

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	ecad_board_csys_def_name	x86e_win64	Определяет имя системы координат по умолчанию, добавленное в импортированную панель ECAD. Если эта переменная не установлена, система запрашивает имя.		
Обмен данными	ecad_comp_csys_def_name	x86e_win64	Определяет имя системы координат по умолчанию, добавленное в импортированный компонент ECAD. Если эта переменная не установлена, система запрашивает имя.		
Обмен данными	ecad_comp_layer_map	x86e_win64	Разрешить отображение слоев для импорта компонента ECAD в сборку.	yes, no	yes
Обмен данными	ecad_comp_naming_convention	x86e_win64	ECAD_NAME / ECAD_ALT_NAME - в качестве наименования детали используется имя пакета компонентов или номер детали. ECAD_NAME_ECAD_ALT_NAME - наименование детали получается конкатенацией имени пакета компонентов и номера детали.	ecad_name, ecad_name_ecad_alt_name, ecad_alt_name	ecad_name
Обмен данными	ecad_comp_xsec_def_name	x86e_win64	Обеспечивает предварительное задание по умолчанию раздела X, используемого при выводе контура компонента в формате *.eda.		
Обмен данными	ecad_create_hint_add	x86e_win64	Помогает создавать файл ecad_hint.map. "Да" - при необходимости автоматически переименует компоненты при импорте библиотеки контуров компонентов в Creo Parametric. Опция не создает файл ecad_hint.map. Она проверяет, создан ли файл ecad_hint.map.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	ecad_default_comp_height	x86e_win64	Задаёт значение и единицы измерения по умолчанию для импортируемого компонента ECAD. Единицами измерения могут быть: inch (дюйм), mil (мил, 1E-3 дюйма), thou (микродюйм, 1E-6 дюйма), cm (см), mm (мм), micron (микрон, 1E-6 метра), dsu (гектоангстрем, 1E-8 метра). Если опция не задана, то система использует текущие единицы измерения компонента.		-1.000000
Обмен данными	ecad_default_comp_place_status	x86e_win64	Задаёт по умолчанию статус размещения компонентов для экспорта (настройки параметров переопределяют значение по умолчанию).	unplaced, fixed, placed, mcad, ecad	placed
Обмен данными	ecad_edmd_out_version	x86e_win64	Задать выходную версию EDMD.	2.0, 1.2	2.0
Обмен данными	ecad_exp_both_two_areas	x86e_win64	Поддерживает экспорт областей CAD с различными условиями "Над платой" и "Ниже платы". "Да" - позволяет экспортировать разрешенные и недопустимые области ECAD как две индивидуальные области (верх и низ).	yes, no	no
Обмен данными	ecad_export_cuts_as_holes	x86e_win64	Экспорт вырезов Creo Parametric в системы ECAD в качестве отверстий.	yes, no	yes
Обмен данными	ecad_export_holes_as_cuts	x86e_win64	Экспортирует отверстия Creo Parametric как вырезы в системы ECAD.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	ecad_import_holes_as_features	x86e_win64	Импортирует сечения, указанные как DRILLED_HOLE, в виде сквозных отверстий. Платы, созданные с просверленными отверстиями Creo Parametric, экспортируются со значением HCO по умолчанию для параметра ECAD_HOLE_TYPE. Создайте этот параметр элемента, если необходимо значение MCO (IDF 2.0/3.0).	yes, no	yes
Обмен данными	ecad_import_relative_accuracy	x86e_win64	Определяет относительную точность, используемую при импорте ECAD.		0.001200
Обмен данными	ecad_mapping_file	x86e_win64	Определяет файл ecad_hint.map, который используется для операций ECAD.		
Обмен данными	ecad_missing_component_status	x86e_win64	Задаёт состояние по умолчанию для отсутствующих компонентов в диалоге "Исследовать размещение".	keep_missing, delete_missing	keep_missing
Обмен данными	ecad_mtg_hole_import	x86e_win64	Настройка значения по умолчанию для импорта ECAD-отверстий типа MTG (только IDF 3.0 или IDX)	yes, no, as lightweight	yes
Обмен данными	ecad_other_outl_csys_def_name	x86e_win64	Определяет по умолчанию имя системы координат для раздела OTHER_OUTLINE экспортируемого компонента IDF 2.0 ECAD. Если эта переменная не задана, система использует ECAD DEFAULT как имя системы координат.		
Обмен данными	ecad_panel_csys_def_name	x86e_win64	Определяет имя системы координат по умолчанию, добавленное в импортируемую панель ECAD. Если эта переменная не установлена, система запрашивает имя.		
Обмен данными	ecad_pin_hole_import	x86e_win64	Установка значения по умолчанию для импорта отверстий ECAD типа PIN (только IDF 3.0 или IDX)	yes, no, as lightweight	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	ecad_reject_strategy	x86e_win64	Настраивает способ отклонения изменений.	ui_based, as_original, as_base	ui_based
Обмен данными	ecad_set_intercomm_compatible	x86e_win64	"Да" - определяет как версию формата EDA, так и метод вывода для поддержки продукта InterComm, "да" или "нет".	yes, no	no
Обмен данными	ecad_tool_hole_import	x86e_win64	Настройка значения по умолчанию для импорта ECAD-отверстий типа TOOL (только IDF 3.0 или IDX)	yes, no, as lightweight	yes
Обмен данными	ecad_via_hole_import	x86e_win64	Настроить значение по умолчанию для импорта отверстий ECAD типа VIA (только IDF 3.0 или IDX)	yes, no, as lightweight	yes
Обмен данными	ecadcollab_auto_redefine_areas	x86e_win64	Автоматически переопределить области ECAD, на которые повлияли изменения в совместной работе	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_auto_redefine_components	x86e_win64	Автоматически переопределить компоненты, на которые повлияли изменения в совместной работе	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_auto_redefine_holes	x86e_win64	Автоматически переопределить отверстия, на которые повлияли изменения в совместной работе	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_preview_level	x86e_win64	Уровень предварительного просмотра совместной работы ECAD	full, partial, light	partial
Обмен данными	ecadcollab_scan_des_on_area_chg	x86e_win64	Проверить объекты, изменяемые в результате изменений областей ECAD в режиме совместной работы	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_scan_des_on_board_chg	x86e_win64	Проверить объекты, изменяемые в результате изменений платы в режиме совместной работы	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_scan_des_on_components_chg	x86e_win64	Проверить объекты, изменяемые в результате изменений компонентов в режиме совместной работы	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_scan_des_on_holes_chg	x86e_win64	Проверить объекты, изменяемые в результате изменений отверстий в режиме совместной работы	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_suppress_failed_features	x86e_win64	Подавить сбойные элементы при изменениях объекта	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	ecadcollab_suppress_cuts	x86e_win64	Автоматически подавлять конструкторские элементы "Вырезы" при изменениях платы в режиме совместной работы	yes, no	yes
Обмен данными	enable_acis_export_extension	x86e_win64	Включить расширение экспорта ACIS.	yes, no	no
Обмен данными	enable_cadra_export	x86e_win64	Включает команду CADRA в меню EXPORT. Это дает возможность создавать CADRA-специфичный файл IGES.	yes, no	no
Обмен данными	explode_iges_dimension_note	x86e_win64	Управляет тем, как размеры обрабатываются при импорте файла чертежа IGES. "Да" - каждый размер IGES разносится на два объекта: независимую заметку с текстом размера и размер с пустой заметкой. "Нет" - размеры обрабатываются как прежде.	yes, no	no
Обмен данными	export_3d_force_default_naming	x86e_win64	Определяет, используются ли имена моделей Creo Parametric для экспорта в формат STEP. "Да" - использовать именование по умолчанию. "Нет" - добавить суффиксы к именам файлов модели.	yes, no	no
Обмен данными	export_to_shipit	x86e_win64	Разрешает экспорт интерфейса Shipit.	yes, no	no
Обмен данными	extend_cvpath	x86e_win64	Расширяет путь поиска CVPATH для обмена данными CADDS5.		
Обмен данными	fix_autocad_iges_text_scale	x86e_win64	Устраняет проблемы масштабирования с версиями AutoCAD ниже 10. "Да" - восстанавливает файлы AutoCAD надлежащим образом.	yes, no	no
Обмен данными	fix_catia_iges_sym_note	x86e_win64	Исправляет проблему, вызванную несколькими углами поворота заметки в файле CATIA IGES. "Да" - исправляет любые расхождения.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	fix_imported_set_view_orientation	x86e_win64	Задаёт характеристики просмотра для импортированных файлов SET CATIA. "Да" - файлы могут иметь преобразованные виды. "Нет" - файлы не могут иметь преобразованные виды.	yes, no	no
Обмен данными	frt_enabled	x86e_win64	Загружает приложение для распознавания элементов.	yes, no	no
Обмен данными	iges_clip_view_ent	x86e_win64	Определяет, отсекаются ли объекты IGES с учетом видов IGES. "Да" - объекты вне контура вида отсечены. "Нет" - без отсечения.	yes, no	yes
Обмен данными	iges_clip_view_note	x86e_win64	Определяет, как отсекаются заметки IGES с учетом видов IGES. No_clip - без отсечения. Full_clip - отсекаются заметки, полностью находящиеся вне контура вида. Partial_clip - отсекаются заметки, частично находящиеся вне контура вида.	no_clip, full_clip, partial_clip	no_clip
Обмен данными	iges_export_dwg_views	x86e_win64	"Да" - экспортирует информацию вида чертежа. "Нет" - не экспортирует информацию вида чертежа.	yes, no	no
Обмен данными	iges_in_dwg_color	x86e_win64	"Да" - импортировать информацию RGB в файлы IGES. Объекты определения цвета в файле IGES импортируются в чертежи как определенные пользователем цвета. "Нет" - объекты определения цвета в файлах IGES игнорируются при импорте в чертеж.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	iges_in_dwg_line_font	x86e_win64	Управляет импортом определяемых пользователем шрифтов линий. "Да" - присваивает имена по умолчанию определяемым пользователем стилям линий без имен по порядку ("IGES_1", "IGES_2" и т. д.). "Нет" - импортирует определяемые пользователем шрифты линий как сплошной шрифт линии.	yes, no	no
Обмен данными	iges_in_group_to_dwg_layer	x86e_win64	"Да" - преобразует группу IGES в слой чертежа. "Нет" - группа IGES не преобразуется.	yes, no	no
Обмен данными	iges_note_disp	x86e_win64	Определяет, что делать, когда объекты заметок IGES не указывают ни на один из видов или объектов чертежа. См. опцию конфигурации iges_zero_view_disp.	as_geometry, all_views, no_views, as_is	all_views
Обмен данными	iges_out_all_srfs_as	x86e_win64	Default - выводит все поверхности как соответствующие поверхности IGES. 114 - эта опция применяется только к представлениям формы поверхности. Объекты отсеченной поверхности (тип 144) экспортируются вне зависимости от настройки. 128 - выводит все поверхности как B-сплайн поверхности IGES.	128, 114, default	default
Обмен данными	iges_out_assembly_default_mode	x86e_win64	Определяет значение по умолчанию для экспорта сборок посредством формата IGES. Flat - модель с одним уровнем. One_level - структура сборки с указателями на компоненты. All_levels - структура сборки в один файл, а все компоненты в файлы IGES. All_parts - сборка в несколько файлов IGES, содержащих геометрическую информацию о компонентах и элементах сборки.	flat, one_level, all_levels, all_parts	flat

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	iges_out_catia_gdt_width	x86e_win64	"Да" - включает нужную ширину символа геометрического допуска для экспорта в CATIA.	yes, no	no
Обмен данными	iges_out_catia_notes	x86e_win64	"Да" - разрывает большую заметку (больше 70 строк) на меньшие, каждая из которых является объектом IGES.	yes, no	no
Обмен данными	iges_out_dwg_color	x86e_win64	"Да" - включает экспорт информации RGB в файлы IGES. Определяемые пользователем цвета чертежа экспортируются в файл IGES как объекты определения цветов. "Нет" - игнорирует определяемые пользователем цвета в чертеже, экспортируя файл IGES.	yes, no	no
Обмен данными	iges_out_dwg_line_font	x86e_win64	Управляет экспортом определяемого пользователем шрифта линии через IGES. "Нет" - экспортирует всю геометрию как сплошной шрифт.	yes, no	no
Обмен данными	iges_out_ent_as_bspline	x86e_win64	True - экспортирует все объекты геометрии, отличные от линий или дуг, как B-сплайны третьей степени. False - не экспортирует объекты как B-сплайны третьей степени.	true, false	FALSE
Обмен данными	iges_out_jamais_compliant	x86e_win64	Да - определяет конвертацию в IGES по особой спецификации подгруппы JAMA-IS, в соответствии с версией 1.02 JAMA-IS (Спецификация Подгруппы IGES Японской Ассоциации Изготовителей Автомобилей). Нет - определяет обычный IGES.	yes, no	no
Обмен данными	iges_out_mil_d_28000	x86e_win64	"Да" - определяет вывод IGES, который использует поднабор объектов MIL-D-28000.	yes, no	no
Обмен данными	iges_out_spl_crvs_as_126	x86e_win64	Преобразует все кривые сплайна геометрии детали в объект 126 IGES (B-сплайн) при создании файла IGES.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	iges_out_spl_srfs_as_128	x86e_win64	Преобразует все поверхности сплайна геометрии детали в объект 128 IGES (B-сплайн) при создании файла IGES.	yes, no	yes
Обмен данными	iges_out_start_note	x86e_win64	"Да" - экспортирует текст, определенный опцией system_iges_header_file и user_iges_header_file как заметку на чертеже. Для управления размещением заметки используйте опцию put_iges_drawing_entity файла конфигурации.	yes, no	no
Обмен данными	iges_out_symbol_entity	x86e_win64	Экспортирует символ чертежа как общий объект-символ IGES (тип IGES номер 228 (Да)) или как его составляющие объекты: заметки и линии.	yes, no	yes
Обмен данными	iges_out_trim_curve_deviation	x86e_win64	Задаёт максимальное значение для расстояния между отсекающей кривой XYZ (граница) и нижележащей отсеченной поверхностью		-1.000000
Обмен данными	iges_out_trim_xyz	x86e_win64	Контролирует, выведены ли данные XYZ в дополнение к данным UV для отсеченных поверхностей.	yes, no	yes
Обмен данными	iges_out_trm_srfs_as_143	x86e_win64	"Да" - экспортирует все поверхности в объекты IGES 141 и 143. Переопределяет опцию iges_out_trm_xyz.	yes, no	no
Обмен данными	iges_zero_view_disp	x86e_win64	Когда геометрия IGES не указывает на представление или объект чертежа. All_views - Создает копию объекта для каждого представления. No_views - вообще не создает объект. As_is - создает объект один раз, используя только его собственную информацию по преобразованию.	all_views, no_views, as_is	all_views

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	interface_quality	x86e_win64	Задаёт объёмом работ по проверке накладываемых линий и группировке линий с одинаковым цветом пера перед экспортом печати или двумерного файла. 0 - без проверки и группировки. 1 - частичная проверка и группировка. 3 - полная проверка и группировка.		3
Обмен данными	intf_cadds_import_make_solid	x86e_win64	Разрешить пользователю выполнять утверждение всех замкнутых составных поверхностей во время импорта модели CADD5.	yes, no	no
Обмен данными	intf_cadds_version	x86e_win64	Разрешает пользователю переключаться между значением по умолчанию и альтернативной версией конвертеров для интерфейса с CADD5	14, 15	14
Обмен данными	intf_generate_log_file	x86e_win64	Определяет, создавать или не создавать короткие или длинные файлы протокола для операций импорта обмена данными.	no, long, short	short
Обмен данными	intf_in_dwg_pnt_ent	x86e_win64	"Да" - преобразует объект точки IGES или DXF в точку чертежа.	yes, no	no
Обмен данными	intf_in_dwg_view	x86e_win64	Определяет, сохраняется ли ассоциативность в импортированном виде IGES. 3D_VIEWS - пытается создать трехмерные виды, если в файле существует трехмерная модель. 2D_VIEWS - импортированные виды IGES создаются как двумерные. "Нет" - импортированные виды IGES разносятся и становятся несвязанными.	no, 2d_views, 3d_views	2d_views
Обмен данными	intf_in_extract_profiles	x86e_win64	По умолчанию, ни один профиль в файле обмена данными не извлекается для использования.	all, none, comp	none

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	intf_in_granite_direct_enable	x86e_win64	Позволяет пользователю вернуться к старому методу "Импортировать элемент" для чтения файлов рабочего стола с расширением .des и файлов Granite с расширением .g в Creo Parametric. По умолчанию Creo Parametric непосредственно открывает эти файлы.	yes, no	yes
Обмен данными	intf_in_layer_asm_dialog	x86e_win64	"Да" - представляет диалоговое окно для управления импортом слоев и сборок. Можно выбрать из списка для импорта один или несколько элементов слоев и/или твердых тел, имеющихся в файле.	yes, no	no
Обмен данными	intf_in_profile_default	x86e_win64	Определяет имя существующего профиля импорта, используемого по умолчанию.		
Обмен данными	intf_out_as_bezier	x86e_win64	Экспортирует все B-сплайны как поверхности Безье.	yes, no	no
Обмен данными	intf_out_asm_mapped_item	x86e_win64	Экспорт компонентов и экземпляров сборки, используя ОТОБРАЖЕННЫЙ ОБЪЕКТ.	yes, no	no
Обмен данными	intf_out_assign_names	x86e_win64	Управляет тем, как задаются наименования объектов при экспорте в формат STEP в режиме детали или сборки. Можно дать уникальные наименования опорным точкам, опорным осям, опорным кривым, поверхностям, кромкам и составным поверхностям Creo Parametric.	no_name, user_name, id_name	no_name
Обмен данными	intf_out_auto_layer_ids	x86e_win64	"Да" - автоматически назначает идентификаторы интерфейса для слоев, которым не были назначены идентификаторы во время экспорта. "Нет" - не назначает идентификаторы интерфейса для слоев, которым не были назначены идентификаторы во время экспорта.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	intf_out_blank_entities	x86e_win64	Фильтрует экспортируемые объекты на основе их состояния скрытия/показа.	yes, no	yes
Обмен данными	intf_out_cat_start_model	x86e_win64	Определяет стартовую модель Catia для экспорта модели CATIA II.		
Обмен данными	intf_out_ed_recipe_file	x86e_win64	Задаёт файл набора команд для создания пакета Creo View для экспорта в форматах .ed и .edz. Для использования с Windchill 8.0 и более ранними серверами		
Обмен данными	intf_out_layer	x86e_win64	Механизм отображения слоев, предоставляющий возможность группировать объекты по слоям или блокам.	none, part_layer, block_layer, block_nested_layer, block_view_based_layer, block_nested_view_based_layer	none
Обмен данными	intf_out_layer_rename_table	x86e_win64	Позволяет назначать идентификаторы интерфейса слоям в ходе экспорта		
Обмен данными	intf_out_max_bspl_degree	x86e_win64	Управляет максимальной степенью экспортируемых поверхностей B-сплайна при экспортировании через IGES		16
Обмен данными	intf_out_pvs_recipe_file	x86e_win64	Задаёт файл набора команд для создания пакета Creo View для экспорта в форматах .pvs и .pvz. Для использования с Windchill 9.0 и более поздними серверами		
Обмен данными	intf_out_text_length	x86e_win64	Управляет длиной текста в экспортируемых двумерных интерфейсах. As_is - шириной каждого символа является ширина штрихов. Full_size - шириной каждого символа является ширина текстового поля символов. Adjusted - интервал подгоняется таким образом, что не остается лишнее пространство в конце, а конечный и начальный символы не перекрываются.	as_is, full_size, adjusted	full_size

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	intf_profile_dir	x86e_win64	Определяет каталог, где сохраняются профили импорта и экспорта. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Обмен данными	intf_pv_recipe_dir	x86e_win64	Задаёт каталог для определяемых пользователем файлов набора команд для создания пакета Creo View		
Обмен данными	intf_ug_version	x86e_win64	Задаёт версию интерфейса Unigraphics.	nx5, nx6, nx7	nx5
Обмен данными	intf_use_variable_size	x86e_win64	"Да" - файлы IGES, DXF, STEP с информацией о листе переменного размера импортируются и помещаются на соответствующий формат переменного размера. При отсутствии размера листа система пытается применить правильный формат переменного размера. Нет - чертеж IGES, DXF, STEP помещается на формат стандартного размера.	yes, no	yes
Обмен данными	intf2d_fit_incompatible_data	x86e_win64	"Да" - при импорте и экспорте устраняет проблемы совместимости между двумерными внешними форматами (например, IGES и DXF) и Creo Parametric.	yes, no	no
Обмен данными	intf2d_iges_out_hatch	x86e_win64	"Да" - экспортирует штриховку чертежа как секционированный объект.	yes, no	no
Обмен данными	intf2d_in_acad_ignore_3d	x86e_win64	"Да" - игнорировать объекты 3DSOLID, если они существуют в файле DXF/DWG, импортируемом в режиме чертежа. Обработаются только двумерные объекты. "Нет" - создавать сборку, обработав объекты 3DSOLID в файле DWG/DXF, импортируемом в режиме чертежа. Это является значением по умолчанию для этой опции.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	intf2d_in_assoc_dim_geom	x86e_win64	Определяет, остаются ли импортированные ассоциативные размеры ассоциативными. "Да" - если для опции настройки чертежа associative_dimensioning установлено значение Да, размеры импортируются ассоциативными. "Нет" - размеры не сохраняют ассоциативность.	yes, no	no
Обмен данными	intf2d_in_bottom_margin	x86e_win64	Устанавливает нижнее поле в единицах измерения чертежа для импортируемых чертежей.		0.000000
Обмен данными	intf2d_in_create_multiline_note	x86e_win64	Эта опция создает отдельную многострочную заметку при импортировании многострочного текста, если установлена в "Да".	yes, no	yes
Обмен данными	intf2d_in_dim	x86e_win64	AS_SEP_ENT - импортирует каждый компонент размера по отдельности. AS_IS - импортирует размеры как размеры в Pro/ENGINEER. AS_SYMBOL - импортирует размеры как символы в Pro/ENGINEER.	as_symbol, as_is, as_sep_ent	as_is
Обмен данными	intf2d_in_dxf_mapping_file	x86e_win64	Определяет файл сопоставления для импорта DXF и DWG. Можно использовать абсолютный или относительный путь к файлу.		
Обмен данными	intf2d_in_iges_hatch_bnd_layer	x86e_win64	"Да" - помещает всю границу секционных областей, импортированную из файла IGES в один слой с именем IGES_HATCH_BOUNDARY. "Нет" - не помещает границу секционированных областей в один слой.	yes, no	no
Обмен данными	intf2d_in_iges_symbols	x86e_win64	Определяет, импортировать ли символы IGES как символы или как объекты по умолчанию. "Да" - импортировать символы IGES как символы по умолчанию. "Нет" - импортировать символы IGES как объекты по умолчанию.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	intf2d_in_left_margin	x86e_win64	Устанавливает левое поле в единицах измерения чертежа для импортируемых чертежей.		0.000000
Обмен данными	intf2d_in_mi_mapping_file	x86e_win64	Определяет файл сопоставления для импорта MI. Можно использовать абсолютный или относительный путь к файлу.		
Обмен данными	intf2d_in_open_log_window	x86e_win64	"Да" - открывает файл протокола импорта в отдельном окне. "Нет" - файл протокола не появляется в окне.	yes, no	no
Обмен данными	intf2d_in_recompute_dim_value	x86e_win64	Указывает, нужно ли пересчитывать ассоциативные размеры при импорте.	yes, no	no
Обмен данными	intf2d_in_right_margin	x86e_win64	Устанавливает правое поле в единицах измерения чертежа для импортируемых чертежей.		0.000000
Обмен данными	intf2d_in_std_clrs_as_user_def	x86e_win64	"Да" - стандартные цвета импортируются как цвета, определенные пользователем. "Нет" - стандартные цвета сопоставляются цветам Creo Parametric.	yes, no	yes
Обмен данными	intf2d_in_top_margin	x86e_win64	Устанавливает верхнее поле в единицах измерения чертежа для импортируемых чертежей.		0.000000
Обмен данными	intf2d_in_white_as_black	x86e_win64	Если установлено значение ДА, объекты белого цвета будут импортироваться как черные, при этом цвет фона будет белым.	yes, no	yes
Обмен данными	intf2d_out_acad_brk_tbl_wbl_in	x86e_win64	Да - таблицы чертежа со скрытыми линиями экспортируются vDXF/DWG как отдельные объекты. Нет - таблицы экспортируются в качестве таблиц DXF/DWG, но линии открыты.	yes, no	no
Обмен данными	intf2d_out_acad_mtext	x86e_win64	Эта опция создает отдельный объект MTEXT для многострочных текстовых заметок, если установлена в "Да".	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	intf2d_out_acad_ole_as_image	x86e_win64	Управляет экспортом OLE в DXF/DWG. Да - экспортирует объекты OLE как изображения DXF/DWG. Нет- экспортирует объекты OLE как отдельные объекты.	yes, no	yes
Обмен данными	intf2d_out_acad_text_align	x86e_win64	As_is - экспортирует заметки в DXF/DWG с их исходными значениями выравнивания. Fit - экспортирует заметки с выравниванием подгонки.	as_is, fit	as_is
Обмен данными	intf2d_out_acad_unicode	x86e_win64	"Да" - не ASCII-символы записываются в кодировке Юникод.	yes, no	no
Обмен данными	intf2d_out_cgm_old_lfont_map	x86e_win64	"Да" - используется старое сопоставление шрифтов линий при экспорте CGM: невидимые линии - тип 2, CNTRFONT - тип 4, PHANTOMFONT - тип 5. "Нет" - используется новое сопоставление: невидимые линии - тип 12, CTRLFONT - тип 11, PHANTOMFONT - тип 13.	yes, no	no
Обмен данными	intf2d_out_cgm_ver	x86e_win64	Предоставляет возможность выбирать версию метафайла CGM при экспорте из чертежа Creo Parametric.	1, 3	1
Обмен данными	intf2d_out_dxf_mapping_file	x86e_win64	Определяет файл сопоставления для экспорта DXF и DWG. Может использоваться абсолютный или относительный путь к файлу.		
Обмен данными	intf2d_out_enhanced_ents	x86e_win64	Определяет, преобразуются ли улучшенные объекты (СПЛАЙН и ШТРИХОВКА) в соответствующие объекты DXF или представляются как отдельные линии и полилинии.	none, spline_and_hatch, spline_only, hatch_only	spline_and_hatch
Обмен данными	intf2d_out_iges_layers_with_id	x86e_win64	"Да" - экспортирует идентификаторы интерфейса слоев как уровни IGES.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	intf2d_out_image_format	x86e_win64	Если установлено значение "png", закрашенные виды будут экспортироваться как изображение в формате PNG, а фон будет прозрачным. Если установлено значение "jpeg", закрашенные виды будут экспортироваться как изображение в формате JPEG, а фон будет непрозрачным.	jpeg, png	png
Обмен данными	intf2d_out_line_width	x86e_win64	"Да" - экспортирует информацию о толщине линии в DXF. "Нет" - все объекты экспортируются с толщиной по умолчанию.	yes, no	yes
Обмен данными	intf2d_out_linemerge_ign_layers	x86e_win64	Если задать "Да" накладывающиеся линии будут объединены независимо от их слоев при экспорте или печати чертежа. Если задать "Нет" накладывающиеся линии, принадлежащие разным слоям, не будут объединяться.	yes, no	no
Обмен данными	intf2d_out_open_log_window	x86e_win64	"Да" - открывает файл протокола экспорта в специальном окне. "Нет" - файл протокола не появляется в окне.	yes, no	no
Обмен данными	intf2d_out_pnt_ent	x86e_win64	"Да" - экспортирует точку чертежа в IGES, DXF или DWG как объект точки. "Нет" - экспортирует точку чертежа как объект формы.	yes, no	no
Обмен данными	intf2d_out_stroke_text	x86e_win64	Штриховой шрифт - это шрифт, формируемый линиями и точками. NONE - текст для экспорта не преобразуется в штриховой. ALL - весь текст преобразуется в штриховой. SPECIAL - в штриховые преобразуются только специальные символы.	all, none, special	none

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	intf3d_ideas_import_filter	x86e_win64	Включает интерфейс для выборочного импорта детали I-DEAS и моделей сборки из файлов контейнера .mf1 и .pkg I-DEAS.	yes, no	no
Обмен данными	intf3d_ideas_install_dir	x86e_win64	Определяет путь для установки I-DEAS. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Обмен данными	intf3d_ideas_run_command	x86e_win64	Определяет выполнение команды I-DEAS. Командой по умолчанию является ideas.		ideas.cmd
Обмен данными	intf3d_in_enable_layer_join	x86e_win64	"Нет" - соединяет поверхности во время импорта по мере загрузки геометрии из файла. "Да" - используется новый метод соединения поверхностей слоем (поверхности, содержащиеся в одном слое соединяются вместе первыми) с большей вероятностью соединения этих элементов поверхностей для формирования закрытой геометрии.	yes, no	yes
Обмен данными	intf3d_in_import_as_facets	x86e_win64	Импорт фасетных данных для форматов, которые поддерживают как фасетные, так и граничные представления.	yes, no, default	default
Обмен данными	intf3d_out_anno_as	x86e_win64	Эта опция определяет, будут ли экспортироваться аннотации и, в случае экспорта, будут ли они экспортироваться как полилинейные или семантические.	none, default, graphic, semantic	graphic
Обмен данными	intf3d_out_cat2_ident_crv	x86e_win64	Определяет параметр модели IDENT_CRV при экспорте в Catia.		-1.000000
Обмен данными	intf3d_out_cat2_ident_pt	x86e_win64	Определяет параметр модели IDENT_PT при экспорте в Catia.		-1.000000
Обмен данными	intf3d_out_cat2_infinity	x86e_win64	Определяет параметр модели INFINITY при экспорте в Catia.		-1.000000
Обмен данными	intf3d_out_cat2_model_sz	x86e_win64	Определяет параметр модели MODEL_SZ при экспорте в Catia.		-1.000000
Обмен данными	intf3d_out_cat2_sag	x86e_win64	Определяет параметр модели SAG при экспорте в Catia.		-1.000000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	intf3d_out_cat2_step	x86e_win64	Определяет параметр модели STEP при экспорте в Catia.		-1.000000
Обмен данными	intf3d_out_datums_by_default	x86e_win64	Определяет, включены ли кривые опорного элемента при экспорте файлов IGES в пакетном режиме.	yes, no	no
Обмен данными	intf3d_out_default_option	x86e_win64	Управляет типом вывода трехмерных данных через Pro/BATCH в файл IGES или STEP.	none, wireframe, surfaces, wireframe_surfaces, solid, shells	surfaces
Обмен данными	intf3d_out_extend_surface	x86e_win64	Определяет, каким образом обрабатываются поверхности для экспорта в другие системы	yes, no	yes
Обмен данными	intf3d_out_force_surf_normals	x86e_win64	Экспорт IGES и PDGS. Управляет нормальными неаналитических поверхностей. "Да" - принудительно ориентирует нормали поверхностей в согласованном направлении. "Нет" - не ориентирует нормали поверхностей в согласованном направлении.	yes, no	no
Обмен данными	intf3d_out_jt_auto_lods	x86e_win64	Создает три уровня детализации Creo Parametric по умолчанию.	yes, no	no
Обмен данными	intf3d_out_jt_brep	x86e_win64	"Нет" - экспорт в JT только в виде фасетного представления, jt_brep - экспорт в JT в виде фасетного представления и представления jt_brep, xt_brep - экспорт в JT в виде фасетного представления и представления xt_brep.	no, jt_brep, xt_brep	no
Обмен данными	intf3d_out_jt_structure	x86e_win64	Определяет структуру изделия для отображения файловой структуры, определенного в JT Open Toolkit.	per_part, fully_shattered, monolithic	per_part
Обмен данными	intf3d_out_parameters	x86e_win64	Экспортирует параметры вместе с моделями.	all, none, designated	all
Обмен данными	intf3d_out_prop_chord_heights	x86e_win64	Используйте высоты хорд пропорциональные размерам компонентов.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	intf3d_out_prop_step_sizes	x86e_win64	Используйте максимальные размеры шагов пропорциональные размерам компонентов.	yes, no	no
Обмен данными	intf3d_out_surface_deviation	x86e_win64	Задаёт максимально допустимое отклонение между исходной и результирующей поверхностями в процессе преобразования поверхностей Creo Parametric в сплайн-поверхности. При задании этого параметра преобразование поверхностей проходит с лучшей аппроксимацией, чем при использовании текущей точности модели.		-1.000000
Обмен данными	intf3d_out_unicode_to_neutral	x86e_win64	"Да" - строки Юникод экспортируются в нейтральный файл. "Нет" - строки Юникод преобразовываются в символы ASCII при экспорте в нейтральный файл.	yes, no	yes
Обмен данными	intf3d_out_use_num_names	x86e_win64	Использовать числовые имена слоев как идентификаторы экспорта слоев	yes, no	yes
Обмен данными	intf3d_out_use_step_size	x86e_win64	Используйте максимальные размеры шагов.	yes, no	no
Обмен данными	intf3d_parasolid_export_schema	x86e_win64	Разрешает пользователю выбрать схему, используемую для экспорта Parasolid. Значением по умолчанию является SCH_10004. См. интерактивную документацию для получения сведений о других настройках схемы.		sch_10004
Обмен данными	medusa_2d_config_file	x86e_win64	Определяет файл конфигурации двумерного интерфейса Medusa. Может быть использован абсолютный или относительный путь к файлу.		
Обмен данными	mentor_ver_2_0	x86e_win64	"Да" - экспорт файла в формате IDF 2.0. "Нет" - экспорт файла в формате 1.0, если не выбрано IDF 2.0 в меню FORMAT ECAD.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	pdf_linecap	x86e_win64	0 - плоский конец: штриховые линии принимают прямоугольную форму в конечной точке траектории. Проекция за концом траектории отсутствует.	butt, round, projecting square	butt
Обмен данными	pdf_linejoin	x86e_win64	0 - фасетное соединение: внешние концы штрихов двух сегментов удлиняются до их встречи под углом.	round, miter, bevel	miter
Обмен данными	pdf_use_pentable	x86e_win64	"Нет" - экспорт PDF не использует изменения таблицы перьев применительно к печати чертежа.	yes, no	no
Обмен данными	pro_gplug_dir	x86e_win64	Определяет каталог, в которой расположены подключаемые модули приложения Granite. Используйте полный путь во избежание проблем.		<creo_loadpoint>x86e_win64\gplugins\
Обмен данными	pro_stheno_command	x86e_win64	Определяет команду для запуска Stheno.		
Обмен данными	put_iges_drawing_entity	x86e_win64	Указывает, подавлять ли вывод объекта чертежа IGES, #404, в файл IGES. "Нет" - объект чертежа не выводится.	yes, no	yes
Обмен данными	step_appearance_layers_groups	x86e_win64	"Нет" - вывод образов, слоев и групп включен в стандарте STEP AP214. "Да" - вывод образов, слоев и групп в стандарте STEP AP203.	yes, no	no
Обмен данными	step_export_ap214_asm_def_mode	x86e_win64	Переключает настройку по умолчанию для поля структуры файла в диалоговом окне экспорта STEP для поддерживаемых файлов экспорта сборки STEP.	single_file, separate_parts_only, separate_all_objects	single_file

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	step_export_dwg_views	x86e_win64	AS_3D_VIEWS - экспортировать геометрию трехмерной модели с ее ассоциативными видами. AS_3D_VIEWS_ASSOC_DRAFT - экспортировать геометрию трехмерной модели с ее ассоциативными видами и относящимися к ним аннотациями. "Нет" - экспортировать только двумерные представления трехмерных моделей. Это значение по умолчанию.	no, as_3d_views, as_3d_views_assoc_draft	no
Обмен данными	step_export_format	x86e_win64	Определяет формат вывода при экспорте в STEP. AP203_IS - задает формат вывода в формате ISO 10303IS. AP214_CD - задает формат вывода с геометрией, отвечающей спецификации долговременной схемы для AP214сс1.	ap203_is, ap202_is, ap209_dis, ap214_is, ap203_e2, ap203_is_ext,	ap203_is
Обмен данными	step_out_asm_val_prop	x86e_win64	Экспорт сведений о проверке сборок в файл STEP для форматов ap203_e2, ap214_is	yes, no	no
Обмен данными	step_out_material	x86e_win64	Экспортирует определение материала (наименование и плотность) в файл STEP для форматов ap203_e2, ap214_is and 203_is_ext	yes, no	no
Обмен данными	step_out_material_as_product	x86e_win64	Экспорт определения материала (наименование и плотность) в файл STEP в виде отдельного объекта STEP PRODUCT	yes, no	no
Обмен данными	step_out_suppl_geom	x86e_win64	Экспорт базовых систем координат, плоскостей, осей и точек в файл STEP для форматов ap203_e2, ap214_is	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	system_iges_header_file	x86e_win64	Вставляет указанный текстовый файл в раздел Start файлов IGES (см. опцию user_iges_header_file). При использовании с user_iges_header_file сначала появляется системный текст.		
Обмен данными	template_boardpart	x86e_win64	Определяет модель, используемую как шаблон платы ECAD по умолчанию.		
Обмен данными	template_new_ecadasm	x86e_win64	Определяет модель, используемую как шаблон сборки ECAD по умолчанию.		
Обмен данными	tiff_compression	x86e_win64	Экспорт TIFF выполнен без сжатия.	none, g4, packbits, deflate	none
Обмен данными	tiff_type	x86e_win64	Определяет тип объектов tiff экспортируемых в переменные, ссылающихся на наборы цветов	rgb, palette, grayscale, mono	rgb
Обмен данными	use_export_2d_dialog	x86e_win64	"Да" - открывает диалог с опциями экспорта при экспорте чертежа Creo Parametric. "Нет" - экспортирует файл без диалога опций.	yes, no	yes
Обмен данными	use_iges_font_1003	x86e_win64	Применяется для отключения использования шрифта IGES 1003.	yes, no	yes
Обмен данными	use_iges_kanji_font_2001	x86e_win64	Определяет, должно ли приложение Creo Parametric преобразовывать заметки Kanji в заметки IGES Kanji (код шрифта) при экспорте. "Да" - преобразовывать заметки Kanji в заметки IGES Kanji. "Нет" - преобразовывать, используя Font 1.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	user_iges_header_file	x86e_win64	Имя файла - вставляет указанный текстовый файл в раздел Start файлов IGES. Действительные символы параметрических заметок в нем заменяются во время экспорта. Например, &dwg_name в текстовом файле заменяется именем чертежа при экспорте чертежа.		
Обмен данными	vda_header	x86e_win64	Полное имя текстового файла, содержащего информацию для заголовка VDA. При намерении использовать одинаковый заголовок для всех файлов VDA укажите полное имя пути.		
Обмен данными	vrml_anchor_url	x86e_win64	Разрешает размещать указатель на заданный компонент VRML во время экспорта VRML. Ключевые слова опциональны.		
Обмен данными	vrml_background_color	x86e_win64	"Да" - экспортировать модель в VRML с цветом фона Creo Parametric.	yes, no	no
Обмен данными	vrml_explode_lines	x86e_win64	"Да" - экспортировать модель в VRML с линиями разнесения для сборок или сборочных процессов.	yes, no	yes
Обмен данными	vrml_export_resolution	x86e_win64	Укажите уровень детализации (LODs) в модели, экспортируемой в формате VRML.	high, medium, low	medium
Обмен данными	vrml_export_version	x86e_win64	Разрешает пользователю выбирать между экспортом VRML в формате 2.0 или 1.0.	2.0, 1.0	2.0
Обмен данными	vrml_file_duplicate_material	x86e_win64	"Да" - гарантирует, что компоненты модели сохраняют свой цвет. "Нет" - в некоторых программах просмотра цвета компонентов могут измениться.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	vrml_multiple_views	x86e_win64	Все - Экспорт видов компонентных сборок верхнего и нижнего уровней в VRML формат. Нет - Нет экспорта в VRML формат. Верхний - Экспорт только вида объектов верхнего уровня в VRML формат.	all, none, top	all
Обмен данными	vrml_parameters	x86e_win64	Управляет экспортом пользовательских параметров. Обозначенные - Экспорт только отмеченных параметров. Все - Экспорт всех параметров. Нет - Параметры не экспортируются.	all, none, designated	designated
Обмен данными	vrml_simpexp_export	x86e_win64	"Да" - прямой и "в память" экспорт упрощенного представления сборок верхнего уровня в пакетные файлы Pro/FLY-THROUGH.	yes, no	no
Обмен данными	www_add_aux_frame	x86e_win64	Создает дополнительный кадр для каждого шага техпроцесса или публикации сборки. "Да" - вспомогательные файлы aux.html, создаваемые для каждого шага техпроцесса сборки (в каждом каталоге step00) будут заменены пользовательским файлом .html. "Нет" - вспомогательные файлы не создаются.	yes, no	no
Обмен данными	www_export_geometry_as	x86e_win64	Определяет выходной формат по одному из значений	all, vrml, cgm, jpg, cgm_vrml, jpg_vrml, cgm_jpg	jpg_vrml
Обмен данными	www_multiple_views	x86e_win64	Все - Записать все виды в компонентах в соответствующие файлы VRML. Верхние - Записать только именованные виды, которые располагаются в сборке или сборке процесса в файлы VRML верхнего уровня. Нет - Не записывать именованные виды в файлы VRML.	all, none, top	top

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	www_tree_location	x86e_win64	Определяет расположение дерева модели в окне навигатора. Out - открывает дерево модели в отдельном окне. In - включает дерево модели в Web-страницу и убирает флажок дерева с панели управления.	out, in	out
Печать	acrobat_reader	x86e_win64	Задаёт путь команды Adobe Acrobat Reader. Это значение используется для запуска программы чтения после экспорта документа PDF.		
Печать	delete_after_plotting	x86e_win64	"Да" - файл печати после его успешной печати автоматически удаляется из каталога, в котором он находится.	yes, no	
Печать	din_std_line_priority	x86e_win64	При установке в "Да" приоритет строки при печати или экспорте определяется согласно стандарту DIN	yes, no	no
Печать	gerber_360_interpolation	x86e_win64	"Да" - дуги и окружности, включенные в выводимые файлы печати Gerber, используют этот формат.	yes, no	no
Печать	pen_slew	x86e_win64	Задаёт скорость пера в направлениях x и y плоттеров, которые совместимы с этой опцией. Для получения дополнительной информации см. руководство по использованию плоттера.		-1.000000
Печать	pen_slew_xy	x86e_win64	Отдельно задаёт скорость пера в направлениях x и y плоттеров, которые совместимы с этой опцией. Первым стоит значение x, вторым - значение y. Они должны быть отделены пробелом.		-1.000000
Печать	pen_table_file	x86e_win64	Определяет таблицу отображения перьев, которая замещает другую информацию отображения.		table.pnt

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Печать	pen1_line_weight	x86e_win64	Задаёт вес объектов, распечатанных с помощью перьев электростатического плоттера. Весом является диапазон от 1 (самый тонкий) до 16 (самый толстый).		4
Печать	pen2_line_weight	x86e_win64	Задаёт вес объектов, распечатанных с помощью перьев электростатического плоттера. Весом является диапазон от 1 (самый тонкий) до 16 (самый толстый).		1
Печать	pen3_line_weight	x86e_win64	Задаёт вес объектов, распечатанных с помощью перьев электростатического плоттера. Весом является диапазон от 1 (самый тонкий) до 16 (самый толстый).		2
Печать	pen4_line_weight	x86e_win64	Задаёт вес объектов, распечатанных с помощью перьев электростатического плоттера. Весом является диапазон от 1 (самый тонкий) до 16 (самый толстый).		3
Печать	pen5_line_weight	x86e_win64	Задаёт вес объектов, распечатанных с помощью перьев электростатического плоттера. Весом является диапазон от 1 (самый тонкий) до 16 (самый толстый).		2
Печать	pen6_line_weight	x86e_win64	Задаёт вес объектов, распечатанных с помощью перьев электростатического плоттера. Весом является диапазон от 1 (самый тонкий) до 16 (самый толстый).		3
Печать	pen7_line_weight	x86e_win64	Задаёт вес объектов, распечатанных с помощью перьев электростатического плоттера. Весом является диапазон от 1 (самый тонкий) до 16 (самый толстый).		1

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Печать	pen8_line_weight	x86e_win64	Задаёт вес объектов, распечатанных с помощью перьев электростатического плоттера. Весом является диапазон от 1 (самый тонкий) до 16 (самый толстый).		4
Печать	plot_carberry_extends	x86e_win64	При печати в растровом формате (jpg, tiff и т. п.) выбор значения ДА для этой опции приводит к игнорированию границы представления и выводу наименьшей прямоугольной области, включающей элементы чертежа.	yes, no	no
Печать	plot_file_dir	x86e_win64	Определяет каталог, в который будут записаны файлы печати. Используйте полный путь во избежание проблем, например /home/users/plotfiles.		
Печать	plot_linestyle_scale	x86e_win64	Определяет коэффициент масштабирования для стиля линии DOTFONT при печати.		1.000000
Печать	plot_names	x86e_win64	"Да" - файлам печати при создании даются описательные расширения. "Нет" - всем файлам печати дается расширение .plt.	yes, no	
Печать	plot_proceed_dialog	x86e_win64	"Да" - разрешает диалог "Продолжить печать", позволяющий задержать печать файлов. Это полезно в случае больших чертежей при использовании команды печати lp. Команда lp может не получить доступ к файлу печати до его удаления, что приводит к отсутствию вывода.	yes, no	no
Печать	plot_to_scale_full_window	x86e_win64	Позволяет исключить пустое пространство в окне модели при ее печати путем масштабирования.	yes, no	

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Печать	plotter	x86e_win64	Устанавливает плоттер по умолчанию для создания файлов печати.		
Печать	plotter_command	x86e_win64	Задаёт команду, которая используется для запуска графопостроителя в системе; в ОС Windows NT или Windows 95 параметр windows_print_manager настраивает Creo Parametric для вывода графика на распознаваемое устройство в диспетчере печати Windows NT или Windows 95.	windows_print_manager	
Печать	plotter_handshake	x86e_win64	Определяет тип последовательности для инициализации квитирования связи плоттера, создаваемой в файлах плоттера.	hardware, software	
Печать	postscript_compression	x86e_win64	Определяет, следует или нет сжимать экспортированные закрашенные файлы Postscript. "Да" - закрашенный файл postscript, созданный с помощью "Файл" >"Экспорт", будет сжат. Это увеличивает время обработки.	yes, no	no
Печать	pro_plot_config_dir	x86e_win64	Задаёт каталог файла определяемой пользователем конфигурации плоттера. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Печать	ps_output_with_pagesize	x86e_win64	Определяет, включать или нет информацию о размере страницы при создании файлов PostScript из Creo Parametric. "Нет" - Creo Parametric опускает информацию о размере страницы Adobe level 2 в заголовке файла PostScript.	yes, no	yes
Печать	raster_plot_dpi	x86e_win64	Определяет разрешение для выходных переменных на плоттере в точках на дюйм.	100, 200, 300, 400	100

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Печать	rotate_postscript_print	x86e_win64	Определяет поворот для печати. "Да" - вращает печать Postscript под углом 90 градусов против часовой стрелки. Используйте при печати чертежа с альбомной ориентацией листа на лазерном принтере книжного типа или чертежа с книжной ориентацией листа на лазерном принтере альбомного типа.	yes, no	
Печать	shaded_postscript_background	x86e_win64	Определяет, как указываются цвета фона закрашенных объектов в файлах Postscript.	yes, no	no
Печать	ttf_handling_for_plot_files	x86e_win64	Определяет, как записываются аннотации, использующие шрифты True Type, в файл печати. Использование шрифтов True Type сокращает размер файла печати, но из-за настроек устройства может произойти замещение шрифта. Эта опция не влияет на аннотации, которые не используют шрифты True Type.	stroke all fonts, use true type fonts	use
Печать	use_8_plotter_pens	x86e_win64	Определяет, поддерживать ли до 8 перьев плоттера. Начальное по умолчанию - 4 пера.	yes, no	no
Печать	use_software_linefonts	x86e_win64	"Да" - использовать при печати точный стиль линий, используемый в Creo Parametric; при этом выводится точка как точка, штрих как штрих, пробел как пробел. "Нет" - печатать линии, используя поддерживаемый шрифт, наиболее похожий на шрифт Creo Parametric.	yes, no	no
Печать	variable_plots_in_inches	x86e_win64	"Нет" - переменные размеры печати могут быть введены в миллиметрах.	yes, no	yes
Печать	versatec_cutter_installed	x86e_win64	"Да" - указывает, что на плоттере Versatec установлен нож.	yes, no	

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Проектирование литейных и пресс-форм	allow_shrink_dim_before	x86e_win64	Разрешает расчет перед оценкой отношений.	yes, no	no
Проектирование литейных и пресс-форм	default_mold_base_vendor	x86e_win64	Значение по умолчанию для поставщика пресс-форм.	futaba_mm, dme, hasco, dme_mm, hasco_mm	
Проектирование литейных и пресс-форм	default_shrink_formula	x86e_win64	Опция формулы усадки по умолчанию: $1/(1-S)$ - стандарт ASME или $1+S$ (простой).	asme, simple	simple
Проектирование литейных и пресс-форм	mold_layout_origin_name	x86e_win64	Задаёт определённую систему координат как систему координат по умолчанию для начала компоновки полостей.		
Проектирование литейных и пресс-форм	mold_vol_surf_no_auto_roll back	x86e_win64	Не выполнять автоматический откат в ходе изменения литейных объёмов или поверхностей разъёма.	yes, no	no
Проектирование литейных и пресс-форм	pro_catalog_dir	x86e_win64	Задаёт путь каталога, содержащего меню каталога и имена других файлов каталога, таких как выталкиватели. Например: pro_catalog_dir proe_loadpoint/apps_mold_data/catalog. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Проектирование литейных и пресс-форм	pro_cav_lay_rule_dir	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для правил компоновки полостей формы. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Проектирование литейных и пресс-форм	shrinkage_value_display	x86e_win64	Определяет, как показываются размеры при применении усадки к модели в Pro/MOLDDDESIGN. Percent_shrink - размеры появляются с процентом усадки.	final_value, percent_shrink	percent_shrink
Производство	allow_mfg_in_assem_mode	x86e_win64	Разрешает открытие производственной модели в режиме сборки из диалога открытия файла.	yes, no	no
Производство	assy_mfg_open_mode	x86e_win64	Не установлено приложение по умолчанию для открытия сборок ЧПУ-моделей.	mfg, process, feature, any_mode	any_mode

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Производство	autodrill_udf_dir	x86e_win64	Каталог хранилища для MUDF сверления, которые используются функциями автосверления PRO/NC		
Производство	autodrilling_config_filename	x86e_win64	Автоматический вызов и загрузка файла конфигурации для таблицы автосверления.		autodrilling
Производство	autodrilling_holestyle_param	x86e_win64	Наименование параметра, включенное в элементы отверстия производственной ссылочной модели. Значение параметра идентифицирует MUDF для сверления, который автоматически применяется в PRO/NC для сверления этих отверстий.		
Производство	campost_dir	x86e_win64	Определяет каталог установки CAM-Post, чтобы разрешить напрямую настраивать постпроцессоры и создавать файлы УП.		
Производство	chk_part_surfs_profpack	x86e_win64	"Да" - включает все поверхности привязок деталей как контрольные поверхности для профилирования и ЧПУ-переходов фрезерования глубоких выемок или карманов.	yes, no	no
Производство	cl_arrow_scale	x86e_win64	Позволяет управлять размером стрелки траектории инструмента для контурных ЧПУ-переходов. 0 - стрелка не показывается. Любое другое значение - стрелка соответственно масштабируется.		1.000000
Производство	cl_rotate_sign_convention	x86e_win64	TOOL or TABLE - определяет правило знака направления ВРАЩАТЬ с учетом таблицы вращения или режущего инструмента.	table, tool	table
Производство	cmm_custom_tool_param_file	x86e_win64	Определяет файл, который содержит определяемый пользователем список параметров инструмента.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Производство	display_mfg_icon_for_mfg_assy	x86e_win64	"Да" - использовать значок производства для файлов технологических сборок в диалоговых окнах "Открыть" и "Сохранить". "Нет" - файлы технологических сборок обозначаются значками сборок.	yes, no	no
Производство	gpostpp_dir	x86e_win64	Определяет каталог, содержащий файлы постпроцессора к использованию Pro/NCPOST (GPOST).		
Производство	mfg_auto_ref_mfg_template	x86e_win64	Включение/выключение автопривязки для производственного шаблона	yes, no	no
Производство	mfg_auto_ref_prt_as_chk_srf	x86e_win64	"Да" - в 3-х, 4-х и 5-ти координатных профильных и стандартных переходах фрезерования в качестве контрольных поверхностей для вычисления траектории движения инструмента ЧПУ-перехода выбирается по умолчанию вся деталь. "Нет" - контрольные поверхности выбираются пользователем.	yes, no	yes
Производство	mfg_auto_retract_clear_dist	x86e_win64	Определяет расстояние между автоматически создаваемой плоскостью отвода и системой координат шагов. Применяется к новым шагам, созданным в диспетчере процессов, если операция отвода не может быть выполнена.		-0.001000
Производство	mfg_custom_tool_param_file	x86e_win64	Определяет файл, который содержит определяемый пользователем список параметров инструмента.		
Производство	mfg_customize_dialog	x86e_win64	"Да" - используется новое диалоговое окно настройки ЧПУ-перехода. "Нет" - используются меню версии 19.0.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Производство	mfg_cutline_save_mesh	x86e_win64	"Да" - сетка сохраняется/извлекается для использования в последующих перерасчетах линий реза, "Нет" - вычисляется новая сетка для каждого перерасчета линий реза.	yes, no	yes
Производство	mfg_ijk_num_digits	x86e_win64	Задаёт количество цифр для точек данных i, j, k в файле данных CL.		10
Производство	mfg_info_location	x86e_win64	Верху слева/внизу справа - положение диалогового окна mfg.info.	top_left, bottom_right	top_left
Производство	mfg_modal_command_file	x86e_win64	Позволяет делать некоторые разделы индексов АРТ модальными, что означает последовательное получение списка основных ключевых слов, соответствующих этой теме после завершения ввода в командной строке.		
Производство	mfg_param_auto_copy_from_tool	x86e_win64	Не копировать ни один из параметров инструмента в дерево параметров последовательностей.	all, none, misc, cutting	none
Производство	mfg_process_print_dir	x86e_win64	Определяет каталог, где хранится html-страница производственного процесса. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Производство	mfg_process_sync_by_default	x86e_win64	Определяет, будут ли все шаги, создаваемые в диспетчере процессов, автоматически синхронизироваться с элементами в сборке Pro/NC. Позднее шаги можно изменить в диалоговом окне, открытом во время сеанса связи.	yes, no	yes
Производство	mfg_process_table_setup_dir	x86e_win64	Определяет каталог, где хранятся настройки таблиц производственного процесса. Используйте полный путь во избежание проблем.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Производство	mfg_process_template_dir	x86e_win64	Определяет каталог, где хранятся шаблоны производственного процесса. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Производство	mfg_setup_dir	x86e_win64	Определяет каталог, который содержит все относящиеся к производству файлы настроек для текущей сессии.		
Производство	mfg_stock_display_show_default	x86e_win64		yes, no	no
Производство	mfg_template_dir	x86e_win64	Определяет каталог хранения для ЧПУ-шаблонов. Укажите полный путь во избежание проблем. В Expert Machinist ЧПУ-шаблоны не используются. Шаблоны хранят набор команд для траектории движения инструмента как метод вызова инструмента.		
Производство	mfg_tool_dialog_setup_file	x86e_win64	Определяет файл на основе XML для настройки диалога инструмента.		
Производство	mfg_udf_info_setup_file	x86e_win64	Определяет имя и путь файла, содержащего значения пользовательских и производственных критериев.		
Производство	mfg_workpiece_transparency	x86e_win64	Управляет прозрачностью заготовки в изображении закрашенной модели. Можно менять значение в диапазоне от 0.1 до 1. Чем больше значение, тем более прозрачна заготовка. Значением по умолчанию является 0.5.		0.670000
Производство	mfg_xyz_num_digits	x86e_win64	Задаёт количество цифр для точек данных x, y, z в файле данных CL.		10
Производство	nc_autodoc_param_dir	x86e_win64	Расположение файла настройки, который описывает, какие параметры процесса включены в таблицу параметров.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Производство	nc_autodoc_report_dir	x86e_win64	Расположение для хранения отчета и изображений, созданных инструментом документирования мастерской.		
Производство	nc_autodoc_setup_dir	x86e_win64	Расположение файлов настройки документации, которые описывают, какие параметры процесса включены в таблицу параметров.		
Производство	nc_autodoc_template_dir	x86e_win64	Расположение таблицы стилей и изображений по умолчанию, используемых для документирования мастерской.		
Производство	nccheck_type	x86e_win64	Для моделирования ЧПУ-удаления материала используется Vericut.	vericut, nccheck	vericut
Производство	ncl_file_extension	x86e_win64	Задаёт расширение для файлов данных CL Pro/MFG по умолчанию. Введите только расширение файла (без предшествующей точки). Например, apt формирует файл filename.apt.		ncl
Производство	ncmdl_bar_stock_part_path	x86e_win64	Задаёт путь для сохранения и восстановления экземпляров заготовок для создания заготовки в ЧПУ-модели. Определите полный путь, включая название детали, во избежание проблем.		<creo_loadpoint>\text\ncmdl_data\ncmdl_bar.prt
Производство	ncmdl_billet_stock_part_path	x86e_win64	Задаёт путь для сохранения и восстановления экземпляров заготовок для создания заготовки в ЧПУ-модели. Определите полный путь, включая название детали, во избежание проблем.		<creo_loadpoint>\text\ncmdl_data\ncmdl_billet.prt
Производство	ncpost_type	x86e_win64	Указывает GPOST использовать доступ к постпроцессору по умолчанию, поставляемому вместе с Pro/NCPOST.	gpost, ncpst	
Производство	ncseq_outbound_curve	x86e_win64	"Да" - создавать исходящую кривую.	yes	

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Производство	new_turn_scan_type	x86e_win64	Разрешает использовать новые типы обхода точения для ЧПУ-переходов точения.	yes, no	yes
Производство	pro_mdb_dir	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для файлов базы данных станочных параметров (MDB). Используйте полный путь во избежание проблем.		
Производство	pro_mf_cl_dir	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для производственных файлов данных CL. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Производство	pro_mf_clamp_dir	x86e_win64	Определяет каталог, в котором находятся производственные прижимы.		
Производство	pro_mf_param_dir	x86e_win64	Задаёт папку по умолчанию для библиотеки материалов в детали. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Производство	pro_mf_tape_dir	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для файлов с технологическими данными ленты. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Производство	pro_mf_tprm_dir	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для файлов производственных инструментов. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Производство	pro_mf_workcell_dir	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для файлов производственных станков. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Производство	pro_mfg_cmdsyn_dir	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для файлов меню синтаксиса в Pro/MFG. Используйте полный путь во избежание проблем.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Производство	profile_output_utils	x86e_win64	Влияет на вывод данных положений резца для последовательностей фрезерования профиля. "Да" - параметр последовательности output_point доступен со следующими опциями: tip - траектория инструмента выводится относительно центра инструмента; on_profile - траектория инструмента выводится относительно профиля инструмента..	yes, no	no
Производство	proncpost_dbf	x86e_win64	Введите путь каталога для файла базы данных NCPPost.		
Производство	prorembatch_queue_manager	x86e_win64	Разрешает вычисление траектории инструмента на отдельном хост-компьютере. Требуемыми значениями являются имя процессора (proc_name), имя хоста удаленного компьютера (host), тип транспорта (всегда 0), номер процессора RPC (proc_num, тот же, что и у удаленного процессора), версия диспетчера очередей.		
Производство	ptncpost_dbf	x86e_win64	Введите путь каталога для файла базы данных NCPPost.		
Производство	reverse_spiral_finish_type	x86e_win64	Если значение опции равно 1, траектория инструмента получается из стандартной путем ее реверса; если значение опции равно 2, траектория инструмента начинается с внутренней окружности.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Производство	shade_mfg_ref_models	x86e_win64	"Нет" - не обрабатывает исходные детали при создании закрашенного изображения (для экономии времени). "Да" - закрашивает исходные детали при создании закрашенных изображений.	yes, no	yes
Производство	store_tool_path_file	x86e_win64	Определяет, как вычисляется информация траектории инструмента. "Да" - информация траектории инструмента хранится в файле filename.tph (filename является именем производственной модели). "Нет" - траектория инструмента вычисляется каждый раз при извлечении производственной модели или изменении параметров.	yes, no	yes
Производство	tool_path_preview_default	x86e_win64	Переключает режим предварительного просмотра траектории инструмента в состояние по умолчанию "ВЫКЛ".	off, on, auto	auto
Производство	turn_avoid_holder_interference	x86e_win64	Да - Во время вычисления траектории токарного инструмента интерференция оправки инструмента будет игнорироваться.	yes, no	no
Производство	wcell_fixt_info_setup_file	x86e_win64	Определяет имя и путь файла, содержащего информацию о наименовании станков и крепежа.		
Производство	workpiece_instances	x86e_win64	Экземпляры создаются в заготовке для каждого шага.	steps, operations_and_steps	
Процесс сборки	curr_proc_comp_def_color	x86e_win64	Определяет цвет по умолчанию для показа текущего компонента в технологической сборке.		0.000000
Процесс сборки	curr_proc_comp_def_font	x86e_win64	Определяет шрифт по умолчанию, используемый в текущем компоненте технологической сборки.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Процесс сборки	display_comps_to_assemble	x86e_win64	"Да" - конструкторская модель отправляется в память и отображается. Выбор компонентов процесса из конструкторской модели или дерева модели. "Нет" - показывается только дерево модели. При выборе компонентов из дерева модели они отправляются в память.	yes, no	yes
Процесс сборки	offset_line_def_color	x86e_win64	Определяет цвет отображения смещенных линий в чертежах.		0.000000
Процесс сборки	offset_line_def_font	x86e_win64	Определяет шрифт для показа линий смещения на чертежах.		
Процесс сборки	prev_proc_comp_def_color	x86e_win64	Определяет цвет по умолчанию для компонентов, добавленных в технологическую сборку на предыдущем шаге.		0.000000
Процесс сборки	prev_proc_comp_def_font	x86e_win64	Определяет шрифт по умолчанию для ранее добавленных в техн. сборку компонентов.		
Размеры и допуски	allow_rfs_default_gtols_always	x86e_win64	"Да" - позволяет создать RFS/геометрические допуски по умолчанию, даже когда это не разрешено стандартом ANSI.	yes, no	no
Размеры и допуски	ang_dim_in_screen	x86e_win64	"Да" - если настройка панорамирования/масштаба отображения находится в значении по умолчанию (Вид>Панорамирование/Масштаб>Сброс), система проверяет, отображается ли угловой размер на экране. Если он не отображается, система перемещает размер в место, где он становится видимым.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Размеры и допуски	angular_tol	x86e_win64	Альтернативный формат для настройки угловых размеров допусков по умолчанию. Значение задает количество десятичных разрядов, и допуск является действительным значением допуска. Для целых размеров значение равно нулю и допуск является целым числом.		0.000000
Размеры и допуски	angular_tol_0.0	x86e_win64	Задаёт допуск по умолчанию для угловых размеров. Каждая опция задаёт допуск для конкретного десятичного разряда. Значение является разрядом последнего десятичного числа.		5.000000
Размеры и допуски	angular_tol_0.00	x86e_win64	Задаёт допуск по умолчанию для угловых размеров. Каждая опция задаёт допуск для конкретного десятичного разряда. Значение является разрядом последнего десятичного числа.		50.000000
Размеры и допуски	angular_tol_0.000	x86e_win64	Задаёт допуск по умолчанию для угловых размеров. Каждая опция задаёт допуск для конкретного десятичного разряда. Значение является разрядом последнего десятичного числа.		500.000000
Размеры и допуски	angular_tol_0.0000	x86e_win64	Задаёт допуск по умолчанию для угловых размеров. Каждая опция задаёт допуск для конкретного десятичного разряда. Значение является разрядом последнего десятичного числа.		5000.000000
Размеры и допуски	angular_tol_0.00000	x86e_win64	Задаёт допуск по умолчанию для угловых размеров. Каждая опция задаёт допуск для конкретного десятичного разряда. Значение является разрядом последнего десятичного числа.		50000.000000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Размеры и допуски	angular_tol_0.000000	x86e_win64	Задаёт допуск по умолчанию для угловых размеров. Каждая опция задаёт допуск для конкретного десятичного разряда. Значение является разрядом последнего десятичного числа.		500000.000000
Размеры и допуски	create_fraction_dim	x86e_win64	"Да" - все созданные размеры отображаются как дроби.	yes, no	no
Размеры и допуски	default_ang_units	x86e_win64	Задаёт показ вновь созданных угловых размеров как в модели, так и в чертеже. На ранее созданные размеры не влияет. ang_deg - десятичные градусы. ang_min - градусы и десятичные минуты. ang_sec - градусы, минуты и десятичные секунды.	ang_deg, ang_min, ang_sec	ang_deg
Размеры и допуски	default_dec_places	x86e_win64	Задаёт количество десятичных разрядов по умолчанию (0–13), до которого округляются вновь созданные размеры. Неокругленные размеры автоматически определяют количество десятичных разрядов, требуемых для показа их сохраненных значений.		2
Размеры и допуски	default_dim_num_digits_chances	x86e_win64	Устанавливает заданное по умолчанию число цифр, отображаемых в размере для последнего введенного значения. "Нет" - система устанавливает по умолчанию значение, указанное в опции default_dec_places файла конфигурации.	yes, no	yes
Размеры и допуски	default_placement_surfacefinish	x86e_win64	Задаёт по умолчанию тип размещения для шероховатостей поверхности в интерфейсе пользователя для шероховатости поверхности.	with_leaders, on_entity, normal_to_entity, free	normal_to_entity

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Размеры и допуски	dim_fraction_denominator	x86e_win64	Задаёт наибольший знаменатель для дробных размеров. Если дробь может быть сокращена, тогда она преобразуется до наименее возможного знаменателя (например, 4/32 преобразуется в 1/8).		32
Размеры и допуски	dim_fraction_format	x86e_win64	Std - показывает дробные размеры в стандарте формата Creo Parametric. Aisc - показывает дробные размеры и архитектурные единицы измерения (футы-дюймы) в формате Американского института стальных конструкций (AISC).	std, aisc	std
Размеры и допуски	dim_offscreen_limit	x86e_win64	Если опция больше нуля, она устанавливает границу, за пределами которой размеры автоматически возвращаются на экран. Например, значение 0.2 позволяет размеру быть равным 20% размера окна вне окна. Если опция установлена в ноль, привязка размеров вне экрана отключается.		0.200000
Размеры и допуски	display_tol_by_1000	x86e_win64	"Да" - допуски для неугловых размеров будут показываться умноженными на 1000.	yes, no	no
Размеры и допуски	gtol_dim_placement	x86e_win64	Управляет показом геометрических допусков в режиме "Детали". Используйте эту опцию так же как опцию настройки чертежа с тем же именем. On_bottom - показ геометрического допуска у основания (ниже дополнительных строк текста). Under_value - показ геометрического допуска под значением размера (выше дополнительных строк текста).	on_bottom, under_value	on_bottom

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Размеры и допуски	linear_tol	x86e_win64	Альтернативный формат для установки линейных размеров допусков по умолчанию. Первое значение задает количество десятичных разрядов. Второе является фактическим допуском. Например, 6 0.000025 задает допуск до шести десятичных разрядов. Допуском по умолчанию является 0.000025.		0.000000
Размеры и допуски	linear_tol_0.0	x86e_win64	Определяет диапазон допусков по умолчанию для линейных и угловых размеров. Эти значения влияют только на модели, созданные после определения опций допусков в файле конфигурации.		1.000000
Размеры и допуски	linear_tol_0.00	x86e_win64	Определяет диапазон допусков по умолчанию для линейных и угловых размеров. Эти значения влияют только на модели, созданные после определения опций допусков в файле конфигурации.		1.000000
Размеры и допуски	linear_tol_0.000	x86e_win64	Определяет диапазон допусков по умолчанию для линейных и угловых размеров. Эти значения влияют только на модели, созданные после определения опций допусков в файле конфигурации.		1.000000
Размеры и допуски	linear_tol_0.0000	x86e_win64	Определяет диапазон допусков по умолчанию для линейных и угловых размеров. Эти значения влияют только на модели, созданные после определения опций допусков в файле конфигурации.		1.000000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Размеры и допуски	linear_tol_0.00000	x86e_win64	Определяет диапазон допусков по умолчанию для линейных и угловых размеров. Эти значения влияют только на модели, созданные после определения опций допусков в файле конфигурации.		1.000000
Размеры и допуски	linear_tol_0.000000	x86e_win64	Определяет диапазон допусков по умолчанию для линейных и угловых размеров. Эти значения влияют только на модели, созданные после определения опций допусков в файле конфигурации.		1.000000
Размеры и допуски	maintain_limit_tol_nominal	x86e_win64	Поддерживает номинальное значение размера вне зависимости от изменений, вносимых в значения допусков.	yes, no	no
Размеры и допуски	mark_approximate_dims	x86e_win64	"Да" - показывает тильду (~) перед размером, который отображается в виде дроби и имеет фактическое значение, которое не округляется точно до уравнивания с показанным дробным значением (дробь показывает 7/32, но фактическое значение - 0.22, а не 0.21875).	yes, no	no
Размеры и допуски	minimum_angle_dimension	x86e_win64	Управляет минимальным значением угла, ниже которого Creo Parametric считает выбранные объекты коллинеарными при создании управляемого размера.		1.000000
Размеры и допуски	parenthesize_ref_dim	x86e_win64	Заключает справочные размеры в круглые скобки. "Нет" - заканчивает справочные размеры текстом REF.	yes, no	no
Размеры и допуски	restricted_gtol_dialog	x86e_win64	Определяет, ограничивает ли пользователя диалог геометрического допуска, затеняя элементы, которые считаются "неприменимыми".	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Размеры и допуски	round_displayed_dim_values	x86e_win64	Задает статус по умолчанию флажка "Округлить показанное значение" для новых и недавно показанных размеров.	yes, no	yes
Размеры и допуски	tbl_driven_tol_val_edit	x86e_win64	Tbl_driven_tol_val_edit Y/N* - "Да" - разрешает пользователям непосредственно править значение допуска размеров, значения допуска которых являются табличными. Правка значения допуска какого-либо размера делает размер нетабличным. "Нет" - запрещает непосредственную правку значений табличных допусков.	yes, no	no
Размеры и допуски	tol_display	x86e_win64	Показывает размеры с допусками или без них.	yes, no	no
Размеры и допуски	tolerance_class	x86e_win64	Задает класс допуска по умолчанию для моделей стандарта ISO. Система использует класс допуска в сочетании со значением размера при извлечении допусков для общих размеров или размеров острых кромок.	medium, fine, coarse, very_coarse	
Размеры и допуски	tolerance_standard	x86e_win64	Задает стандарт допуска, используемый при создании модели.	ansi, iso	ansi
Размеры и допуски	tolerance_table_dir	x86e_win64	Задает каталог по умолчанию для определяемых пользователем таблиц допусков для моделей стандарта ISO. Все таблицы отверстий и стержней перезаписывают существующие таблицы при загрузке.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Размеры и допуски	use_major_units	x86e_win64	Определяет, показываются ли дробные размеры в единицах измерения футы-дюймы или метр-мм. "Да" - используются единицы измерения большего значения. Например, если единицами измерения являются дюймы и 25.125 преобразуется в дробь, размер становится 2'1-1/8".	yes, no	no
Размеры и допуски	use_nom_dim_val_in_expr	x86e_win64	"Да" - использовать номинальные значения размеров в выражениях. "Нет" - использовать текущие значения.	yes, no	no
Сборка	add_offset_to_constraint_comp	x86e_win64	Добавить размеры смещения к созданным без смещения ограничениям при перетаскивании компонента.	yes, no	no
Сборка	advanced_intersection	x86e_win64	Управляет появлением инструмента пересечения и диапазоном доступных функциональных возможностей.	yes, no	no
Сборка	allow_package_children	x86e_win64	Задаёт, какой тип незакрепленных компонентов потомков можно иметь. ALL - элементы и компоненты могут быть потомками незакрепленного компонента. FEAT - только элементы могут быть потомками незакрепленных компонентов. NONE - незакрепленные компоненты не могут иметь потомков.	all, feat, none	all
Сборка	allow_redo_intersections	x86e_win64	"Да" - показывает команду "Повторно пересечь" в меню СБОРЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ.	yes, no	no
Сборка	allow_save_as_instance	x86e_win64	Разрешает опцию сохранить копию активной модели как экземпляра таблицы семейства.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Сборка	allow_save_failed_model	x86e_win64	"Да" - сбойные модели могут быть сохранены. "Нет" - сбойные модели нельзя сохранять. Prompt - пользователю предоставляется возможность решить, сохранять сбойные модели или нет.	yes, no, prompt	prompt
Сборка	allow_update_part_simp_rep_data	x86e_win64	Определяет автоматическое обновление данных упрощенного представления детали в сессии при переключении с одного упрощенного представления на другое. "Да" - разрешить обновление данных упрощенного представления детали. "Нет" - не делать обновление данных упрощенного представления детали. Prompt - запросить пользователя, обновлять текущее упрощенное представление или нет.	yes, no, prompt	yes
Сборка	annot_elem_params_with_units	x86e_win64	Некоторые виртуальные параметры элемента аннотации, которые ранее передавались без единиц измерения, не будут передаваться как атрибуты с единицами измерения.		1
Сборка	auto_assembly_with_notebooks	x86e_win64	"Да" - разрешает автоматическую сборку. "Нет" - запрещает автоматическую сборку.	yes, no	yes
Сборка	auto_backup_new_placement_refs	x86e_win64	"Да" - создать резервную копию привязки компонента. "Нет" - не создавать резервную копию привязки компонента.	yes, no	no
Сборка	auto_constr_always_use_offset	x86e_win64	выравнивает или сопрягает ограничение никогда не создает смещения.	yes, no, never	no
Сборка	auto_evaluate_simp_prep_rules	x86e_win64	Если опция равна "Да", вновь созданное представление будет обновляться каждый раз при загрузке/регенерации.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Сборка	auto_place_max_number	x86e_win64	Задайте значение по умолчанию для максимального числа разрешенных совпадений.		5
Сборка	auto_update_intersected_models	x86e_win64	Управляет появлением инструмента пересечения и диапазоном доступных функциональных возможностей.	yes, no	yes
Сборка	autoplace_single_comp	x86e_win64	Сборочные компоненты с интерфейсом будут автоматически помещаться в первое положение, удовлетворяющее определением интерфейса.	yes, no	yes
Сборка	bump_revnum_on_retr_reg_en	x86e_win64	Определяет, наращивается ли номер версии для базовых моделей, которые регенерируются и меняются во время извлечения сборки. Применимо только, если опция new_asm_rege_revnums установлена в "Да" (в противном случае, изменения номера версии не происходит).	yes, no	yes
Сборка	can_snap_to_missing_ref	x86e_win64	Определяет, разрешать ли привязку для отсутствующих привязок при перетаскивании компонентов для размещения. "Да" - привязка разрешена при перетаскивании. "Нет" - привязка запрещена при перетаскивании.	yes, no	yes
Сборка	check_interface_criteria	x86e_win64	Проверять интерфейсы при размещении компонента.	yes, no	no
Сборка	check_interference_of_matches	x86e_win64	Показать только соответствия, не пересекающиеся с другими компонентами.	yes, no	yes
Сборка	check_same_assy_parts	x86e_win64	Определяет, разрешать ли различные имена для различных вхождений детали в интерфейс пользователя зеркальной подсборки.	yes, no	yes
Сборка	chooser_size_filter_default	x86e_win64	Задаёт значение по умолчанию для фильтра размера в виде процента от общего размера сборки.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Сборка	comp_angle_offset_eps	x86e_win64	Определяет угол эpsilon таким образом, что если нужные поверхности равны или больше, чем эpsilon (в градусах), то создается ограничение углового смещения.		10.000000
Сборка	comp_assemble_start	x86e_win64	Задаёт начальное размещение сборки при сборке нового компонента. Default - начальное положение по умолчанию. Package - определяет начальное положение, используя опцию "Переместить". Constraint_in_Window - использует дополнительное окно. Move_then_Place - определяет начальное положение, используя опцию "Переместить", а затем определяет ограничения размещения.	package, constrain_in_window, default, move_then_place	
Сборка	comp_placement_assumptions	x86e_win64	Использовать допущения размещения при размещении компонентов.	yes, no	yes
Сборка	comp_retr_angular_increment	x86e_win64	Определяет точность для выбора внешних компонентов на основе графических вычислений.		1
Сборка	comp_rollback_on_redef	x86e_win64	"Нет" - сборка не откатывается назад при переопределении пользователем какого-либо компонента.	yes, no	yes
Сборка	copy_geom_update_pre_2000i_dep	x86e_win64	"Да" - помечает независимые элементы копии геометрии в модели, созданной до версии 2000i, как измененные при извлечении в Creo Parametric. Следует немедленно сохранять модель для обновления информации о зависимостях копии геометрии.	yes, no	
Сборка	copy_geometry_method	x86e_win64	Задаёт тип привязки(ок) копии геометрии по умолчанию	publish_geometry, references	publish_geometry

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Сборка	create_temp_interfaces	x86e_win64	Разрешает автоматическое создание интерфейсов, основанных на предыдущих сборочных инструкциях.	yes, no	no
Сборка	dim_inactive_components	x86e_win64	Показ неактивных компонентов сборки с узорной прозрачностью и цветом по умолчанию (серый). Значением по умолчанию является shade_only.	never, always, shaded_only	shaded_only
Сборка	disp_regen_success_msg	x86e_win64	Выдать сообщения об успешной регенерации для моделей сборки.	yes, no	no
Сборка	enable_advance_collision	x86e_win64	Включает использование расширенных настроек коллизий.	yes, no	no
Сборка	enable_assembly_accuracy	x86e_win64	"Нет" - запрещает изменение точности для объектов сборки.	yes, no	yes
Сборка	enable_implied_joints	x86e_win64	Разрешает недозакрепленные компоненты в качестве соединений механизма.	yes, no	yes
Сборка	erv_show_external_only	x86e_win64	"Да" - программа просмотра глобальных привязок показывает объекты только с внешними привязками. "Нет" - видны все объекты	yes, no	no
Сборка	fail_ref_copy_when_missing_orig	x86e_win64	"Да" - при использовании скопированного элемента геометрии или сохраненной внешней привязки с помощью Design Manager и отсутствии привязки в оригинале скопированный элемент геометрии будет вызывать ошибку. "Нет" - элемент замораживается и не обновляется.	yes, no	yes
Сборка	fix_refs_to_intersections	x86e_win64	Задаёт возможность удаления остатков для команды "Повторно пересечь" в меню ASSY FEAT. "Да" - можно удалять остатки. "Нет" - нельзя удалять остатки.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Сборка	force_upd_assem_mp_in_si mp_rep	x86e_win64	Обновление параметров физических свойств даже, когда некоторые из компонентов сборки не находятся в главном представлении.	yes, no, use_stored	use_stored
Сборка	freeze_failed_assy_comp	x86e_win64	"Нет" - требует действия по исправлению сборки или замораживанию компонента, который дал сбой при извлечении. "Да" - замораживает любой компонент со сбоем при извлечении в его последнем известном расположении сборки. Отсутствующие привязки, использующие смещения или внутренние опорные элементы, не вызывают замораживания компонентов.	yes, no	no
Сборка	grv_default_view	x86e_win64	Задет вид по умолчанию, с которого начинается просмотр привязок: Зависимости или Привязки.	references, dependencies	references
Сборка	ignore_non_displayed_items	x86e_win64	Игнорирует неотображаемые элементы в процессе поиска интерфейса компонента при размещении компонента.	yes, no	no
Сборка	include_sub_model_interfaces	x86e_win64	Включает интерфейсы подмодели как допустимые привязки для размещения компонентов "интерфейс к интерфейсу".	yes, no	yes
Сборка	interface_criteria_mismatch	x86e_win64	FAIL_PLACEMENT - Сбой регенерации при несовпадении критериев интерфейсов компонентов. WARNING_ONLY - При регенерации только из-за несовпадающих критериев, но без сбоя появляется предупреждающее сообщение. IGNORE - Несовпадение критериев интерфейсов игнорируется при регенерации.	ignore, warning_only, fail_placement	warning_only

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Сборка	modify_offset_during_comp_drag	x86e_win64	Разрешает изменять значения размеров смещения при перетаскивании компонента.	yes, no	no
Сборка	mp_dens_ft_column_mtrl_assigned	x86e_win64	"Да" - разрешает добавление столбца MP_DENSITY в таблицу семейств, когда какой-либо материал назначается модели. Если установлен, может вызвать наличие разных значений плотности одного и того же материала в разных экземплярах. Не оказывает влияния на наследованные модели.	yes, no	no
Сборка	mtrl_convert_units	x86e_win64	Если установлено значение "Да", Creo Parametric автоматически преобразует единицы измерения материалов из библиотеки в систему единиц измерения модели.	yes, no	yes
Сборка	package_constraints	x86e_win64	Определяет действия, выполняемые для незакрепленных компонентов в режиме сборки. Update - обновляет компоненты, если меняется сборка. Freeze - не перемещает компоненты, если сборка меняется. Disallow - не разрешает наличие незакрепленных компонентов в сборке (они должны быть полностью закреплены).	disallow, freeze, update	update
Сборка	package_ref_alert	x86e_win64	Управляет выводом диалога предупреждения, когда незакрепленный компонент используется как ссылка. "Да" - разрешает предупреждение, когда незакрепленный компонент используется как ссылка. "Нет" - предупреждение отсутствует, когда незакрепленный компонент используется как ссылка.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Сборка	preserve_comp_color_in_preview	x86e_win64	"Да" - во время размещения компонента собираемый компонент сохраняет свои нормальные цвета. "Нет" - во время размещения компонента собираемый компонент показывается в цвете предварительного просмотра.	yes, no	no
Сборка	regen_notebook_w_assem	x86e_win64	Определяет необходимость в автоматической регенерации блокнота при регенерации сборки.	yes, no	yes
Сборка	replace_comp_name_method	x86e_win64	Задаёт правило именования, используемое при замене компонентов.	transfer, remove, preserve	transfer
Сборка	replace_history_rule_order	x86e_win64	Задаёт по умолчанию порядок правила оценки истории в операции замены. Disable - правило оценки отключается по умолчанию. Число - задаёт место правила относительно других правил оценки.	1, 3, 2, disable, 4, 5	3
Сборка	replace_interface_rule_order	x86e_win64	Задаёт по умолчанию порядок правила оценки интерфейса в операции замены. Disable - правило оценки отключается по умолчанию. Число - задаёт место правила относительно других правил оценки.	1, 3, 2, disable, 4, 5	1
Сборка	replace_sameid_rule_order	x86e_win64	Задаёт по умолчанию порядок правила оценки того же идентификатора в операции замены. Disable - правило оценки отключается по умолчанию. Число - задаёт место правила относительно других правил оценки.	1, 3, 2, disable, 4, 5	5

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Сборка	replace_samename_rule_order	x86e_win64	Задаёт по умолчанию порядок правила оценки того же имени в операции замены. Disable - правило оценки отключается по умолчанию. Число - задаёт место правила относительно других правил оценки.	1, 3, 2, disable, 4, 5	2
Сборка	replace_sameparam_rule_order	x86e_win64	Задаёт по умолчанию порядок правила оценки тех же параметров в операции замены. Disable - правило оценки отключается по умолчанию. Число - задаёт место правила относительно других правил оценки.	1, 3, 2, disable, 4, 5	4
Сборка	replace_unrelated_automatic	x86e_win64	Доступность автоматического создания пар привязок в несвязанной замене. "Нет" - автоматическое создание пар привязок недоступно. "Да" - автоматическое создание пар привязок доступно.	yes, no	no
Сборка	retrieve_instance_dependencies	x86e_win64	Определяет, следует ли извлекать зависимости базовой модели, когда извлекается экземпляр.	instance_deps_only, instance_and_generic_deps, instance_req_generic	instance_req_generic
Сборка	rv_current_object	x86e_win64	Управляет опцией по умолчанию при настройке модели или компонента в качестве текущего объекта.	model, component, component + model	component
Сборка	rv_search_scope	x86e_win64	Задаёт контекстную область поиска для потомков при входе в программу просмотра привязок. Session - искать все объекты в сессии. Window - искать объекты только в активном окне.	session, window	session
Сборка	search_area_for_comp_interfaces	x86e_win64	Определяет область поиска для интерфейса компонента как процентную часть размера компонента при размещении компонента.		100

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Сборка	search_not_retrieved_mode ls	x86e_win64	Расширяет поиск для включения моделей, не извлеченных в сессии. Если "Да", модели будут внесены в сессию, что может повлиять на производительность.	yes, no	yes
Сборка	sel_insts_on_comp_retrieval	x86e_win64	"Да" - если компоненты, используемые в экземплярах сборки, сами являются базовыми, система запрашивает, следует ли выбрать экземпляр по мере отыскания каждого компонента. "Нет" - базовая модель компонента получается автоматически.	yes, no	no
Сборка	shrinkwrap_alert	x86e_win64	Показывать предупреждение облегчения при первом увеличении уровня качества.	yes, no	yes
Сборка	simplprep_default_model_status	x86e_win64	Устанавливает статус модели по умолчанию при определении нового упрощенного представления.	master, geometry, exclude, graphics, light graphics rep	exclude
Сборка	simplprep_ondemand_selection	x86e_win64	Определяет представление, извлекаемое при выборе привязки. Автоматически извлекает минимальное представление, требуемое для выполнения операции.	automatic, master, disable	automatic
Сборка	simplprep_ondemand_settings	x86e_win64	Определяет поведение загрузки по запросу в видах с упрощенным представлением. Prompt - запросить подтверждение перед извлечением по запросу. Never_prompt - загрузить модели по запросу автоматически, без подтверждения. Disabled - загрузка по запросу запрещена.	prompt, disable, never_prompt	never_prompt

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Сборка	skeleton_model_default_color	x86e_win64	Определяет цвет, который используется Creo Parametric для новых каркасных моделей. Три десятичных значения в интервале от 0 до 100 определяют (по порядку) процент красного, зеленого и синего в результирующем цвете. Например, 0 0 49 определяет средне-голубой цвет.		0.000000
Сборка	snap_to_constraints_during_drag	x86e_win64	Разрешает динамическую привязку к ограничениям при перетаскивании компонентов.	yes, no	yes
Сборка	update_copy_geom_location	x86e_win64	"Да" - копия геометрии попытается обновить расположение скопированной геометрии на основании изменений в размещении компонентов, даже если некоторые компоненты исключены или представлены графически.	yes, no	yes
Сборка	update_rep_refs	x86e_win64	"Да" обновляет упрощенное представление верхней сборки для выполнения замен в процессе регенерации и при замене.	yes, no	yes
Сборка	use_3d_thumbnail_in_lwg_report	x86e_win64	Управляет использованием 3D-эскизов при извлечении в облегченное графическое представление	yes, no	yes
Сборка	use_active_model_in_transform	x86e_win64	Поведение по умолчанию при анализе преобразования: использовать систему координат и единицы измерения активной модели или нет.	yes, no	no
Сварной шов	add_weld_mp	x86e_win64	"Да" - система включает сварные швы при расчете массовых свойств и аппроксимирует массовые свойства облегченных швов. "Нет" - система исключает сварные швы при расчете массовых свойств.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Сварной шов	pro_weld_params_dir	x86e_win64	Определяет каталог поиска, когда требуется файл параметров сварного шва.		
Сварной шов	weld_ask_xsec_refs	x86e_win64	Нет - не запрашивать привязки сечения при создании сварных элементов. Да -Запрашивать привязки сечения при создании сварного шва элементов.	yes, no	no
Сварной шов	weld_color	x86e_win64	Определяет цвет сварного шва по умолчанию. Три десятичных значения определяют (по порядку) процент красного, зеленого и синего в результирующем цвете. Например, 0 0 49 определяет средне-голубой. Можно изменить в сессии, используя команду "Инструменты">"Цвета">"Системные".		0.000000
Сварной шов	weld_dec_places	x86e_win64	Задаёт количество десятичных разрядов (0-10) для показа в параметрах сварного шва.		3
Сварной шов	weld_edge_prep_driven_by	x86e_win64	Определяет, создается ли элемент разделки кромки на ровной части или сборки.	part, assembly	part
Сварной шов	weld_edge_prep_groove_angle	x86e_win64	Определяет начальное значение по умолчанию для разделки кромки скоса кромки.		45.0
Сварной шов	weld_edge_prep_groove_depth	x86e_win64	Определяет начальное значение по умолчанию для глубины разделки кромки.		0.25
Сварной шов	weld_edge_prep_instance	x86e_win64	Контролирует, создается ли экземпляр таблицы семейства для разделки кромок. "Да" - создаются экземпляры компонентов, которые получают разделку кромок.	yes, no	
Сварной шов	weld_edge_prep_name_suffix	x86e_win64	Определяет имя суффикса для экземпляра, который создается во время разделки кромки. Наименование части плюс продолжение создают имя экземпляра.		_noep

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Сварной шов	weld_edge_prep_root_open	x86e_win64	Определяет начальное значение по умолчанию для разделки кромки зазора кромок.		0.25
Сварной шов	weld_edge_prep_visibility	x86e_win64	Применяется, только если опция weld_edge_prep установлена в "Да". Generic - элементы разделки кромки восстанавливаются в базовой модели и подавляются в экземпляре. Instance - элементы разделки кромки подавляются в базовой модели и восстанавливаются в экземпляре.	generic, instance	
Сварной шов	weld_geom_type_default	x86e_win64	Задаёт тип геометрии сварного шва по умолчанию.	light, surface	surface
Сварной шов	weld_notch_corner_radius	x86e_win64	Определяет начальное значение по умолчанию для радиуса угла выреза под сварной шов.		0.100000
Сварной шов	weld_notch_height	x86e_win64	Определяет начальное значение по умолчанию для высоты выреза под сварной шов.		0.400000
Сварной шов	weld_notch_radius	x86e_win64	Определяет начальное значение по умолчанию для радиуса выреза под сварной шов.		0.500000
Сварной шов	weld_notch_width	x86e_win64	Определяет начальное значение по умолчанию для ширины выреза под сварной шов.		0.500000
Сварной шов	weld_ui_standard	x86e_win64	Определяет стандарт интерфейса пользователя для сварного шва. ANSI - используются стандарты ANSI. ISO - используются стандарты ISO.	ansi, iso	ansi
Система	allow_float_opt_checkout	x86e_win64	Да - разрешает сбой подключения для плавающих модулей.	yes, no	no
Система	auto_traceback	x86e_win64	"always": файл трассировки будет создаваться при фатальных ошибках. yes, "ask": будет запрашиваться пользователь о необходимости создать файл трассировки. "no", "never": файл трассировки создаваться не будет.	yes, no, never, ask, always	always

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Система	cmdmgr_trail_output	x86e_win64	Вывод файла протокола и макросов включает системные инструкции, которые не зависят, при наличии, от конфигурации пользовательского интерфейса (обычно, опции строк меню и панелей инструментов).	yes, no	yes
Система	cpus_to_use	x86e_win64	Задаёт количество потоков, включая главный		8
Система	enable_tree_indep	x86e_win64	Указывает, разрешено ли при настройке дерева отделение окна дерева от окна Creo Parametric.	yes, no	no
Система	export_report_format	x86e_win64	Управление форматом показа отчета во встроенном браузере. Rich Text - Экспорт отчета в Rich Text формате, Comma Delimited - Экспорт отчета в формате с разделителем.	comma_delimited, rich_text	comma_delimited
Система	general_undo_stack_limit	x86e_win64	Задаёт число записей для операции "Отмена"/"Возврат" верхнего уровня (по умолчанию равно 50).		50
Система	graphics	x86e_win64	Устанавливает необязательную графическую среду, используемую некоторыми платформами при запуске Creo Parametric. См. список умолчаний и необязательной графики в руководстве по установке.	opengl, x_windows, win32_gdi, d3d	no_graphics
Система	overlays_enabled	x86e_win64	"Да" - разрешает экранам и меню Creo Parametric размещаться на разных накладываются слоях аппаратной графической карты. Это освобождает память для использования Creo Parametric.	yes, no	no
Система	pick_aperture_radius	x86e_win64	Определяет размер области вокруг мыши при осуществлении выборов. Измеряется в 1/1000 долях размера экрана.		7.000000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Система	protable_in_background	x86e_win64	"Да" - запускает редактор Pro/TNGINEER в фоновом режиме. Сокращает время между нажатием кнопки меню, которая использует Pro/TABLE, и вводом данных.	yes, no	yes
Система	saveunders_enabled	x86e_win64	"Да" - разрешает всплывающим текстам справки и меню Creo Parametric сохранять ту часть окна, которую они загораживают, и восстанавливать изображение окна при их исчезновении.	yes, no	yes
Система	set_trail_single_step	x86e_win64	"Да" - разрешает файлу протокола быть одноступенчатым, путем ввода <CR>.	yes, no	no
Система	tablet_device_name	x86e_win64	Определяет имя планшета.		
Система	trail_delay	x86e_win64	Задаёт интервал в секундах между шагами файлов протокола.		
Система	trail_dir	x86e_win64	Указывает, что приложение Creo Parametric должно создавать свой файл протокола в указанной папке, а не в папке запуска.		
Система	train_file_path	x86e_win64	Определяет каталог по умолчанию для файлов протокола. Имя пути должно начинаться от корневого каталога, например /home/users/library/training.		
Система	use_software_opengl	x86e_win64	Разрешает использование MS Windows OpenGL. В некоторых случаях это поможет избежать специфических проблем с графической картой, но снижает производительность.	yes, no	no
Система	web_browser_history_days	x86e_win64	Введите количество дней для хранения записей.		20
Система	web_browser_homepage	x86e_win64	Введите расположение домашней страницы навигатора Creo Parametric.		<creo_loadpoint>\help\russian\nresource_center_index.html

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Система	web_browser_in_separate_window	x86e_win64	Определяет, должен ли веб-навигатор Creo Parametrics запускаться в отдельном окне. Если установлено значение "Да", навигатор будет показан в отдельном окне. Если установлено значение "Нет" (по умолчанию), навигатор будет встроен в окно приложения Creo Parametrics	yes, no	no
Система	windows_browser_type	x86e_win64	Выберите тип встроенного навигатора для использования.	ie_in_process, ie_in_sep_process, mozilla_based_browser	ie_in_process
Слои	add_lower_level_comps_to_layer	x86e_win64	Установка этой опции в "Да" снимает флажок опции "Поддержка текущего слоя", который позволяет добавление компонентов более низкого уровня к слоям верхнего уровня.	yes, no	no
Слои	blank_layer	x86e_win64	Скрывает конкретные слои при начале сессии Creo Parametric. Значением является идентификатор слоя.		
Слои	create_numbered_layers	x86e_win64	"Да" - по умолчанию создает слои с именами от 1 до 32.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Слои	def_layer	x86e_win64	Определяет имена слоев по умолчанию для различных типов объектов. Первое строковое значение является типом слоя. Второе строковое значение является именем слоя.	layer_assem_member, layer_assy_cut_feat, layer_axis, layer_chamfer_feat, layer_comp_design_model, layer_comp_fixture, layer_comp_workpiece, layer_copy_geom_feat, layer_corn_chamf_feat, layer_cosm_round_feat, layer_cosm_sketch, layer_csys, layer_curve, layer_curve_ent, layer_cut_feat, layer_datum, layer_datum_plane, layer_datum_point, layer_detail_item, layer_dgm_conn_comp, layer_dgm_highway, layer_dgm_rail, layer_dgm_wire, layer_dim, layer_draft_constr, layer_draft_dim,	

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
				layer_draft_dtm, layer_draft_entity, layer_draft_feat, layer_draft_geom, layer_draft_grp, layer_draft_hidden, layer_draft_others, layer_draft_refdim, layer_driven_dim, layer_dwg_table, layer_ext_copy_geom_feat, layer_feature, layer_geom_feat, layer_gtol, layer_hole_feat, layer_intchg_func, layer_intchg_simp, layer_nogeom_feat, layer_note, layer_parameter_dim, layer_part_refdim, layer_point, layer_protrusion_feat, layer_quilt, layer_refdim, layer_ribbon_feat, layer_rib_feat, layer_round_feat, layer_sfin, layer_shell_feat, layer_skeleton_model,	

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
				layer_slot_feat, layer_snap_line, layer_solid_geom, layer_surface, layer_symbol, layer_thread_feat, layer_trim_line_feat, layer_weld_feat, layer_all_detail_items, layer_annotation_element, layer_axis_ent, layer_csys_ent, layer_set_datum_tag, layer_3d_items, layer_ae_driving_dim, layer_draft_xsec, layer_hole_thread	
Слои	default_layer_model	x86e_win64	Имя модели, которая используется для управления на основе правил размещением новых объектов во всех моделях того же типа в ходе сессии.		
Слои	display_layer	x86e_win64	Определяет показ определенных слоев в начале сессии Creo Parametric. Переменная "value" является идентификатором слоя.		
Слои	floating_layer_tree	x86e_win64	Выберите Да, если хотите видеть диалог дерева слоев отдельным от навигатора.	yes, no	no
Слои	highlight_layer_items	x86e_win64	"Да" - выбранные объекты в дереве слоев подсвечиваются в области геометрии.	yes, no	yes
Слои	layer_item_highlight_limit	x86e_win64	Установлен верхний предел объектов в слое для подсветки. Если объекты в слое превышают это число, они не будут подсвечены.		500

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Слои	save_display_status_in_sub_model	x86e_win64	При установке в "Нет" сборка верхнего уровня сохраняет статус показа слоя субмодели, позволяя сохранять статус показа нижнего уровня без сохранения субмоделей.	yes, no	yes
Среда	accuracy_lower_bound	x86e_win64	Введите значение точности для переопределения нижнего предела по умолчанию. Минимальное значение для относительной точности - 1E-06.		0.000100
Среда	bell	x86e_win64	"Да" - включает сигнал клавиатуры, который звучит после каждого запроса. "Нет" - выключает сигнал клавиатуры. Для переопределения этой настройки используйте диалоговое окно "Среда" в меню "Инструменты".	yes, no	no
Среда	clearance_triangulation	x86e_win64	Определяет качество триангуляции поверхности, используемой для получения точек начального приближения для расчетов зазора и интерференции.	none, high, medium, low	none
Среда	clock	x86e_win64	"Да" - показывает часы в ходе работы Creo Parametric.	yes, no	no
Среда	clr_print_plus_minus	x86e_win64	Задаёт показ точности системы при расчёте зазоров между деталями или поверхностями. По умолчанию показ точности не предусмотрен.	yes, no	no
Среда	company_name	x86e_win64	Используется с опцией экспорта iges_out_mil_d_28000. Для поддержки MIL-D-28000 требуется ввести название своей компании, и система запрашивает его каждый раз при экспорте через IGES, если название компании не задано в файле конфигурации.		
Среда	default_abs_accuracy	x86e_win64	Определяет абсолютную точность детали по умолчанию.		0.000000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Среда	display_annotations	x86e_win64	Определяет, показываются ли аннотации в трехмерных моделях.	yes, no	yes
Среда	display_full_object_path	x86e_win64	Управляет показом полного имени файла объекта (включая его суффикс типа объекта и его номер версии) и пути файла в заголовке окна, а также показом информации о модели. "Да" - показывает только имя объекта.	yes, no	no
Среда	enable_absolute_accuracy	x86e_win64	Управляет показом меню ТОЧНОСТЬ. "Да" - меню ТОЧНОСТЬ всегда появляется, когда выбирается "Точность" из меню НАСТРОЙКА ДЕТАЛИ. "Нет" - меню появляется, только если деталь в данный момент определена с абсолютной точностью.	yes, no	no
Среда	flip_arrow_scale	x86e_win64	Задает коэффициент масштабирования для увеличения размера стрелки разворота, которая появляется для направления создания элемента (по умолчанию = 1).		1.000000
Среда	highlight_geometry	x86e_win64	"Да" - объекты, выбранные в дереве модели, подсвечиваются в области геометрии.	yes, no	yes
Среда	info_output_format	x86e_win64	Задает тип формата по умолчанию для представления информации. Text - информация выводится как простой текст. HTML - информация выводится как данные html.	text, html,	html
Среда	info_output_mode	x86e_win64	Задает метод представления информации по умолчанию. Both - показ информации на экране и ее запись в файл. Screen - только показ информации на экране. File - только запись информации в файл. Choose - выбор метода из меню ИНФО ВЫВОД.	both, choose, screen, file	both

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Среда	mass_property_calculate	x86e_win64	Расчет массовых свойств при регенерации, при сохранении или по запросу пользователя	automatic, by_request, check_upon_save	by_request
Среда	mathcad_automapping	x86e_win64	Переключает автоотображение переменных анализа Mathcad	yes, no	no
Среда	mdx_collision_num_triangles	x86e_win64	Количество треугольников сетки, используемых для аппроксимации модели при обнаружении коллизий.		1000
Среда	measure_sig_figures	x86e_win64	Задаёт количество значимых цифр, показанных как результаты при использовании диалогового окна измерений из меню Инфо.		6
Среда	model_grid_balloon_display	x86e_win64	Управляет показом выносок сетки.	yes, no	yes
Среда	model_grid_neg_prefix	x86e_win64	Позволяет указывать префикс, используемый для отрицательных чисел в данных узла сетки.		-
Среда	model_grid_num_dig	x86e_win64	Управляет количеством десятичных разрядов, показываемых в захвате выноски. 0 - показывать только целые числа.		
Среда	model_grid_spacing	x86e_win64	Задаёт шаг сетки модели по умолчанию.		1.500000
Среда	model_notes_as_labels	x86e_win64	Позволяет показывать заметки как полный текст или как метки. Может также переключаться опцией среды "Показывать заметки как имена".	yes, no	no
Среда	model_tree_start	x86e_win64	Переключает показ дерева моделей. "Да" - показывает окно дерева моделей вместе с его моделью. "Нет" - не показывает окно дерева моделей.	yes, no	yes
Среда	modelcheck_enabled	x86e_win64	Включает контроль модели (ModelCHECK)	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Среда	prehighlight	x86e_win64	"Да" - выбираемые объекты подсвечиваются под указателем, прежде чем быть выбранными. "Нет" - выбираемые объекты не подсвечиваются под указателем, прежде чем быть выбранными	yes, no	
Среда	prehighlight_tree	x86e_win64	Значение по умолчанию для опции "Подсветка предварительного выбора" в дереве модели, дереве слоев и дереве подробностей. Если опция включена, доступные для выбора элементы подсвечиваются перед началом выбора в дереве.	yes, no	no
Среда	pro_unit_length	x86e_win64	Задает единицы измерения по умолчанию для новых объектов.	unit_inch, unit_foot, unit_mm, unit_cm, unit_m	unit_inch
Среда	pro_unit_mass	x86e_win64	Задает единицы измерения по умолчанию для массы новых объектов.	unit_ounce, unit_pound, unit_ton, unit_gram, unit_kilogram, unit_tonne	unit_pound
Среда	pro_unit_sys	x86e_win64	Задает систему единиц измерения по умолчанию для новых объектов.	mks, cgs, mmns, fps, ips, proe_def, mmks	
Среда	proe_memory_buffer_size	x86e_win64	Определяет размер в мегабайтах буфера памяти, резервируемого Creo Parametric на случай нехватки памяти. Необходимо перезагрузить Creo Parametric для того, чтобы изменение вступило в силу.		50
Среда	regen_backup_directory	x86e_win64	Определяет каталог, в котором система хранит модели regen_backup. (См. также regen_backup_using_disk). Первичным каталогом по умолчанию является текущий каталог, но если этот каталог доступен только для чтения, вторым по умолчанию является каталог /tmp.		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Среда	regen_backup_using_disk	x86e_win64	Определяет, выполняет ли система резервное копирование текущей модели на диск перед каждой регенерацией.	yes, no	no
Среда	save_section_surfaces	x86e_win64	"Да" - сохранить поверхности сечений с моделями. "Нет" - Не сохранять поверхности сечений с моделями.	yes, no	yes
Среда	select_on_dtm_edges	x86e_win64	All_modes - выбрать опорную плоскость, щелкнув по ее видимой границе. Sketcher_only - выбрать плоскость, щелкнув по ее теге в режимах, отличных от среды эскиза. При частом использовании запроса установите эту опцию в Sketcher_only.	all_modes, sketcher_only	all_modes
Среда	show_dim_sign	x86e_win64	"Нет" - значения размеров всегда показываются положительными. При вводе отрицательного значения создается геометрия в противоположную сторону. "Да" - введение отрицательного значения для размера, показанного как отрицательный, создает геометрию в ту же сторону. Размеры для системы координат и смещений опорных точек всегда показывают отрицательное/положительное значение.	yes, no	no
Среда	show_selected_item_id	x86e_win64	Показать идентификатор геометрии Creo Parametric и среды эскиза в списках выбора запросов, коллекторах и всплывающих подсказках.	yes, no	no
Среда	spin_center_display	x86e_win64	Определяет, показывается ли символ центра вращения.	yes, no	yes
Среда	start_apprmgr	x86e_win64	Определяет, запускается ли диспетчер приложений при запуске Creo Parametric.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Среда	startup_check_for_visualization	x86e_win64	Определяет, будут ли компоненты визуализации помечаться для установки перед запуском.	yes, no	yes
Среда эскиза	2d_palette_path	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для пользовательской библиотеки форм среды эскиза. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Среда эскиза	grid_snap	x86e_win64	"Да" - заставляет указать точки для привязки к сетке. "Нет" - выключает привязку к сетке так, что может быть указано любое расположение.	yes, no	no
Среда эскиза	section_color	x86e_win64	Определяет цвет эскизных сечений.	default, drawing_color, sketch_color	
Среда эскиза	sket_import_geometry_line_style	x86e_win64	Определяет, сохраняются ли начальный стиль линии и цвет в операциях "Копировать"/"Вставить", "Палитра эскизов" и "Импорт из файла". "Да" - сохранить начальный стиль линии и цвет.	yes, no	no
Среда эскиза	sketcher_alignment_constr	x86e_win64	"Да" - ограничения совмещения используются диспетчером намерений; "Нет" - ограничения совмещения не используются.	yes, no	no
Среда эскиза	sketcher_animated_modify	x86e_win64	"Нет" - сечение не анимируется при регенерации изменений.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_auto_create_references	x86e_win64	Эта опция управляет автоматическим созданием привязки из выбранной фоновой геометрии.	yes, no	no
Среда эскиза	sketcher_auto_create_refs	x86e_win64	Значениями опции являются: 2 - система автоматически создает 2 привязки образмеривания; 1 - система автоматически добавляет привязку ориентации как привязку образмеривания; 0 - система не создает автоматически привязки образмеривания.	1, 2	2

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Среда эскиза	sketcher_blended_background	x86e_win64	Эта опция управляет использованием смешанного фона в трехмерной среде эскиза. Опция не имеет никакого эффекта, если смешанный фон выключен вообще.	yes, no	no
Среда эскиза	sketcher_collinear_constraint	x86e_win64	"Да" - коллинеарные ограничения используются диспетчером намерений. "Нет" - коллинеарные ограничения не используются диспетчером намерений.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_default_font_kerning	x86e_win64	Автоматически назначать кернинг для текстовых объектов в эскизе. Да - кернинг будет задаваться для новых текстовых объектов. Нет - кернинг будет задаваться автоматически.	yes, no	no
Среда эскиза	sketcher_diagonal_constraint	x86e_win64	"Да" - будут использоваться диагональные ограничения; "Нет" - диагональные ограничения использоваться не будут.	yes, no	no
Среда эскиза	sketcher_dim_of_revolve_axis	x86e_win64	Если эта опция установлена, все размеры, созданные диспетчером намерений по оси вращения, являются размерами диаметров.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_dimension_autolock	x86e_win64	Автоматически блокировать строгие размеры в среде эскиза.	yes, no	no
Среда эскиза	sketcher_disp_constraints	x86e_win64	Показывает ограничения при выполнении эскиза в режиме среды эскиза; например, H для горизонтали, V для вертикали и т. д.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_disp_dimensions	x86e_win64	"Нет" - подавляет показ всех размеров в среде эскиза.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_disp_grid	x86e_win64	Определяет, показывать или нет сетку в среде эскиза.	yes, no	no
Среда эскиза	sketcher_disp_vertices	x86e_win64	"Нет" - подавляет показ желтых точек на всех вершинах в среде эскиза.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_disp_weak_dimensions	x86e_win64	"Да" - показываются слабые размеры. "Нет" - слабые размеры не показываются.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Среда эскиза	sketcher_equal_length_constr	x86e_win64	"Да" - ограничения одинаковой длины используются диспетчером намерений. "Нет" - ограничения одинаковой длины не используются диспетчером намерений.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_equal_radii_constr	x86e_win64	"Да" - ограничения одинаковых радиусов используются диспетчером намерений. "Нет" - ограничения одинаковых радиусов не используются диспетчером намерений.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_grid_angle	x86e_win64	Введите значение угла сетки для переопределения угла сетки по умолчанию.		0.000000
Среда эскиза	sketcher_grid_line_quantity	x86e_win64	Введите количество радиальных линий для радиальной сетки.		12
Среда эскиза	sketcher_grid_radius_spacing	x86e_win64	Введите значение радиального шага сетки для переопределения его значения по умолчанию.		1.000000
Среда эскиза	sketcher_grid_type	x86e_win64	Установите декартов или полярный тип сетки.	cartesian, polar	cartesian
Среда эскиза	sketcher_highlight_open_ends	x86e_win64	"Да" - открытые концы объектов эскиза будут подсвечены в среде эскиза, "Нет" - открытые концы объектов эскиза не будут подсвечены в среде эскиза.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_import_exact_geom	x86e_win64	При импорте в среду эскиза использовать точную геометрию.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_known_dim_on_ref_ent	x86e_win64	ДА - создать известные размеры в известной геометрии. НЕТ - создать ссылочные размеры в известной геометрии	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_lineup_hor_constr	x86e_win64	"Да" - выровненные горизонтальные ограничения используются диспетчером намерений. "Нет" - выровненные горизонтальные ограничения не используются диспетчером намерений.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Среда эскиза	sketcher_lineup_ver_constr	x86e_win64	"Да" - выровненные вертикальные ограничения используются диспетчером намерений. "Нет" - выровненные вертикальные ограничения не используются диспетчером намерений.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_lock_modified_dims	x86e_win64	"Да" - измененные размеры блокируются. "Нет" - измененные размеры не блокируются.	yes, no	no
Среда эскиза	sketcher_midpoint_constr	x86e_win64	"Да" - ограничения средней точки используются диспетчером намерений. "Нет" - ограничения средней точки не используются диспетчером намерений.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_parallel_constr	x86e_win64	"Да" - параллельные ограничения используются диспетчером намерений. "Нет" - параллельные ограничения не используются диспетчером намерений.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_perpendicular_constr	x86e_win64	"Да" - перпендикулярные ограничения используются диспетчером намерений. "Нет" - перпендикулярные ограничения не используются диспетчером намерений.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_point_on_entity_constr	x86e_win64	"Да" - точка ограничения объекта используется диспетчером намерений. "Нет" - точка ограничения объекта не используется диспетчером намерений.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_refit_after_dim_modify	x86e_win64	Вписывает сечение после изменения размеров в двумерном сечении или при создании первого элемента.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_rel_accuracy	x86e_win64	Введите относительную точность среды эскиза.		-1.000000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Среда эскиза	sketcher_same_point_constraint	x86e_win64	"Да" - ограничения одинаковых точек используются диспетчером намерений. "Нет" - ограничения одинаковых точек не используются диспетчером намерений.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_save_preview_image	x86e_win64	Эта опция управляет сохранением файлов сечения со встроенным изображением, который может использоваться для предварительного просмотра сечений в диалоге "Файл"/"Открыть".	yes, no	no
Среда эскиза	sketcher_set_grid_method	x86e_win64	Automatic - шаг сетки задается автоматически. Manual - шаг решетки задается вручную.	dynamic, static	dynamic
Среда эскиза	sketcher_set_grid_x_major	x86e_win64	Укажите число линий сетки на основную линию по оси x.		5
Среда эскиза	sketcher_set_grid_x_spacing	x86e_win64	Введите значение шага x сетки для переопределения его значения по умолчанию.		1.000000
Среда эскиза	sketcher_set_grid_y_major	x86e_win64	Укажите число линий сетки на основную линию по оси y.		5
Среда эскиза	sketcher_set_grid_y_spacing	x86e_win64	Введите значение шага y сетки для переопределения его значения по умолчанию.		1.000000
Среда эскиза	sketcher_shade_closed_loops	x86e_win64	"Да" - замкнутые контуры в среде эскиза будут показаны закрашенными, "Нет" - замкнутые контуры в среде эскиза не будут показаны закрашенными	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_starts_in_2d	x86e_win64	Определяет начальную ориентацию модели в режиме среды эскиза. "Да" - двумерная ориентация, работа идет непосредственно в плоскости сечения (эскизной плоскости). "Нет" - ориентация не меняется, эскиз создается непосредственно на трехмерной детали.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Среда эскиза	sketcher_symmetric_constr	x86e_win64	"Да" - симметрические ограничения используются диспетчером намерений. "Нет" - симметрические ограничения не используются диспетчером намерений.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_tangent_constr	x86e_win64	"Да" - касательные ограничения используются диспетчером намерений. "Нет" - касательные ограничения не используются диспетчером намерений.	yes, no	yes
Среда эскиза	sketcher_undo_reorient_view	x86e_win64	Управляет возможностью отмены переориентации вида при нахождении в среде эскиза. "Да" - отмена переориентации вида в среде эскиза возможна.	yes, no	no
Среда эскиза	sketcher_undo_stack_limit	x86e_win64	Среда эскиза сохраняет копию каждой выполненной функции. Количество возможных сохраненных функций зависит от количества, определенного в опции. Меню отмены может быть использовано для удаления сохраненных функций.		200
Трубопроводы	aec_dwg_anno_attrparam_spec_file	x86e_win64	Определяет имя файла спецификации атрибутов/параметров автоматического исправления ошибок в аннотациях чертежей.		aec_dwg_anno_attrparam_spec.ptd
Трубопроводы	aec_object_type_file	x86e_win64	Определяет имя файла для автоматического исправления ошибок типа объекта.		aec_object_type.ptd
Трубопроводы	display_thick_insulation	x86e_win64	"Да" - показывать изоляцию в режиме толщины. "Нет" - показывать изоляцию в режиме осевой линии. Эта опция может быть переопределена опцией "Толщина изоляции" в диалоговом окне показа модели.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Трубопроводы	display_thick_pipes	x86e_win64	"Да" - показывать трубы в режиме толщины. "Нет" - показывать трубы в режиме осевой линии. Эта опция может быть переопределена опцией "Толщина труб" в диалоговом окне показа модели.	yes, no	no
Трубопроводы	isogen_attribute_map_file	x86e_win64	Задаёт соответствие между параметром ISOGEN и именем атрибута.		<creo_loadpoint>\text\pipin _data\isodata\isogen_attri bute_map.ptd
Трубопроводы	isogen_endtype_map_file	x86e_win64	Определяет имя файла, сопоставляющего типы концов Pro/Piping с типами концов ISOGEN.		<creo_loadpoint>\text\pipin _data\isodata\isogen_endtyp e_map.ptd
Трубопроводы	isogen_mandatory_attr_file	x86e_win64	Определяет файл, содержащий имена файлов обязательных атрибутов, используемых ISOGEN.		isogen.flis
Трубопроводы	isogen_nominal_size_map_file	x86e_win64	Определяет имя файла, сопоставляющего размер Pro/Piping с номинальными размерами в мм и дюймах		<creo_loadpoint>\text\pipin _data\isodata\isogen_nomin al_size_map.ptd
Трубопроводы	isogen_output_files_dir	x86e_win64	Определяет каталог для сохранения PCF, созданных интерфейсом ISOGEN		
Трубопроводы	isogen_pcf_filename_format	x86e_win64	Определяет формат для имен создаваемых файлов PCF		mnemonic,-,specification,- number
Трубопроводы	isogen_symbol_map_file	x86e_win64	Определяет имя файла для сопоставления имен выбора Pro/Piping с символами (SKEY) ISOGEN		<creo_loadpoint>\text\pipin _data\isodata\isogen_symbo l_map.ptd
Трубопроводы	pipe_bend_locations_csys_units	x86e_win64	Определяет, какие единицы измерения сборки используются для расчета расположений изгибов трубопровода. "Да" - использовать единицы измерения сборки системы координат. "Нет" - использовать единицы измерения сборки трубопровода.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Трубопроводы	pipe_pre_22_bendinfo_conv	x86e_win64	Преобразовать информацию отчета гибки, созданного до версии 2000i-2 Pro/ENGINEER, в текущий формат сохраненного анализа.	yes, no	yes
Трубопроводы	pipe_solid_centerline	x86e_win64	"Да" - показывает осевые линии Pro/PIPING. "Нет" - не показывает осевые линии Pro/PIPING.	yes, no	yes
Трубопроводы	pipe_solid_label_format	x86e_win64	Определяет формат метки твердого тела трубы, который автоматически используется для создания меток трубопровода.		size,-,specification,-,mnemonic,-,number,-,insulation
Трубопроводы	pipe_update_pre_20_int_pts	x86e_win64	"Да" - трубопроводы, созданные до версии 20.0, обновляются с учетом точек пересечения объектов. Объекты создаются в сессии при помощи "Инфо">"Инфо реген" или при извлечении модели.	yes, no	no
Трубопроводы	pipeline_assembly_library_dir	x86e_win64	Задает по умолчанию каталог библиотеки сборки трубопровода.		<creo_loadpoint>\text\piping_data\pipelinelib\
Трубопроводы	pipeline_assembly_name_format	x86e_win64	Задает формат имени сборки трубопровода по умолчанию.		mnemonic,-,number
Трубопроводы	pipeline_label_format	x86e_win64	Определяет формат меток трубопровода, который будет использован для автоматического создания меток трубопровода.		size,-,specification,-,mnemonic,-,number,-,insulation
Трубопроводы	pipeline_solid_start_part_name	x86e_win64	Задает имя первичной детали твердого тела трубопровода по умолчанию.		pipeline_solid_start.prt
Трубопроводы	pipeline_spool_label_format	x86e_win64	Определяет формат метки катушки трубопровода, который будет использован для создания меток катушек во время создания катушек трубопровода.		mnemonic-number-prefix[0]spoolnum[01]suffix[]
Трубопроводы	pipeline_start_assembly_name	x86e_win64	Задает имя начала сборки трубопровода по умолчанию.		pipeline_start.asm
Трубопроводы	piping_appearance_map_file	x86e_win64	Задает имя файла карты образов трубопровода по умолчанию.		<creo_loadpoint>\text\piping_data\master_catalog\piping_appearance.map

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Трубопроводы	pipng_bolt_nut_select_file	x86e_win64	Файл выбора болтов и гаек трубопровода.		<creo_loadpoint>\text\pipng_data\master_catalog\pipng_bolt_nut_select.ptd
Трубопроводы	pipng_design_method	x86e_win64	Задаёт текущий метод проектирования трубопровода для моделирования трубопроводов.	non_spec_driven, spec_driven, user_driven	non_spec_driven
Трубопроводы	pipng_enable_designate_report	x86e_win64	Разрешает отмечаемые отчеты для специфицированного трубопровода.	yes, no	yes
Трубопроводы	pipng_end_compatibility_file	x86e_win64	Задаёт имя файла совместимости концов трубопровода по умолчанию.		<creo_loadpoint>\text\pipng_data\master_catalog\pipng_end_compatibility.ptd
Трубопроводы	pipng_extend_dim_scheme	x86e_win64	Определяет схему образмеривания для сегмента удлинения трубопровода.	cartesian, cylindrical, spherical	cartesian
Трубопроводы	pipng_extend_show_csys	x86e_win64	Управляет предварительным просмотром малой системы координат на конце трубы при определении элементов удлинения в декартовой/сферической/цилиндрической системе координат.	yes, no	no
Трубопроводы	pipng_fitt_angle_tolerance	x86e_win64	Задаёт значение углового допуска фитинга трубопровода по умолчанию.		1.500000
Трубопроводы	pipng_fitt_category_map_file	x86e_win64	Задаёт имя файла карты фитинга трубопровода по умолчанию.		<creo_loadpoint>\text\pipng_data\sample_project\pipng_fitt_category_map.ptd
Трубопроводы	pipng_fitt_library_dir	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для библиотеки фитингов трубопроводов.		<creo_loadpoint>\text\pipng_data\fittinglib\
Трубопроводы	pipng_fluid_parameter	x86e_win64	Включает/выключает вкладку "Параметры" в диалог "Создать трубопровод"	yes, no	no
Трубопроводы	pipng_insulation_dir_file	x86e_win64	Задаёт имя каталога по умолчанию для изоляции трубопровода.		<creo_loadpoint>\text\pipng_data\sample_project\pipng_insulation_dir.ptd
Трубопроводы	pipng_joint_fitting_clearance	x86e_win64	Задаёт минимальное значение зазора фитинга для стыка трубопровода.		1.000000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Трубопроводы	pipng_joint_fitting_offset	x86e_win64	Задаёт минимальное значение смещения фитинга для стыка трубопровода.		1.000000
Трубопроводы	pipng_manufacture_dir_file	x86e_win64	Задаёт имя каталога по умолчанию для изготовления трубопровода.		<creo_loadpoint>\text\pipng_data\master_catalog\pipng_manufacture_dir.ptd
Трубопроводы	pipng_material_file	x86e_win64	Задаёт имя файла материала трубопровода по умолчанию.		<creo_loadpoint>\text\pipng_data\master_catalog\pipng_material.ptd
Трубопроводы	pipng_material_source	x86e_win64	Определяет источник данных о материале. Следует заметить, что параметр Material_dir требует задания параметра pro_material_dir.	weight_length, material_dir	weight_length
Трубопроводы	pipng_mcat_dir	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для главного каталога трубопровода.		<creo_loadpoint>\text\pipng_data\master_catalog\
Трубопроводы	pipng_mcat_dir_file	x86e_win64	Задаёт имя файла каталога по умолчанию для главного каталога трубопровода.		<creo_loadpoint>\text\pipng_data\master_catalog\pipng_mcat_dir.ptd
Трубопроводы	pipng_min_bolting_clearance	x86e_win64	Задаёт значение минимального зазора болтового соединения трубопровода по умолчанию.		1.000000
Трубопроводы	pipng_project_data_dir	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для данных проекта.		<creo_loadpoint>\text\pipng_data\sample_project\
Трубопроводы	pipng_schematic_driven	x86e_win64	Включает/выключает схематически управляемое моделирование трубопровода	yes, no	no
Трубопроводы	pipng_schematic_xml_dir	x86e_win64	Определите полный путь каталога, содержащего XML-файлы со схематической информацией.		<work_dir>\p-10-17\
Трубопроводы	pipng_spec_dir_file	x86e_win64	Задаёт имя каталога по умолчанию для спецификации трубопровода.		<creo_loadpoint>\text\pipng_data\sample_project\pipng_spec_dir.ptd
Трубопроводы	pipng_system_tree_format	x86e_win64	Задаёт по умолчанию формат дерева модели трубопровода.		mnemonic
Трубопроводы	pipng_thumb_wheel_increment	x86e_win64	Задаёт значение приращения для рифленого маховика трубопровода по умолчанию.		1.000000
Трубопроводы	pipng_thumb_wheel_ratio_increment	x86e_win64	Задаёт значение приращения отношения для рифленого маховика трубопровода по умолчанию.		0.010000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Трубопроводы	pipng_wildfire_convert	x86e_win64	Всегда запрашивать перед преобразованием старых сборок трубопровода с целью обновления структуры сети.	never, automatic, manual	manual
Трубопроводы	pro_insulation_dir	x86e_win64	Определяет каталог для поиска файлов изоляции, используемых в Pro/PIPING. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Трубопроводы	pro_pip_fitt_dir	x86e_win64	Определяет каталог для поиска фитингов, используемых в Pro/PIPING.		
Трубопроводы	pro_pip_instk_dir	x86e_win64	Определяет каталог для поиска файлов типоразмера, используемых в Pro/PIPING. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Трубопроводы	units_system_dic_file	x86e_win64	Определяет файл, содержащий сопоставление имени файла MCAT и единиц измерения.		<creo_loadpoint>\text\pipng_data\master_catalog\pipng_units_system_dic_file.ptd
Управление данными	allow_import_file_extension	x86e_win64	Разрешает показ дополнительных файлов с расширениями в диалоге импорта		
Управление данными	bitmap_size	x86e_win64	Работает в сочетании с save_bitmap. Определяет размер (квадратный) сохраняемого растрового изображения.		200
Управление данными	dm_auto_open_zip	x86e_win64	"Да" - CAD-пакеты или zip-файлы Windchill открываются автоматически. "Нет" - пользователь выбирает, какой файл в содержимом открыть.	yes, no	yes
Управление данными	dm_cache_limit	x86e_win64	Введите объем места на диске (в мегабайтах), выделяемого под хранение локальных файлов. Изменение текущей настройки вступает в силу после перезапуска Creo Parametric.		
Управление данными	dm_cache_mode	x86e_win64	Укажите, какие объекты записываются в локальный кэш при сохранении объектов в памяти Creo Parametric.	all, none, modified	all

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Управление данными	dm_checkout_on_the_fly	x86e_win64	Контролирует действие по умолчанию показываемое пользователю, когда появляется Взять на изменение во всплывающем диалоге	checkout, continue	checkout
Управление данными	dm_fallback_server_location	x86e_win64	Определяет расположение сервера, в котором сохраняются объекты, когда Creo Parametric не предоставляет возможность указать конечное расположение для сохранения. Эта опция применима только к Windchill ProductPoint.		
Управление данными	dm_http_compression_level	x86e_win64	Задаёт коэффициент сжатия данных (0-9, 0 = без сжатия) для обмена данными с сервером Windchill.		
Управление данными	dm_offline_after_event	x86e_win64	Позволяет пользователю работать автономно при потере соединения с сервером. Пребывание в интерактивном режиме приведет к непрерывным попыткам повтора серверных операций.	yes, no	yes
Управление данными	dm_offline_options_activated	x86e_win64	Да - устанавливаются флажки для опций синхронизации, загрузки и выгрузки при выходе в Интернет. Нет - устанавливается флажок только для опции синхронизации при выходе в Интернет.	yes, no	yes
Управление данными	dm_overwrite_contents_on_update	x86e_win64	"Да" - обновление рабочей области Windchill перезаписывает локально измененные устаревшие объекты объектами с сервера. "Нет" - (по умолчанию) обновление рабочей области Windchill обновляет только метаданные.	yes, no	no
Управление данными	dm_remember_server	x86e_win64	Первичный сервер/рабочая область должны быть заданы пользователем для каждой сессии Creo Parametric.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Управление данными	dm_save_as_attachment	x86e_win64	Управляет опцией по умолчанию для операции сохранения копии, когда модели сохраняются не в формате Creo Parametric. "Да" - по умолчанию сохранять ее как приложение дополнительного содержимого к оригинальному CAD-документу. "Нет" - по умолчанию сохранять ее как основной CAD-документ.	yes, no	yes
Управление данными	dm_search_primary_server	x86e_win64	Поиск на основном сервере зависимостей, не найденных в рабочей области.	yes, no	yes
Управление данными	dm_secondary_upload	x86e_win64	Укажите, когда измененные объекты Creo Parametric на вторичном сервере перемещаются из локального кэша в рабочую область пользователя на сервере.	automatic, explicit	automatic
Управление данными	dm_synchronize_in_background	x86e_win64	"Да" - разрешает синхронизацию рабочей области в фоновом режиме. "Нет" - (по умолчанию) синхронизация рабочей области идет на переднем плане.	yes, no	no
Управление данными	dm_upload_objects	x86e_win64	Укажите, когда измененные объекты Creo Parametric перемещаются из локального кэша в рабочую область пользователя на сервере.	automatic, explicit	explicit
Управление данными	dm_user_presence	x86e_win64	Включает индикатор присутствия пользователя и сопутствующие действия. Для этого необходимо соединение с сервером PDM и наличие установленного и запущенного клиента Microsoft Communicator.	yes, no	yes
Управление данными	let_proe_rename_pdm_objects	x86e_win64	Определяет, может ли объект, вызванный из базы данных PDM, быть переименован в сессии Creo Parametric.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Управление данными	pdm_rev	x86e_win64	Определяет форматирование системного параметра PDM_REV. Полезен только для объектов, отправляемых в Pro/PDM или Pro/INTRALINK.	pdmrev_fmt_rev_ver, pdmrev_fmt_rev, pdmrev_fmt_branch_rev_ver, pdmrev_fmt_branch_rev	pdmrev_fmt_rev_ver
Управление данными	read_parameters_of_excluded	x86e_win64	Разрешает обозначенным параметрам Creo Parametric на исключенных объектах в упрощенном представлении быть видимыми в столбцах дерева моделей.	yes, no, common_name_only	no
Управление данными	regenerate_read_only_objects	x86e_win64	Определяет, может ли объект, извлеченный из базы PDM со статусом "только чтение", быть регенерирован в сессии Creo Parametric.	yes, no	yes
Управление данными	save_bitmap	x86e_win64	При выполнении сохранения в модель определяет, какой уровень сборки будут иметь растровые изображения измененных компонентов.	none, toplevelonly, alllevels	none
Управление данными	save_bitmap_type	x86e_win64	При выполнении сохранения модели определяет тип файла изображения, который создается для этой модели. Используйте с опцией save_bitmap.	cgm, bmp, tiff, gif, jpeg	bmp
Управление данными	save_unchanged_pdm_object	x86e_win64	Определяет, как сохранять в текущей рабочей папке объект, вызванный из базы данных Pro/PDM в сессию Creo Parametric.	as_ref, as_copy	as_ref
Цвета	color	x86e_win64	Включает или выключает цвета. При выключенных цветах каркас модели становится белым.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Цвета	color_ramp_size	x86e_win64	Определяет количество закрашиваний в цветовом градиенте, используемом к отображению многоцветных, закрашенных моделей результатов моделирования/анализа. Системная графика должна поддерживать 256 цветов и сжатие карты цветов.		-1
Цвета	color_resolution	x86e_win64	Определяет минимально допустимое отклонение между пользовательскими цветами. Значения сглаживания цветов RGB в пределах допусков существующих цветов не могут быть достигнуты. Уменьшение этой установки позволяет задавать большее количество цветов, подобных RGB.		0.100000
Цвета	color_windows	x86e_win64	All_windows - цвета каркаса показываются в главном и всех вспомогательных окнах. One_window - цвета показываются только в главном окне. Вспомогательные окна показывают каркас в цвете по умолчанию.	all_windows, one_window	all_windows
Цвета	global_appearance_file	x86e_win64	Путь к файлам общих образов материала.		
Цвета	mat_assign_appearance	x86e_win64	Контролирует автоматическое назначение образа по умолчанию в определении материала детали.	yes, no	yes
Цвета	number_user_colors	x86e_win64	Определяет максимальное число различных цветов каркаса, которые могут показываться в графических областях одновременно.		-1

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Цвета	pro_colormap_path	x86e_win64	Определяет путь каталога для загрузки с диска файла карты цветов (.map). Используйте полный путь во избежание проблем.		
Цвета	suppress_appearance_message	x86e_win64	Запретить диалог уведомления о преобразовании вида Lightworks.	yes, no	no
Цвета	system_background_color	x86e_win64	Определяет цвет фона графической области по умолчанию. Три десятичных значения определяют (по порядку) процент красного, зеленого и синего в результирующем цвете. Например, 0 0 49 определяет средне-голубой. Можно изменить в сессии, используя команду "Вид">"Настройки отображения">"Системные цвета".		0.000000
Цвета	system_colors_file	x86e_win64	Определяет файл системных цветов. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Цвета	system_curves_color	x86e_win64	Определяет цвет кривой по умолчанию. Три десятичных значения определяют (по порядку) процент красного, зеленого и синего в результирующем цвете. Например, 0 0 49 определяет средне-голубой. Можно изменить в сессии, используя команду "Вид">"Настройки отображения">"Системные цвета".		0.000000
Цвета	system_dimmed_menu_color	x86e_win64	Определяет дополнительный цвет подсветки по умолчанию. Три десятичных значения определяют (по порядку) процент красного, зеленого и синего в результирующем цвете. Например, 0 0 49 определяет средне-голубой. Можно изменить в сессии, используя команду "Вид">"Настройки отображения">"Системные цвета".		0.000000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Цвета	system_edge_high_color	x86e_win64	Определяет цвет подсветки кромки по умолчанию. Три десятичных значения определяют (по порядку) процент красного, зеленого и синего в результирующем цвете. Например, 0 0 49 определяет средне-голубой. Можно изменить в сессии, используя команду "Вид">"Настройки отображения">"Системные цвета".		0.000000
Цвета	system_geometry_color	x86e_win64	Определяет по умолчанию цвет объектов каркаса твердого тела. Три десятичных значения определяют (по порядку) процент красного, зеленого и синего в результирующем цвете. Например, 0 0 49 определяет средне-голубой. Можно изменить в сессии, используя команду "Вид">"Настройки отображения">"Системные цвета".		0.000000
Цвета	system_hidden_color	x86e_win64	Определяет по умолчанию цвет скрытых объектов каркаса. Три десятичных значения определяют (по порядку) процент красного, зеленого и синего в результирующем цвете. Например, 0 0 49 определяет средне-голубой. Можно изменить в сессии, используя команду "Вид">"Настройки отображения">"Системные цвета".		0.000000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Цвета	system_highlight_color	x86e_win64	Определяет основной цвет подсветки по умолчанию. Три десятичных значения определяют (по порядку) процент красного, зеленого и синего в результирующем цвете. Например, 0 0 49 определяет средне-голубой. Можно изменить в сессии, используя команду "Вид">"Настройки отображения">"Системные цвета".		0.000000
Цвета	system_letter_color	x86e_win64	Определяет цвет тегов опорного элемента по умолчанию. Три десятичных значения определяют (по порядку) процент красного, зеленого и синего в результирующем цвете. Например, 0 0 49 определяет средне-голубой. Можно изменить в сессии, используя команду "Вид">"Настройки отображения">"Системные цвета".		0.000000
Цвета	system_section_color	x86e_win64	Определяет цвет сечения по умолчанию. Три десятичных значения определяют (по порядку) процент красного, зеленого и синего в результирующем цвете. Например, 0 0 49 определяет средне-голубой. Можно изменить в сессии, используя команду "Вид">"Настройки отображения">"Системные цвета".		0.000000

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Цвета	system_sheetmetal_color	x86e_win64	Определяет по умолчанию цвет деталей из листового металла. Три десятичных значения определяют (по порядку) процент красного, зеленого и синего в результирующем цвете. Например, 0 0 49 определяет средне-голубой. Можно изменить в сессии, используя команду "Вид">"Настройки отображения">"Системные цвета".		0.000000
Цвета	system_volume_color	x86e_win64	Определяет по умолчанию цвет производственных объемов. Три десятичных значения определяют (по порядку) процент красного, зеленого и синего в результирующем цвете. Например, 0 0 49 определяет средне-голубой. Можно изменить в сессии, используя команду "Вид">"Настройки отображения">"Системные цвета".		0.000000
Цвета	use_part_color_for_hidden_lines	x86e_win64	Определяет, как окрашивать невидимые линии деталей, которые имеют определяемые пользователем цвета. "Да" - для невидимых линий используется цвет недоступной детали. Опция SYSTEM_HIDDEN_COLOR игнорируется, если она была определена.	yes, no	no
Чертеж	allow_move_attach_in_dtl_move	x86e_win64	"Да" - команды "Переместить" и "Переместить присоединение" в режиме чертежа действуют совместно. "Нет" - команды "Переместить" и "Переместить присоединение" в режиме чертежа не действуют совместно.	yes, no	yes
Чертеж	allow_move_view_with_mouse	x86e_win64	Запретить перемещение видов чертежа мышкой.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Чертеж	allow_refs_to_geom_reps_in_drws	x86e_win64	"Да" - разрешает создание привязок чертежа к геометрическим представлениям (включает размеры, заметки, заголовки). Эти привязки могут стать ошибочными, если используемая геометрия меняется, что дает в результате необновляемые на чертежах геометрические представления.	yes, no	no
Чертеж	auto_constr_offset_tolerance	x86e_win64	Задаёт автоматический допуск ограничений для создания размеров смещений. Если расстояние меньше, чем этот допуск, умноженный на размер компонента, смещение устанавливается как совпадающее. Значением по умолчанию является 0.5.		0.500000
Чертеж	auto_regen_views	x86e_win64	"Да" - автоматическая перерисовка изображения чертежа при смене окна. "Нет" - обновление видов чертежа происходит только при обновлении вручную командами "Перерисовать" или "Вид" >"Обновить".	yes, no	yes
Чертеж	autobuildz_enabled	x86e_win64	Загружает приложение AutobuildZ.	yes, no	no
Чертеж	bom_format	x86e_win64	Задаёт файл формата спецификации для использования в пользовательской спецификации. Определяет имя и путь.		<creo_loadpoint>\textformat.bft
Чертеж	create_drawing_dims_only	x86e_win64	"Да" - сохраняет все новые управляемые размеры, созданные в чертеже, внутри чертежа как ассоциативные чертежные размеры. "Нет" - сохраняет управляемые размеры, созданные в режиме чертежа на твердотельной геометрии, в твердом теле.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Чертеж	default_ang_dec_places	x86e_win64	Задаёт количество десятичных разрядов по умолчанию (0-13), до которого округляются вновь созданные угловые размеры. Неокругленные угловые размеры автоматически определяют количество десятичных разрядов, требуемых для показа их сохраненных значений.		1
Чертеж	default_draw_scale	x86e_win64	Задаёт масштаб чертежа по умолчанию для видов, добавленных с командой "Без масштаба". Значение должно быть больше 0. "Нет" - система не задаёт масштаб чертежа по умолчанию.		-1.000000
Чертеж	default_font_kerning_in_drawing	x86e_win64	Определяет начальную настройку кернинга шрифта, когда создаются двумерные аннотации чертежа. "Да" - кернинг шрифта включен для двумерных аннотаций.	yes, no	no
Чертеж	disp_trimetric_dwg_mode_view	x86e_win64	Показывает модель в ориентации по умолчанию при помещении общего вида на чертеж. "Нет" - модель не появляется до тех пор, пока не выбрана команда "По умолчанию" из диалогового окна "Ориентация".	yes, no	yes
Чертеж	display_dwg_sketch_constraints	x86e_win64	При установке в "Да" параметрические эскизные ограничения, такие как V для вертикали, показываются при выборе объекта чертежа.	yes, no	no
Чертеж	display_dwg_tol_tags	x86e_win64	Задаёт показ тегов допуска, которые появляются на чертежах. Эта опция не влияет на показ допусков на размерах.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Чертеж	display_in_adding_view	x86e_win64	Управляет показом модели в чертеже, когда опция auto_regen_views установлена в "Нет". Wireframe - добавляет новые виды в каркас, показывает опорные элементы. Minimal_wireframe - показывает в каркасном виде, без опорных элементов, осей и кромок силуэта. Default - показывает настройку среды.	default, wireframe, minimal_wireframe	wireframe
Чертеж	draw_models_read_only	x86e_win64	"Да" - файлы модели чертежа доступны только для чтения, изменения модели невозможны. Cosmetic_only - возможны только косметические изменения модели; изменения конструкции не разрешены; поверхностные изменения включают в себя добавление управляемых размеров, сечений и разнесенных состояний.	yes, no, cosmetic_only	no
Чертеж	draw_points_in_model_units	x86e_win64	Определяет значения координат текущего вида чертежа как единицы измерения модели, а не единицы измерения чертежа. Меню ПОЛУЧИТЬ ТОЧКУ использует масштаб вида чертежа и единицы измерения модели вида чертежа для относительных и абсолютных координат и показа в окне сообщений.	yes, no	no
Чертеж	drawing_ole_image_dpi	x86e_win64	Разрешение изображений OLE объектов. Диапазон допустимых значений от 0 до 600 точек на дюйм.		150

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Чертеж	drawing_setup_file	x86e_win64	Задаёт используемые по умолчанию значения опций файла настройки чертежа для сессии Creo Parametric. В противном случае система использует по умолчанию значения опций файла настройки чертежа. Некоторые параметры в файле действительны, только если имеется лицензия Pro/DETAIL.		<creo_loadpoint>\text\prodet ail.dtl
Чертеж	drawing_shaded_view_dpi	x86e_win64	Разрешение экспорта закрашенных чертежных видов. Диапазон действительных значений: от 0 до 600 точек на дюйм.		150
Чертеж	drawing_view_origin_csys	x86e_win64	Названная система координат используется для вновь созданного или измененного вида. No - система не использует определенную прежде систему координат.	none	
Чертеж	dwg_unicode_conversion_language	x86e_win64	Определяет язык, используемый во время Юникод-преобразования чертежей, созданных до версии Wildfire 4.0. Этот параметр не влияет на преобразование моделей. File - используется значение языка, хранящееся в файле заголовка чертежа; Session - используется язык текущей сессии Creo Parametric.	file, session, english, japanese, french, german, russian, italian, spanish, korean, chinese_tw, chinese_cn, hebrew, greek, turkish, czech, polish, hungarian, slovenian, portuguese, slovak, usascii	file
Чертеж	enable_shaded_view_in_drawings	x86e_win64	"Да" - показ закрашки разрешен в видах чертежа. "Нет" - закрашка показывается в каркасе.	yes, no	yes
Чертеж	force_wireframe_in_drawings	x86e_win64	"Да" - показывает все виды чертежей в каркасном виде. "Нет" - показывает виды согласно набору показа для сессии (каркасный, скрытый, и т. д.).	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Чертеж	format_setup_file	x86e_win64	Назначает определенный файл настройки каждому формату чертежа. Для задания формату значений параметров чертежа необходимо вызвать файл настройки чертежа в формат.		dwgform.dtl
Чертеж	highlight_erased_dwg_views	x86e_win64	Управляет показом стертых контуров вида (опция среды Highlight Erased Views). "Да" - подсвечивает стертые виды. "Нет" - выключает подсветку для стертых видов.	yes, no	yes
Чертеж	highlight_new_dims	x86e_win64	В режиме чертежа подсвечивает новые размеры красным, пока экран не будет перерисован.	yes, no	no
Чертеж	hlr_for_quilts	x86e_win64	В чертеже, управляет показом составных поверхностей при удалении невидимых линий. Да - включить составные поверхности в процесс удаления невидимых линий (предвыбор "Скрыть невидимые линии и составные поверхности" в меню ПОКАЗ ВИДА). По умолчанию в меню ПОКАЗ ВИДА используется установленное вами значение.	yes, no	no
Чертеж	make_aux_view_notes	x86e_win64	Автоматически добавляет имена видов к дополнительным видам, используя ДОП ВИД* имявида-имявида. Имя вида можно изменить после добавления вида к чертежу.	yes, no	no
Чертеж	make_parameters_from_fmt_tables	x86e_win64	Определяет обработку значений, введенных в таблицу форматов при замене одного формата чертежа другим. "Да" - введенные значения для таблицы формата сохраняются и копируются с таблицей. "Нет" - запрашивается повторный ввод всех значений для таблицы форматов.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Чертеж	make_proj_view_notes	x86e_win64	Автоматически добавляет имена видов к проецируемым видам в формате "ВИД имявида-имявида". Имя вида можно изменять после добавления вида к чертежу.	yes, no	no
Чертеж	pick_chain_tangent_only	x86e_win64	Определяет границу выбранных цепей геометрической объекта чертежа. "Да" - выбираются только объекты в цепи, которые являются касательными. "Нет" - выбираются все объекты, имеющие общие конечные точки.	yes, no	no
Чертеж	preferred_export_format	x86e_win64	Задать предпочитаемый тип файла экспорта чертежей по умолчанию.	cgm, tiff, iges, dxf, step, pdf, dwg, medusa, stheno	pdf
Чертеж	pro_dtl_setup_dir	x86e_win64	Задаёт каталог для файлов настройки чертежей. Если эта опция не задана, система использует каталог настройки по умолчанию.		
Чертеж	pro_format_dir	x86e_win64	Задаёт папку по умолчанию для библиотеки материалов в детали. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Чертеж	pro_note_dir	x86e_win64	Определяет каталог, из которого извлекаются заметки, вводимые из файла. Используйте полный путь во избежание проблем.		<work_dir>\p-10-17\
Чертеж	pro_palette_dir	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для файлов палитры символов чертежа.		<creo_loadpoint>\symbols\palette\
Чертеж	pro_symbol_dir	x86e_win64	Задаёт и автоматически создаёт каталог по умолчанию для сохранения и вызова определяемых пользователем символов. Если каталог не определен, система использует текущий рабочий каталог. Используйте полный путь во избежание проблем.		<work_dir>\p-10-17\

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Чертеж	pro_table_dir	x86e_win64	Указывает папку, используемую при извлечении или сохранении таблиц. Чтобы избежать проблем, используйте полный путь.		
Чертеж	remember_last_get_point_option	x86e_win64	"Да" - задает по умолчанию меню ПОЛУЧИТЬ ТОЧКУ, как выбранное последним для "Указать точку", "Вершина" и "На объекте".	yes, no	no
Чертеж	save_display	x86e_win64	"Да" - сохраняет отображение геометрии и надписей, таких как размеры твердых тел. Эти объекты показываются при извлечении чертежа в режиме "Только просмотр".	yes, no	no
Чертеж	save_drawing_picture_file	x86e_win64	Embed - встраивает в чертеж файл рисунка для предварительного просмотра. Export - сохраняет файл чертежа как рисунок в рабочем каталоге при сохранении чертежа. Both - и встраивание, и экспорт.	no, export, embed, both	embed
Чертеж	save_modified_draw_models_only	x86e_win64	Определяет, сохраняет ли система модель после ее изменения. "Нет" - сохраняет модель при каждом сохранении чертежа.	yes, no	yes
Чертеж	select_hidden_edges_in_dwg	x86e_win64	Управляет выбираемостью скрытых кромок в нескрытых видах чертежа.	yes, no	yes
Чертеж	selection_of_removed_entities	x86e_win64	"Да" - объекты, расположенные перед сечением (плоские или смещенные), могут быть выбраны, отсечены (используя Z-отсечение) или стерты с помощью меню ПОКАЗ КРОМОК. "Нет" - геометрия, опорные точки, поверхностные объекты, резьба, разделки и координатные системы не могут быть стерты.	yes, no	no
Чертеж	show_annotations_dialog_limit	x86e_win64	Значение по умолчанию для диалогового окна "Аннотации".		

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Чертеж	show_preview_default	x86e_win64	Эта опция определяет поведение по умолчанию для предварительного просмотра в окне "Показать/Стереть".	remove, keep	remove
Чертеж	switch_dims_for_notes	x86e_win64	"Да" - размеры показываются в их символическом формате во время создания заметок чертежа. "Нет" - размеры показываются в заметках чертежа как числовые значения.	yes, no	yes
Чертеж	sym_leader_orient_move_text	x86e_win64	В Pro/Detail автоматически перегруппирует экземпляры символов сварного соединения после перемещения текста.	yes, no	no
Чертеж	symbol_instance_palette_file	x86e_win64	Определяет расположение палитры экземпляра символов.		
Чертеж	symbol_palette_input	x86e_win64	Управляет показом специальной палитры символов во время создания заметок.	yes, no	yes
Чертеж	todays_date_note_format	x86e_win64	Управляет начальным форматом даты, показанной на чертеже. Форматом для настройки является строка, состоящая из трех блоков: год, месяц и день. Блоки можно вводить в любой последовательности.		%dd-%mmm-%yy
Чертеж	tol_num_digits_default_driven	x86e_win64	"Да" - флажки "По умолчанию" в разделе количества цифр в диалоге "Свойства размера" устанавливаются, когда создается или показывается впервые какой-либо размер. "Нет" - флажки снимаются, когда создается или показывается впервые какой-либо размер	yes, no	yes
Чертеж	triangulate_filled_areas	x86e_win64	Разделить заполненные области на треугольники (может повлиять на использование памяти и файлы печати).	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Чертеж	variant_drawing_item_sizes	x86e_win64	"Нет" - объекты чертежа, перемещенные/скопированные на другой лист или расположенные на измененном листе, сохраняют тот же размер и относительную ориентацию на бумаге. "Да" - масштаб/перестановка некоторых объектов остаются теми же на бумаге, а масштаб и/или перестановка других остаются теми же на экране.	yes, no	no
Электромеханический	align_cable_bundles	x86e_win64	Корректировка НОВЫХ СОЗДАННЫХ бандажей где они встречаются или отвечаются	yes, no	yes
Электромеханический	allow_harn_mfg_assy_retrieve	x86e_win64	Разрешает прямое извлечение производственной сборки электрического жгута.	yes, no	no
Электромеханический	assemble_parent_connector	x86e_win64	Собрать родительские разъемы в расположениях, привязанных к подразъему.	yes, no	yes
Электромеханический	auto_convert_cables	x86e_win64	Да - при регенерации сборки электропроводки, созданной до версии 11.0 система автоматически создает отдельные элементы катушек для каждого провода или кабеля в сборке. Нет - отображается интерфейс преобразования кабеля.	yes, no	yes
Электромеханический	auto_xml_on_retrieve	x86e_win64	Автоматически загружать логические привязки электропроводки из XML файла во время загрузки сборки электропроводки	yes, no	no
Электромеханический	auto_xml_on_save	x86e_win64	Автоматически создавать XML логических привязок во время сохранения сборки электропроводки	yes, no	no
Электромеханический	autoroute_path_param_name	x86e_win64	Задать параметр провода для использования при выборе пути во время автотрассировки.		use_path

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Электромеханический	cable_int_portions_for_clr	x86e_win64	"Нет" - глобальная проверка зазоров внутренних кабельных линий исключается. "Да" - глобальная проверка зазоров внутренних кабельных линий включается.	yes, no	no
Электромеханический	cable_location_override_color	x86e_win64	Переопределить системный цвет расположений кабеля. Введите значения RGB от 0 до 255, разделенные пробелами.		
Электромеханический	cable_segment_override_color	x86e_win64	Переопределить системный цвет сегментов кабеля, не имеющих карты цветов. Введите значения RGB от 0 до 255, разделенные пробелами.		
Электромеханический	cables_with_hlr	x86e_win64	Кабели не скрыты объектами.	yes, no	yes
Электромеханический	compact_cables_packing	x86e_win64	Определяет, должна ли применяться новая укладка кабелей.	yes, no	no
Электромеханический	cti_class_color_file	x86e_win64	Задаёт файл цвета CTI-класса для показа цвета CTI-класса в процессе анализа электрических путей утечки и зазоров. Во избежание проблем используйте полное имя пути.		
Электромеханический	diagram_export_allow	x86e_win64	"Да" - разрешить пользователю сохранять копию загруженных схем как файл DGE для загрузки в Routed System Designer, "Нет" - не предоставлять опцию сохранения схемы как файл DGE.	yes, no	no
Электромеханический	diagram_pin_edit_multi_line	x86e_win64	(Схема) Определяет формат Pro/TABLE, используемый при изменении параметров контактов. "Да" - можно добавлять определяемые пользователем параметры контактов, включая их между инструкциями DEFINE и ENDDEFF для каждого контакта. "Нет" - система использует столбцовый формат.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Электромеханический	display_internal_cable_portion	x86e_win64	"Да" - внутренние части кабеля показываются для любых проводов, которые были установлены вручную в "Да" в диалоговом окне настроек путей кабелей для каждого индивидуального стыка и компонента пользователя. Эта опция может быть переопределена в диалоговом окне "Среда".	yes, no	no
Электромеханический	display_route_cable_preview	x86e_win64	"Нет" - инструмент разводки кабелей не отобразит предварительный просмотр разводки кабелей. Иначе инструмент отобразит путь, по которому разведены кабели.	yes, no	yes
Электромеханический	display_thick_cables	x86e_win64	"Да" - показывает кабели и провода с толщиной. "Нет" - показывает только осевую линию кабелей и проводов. Эта опция может быть переопределена в диалоговом окне "Среда".	yes, no	no
Электромеханический	fan_significant_locations_only	x86e_win64	Определяет, раскладываются ли на раскладываемом электрическом жгуте только значимые расположения.	yes, no	yes
Электромеханический	fan_with_network	x86e_win64	Определяет, включается ли сеть при раскладке электрического жгута.	yes, no	yes
Электромеханический	freeze_failed_cable_locations	x86e_win64	Приостанавливает нахождение кабеля в его последнем известном расположении сборки.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Электроме- ханический	full_hlr_for_cables	x86e_win64	Full - удаляет невидимые линии с вида при скрытии кабелями другой геометрии (используется при активной невидимой линии). Partial - кабели скрывают другие непересекающиеся кабели, за исключением случаев, когда кабели прокладываются вместе между теми же расположениями. None - показывает невидимые линии (быстрее).	none, full, partial	full
Электроме- ханический	harn_start_model_dir	x86e_win64	Предоставляет полный путь к каталогу, содержащему первичные детали электрических жгутов и сборки.		
Электроме- ханический	harn_tang_line_display	x86e_win64	Показывает линии касания между сегментами кабеля в режиме показа толщины кабелей.	yes, no	yes
Электроме- ханический	hlr_for_xhatches	x86e_win64	Управляет включением удаления невидимых линий для штриховки в режиме чертежа.	yes, no	no
Электроме- ханический	network_location_override_color	x86e_win64	Переопределить системный цвет расположений цепи. Введите значения RGB от 0 до 255, разделенные пробелами.		
Электроме- ханический	network_segment_override_color	x86e_win64	Переопределить системный цвет сегментов цепи. Введите значения RGB от 0 до 255, разделенные пробелами.		
Электроме- ханический	orthogonal_snap	x86e_win64	Управляет трассировкой в Pro/DIAGRAM, отличающейся от 90-градусной. "Да" - включает функцию ортогональной привязки, разрешая делать эскизы проводов только в горизонтальной и вертикальной ориентации по умолчанию. "Нет" - разрешает делать эскизы проводов на чертежах под углами, отличными от углов по умолчанию.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Электромеханический	pro_cbltrm_dir	x86e_win64	Задаёт каталог, из которого вызываются терминаторы. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Электромеханический	pro_spool_dir	x86e_win64	Задаёт каталог, из которого извлекаются катушки. Используйте имя полного пути во избежание проблем.		<work_dir>\p-10-17\
Электромеханический	report_end_splice	x86e_win64	Определяет, сообщать ли о терминальных стыках кабелей.	yes, no	no
Электромеханический	ribbon_cable_flat_direction	x86e_win64	Плоские кабели на оси Y портов вреза.	y_axis, x_axis	y_axis
Электромеханический	template_flat_harness	x86e_win64	Определяет модель, используемую по умолчанию как шаблон сборки разложенного электрического жгута.		
Электромеханический	template_harnesspart	x86e_win64	Определяет модель, используемую как шаблон детали электрического жгута по умолчанию.		
Электромеханический	terminator_table_out_unicode	x86e_win64	"Да" - строки в формате Юникод экспортируются в файлы таблиц терминаторов, "Нет" - строки из формата Юникод преобразуются в формат ASCII для экспорта в таблицы терминаторов.	yes, no	yes
Электромеханический	update_harness_mfg_line_color	x86e_win64	Обновляет цвет кабельной линии для детали электрического жгута, созданной в версии 2000i или более ранней.	yes, no	no
Электромеханический	update_pre_130_harness	x86e_win64	"Да" - при добавлении кабеля между двумя ранее спланированными расположениями в трехмерном исходном электрическом жгуте показ нового кабеля автоматически обновляется в моделях плоского кабеля, созданных до версии 13.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Электроме- ханический	update_pre_16_cable_layers	x86e_win64	"Да" - электрические жгуты, содержащие кабели, маршрутизированные до версии 16.0, автоматически обновляются при извлечении, чтобы соответствовать новым стандартам показа.	yes, no	no
Элементы	allow_anatomic_features	x86e_win64	Разрешает создание геометрических элементов, созданных до версии Pro/ENGINEER 2000i, включая проушину, разделку, буртик, фланец, стержень, местное выдавливание, купол радиуса и купол сечения.	yes, no	no
Элементы	allow_fully_dependent_copy	x86e_win64	Разрешает использование расширенной функции копирования/вставки для управления степенью зависимости вставляемого объекта.	yes, no	yes
Элементы	allow_udf_style_cosm_threads	x86e_win64	Определяет пользовательский интерфейс для поверхностной резьбы. "Да" - создает поверхностную резьбу как пользовательский элемент. "Нет" - создает поверхностную резьбу как элемент поверхностной резьбы.	yes, no	no
Элементы	angle_grid_interval	x86e_win64	Изменяет интервал сетки на угловые единицы измерения для поддержки перемещения.		1.000000
Элементы	auto_add_remove	x86e_win64	Позволяет Creo Parametric автоматически переходить от добавления к удалению материала для вытягивания твердых тел и осуществлять вращение при создании элемента.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Элементы	autohide_copied_group_af	x86e_win64	При установке в "Да" копирование группы элементов, содержащих элемент аннотации, автоматически скрывает элементы аннотации в новой группе.	yes, no	no
Элементы	autohide_external_sketch	x86e_win64	Если задано "Да", элемент эскиза автоматически скрывается после использования в качестве внешнего эскиза для элемента на основе эскиза.	yes, no	yes
Элементы	autoround_max_n_chains_per_feat	x86e_win64	Определяет максимальное число цепочек кромок, которые алгоритм автоокругления пытается округлить в каждом члене.		20
Элементы	centimeter_grid_interval	x86e_win64	Изменяет интервал сетки на сантиметры для поддержки перемещения.		0.100000
Элементы	copy_set_datum_attr	x86e_win64	Если установлено "Да", разрешает копировать метку опорного элемента, связанную с элементами опорного элемента.	yes, no	yes
Элементы	default_dep_copy_option	x86e_win64	Устанавливает значение "Полная зависимая копия" в качестве опции копирования по умолчанию.	full_dep, dep_dim	dep_dim
Элементы	display_draggers	x86e_win64	Показывает маркер перетаскивания в режиме правки.	yes, no	yes
Элементы	dynamic_preview	x86e_win64	Управляет состоянием по умолчанию при предварительном просмотре геометрии в рамках инструмента элементов. Attached/Unattached - предварительный просмотр динамического присоединения/отсоединения геометрий включен. "Нет" - предварительный просмотр геометрии отключен.	no, attached, unattached	attached
Элементы	enable_auto_regen	x86e_win64	Включает авторегенерацию для унифицированного режима правки.	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Элементы	enable_tapered_extrude	x86e_win64	Позволяет добавить конусность в элемент вытягивания, показывая флажок "Добавить конусность" и поле для ввода значения угла конусности в градусах на вкладке "Вытянуть" вкладки "Опции". "да" - флажок "Добавить конусность" отображается. "нет" - флажок "Добавить конусность" не отображается.	yes, no	yes
Элементы	fail_unattached_feature	x86e_win64	Определяет, как обрабатывать неприсоединенные выступы и вырезы при извлечении моделей, созданных до версии 15. "Да" - при извлечении детали система выдает ошибку для любого неприсоединенного выступа или выреза. "Нет" - при извлечении детали система не выдает ошибку для любого неприсоединенного выступа или выреза.	yes, no	no
Элементы	feature_create_auto_begin	x86e_win64	При создании элементов определяет, включена ли автоматически активизируемая кнопка "Определить" при открытии диалогового окна. "Да" - кнопка автоматически активизирована. "Нет" - выбрать кнопку.	yes, no	no
Элементы	feature_create_auto_ok	x86e_win64	При создании элементов определяет, активизировала ли система автоматически кнопку "ОК" диалогового окна при определении последнего требуемого элемента. "Да" - кнопка активизируется автоматически. "Нет" - кнопка должна быть выбрана.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Элементы	feature_type_default	x86e_win64	Задаёт твердое тело или поверхность в качестве типа по умолчанию для создания элемента. Опция "Расширенный" задаёт в качестве типа по умолчанию для вытягивания и вращения твердое тело, а для всех остальных элементов - поверхность.	solid, advanced, surface	solid
Элементы	foot_grid_interval	x86e_win64	Изменяет интервал сетки на футы для поддержки перемещения.		0.083333
Элементы	hole_diameter_override	x86e_win64	"Нет" - используются табличные стандартные значения диаметров для отверстий. "Да" - разрешается указание диаметра просверленных отверстий вместо использования стандартного значения.	yes, no	no
Элементы	hole_file_resolution	x86e_win64	Определяет инструмент для отверстий, использующий внешние файлы параметров отверстий (.hol).	replace_with_external, use_internal	replace_with_external
Элементы	hole_parameter_file_path	x86e_win64	Определяет путь каталога для файла стандартных размеров болтов (.hol). Используйте имя полного пути во избежание проблем.		
Элементы	inch_grid_interval	x86e_win64	Изменяет интервал сетки на дюймы для поддержки перемещения.		0.031250
Элементы	keep_info_datums	x86e_win64	Задаёт начальное состояние системы в отношении трактовки опорных элементов и элементов, созданных во время выполнения.	yes, no	yes
Элементы	max_regen_time_attach_preview	x86e_win64	Задаёт максимальный интервал регенерации для динамически присоединенного предварительного просмотра.		0.500000
Элементы	merge_type	x86e_win64	Задание типа операций объединения поверхностей по умолчанию.	join, intersect	intersect

Категория	Имя	Платформа	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Элементы	meter_grid_interval	x86e_win64	Изменяет интервал сетки на метры для поддержки перемещения.		0.001000
Элементы	millimeter_grid_interval	x86e_win64	Изменяет интервал сетки на миллиметры для поддержки перемещения.		0.100000
Элементы	pro_group_dir	x86e_win64	Задаёт каталог по умолчанию для библиотеки пользовательских элементов (UDF). Если он не определен, то умолчанием является текущий каталог. Используйте полный путь во избежание проблем.		
Элементы	ratio_grid_interval	x86e_win64	Изменяет интервал сетки на проценты для поддержки перемещения.		0.050000
Элементы	show_geom_checks_on_creation	x86e_win64	"Да" - в конце создания элемента появляется меню ПОКАЗАТЬ ОШИБКИ, если создаваемый элемент имеет опцию проверки геометрии.	yes, no	no
Элементы	troubleshooter_show_info_check	x86e_win64	При установке в "Да" эта опция будет добавлять фильтр "Показывать инфо объекты" в панель просмотра средства устранения неисправностей.	yes, no	no
Элементы	udf_af_name_postfix	x86e_win64	Если установлено в ДА, последовательный номер будет добавлен к имени элемента аннотации в группе из размещения копии и ЭлП.	yes, no	yes
Элементы	user_defined_grid_interval	x86e_win64	Изменяет интервал сетки на определенные пользователем единицы измерения длины для поддержки перемещения.		0.500000

Изменения в опциях конфигурации при обновлении Creo 1.0 до Creo 2.0 Simulate

Категория	Имя	Платформа	Статус	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Photorender	default_scene_filename	x86e_win64	Измененная	Полный путь к файлу сцены, используемому по умолчанию.		<creo1_loadpoint>\graphic-library\scenes\creo_default_scene.scn <creo1_loadpoint>\graphic-library\scenes\creo_default_scene.scn
Photorender	photorender_memory_usage	x86e_win64	Измененная	Задаёт предел памяти, которую Pro/PHOTORENDER отводит под обработку модели. Не используйте запятые в величине объема памяти, поскольку Creo Parametric интерпретирует их как десятичные числа. Минимально допустимое значение - 64, максимально допустимое - 5120. Задаёт предел памяти, которую Pro/PHOTORENDER отводит под обработку модели. Не используйте запятые при указании объема памяти, иначе Creo Parametric интерпретирует их как десятичные дроби. Минимально допустимое значение равно 64, а максимальное значение - 5120.		256
Без категории	assemble_module_in_rep	x86e_win64	Новая	Извлекает собранный узел в CSA в указанном представлении.		representative
Без категории	auto_eval_current_cnfg_rule	x86e_win64	Новая	Если опции присвоено значение "yes", упрощенное представление обновляется при каждом извлечении/регенерации, если оно содержит текущее правило конфигурации.	yes, no	yes
Без категории	default_comp_module_geom_scope	x86e_win64	Новая	Задаёт условия управления привязками общей геометрии для вновь добавленных компонентов настраиваемой структуры.	all, none, pg, tagged	tagged

Категория	Имя	Платформа	Статус	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	default_obj_module_constr_scope	x86e_win64	Новая	Задаёт условия управления привязками общего размещения для вновь созданных моделей настраиваемой структуры, если не были использованы модели шаблонов.	all, none, interfaces, tagged	tagged
Без категории	default_obj_module_geom_scope	x86e_win64	Новая	Задаёт условия управления привязками общей геометрии для вновь созданных моделей, если не были использованы модели шаблонов.	all, none, pg, tagged	all
Без категории	default_ref_current_module_vrnt	x86e_win64	Новая	Разрешить привязки только к текущему конструкторскому решению.	yes, no	yes
Без категории	display_images	x86e_win64	Новая	Отображать изображения вне элемента стиля	yes, no	yes
Без категории	dm_simple	x86e_win64	Новая	Activate Simple Windchill Interaction	yes, no	no
Без категории	enable_fsaa	x86e_win64	Новая	Включить анти-алиасинг полного экрана OpenGL.		off
Без категории	enable_obsolete_features	x86e_win64	Новая		yes, no	no
Без категории	js_error_policy	x86e_win64	Измененная	Control the display and execution of the java script error dialogs. If the dialog is presented, the user can choose whether to stop or continue running the script. Управляет отображением и выполнением диалоговых окон ошибок сценариев java. Если выводится диалоговое окно, пользователь может остановить или продолжить выполнение сценария.	show, suppress_continue, suppress_stop	
Без категории	layout_guides	x86e_win64	Измененная	Да" - показывает все направляющие; "Нет" - скрывает все направляющие. Включить/выключить направляющие компоновки. "	yes, no	yes
Без категории	layout_symbol_dir	x86e_win64	Измененная	Определяет и автоматически создает папку по умолчанию для сохранения и извлечения пользовательских символов. Если папка не указана, компоновка будет использовать ту же папку, что и для чертежей Creo Parametric. Чтобы избежать проблем, используйте полный путь.		<work_dir>\I-05-50\ <work_dir>\p-10-17\

Категория	Имя	Платформа	Статус	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	lda_prefix_in_basic_dim_box	x86e_win64	Новая	Добавить префикс в базовое поле при преобразовании размера в базовый.	yes, no	no
Без категории	manikin_drag_legacy_rotate	x86e_win64	Измененная	Указывает, вызывается ли старая версия поворота вокруг оси в режиме перетаскивания манекена (или новая версия упреждающей кинематики)Определяет поворот вокруг оси в режиме перетаскивания манекена: наследование (Да) или прямое управление углом шарнира (Нет)	yes, no	no
Без категории	mfg_cl_euc_japanese_encode	x86e_win64	Новая	Да - Выводить японские иероглифы cl-файла в кодировании EUC.	yes, no	no
Без категории	module_variant_cross_refs	x86e_win64	Новая	Разрешить привязки между конструкторскими решениями в узле	yes, no	no
Без категории	open_builder_in_mt_mode	x86e_win64	Новая	Открыть построитель исполнения в режиме выбора дерева модели	yes, no	no
Без категории	propagate_by_default	x86e_win64	Измененная	Да: если измененная геометрия принадлежит массиву геометрии, элементу распознавания массива или элементу распознавания симметрии, то изменение автоматически распространяется на все члены массива/симметрии.Да: если изменяемая геометрия принадлежит массиву геометрии, элементу распознавания массива или элементу распознавания симметрии, то изменение автоматически распространяется на все члены массива/симметрии.	yes, no	no
Без категории	ptc_manikin_library_path	x86e_win64	Измененная	Задаёт папку по умолчанию для библиотеки манекена Creo Parametric (или для созданных пользователем библиотек манекена, содержащих соответствующие индексные файлы меню). Во избежание проблем используйте полный путь. Чтобы изменение вступило в силу, необходимо перезапустить Creo Parametric.		<creo1_loadpoint>\manikin_library_path\<creo1_loadpoint>\manikin_library_path\

Категория	Имя	Платформа	Статус	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Без категории	quick_print_plotter_config_file	x86e_win64	Измененная	Определяет путь и имя файла конфигурации плоттера по умолчанию для использования командой "Файл" > "Быстрая печать". Определяет путь и имя файла конфигурации плоттера по умолчанию для использования командой "Файл" > "Быстрая печать".		
Без категории	reroute_affected_children	x86e_win64	Новая	Изменяемые потомки при задании текущего решения.	none, auto, selective	selective
Без категории	show_affected_children_dialog	x86e_win64	Новая	Не вызывать диалоговое окно для задания текущего решения.	yes, no	yes
Без категории	simplprep_default_cfg_asm	x86e_win64	Новая	Извлекает модель CSA в указанном представлении. "Да" - используется диалоговое окно "Открыть представление". "Нет" - извлекается главное представление. Указано имя - извлекается модель в представлении с указанным именем, если оно существует, или в представлении по умолчанию.		last
Без категории	template_cfg_asm	x86e_win64	Новая	Указывает для настраиваемой сборки файл шаблона по умолчанию. Во избежание проблем используйте полный путь к файлу.		inlbs_csa.asm
Без категории	template_config_asm	x86e_win64	Удаленный	Указывает для настраиваемой сборки файл шаблона по умолчанию. Во избежание проблем используйте полный путь к файлу.		
Без категории	template_container	x86e_win64	Удаленный	Указывает файл шаблона контейнера по умолчанию. Во избежание проблем используйте полное имя файла.		
Без категории	tracesketch	x86e_win64	Удаленный	Отображать изображения вне элемента стиля	yes, no	yes
Вызов и сохранение файлов	pro_font_dir	x86e_win64	Измененная	Задаёт папку шрифтов по умолчанию (Creo Parametric загружает все шрифты из этой папки в чертёж независимо от содержимого системных и рабочих папок).		<creo1_loadpoint>\text\fonts\ <creo1_loadpoint>\text\fonts\

Категория	Имя	Платформа	Статус	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Вызов и сохранение файлов	pro_surface_fin ish_dir	x86e_win64	Измененная	Задаёт каталог по умолчанию для определяемых пользователем символов шероховатости поверхности. Используйте полный путь во избежание проблем.		<creo1_loadpoint>\symbols\s urffins\ <creo1_loadpoint>\symbols\s urffins\
Вызов и сохранение файлов	template_modu le	x86e_win64	Новая	Указывает файл шаблона узла по умолчанию. Во избежание проблем используйте полное имя файла.		inlbs_asm_module.asm
Изображение модели	animate_comp onent_placeme nt	x86e_win64	Новая	Анимировать переход между состояниями компонента при размещении.	yes, no	yes
Изображение модели	blended_transp arency	x86e_win64	Измененная	Да" - при закрашивании модели прозрачные цвета появляются с альфа-сопряжением (если оно поддерживается). "	yes, no yes, no, independent	yes
Изображение модели	datum_point_s ymbol	x86e_win64	Измененная	Определяет форму символов опорных точек, показанных в режиме детали или сборки.	dot cross, circle, triangle, square	cross
Изображение модели	model_detail_o ptions_file	x86e_win64	Измененная	Задаёт путь к файлу, в котором для новых моделей содержатся значения опций детализации модели, используемые по умолчанию.		<creo1_loadpoint>\text\3d_in ch.dtl <creo1_loadpoint>\text\3d_in ch.dtl
Интерфейс пользователя	enable_learnin g_connector	x86e_win64	Измененная	Активирование Learning Connector предоставляет контекстно-зависимый доступ к видеофрагментам, обучающим материалам, разделам справки и сведениям по технической поддержке. После активирования значок Learning Connector добавляется на панель ленты рядом со значком Справка.Включить Learning Connector, который в зависимости от контекста обеспечивает доступ к видеозаписям, обучающим ресурсам, разделам справки и содержимому технической поддержки. Если включить коллектор обучения, он будет добавлен на панель ленты рядом с разделом Справка". "	yes, no	no
Листовая деталь	close_corner_r elief	x86e_win64	Новая	Закрывает зазор между поверхностями изгиба угла, возникшего в результате пересечения стенок в состоянии формы.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Статус	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Механика	fem_default_solver	x86e_win64	Измененная	Определяет решатель по умолчанию.	ansys, nastran, ansys, nastran, nei nastran	
Механика	fem_solver_time_limit	x86e_win64	Измененная	Решение NASTRAN использует эту опцию для прерывания решателя после определенного лимита времени. Значение по умолчанию - 60 минут. Прерывает решатель NASTRAN по истечении лимита времени, указанного в минутах с помощью исполнительной карты TIME. Отрицательное значение направляет решатель на использование собственного значения по умолчанию. Значение по умолчанию этого параметра равняется -1.		60 -1
Механика	pro_nei_nastran_path	x86e_win64	Новая	Задаёт путь к исполняемому файлу NEi Nastran.		
Механика	sim_modal_stress_superposition	x86e_win64	Новая	Если задано "yes", используйте для расчета напряжений метод модальной суперпозиции напряжений. Если задано "no", используйте метод свёрхсходящегося расчета напряжений.	yes, no	yes
Обмен данными	afx_enabled	x86e_win64	Новая	Загружает приложение EFX.	yes, no	no
Обмен данными	ecadcollab_auto_redef_areas	x86e_win64	Новая	Автоматически переопределить области ECAD, на которые повлияли изменения в совместной работе	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_auto_redef_comps	x86e_win64	Новая	Автоматически переопределить компоненты, на которые повлияли изменения в совместной работе	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_auto_redef_holes	x86e_win64	Новая	Автоматически переопределить отверстия, на которые повлияли изменения в совместной работе	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_preview_level	x86e_win64	Новая	Уровень предварительного просмотра совместной работы ECAD	full, partial, light	partial
Обмен данными	ecadcollab_scan_des_on_area_chg	x86e_win64	Новая	Проверить объекты, изменяемые в результате изменений областей ECAD в режиме совместной работы	yes, no	yes

Категория	Имя	Платформа	Статус	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Обмен данными	ecadcollab_sca n_des_on_brd_ chg	x86e_win64	Новая	Проверить объекты, изменяемые в результате изменений платы в режиме совместной работы	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_sca n_des_on_com p_chg	x86e_win64	Новая	Проверить объекты, изменяемые в результате изменений компонентов в режиме совместной работы	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_sca n_des_on_hole chg	x86e_win64	Новая	Проверить объекты, изменяемые в результате изменений отверстий в режиме совместной работы	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_sup p_failed_feats	x86e_win64	Новая	Подавить сбойные элементы при изменениях объекта	yes, no	yes
Обмен данными	ecadcollab_sup press_cuts	x86e_win64	Новая	Автоматически подавлять конструкторские элементы Вырезы" при изменениях платы в режиме совместной работы "	yes, no	yes
Обмен данными	efx_enabled	x86e_win64	Удаленный	Загружает приложение EFX.	yes, no	no
Обмен данными	pro_gplug_dir	x86e_win64	Измененная	Определяет каталог, в которой расположены подключаемые модули приложения Granite. Используйте полный путь во избежание проблем.		<creo1_loadpoint>\x86e_win64\gplugs\ <creo1_loadpoint>\x86e_win64\gplugs\
Обмен данными	template_board part	x86e_win64	Новая	Определяет модель, используемую как шаблон платы ECAD по умолчанию.		
Обмен данными	template_Новая ecadasm	x86e_win64	Новая	Определяет модель, используемую как шаблон сборки ECAD по умолчанию.		
Печать	plot_carberry_e xtends	x86e_win64	Измененная	When plotting to a raster format (jpg, tiff, etc), setting this option to YES will ignore the view border and produce output sized to the smallest rectangle that includes the drawing items. При печати в растровом формате (jpg, tiff и т. п.) выбор значения ДА для этой опции приводит к игнорированию границы представления и выводу наименьшей прямоугольной области, включающей элементы чертежа.	yes, no	no

Категория	Имя	Платформа	Статус	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Производство	mfg_auto_retract_clear_dist	x86e_win64	Измененная	Определяет расстояние между автоматически создаваемой плоскостью отвода и системой координат шагов. Применяется к новым шагам, созданным в диспетчере процессов, если операция отвода не может быть выполнена.		-0.001
Производство	ncmdl_bar_stock_part_path	x86e_win64	Измененная	Задаёт путь для сохранения и восстановления экземпляров заготовок для создания заготовки в ЧПУ-модели. Определите полный путь, включая название детали, во избежание проблем.		<creo1_loadpoint>\text\ncmdl_data\ncmdl_bar.prt <creo1_loadpoint>\text\ncmdl_data\ncmdl_bar.prt
Производство	ncmdl_billet_stock_part_path	x86e_win64	Измененная	Задаёт путь для сохранения и восстановления экземпляров заготовок для создания заготовки в ЧПУ-модели. Определите полный путь, включая название детали, во избежание проблем.		<creo1_loadpoint>\text\ncmdl_data\ncmdl_billet.prt <creo1_loadpoint>\text\ncmdl_data\ncmdl_billet.prt
Производство Без категории	dm_nc_processes	x86e_win64	Измененная	Задаёт вывод информации ЧПУ-процесса как содержимого ЧПУ-сборки CAD-документа в формате XML. Да" - выводить файл при каждом сохранении CAD-документа. "Нет" - не выводить файл. "	yes, no	no
Сборка	annot_elem_params_with_units	x86e_win64	Измененная	Некоторые виртуальные параметры элемента аннотации, ранее переданные без ед. измерения, не будут переданы как атрибуты с ед. измерения. Некоторые виртуальные параметры элемента аннотации, которые ранее передавались без единиц измерения, не будут передаваться как атрибуты с единицами измерения.		1
Сборка	grv_default_view	x86e_win64	Новая	Задает вид по умолчанию, с которого начинается просмотр привязок: Зависимости или Привязки.	references, dependencies	references

Категория	Имя	Платформа	Статус	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Система	auto_traceback	x86e_win64	Измененная	Если установлена в "Да", при возникновении фатальной ошибки создается файл traceback.log. "always": файл трассировки будет создаваться при фатальных ошибках. yes", "ask": будет запрашиваться пользователь о необходимости создать файл трассировки. "no", "never": файл трассировки создаваться не будет.	yes, no, never, ask, always	no always
Система	web_browser_homepage	x86e_win64	Измененная	Введите расположение домашней страницы навигатора Creo Parametric.		<creo1_loadpoint>\help\russian\resource_center_index.html <creo1_loadpoint>\help\russian\resource_center_index.html
Среда	save_section_surfaces	x86e_win64	Новая	Да" - сохранить поверхности сечений с моделями. "Нет" - Не сохранять поверхности сечений с моделями. "	yes, no	yes
Трубопроводы	isogen_attribute_map_file	x86e_win64	Измененная	Задаёт соответствие между параметром ISOGEN и именем атрибута.		<creo1_loadpoint>\text\piping_data\isodata\isogen_attribute_map.ptd <creo1_loadpoint>\text\piping_data\isodata\isogen_attribute_map.ptd
Трубопроводы	isogen_endtype_map_file	x86e_win64	Измененная	Определяет имя файла, сопоставляющего типы концов Pro/Piping с типами концов ISOGEN.		<creo1_loadpoint>\text\piping_data\isodata\isogen_endtype_map.ptd <creo1_loadpoint>\text\piping_data\isodata\isogen_endtype_map.ptd
Трубопроводы	isogen_nominal_size_map_file	x86e_win64	Измененная	Определяет имя файла, сопоставляющего размер Pro/Piping с номинальными размерами в мм и дюймах		<creo1_loadpoint>\text\piping_data\isodata\isogen_nominal_size_map.ptd <creo1_loadpoint>\text\piping_data\isodata\isogen_nominal_size_map.ptd
Трубопроводы	isogen_symbol_map_file	x86e_win64	Измененная	Определяет имя файла для сопоставления имен выбора Pro/Piping с символами (SKEY) ISOGEN		<creo1_loadpoint>\text\piping_data\isodata\isogen_symbol_map.ptd <creo1_loadpoint>\text\piping_data\isodata\isogen_symbol_map.ptd

Категория	Имя	Платформа	Статус	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Трубопроводы	pipeline_assembly_library_dir	x86e_win64	Измененная	Задаёт по умолчанию каталог библиотеки сборки трубопровода.		<creo1_loadpoint>\text\piping_data\pipinelib\ <creo1_loadpoint>\text\piping_data\pipinelib\
Трубопроводы	pipng_appearance_map_file	x86e_win64	Измененная	Задаёт имя файла карты образов трубопровода по умолчанию.		<creo1_loadpoint>\text\piping_data\master_catalog\pipng_appearance.map <creo1_loadpoint>\text\piping_data\master_catalog\pipng_appearance.map
Трубопроводы	pipng_bolt_nut_select_file	x86e_win64	Измененная	Файл выбора болтов и гаек трубопровода.		<creo1_loadpoint>\text\piping_data\master_catalog\pipng_bolt_nut_select.ptd <creo1_loadpoint>\text\piping_data\master_catalog\pipng_bolt_nut_select.ptd
Трубопроводы	pipng_end_compatibility_file	x86e_win64	Измененная	Задаёт имя файла совместимости концов трубопровода по умолчанию.		<creo1_loadpoint>\text\piping_data\master_catalog\pipng_end_compatibility.ptd <creo1_loadpoint>\text\piping_data\master_catalog\pipng_end_compatibility.ptd
Трубопроводы	pipng_fitt_category_map_file	x86e_win64	Измененная	Задаёт имя файла карты фитинга трубопровода по умолчанию.		<creo1_loadpoint>\text\piping_data\sample_project\pipng_fitt_category_map.ptd <creo1_loadpoint>\text\piping_data\sample_project\pipng_fitt_category_map.ptd
Трубопроводы	pipng_fitt_library_dir	x86e_win64	Измененная	Задаёт каталог по умолчанию для библиотеки фитингов трубопроводов.		<creo1_loadpoint>\text\piping_data\fittinglib\ <creo1_loadpoint>\text\piping_data\fittinglib\
Трубопроводы	pipng_insulation_dir_file	x86e_win64	Измененная	Задаёт имя каталога по умолчанию для изоляции трубопровода.		<creo1_loadpoint>\text\piping_data\sample_project\pipng_insulation_dir.ptd <creo1_loadpoint>\text\piping_data\sample_project\pipng_insulation_dir.ptd

Категория	Имя	Платформа	Статус	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Трубопроводы	units_system_dic_file	x86e_win64	Измененная	Определяет файл, содержащий сопоставление имени файла MCAT и единиц измерения.		<creo1_loadpoint>\text\piping_data\master_catalog\piping_units_system_dic_file.ptd <creo1_loadpoint>\text\piping_data\master_catalog\piping_units_system_dic_file.ptd
Чертеж	bom_format	x86e_win64	Измененная	Задает файл формата спецификации для использования в пользовательской спецификации. Определяет имя и путь.		<creo1_loadpoint>\text\format.bft <creo1_loadpoint>\text\format.bft
Чертеж	drawing_setup_file	x86e_win64	Измененная	Задает используемые по умолчанию значения опций файла настройки чертежа для сессии Creo Parametric. В противном случае система использует по умолчанию значения опций файла настройки чертежа. Некоторые параметры в файле действительны, только если имеется лицензия Pro/DETAIL.		<creo1_loadpoint>\text\prodetail.dtl <creo1_loadpoint>\text\prodetail.dtl
Чертеж	preferred_export_format	x86e_win64	Измененная	Задает предпочитаемый формат экспорта для документов Чертежи и компоновки".Задать предпочитаемый тип файла экспорта чертежей по умолчанию. "	cgm, tiff, iges, dxf, step, pdf, dwg, medusa, stheno	pdf
Чертеж	pro_note_dir	x86e_win64	Измененная	Определяет каталог, из которого извлекаются заметки, вводимые из файла. Используйте полный путь во избежание проблем.		<work_dir>\ I-05-50\ <work_dir>\p-10-17\
Чертеж	pro_palette_dir	x86e_win64	Измененная	Задает каталог по умолчанию для файлов палитры символов чертежа.		<creo1_loadpoint>\symbols\palette\ <creo1_loadpoint>\symbols\palette\
Чертеж	pro_symbol_dir	x86e_win64	Измененная	Задает и автоматически создает каталог по умолчанию для сохранения и вызова определяемых пользователем символов. Если каталог не определен, система использует текущий рабочий каталог. Используйте полный путь во избежание проблем.		<work_dir>\ I-05-50\ <work_dir>\p-10-17\

Категория	Имя	Платформа	Статус	Описание	Значения	Значения по умолчанию
Электромеханический	pro_spool_dir	x86e_win64	Измененная	Задаёт каталог, из которого извлекаются катушки. Используйте имя полного пути во избежание проблем.		<work_dir>\ I-05-50\ <work_dir>\p-10-17\
Элементы	copy_set_datum_attr	x86e_win64	Измененная	Если установлено "Да", разрешает копировать метку опорного элемента с элементами опорного элемента. Если установлено "Да", разрешает копировать метку опорного элемента, связанную с элементами опорного элемента.	yes, no	yes