RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	ICRA DAMPAK RENOVASI DAN KONSTRUKSI LEVEL IV			
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman	
	0048/SPO/19/III/2016	0	1/2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit :	Ditetapkan		
	17 Maret 2016	Direktur Rumah Sakit Siti k	Chodijah Pekalongan	
		drg. Said Hassan, M.Kes		
PENGERTIAN	Proses mencegah resiko penularan penyakit akibat dari tindakan			
	konstruksi dan renovasi level IV.			
TUJUAN	Untuk meminimalkan resiko terjadinya penularan penyakit kepada			
	pasien akibat dampak dari proses tindakan konstruksi dan renovasi			
	bangunan level IV.			
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Nomor 0491/RSSK/SK/IX/2016 Tentang			
KEDIJAKAN	Pemberlakuan Pedoman PPI Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.			
	1. Isolasi sistem HVAC di area kegiatan untuk mencegah			
	kontaminasi sistem saluran.			
	2. Lengkapi semua barrier penting yaitu <i>streetrock</i> , <i>plywood</i> , plastik			
	untuk menutup area yang tidak untuk kerja atau menerapkan			
PROSEDUR	metode pengendalian kubus (gerobak dengan penutup plastik dan			
	koneksi disegel ke tempat bekerja dengan HEPA vakum untuk			
	menyedot debu sebelum keluar) sebelum konstruksi dimulai.			
	3. Jaga tekanan udara negatif didalam tempat kerja dengan menggunakan HEPA unit yang dilengkapi dengan penyaringan udara.			
	4. Segel lubang pipa, saluran dan lubang-lubang kecil yang bisa			
	menyebabkan kebocoran.			
	5. Bangun serambi atau ruangan untuk menyedot debu dari semua			
	personil yang melewati ruangan ini dengan vakum celaner HEPA			
	sebelum meninggalkan tempat kerja.			
	6. Lepas baju kerja, baju kertas setiap kali petugas meninggalkan			
	area kerja.			
	7. Pakai penutup kaki bagi semua personil yang memasuki area			

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	ICRA DAMPAK RENOVASI DAN KONSTRUKSI LEVEL IV				
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman		
	0048/SPO/19/III/2016	0	2/2		
	kerja dan ganti setiap kali personil keluar dari area kerja.				
	8. Tutup wadah limbah konstruksi dengan rapat sebelum transportas:				
	keluar. 9. Vakum area kerja dengan vakum HEPA filter.				
	10. Bersihkan area kerja dengan desinfektan.				
	 11. Mengembalikan sistem HVAC dimana pekerjaan dilakt setelah pekerjaan selesai. 12. Jangan menghilangkan <i>barrier</i>/penghalang dari area kerja sar proyek selesai diperiksa oleh komite PPI RS. 				
	13. Hilangkan <i>barrier</i> material dengan hati-hati untuk meminimalisasi penyebaran dari kotoran dan puing-puing yang terkait dengan konstruksi.				
	um.				
	15. Bersihkan area l	kegiatan dengan lap basah dar	n desinfektan.		
	16. Kembalikan sist	em HVAC setelah semua keg	giatan selesai.		
UNIT TERKAIT	1. Semua unit				
	2. Komite PPI				
	3. Komite K3				
	4. Pihak Kontrakto	or			