

INGENIERIA EN DISEÑOS ELECTRICOS Y AUTOMATIZACION I.D.E.A.						
HOJA DE VIDA DE EQUIPOS EN LOS RESTAURANTES SAYONARA PEREIRA						
PUNTO	MALL PORTAL CERRITOS	FECHA	JULIO 30 DEL 2022			
TIPO DE MANTENIMIENTO	ACTIVO FIJO	070	TIPO DE EQUIPO			
PREVENTIVO	MARCA	PARRILLA	X			
CORRECTIVO	X	HD CAYENNE	PLANCHAS	N/A		
FALLA	BAJA POTENCIA CALORIFICA Y ALGUNAS FLAUTAS NO ENCIENDEN					
REPUESTOS						
VALVULAS	N/A	TUBO DE COBRE	N/A			
FISTOS	N/A	RACOR PILOTO	N/A			
MANIJAS	N/A	BANDEJAS TRAM. GRASA	N/A			
FLAUTAS	N/A	REGULADOR	N/A			
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO						
SE REVISA EL EQUIPO ENCENDIENDO CADA UNA DE LAS FLAUTAS Y SE OBSERVA QUE NO ENCIENDEN Y ES DEBIDO A QUE LES HA CAIDO GRASA Y CENIZA Y HAN TAPONADO LAS PERFORACIONES, SE PROCEDE A RETIRAR LOS RESIDUOS DE GRASA Y CENIZA, Y DESTAPAR TODAS LAS PERFORACIONES DE LAS FLUTAS, TAMBIEN SE LIMPIAN LOS RACORES PILOTOS, SE PROCEDE A REALIZAR EL ARME DEL EQUIPO Y TOMAS DE FOTOS DEL PROCEDIMIENTO, SE HACEN PRUEBAS A SASTIFACCION Y SE ENTREGA AL ADMINISTRADOR ROBERTO CARLOS NADALES CON ESPECIFICAS RECOMENDACIONES.						
RECOMENDACIONES						
LA PARRILLA SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO, MUCHAS LAMINAS ABIERTAS Y OXIDADAS AL IGUAL QUE LAS FLAUTAS, LAS VALVULAS ESTAN MUY DETERIORADAS, LAS PARRILLAS QUE SOSTIENEN LAS PIEDRAS VOLCANICAS ESTAN EN MUY MAL ESTADO Y LAS PIEDRAS ESTAN DETERIORADAS POR UN MAL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS, SE RECOMIENDA PRESINDIR DEL EQUIPO LO MAS PRONTO POSIBLE, POR QUE PUEDE OCACIONAR UN ACCIDENTE. TAMBIEN SE PUEDE REALIZAR UNA RESTAURACION COMPLETA EVITANDO ASI SOBRECOSTO EN ADQUIRIR UNA NUEVA.						
PRESION DE GAS NATURAL		7 PSI	TIPO DE GAS	NATURAL		
TIPO DE REGULADOR	SIN REGULADOR	CONDICIONES DEL EQUIPO	OK			
PROXIMO MANTENIMIENTO						
TECNICO RESPONSABLE	E. ALEXANDER MENDOZA					
ADMINISTRADOR SAYONARA	ROBERTO CARLOS NADALES					

SE ADJUNTA FOTOS DEL PROCEDIMIENTO.

















































