

# 电气设备检修工作票

- 1.工作负责人（监护人）\*\*\* 班组 检修
- 2.工作班人员（不包括工作负责人）\*\*\*\* 等        共\*人。
- 3.设备双重名称 一厂 10kV 1#总配 2#电源进线 120 开关及 II 段母线
- 4.工作任务

| 工作地点及设备双重名称                   | 工作内容                                       |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 一厂 10 kV 1#总配 2#电源进线及 II 段母线处 | 2#电源进线**开关做保护装置试验、开关动特性试验、回路电阻试验、紧固母线螺丝、清扫 |
|                               | 开关柜内部卫生、封堵电缆进出线孔                           |
|                               |                                            |
|                               |                                            |
|                               |                                            |

- 5.计划工作时间
- 自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分
- 6.安全措施（必要时可附页绘图说明）

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| 应拉开断路器、隔离开关（刀闸）                                   | 已执行 |
| 1.应拉开一厂 10kV 1#总配母联**开关并将其拖至检修位置                  |     |
| 2.应拉开一厂 10kV 1#总配母联隔离开关**-1 开关并将其摇至试验位置           |     |
| 3.应拉开一厂 10kV 1#总配原料 2#馈出线**开关并将其摇至试验位置            |     |
| 4.应拉开一厂 10kV 1#总配沉降 2#馈出线**开关并将其摇至试验位置            |     |
| 5.应拉开一厂 10kV 1#总配空压 2#馈出线**开关并将其摇至试验位置            |     |
| 6.应拉开一厂 10kV 1#总配蒸发 2#馈出线**开关并将其摇至试验位置            |     |
| 7.应拉开一厂 10kV 1#总配焙烧 2#馈出线**开关并将其摇至试验位置 （下接附页 001） |     |
| 应装接地线、应合接地刀闸（注明确实地点、名称及接地线编号）                     | 已执行 |
| 应停电，验电无压后                                         |     |
| 1.应合上一厂 10kV 1#总配原料 2#馈出线** D 接地刀闸                |     |
| 2.应合上一厂 10kV 1#总配沉降 2#馈出线** D 接地刀闸                |     |
| 3.应合上一厂 10kV 1#总配空压 2#馈出线** D 接地刀闸 （下接附页 001）     |     |
| 应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施                            | 已执行 |
| 1.应在一厂 10kV 1#总配母联**开关、母联隔离**-1 开关、原料 2#馈出线**开关、  |     |
| 沉降 2#馈出线**开关、空压 2#馈出线**开关、蒸发 2#馈出线**开关、           |     |
| 焙烧 2#馈出线**开关、煤气 2#馈出线**开关、PD 72#馈出线**开关、          |     |
| 主控楼 2#变**开关、2#滤波补偿**开关、备用**开关、2#电源进线**开关操作        |     |