ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТК-047

Проверка рельсовой цепи и дроссель-трансформаторов

1. Порядок работ

1.1 Измерить напряжение на путевом реле и в питающем конце рельсовой цепи, проверить стыковые соединители.

1.2 Проверить дроссель-трансформатор, затяжку болтов и целостность кабеля.

Таблица 1 - Нормы измерений

Показатель	Норма	Единица
Напряжение на реле	не менее 0,85	В
Сопротивление стыка	не более 0,0003	Ом
Ток в цепи	0,9 - 1,4	А