

# **ÉTUDE AMDEC**

Sur un ventilateur

## **SOMMAIRE**

La méthode AMDEC se veut une étude approfondie d'un système afin d'en déterminer les différents bris possibles, en déterminer les causes et évaluer l'impact sur la production et la maintenance de l'usine ainsi que pour la sécurité des travailleurs. Elle permet de proposer des actions afin de corriger les problèmes de certaines machines. C'est à partir de cette étape que l'on peut faire de la maintenance préventive.

Ce travail consiste à l'analyse d'un ventilateur pour la compagnie CAMCO. Cet équipement est utilisé dans la production des sécheuses, plus précisément sur le four du traitement e-coat. Ce ventilateur est un équipement critique. La qualité des pièces peinturées en dépend. De plus, les pièces de rechanges sont chères et encombrantes.

Vous trouverez dans ce rapport les caractéristiques du ventilateur, les bris et les causes fréquentes, le tableau AMDEC ainsi que les explication d'un petit logiciel de gestion des équipements. Des recommandations sont formulés sur la maintenance à faire sur une tel équipement.





# TABLES DES MATIÈRES

| SOMMAIRE   | I        |
|--|----------|
| 1. INTRODUCTION  |          |
| 2. DESCRIPTION DE LA COMPAGNIE                               |          |
| 3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL                                 | 3        |
| 3.1. Caractéristiques  |          |
| 3.2. FONCTIONS ET PROCÉDÉ                                    |          |
| 3.3. Bris fréquent   | 4        |
| 3.4. Causes fréquentes                                       |          |
| 3.5. HISTORIQUE D'OPÉRATION                                  |          |
| 4. MÉTHODOLOGIE  | (        |
| 4.1. MÉTHODE AMDEC   | <i>.</i> |
| 4.2. Grilles de Cotation                                     |          |
| 5. RÉSULTATS - TABLEAU DE L'ANALYSE AMDEC                    | 9        |
| 6. SYNTHÈSE  | 13       |
| 7. RECOMMANDATIONS   | 14       |
| 7.1. GÉNÉRAL   | 12       |
| 7.2. LOGICIEL DE SUIVI DES ÉQUIPEMENTS (DISQUETTE EN ANNEXE) |          |
| 7.2.1. APPLICATION   |          |
| 7.2.2. FONCTIONNEMENT  |          |
| CONCLUSION   |          |
| BIBLIOGRAPHIE  |          |
|  |          |
| ANNEXE A: NUMEROTATION DES EOUIPEMENTS PROPOSEE              |          |

### 1. INTRODUCTION

La maintenance d'un équipement critique pour une manufacture se doit d'être rigoureuse. Il est donc souhaitable de contrôler au lieu de subir les pannes imprévues. Ces pannes peuvent amener une augmentation des coûts de maintenance, des dangers pour les travailleurs ou un arrêt de production.

Afin de faire un bonne maintenance, il faut bien connaître notre équipement ainsi que les différents modes de défaillances. Il est possible par la suite de déterminer les causes probables des bris et d'en évaluer l'impact sur l'environnement. La méthode utilisée pour faire cette tâche laborieuse est la méthode AMDEC.

Cet analyse est donc une étude AMDEC d'un ventilateur de procédé pour la compagnie CAMCO. Cette étude contient le tableau AMDEC, un petit logiciel de gestion de l'information ainsi que des recommandations pour améliorer la maintenabilité de l'équipement.

## 2. DESCRIPTION DE LA COMPAGNIE

Camco est le plus important manufacturier et distributeur d'électroménagers au Canada. Il fabrique les appareils de marque General Electric ainsi que toutes les marques dérivées. La qualité des produits est très importante. C'est pourquoi elle a comme politique de concevoir et de fabriquer des appareils qui répondent aux besoins des clients et des consommateurs.

Camco possède deux usines, une à Montréal et une à Hamilton. Celle de Montréal date de la deuxième guerre mondiale. A l'époque, on y fabriquait les chars d'assauts. La production de Montréal est concentrée sur les sécheuses et les lave-vaisselles, alors que celle d'Hamilton fabrique toute la gamme d'électroménagers. A son usine de Montréal seulement, les taux de productions journaliers atteignent 4000 sécheuses et 1250 lave-vaisselles. Plus de 800 employées sont affectés aux différentes étapes de production des appareils. Il est donc important que l'entretien des machines est rigoureux afin de minimiser les pannes imprévues.

Le futur est prometteur pour Camco. En effet, les ingénieurs s'affèrent actuellement au développement d'un nouveau lave-vaisselle pour cette année et une nouvelle sécheuse électronique pour 2003. Ces deux projets devraient permettre à l'usine de Montréal de demeurer compétitive pour encore quelques années

## 3. <u>DESCRIPTION DE L'APPAREIL</u>

#### 3.1. Caractéristiques

Voici les caractéristiques du ventilateur étudié :

- Fabricant : New-York Blower

Modèle : 44 PLR# série : U00784 115

débit nominal : 30 000 cfmvitesse de rotation : 1455 rpm

- classification : ACF/PLR Class IV fan

- rotation : droit ccw, gauche cw

- roulements: Link-belt P335 2-3/16" bore

Voici les caractéristiques du moteur étudié :

Fabricant : General ElectricModel : 5KS405SS204D14

# série : WPG383405puissance : 100 hp

vitesse de rotation : 1790 rpm

voltage: 575 Vampérage: 91.2 Aenclos: TEFC

- frame : 405 T

Roulement coté extérieur : SKF 6316 ZC3Roulement coté intérieur : SKF 6316 ZC3



ventilateur de recirculation

#### 3.2. Fonctions et procédé

Le ventilateur de recirculation du four « e-coat » sert à réchauffer l'air et à la renvoyer au dessus du four. Le four de traitement « e-coat » sert à la cuisson de la couche de peinture déposée par électrodéposition, d'ou l'expression « e-coat ». La cuisson du « e-coat » se fait pendant 20 minutes @ 410°F. Une étape importante du procédé de fabrication est la peinture des plaques de tôles pour les sécheuses. Le département étudié est celui de la peinture, en particulier le four « e-coat ». Ce four sert à cuire les feuilles de métal qui on été enduite de la couche de fond. Cette apprêt permet de combattre la rouille, le détergent et l'humidité rencontrés dans les électroménagers. Les plaques de métal doivent être complètement secs à la sortie du four afin de passer à la peinture en poudre.

#### 3.3. Bris fréquent

- roulements du moteur
- roulements du ventilateur
- vibrations
- bruits
- fuites d'air

#### 3.4. Causes fréquentes

- mauvaises maintenance
- mauvaise lubrification
- misalignement des composantes en rotation
- mauvais balancement du ventilateur

### 3.5. Historique d'opération

Cet équipement fût installé en décembre 1999. Depuis son installation, des vibrations importantes secouent l'équipement. Les tests d'équilibrages ont été demandée et l'appareil se conformais aux normes du fabricant à son départ. Plusieurs analyses de vibration ont été faites et un verdict préliminaire a été donné; il y aurait un mauvais alignement entre le moteur et le ventilateur. Un étude de phase à confirmé cette hypothèse ainsi que l'observation visuelle des courroies. En effet, la courroie externe est plus tendu que la courroie interne.

# 4. MÉTHODOLOGIE

### 4.1. Méthode AMDEC

La méthode utilisée est l'AMDEC. Cette méthode consiste à identifier les risques de mauvais fonctionnement d'une machine puis à en chercher les effets et les conséquences. Elle fait ressortir les points faibles d'un équipement et permet de poser des actions correctives justifiées. On peux aussi voir quels sont les équipements critiques de notre par cet sur lesquelles ont doit s'attarder de faire un bonne maintenance.

Le but premier de L'AMDEC est de maîtriser les défaillances, ce qui permet par la suite de garantir une fiabilié, une maintenabilité, une disponibilité et une sécurité convenable. L'étude AMDEC-machine vise à réduire le nombre de défaillances ainsi que le temps de non-disponibilité des machines tout en améliorant la sécurité.

La méthode se base sur la question suivante : comment notre machine ne peux assurer correctement sa fonction ? Les réponses à cette questions sont nos modes de défaillances pour la machine. On s'interroge ensuite :quels sont les causes probables , quels sont les effets d'un bris ?

La méthode AMDEC comporte 4 étapes successives pour un total de 21 opérations. La démarche est la suivante :

#### Étape 1 : initialisation

- 1-définition du système à étudier
- 2-définition de la phase de fonctionnement
- 3-définition des objectifs à atteindre
- 4-constitution d'un groupe de travail
- 5-établissement du planning
- 6-mise au point des supports de l'étude

## Étape 2 : décomposition fonctionnelle

7-découpage du système 8-identification des fonctions des sous-ensembles 9-identification des fonctions des éléments

Étape 3 : analyse AMDEC

3a : analyse des mécanisme de défaillances

10-identification des modes de défaillances

11-recherche des causes

12-recherche des effets

13-recensement des détections

3b : évaluation de la criticité

14-estimation du temps d'intervention

15-évaluation des critères de cotation

16-calcul de la criticité

3c: proposition d'actions correctives

17-recherche des actions correctives

18-calcul de la nouvelle criticité

Étape 4 : synthèses

19-hiérarchisation des modes de défaillances

20-liste des points critiques

21-liste des recommandations

# 4.2. Grilles de cotation

# Fréquence (F)

| niveau      | valeur | définition   |
|-------------|--------|--|
| très faible | 1      | défaillance rare : moins de une défaillance par année            |
| faible      | 2      | défaillance possible : moins de une défaillance par trimestre    |
| moyen       | 3      | défaillance occasionnelle : moins de une défaillance par semaine |
| élevé       | 4      | défaillance fréquente : plus de une défaillance par semaine      |

# Gravité (G)

| niveau    | définition |   |
|-----------|------------|---|
| mineure   | 1          | -arrêt de production : moins de 15 minutes<br>-aucune ou peu pièce de rechange nécessaire |
| moyenne   | 2          | -arrêt de production : de 15 minutes à une heure<br>-pièces en stock                      |
| majeure 3 |            | -arrêt de production : 1 heure à 2 heures<br>-pièces en stock ou livraison ultra-rapide   |
| grave     | 4          | -arrêt de production : 2 heures et plus<br>-long délai de livraison ou back-order         |

# Non-détection (N)

| niveau     | valeur | définition   |
|------------|--------|--|
| évident    | 1      | détection certaine, sirène, moyens automatiques, signes évidents     |
| possible   | 2      | détectable par l'opérateur, par des routes d'inspections, vibrations |
| improbable | 3      | difficilement détectable, moyens complexes (démontages, appareils)   |
| impossible | 4      | indétectable, aucun signes   |

# Criticité (C)

| valeurs | définition  |
|---------|-------------|
| 1-6     | négligeable |
| 8-18    | moyenne     |
| 24-36   | élevée      |
| 48-64   | interdit    |

# 5. RÉSULTATS - TABLEAU DE L'ANALYSE AMDEC

# ANALYSE DES MODES DE DÉFAILLANCE, DE LEURS EFFETS ET DE LEURS CRITICITÉ

SYSTÈME VENTILLATEUR DE RECIRCULATION DU FOUR E-COAT

SOUS-SYSTÈME VENTILLATEUR

| ÉLEMENT  | FONCTION              | MODE DE DÉFAILLANCE | CAUSES                         | EFFETS                       | MODES DE DÉTECTION    | П                   | F | G | N | C | ACTIONS CORRECTIVES        |                     |
|----------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---|---|---|---|----------------------------|---------------------|
| POULIES  | TRANSMETTRE LE        | SAUTILLEMENT        | EXCENTRIQUE                    | PERTE DE PERFORMANCE         | ANALYSE DE VIBRATIONS | .5-1                | 1 | 2 | 2 | 4 | VÉRIFIER LES POULIES AVANT |                     |
|          | MOUVEMENT DE LA       |                     | MAUVAIS SERRAGE SUR L'ARBRE    |                              |                       |                     |   |   |   |   | INSTALLATION               |                     |
|          | COURROIE AUX ARBRES   | COURROIE AUX ARBRES | CRAQUÉE-CASSÉE                 | CONCENTRATION DE CONTRAINTES | PANNE                 | INSPECTION VISUELLE | 1 | 1 | 2 | 2 | 4                          | INSPECTION VISUELLE |
|          |                       |                     | DÉFAUT DE FABRICATION          |                              |                       |                     |   |   |   |   |                            |                     |
|          |                       |                     | SURCHARGE                      |                              |                       |                     |   |   |   |   |                            |                     |
| COURROIE | TRANSMETTRE           | CRAQUÉE-CASSÉE      | DÉFAUT DE FABRICATION          | PERTE DE PERFORMANCE         | INSPECTION VISUELLE   | 5                   | 1 | 2 | 2 | 4 | INSPECTION VISUELLE DE LA  |                     |
|          | MOUVEMENT DE ROTATION |                     | TENSION INAPROPRIÉE            | PANNE                        |                       |                     |   |   |   |   | COURROIE AVANT             |                     |
|          | EN MOUVEMENT DE       |                     | MAUVAIS ALIGNEMENT             |                              |                       |                     |   |   |   |   | INSTALLATION               |                     |
|          | TRANSLATION           | USURE PRÉMATURÉE    | DÉFAUT DE FABRICATION          | PERTE DE PERFORMANCE         | INSPECTION VISUELLE   | .5                  | 1 | 2 | 2 | 4 | VÉRIFIER L'ALIGNEMENT      |                     |
|          |                       |                     | MAUVAIS ALIGNEMENT DES POULIES |                              |                       |                     |   |   |   |   |                            |                     |

#### ANALYSE DES MODES DE DÉFAILLANCE, DE LEURS EFFETS ET DE LEURS CRITICITÉ

SYSTÈME SOUS-SYSTÈME VENTILLATEUR DE RECIRCULATION DU FOUR E-COAT VENTILLATEUR

|  | FONCTION             | MODE DE DÉFAILLANCE                     | CAUSES   | EFFETS                              | MODES DE DÉTECTION                               | TI               | F   | G   | N   | С        | ACTIONS CORRECTIVES  |
|--|----------------------|---|--|-------------------------------------|--|------------------|-----|-----|-----|----------|--|
|  | FAIRE CIRCULER L'AIR |   |  |                                     |  |                  |     |     |     |          |  |
|  | DANS LE FOUR         | VIBRATION EXCESSIVE                     | UTILISATION NON-CONFORME   | DIMINUTION DE L'EFFICACITÉ          | VIBRATIONS                                       | 1-8              | 2   | 3   | 2   | 12       | ROUTE D'INSPECTION   |
|  |                      |   |  | TRANSMISSION DES VIBRATIONS AU      |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | INSTALATION DÉFECTUEUSE  | AUTRES MACHINES/TRAVAILLEURS        |  |                  |     |     |     |          | PROCÉDURE D'INSTALLATION   |
|  |                      |   |  | AUGMENTATION DES COUTS DE           |  |                  |     |     |     |          | VÉRIFICATION DE  |
|  |                      |   | MAUVAIS DESIGN   | MAINTENANCE                         | _  |                  |     |     |     |          | L'ALIGNEMENT   |
|  |                      |   | JEU MÉCANIQUE DES BOULONS DE   |                                     |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | MONTAGE, ROULEMENTS OU ACCOUPLEMENT  | 4                                   |  |                  |     |     |     |          | NETTOYER LA ROUE AUX 6 MO  |
|  |                      |   | MISALIGNEMENT DES ACCOUPLEMENTS  |                                     |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | OU DES ROULEMENTS  | -                                   |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | USURE EXCESSIVE DES  |                                     |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | ACCOUPLEMENTS OU DES ROULEMENTS  | 4                                   |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | MISALIGNEMENT OU MAUVAIS BALANCEMENT DU  |                                     |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | MOTEUR   | -                                   |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | ARBRE TORDU DU A UN IMPACT OU UNE MAUVAISE   |                                     |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | MANIPULATION   | -                                   |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | ACCUMULATION DE MATERIEL SUR LE ROUE   | -                                   |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | USURE EXCESSIVE DE LA ROUE   | 4                                   |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | PRESSION EXCESSIVE DU SYSTÈME OU RESTRICTION   |                                     |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | DU DÉBIT D'AIR DÛ A DES VOLETS FERMÉS  | =                                   |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | SUPPORT STRUCTURAUX INADÉQUAT  | -                                   |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | VIBRATIONS EXTERNE TRANSMISE PAR LE SOL  | -                                   |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | AUBES SALES  | +                                   |  | +                | +   | +   | +   | $\vdash$ | VÉRIFIER POUR LES FUITES   |
|  |                      | DIMINUTION DU DÉDIT DIMIP               | MAUNZAIG DEGICN  | DEDECOMANCE IN A DÉCULATE           | CONTRÔLE DE PROCÉDE                              |                  | _   | -   | 1 - |          |  |
|  |                      | DIMINUTION DU DÉBIT D'AIR               | MAUVAIS DESIGN   | PERFORMANCE INADÉQUATE              | CONTROLE DE PROCEDE                              | ,5-2             | 2   | 2   | 2   | 8        | D'AIR  |
|  |                      |   |  | AUGMENTATION DES COUTS DE           |  |                  |     |     |     | 1        | VÉRIFICATION DES   |
|  |                      |   | ENTRETIEN NON RÉGULIER   | D'OPÉRATION DU VENTILATEUR          | _  |                  |     |     |     | 1        | PARAMÈTRES D'OPÉRATION   |
|  |                      |   | MAUVAISE INSTALATION   | QUALITÉ DANS LE PROCÉDÉ             | _  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | VENTILATEUR TOURNE LENTEMENT   | PERTES DE CHALEUR                   |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | VENTILATEUR TOURNE À L'ENVERS OU INSTALLÉ À  |                                     |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | L'ENVERS SUR L'ARBRE   |                                     |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | ROUE DU VENTILATEUR PAS CORRECTEMENT CENTRÉ  |                                     |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | PAR RAPPORT À L'ENTRÉE D'AIR   |                                     |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | DIVERGENT ENDOMMAGÉ OU MAL INSTALLÉ  |                                     |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | FUITE D'AIR  |                                     |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | OBSTRUCTION OU COUDE ABRUPTS À L'ENTRÉE  | _                                   |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | SORTIE ABRUPTE, COUDE A 90° PRES DE LA SORTIE  |                                     |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | FILTRES SALES  |                                     |  |                  |     |     |     |          | ,  |
|  |                      |   | UTILIOATION NON CONFORMS   | BOLLUTION BAB LE BBUIT              | LEDDATIONS                                       |                  | ١., | ١ . |     | ١.       | VÉRIFICATION DES   |
|  |                      | BRUITS EXCESSIFS                        | UTILISATION NON-CONFORME   | POLLUTION PAR LE BRUIT              | VIBRATIONS                                       | ,5-4             | 2   | 2   | 2   | 8        | PARAMÈTRES D'OPÉRATION   |
|  |                      |   | MAUVAISE MAINTENANCE   | DIMINUTION DE RENDEMENT             | OREILLE  | _                |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | SYSTEME EN RÉSONANCE OU EN PULSATION   | PLAINTES DE TRAVAILLEURS            |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | MAUVAISE EMPLACEMENT OU ORIENTATION DE   |                                     |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | L'ENTRÉE OU DE LA SORTIE DU VENTILATEUR VIBRATION DU SYSTEME   | 4                                   |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   |  | 4                                   |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | STRUCTURES INADÉQUATE SURFACE RÉFLECTRICE DU SON PRES DU VENTILATEUR   |                                     |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   |  | +                                   |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | JEU ENTRE LES ACCESSOIRES OU COMPOSANTES DU  |                                     |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | VENTILATEUR JEU ENTRE LES COURROIES  | $\dashv$                            |  |                  |     |     |     | 1        |  |
|  |                      |   | ROULEMENTS USÉS  | $\dashv$                            |  |                  |     |     |     | 1        | 1  |
|  |                      | BRIS PRÉMATURÉS DE COMPOSANTES          |  | +                                   |  | +                | +   | +   | +   | +        | CONTRÔLE DE LA   |
|  |                      | (AUBES, ROUE)                           | INADÉQUATE OU MAUVAISE MAINTENANCE   | DÉGRADATION DE PERFOMANCE           | DÉTERIORATION DES LUBRIFIANTS                    | 2-4              | 1   | 4   | 2   | 8        | TEMPÉRATURE  |
|  |                      | (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | THE SESSONIE OF MINOVAIDE MAINTENANCE  | AUGMENTATION DES COUTS DE           | DETERIORATION DES COBRITANTS                     | → <sup>∠-4</sup> | Ι'. | "   | -   | "        | TEM ENGIONE  |
|  |                      |   | UTILISATION NON-CONFORME   | MAINTENANCE                         |  |                  |     |     |     | 1        |  |
|  |                      |   | MISALIGNEMENT OU DOMMAGES PHYSIQUES AUX  | MAINTENANCE                         | _  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | COMPOSANTES EN ROTATION OU AUX ROULEMENTS  |                                     |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | VIBRATION MAJEURE OU PROLONGÉE   | +                                   |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | ELEMENTS ABRASIFS /CORROSIFS DANS L'AIR OU   | +                                   |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | DANS L'ENVIRONNEMENT   |                                     |  |                  |     |     |     |          |  |
|  | 1                    |   | BRIS DE ROULEMENT  | Ⅎ                                   |  |                  |     |     |     | 1        | 1  |
|  |                      | 1                                       | VITESSE EXCESSIVE  | Ⅎ                                   |  |                  |     |     |     | 1        | 1  |
|  |                      |   |  | Ⅎ                                   |  |                  |     |     |     | 1        | 1  |
|  |                      |   |  | 1                                   |  | 1                | 1   |     |     |          |  |
|  |                      |   | TEMPÉRATURE AMBIANTE OU DÉBIT D'AIR A  |                                     |  |                  |     |     |     |          | I .  |
|  |                      |   | TEMPERATURE EXTRÈME  |                                     |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | TEMPERATURE EXTRÈME TENSION DE LA COURROIE INAPROPRIÉE   |                                     |  |                  |     |     |     |          |  |
|  |                      |   | TEMPERATURE EXTRÈME  | _                                   |  |                  |     |     |     |          | CONTRÔLE DE LA EARRICATI   |
|  |                      | ADDE TODAL                              | TEMPERATURE EXTRÈME TENSION DE LA COURROIE INAPROPRIÉE SETSCREWS DE LA ROUE MAL SERRÉ  | MRDATIONS                           | VÉDIFICATION DU PALANCEMENT                      | A                | 1   |     | 2   | 17       | CONTRÔLE DE LA FABRICATI   |
|  |                      | ARBRE TORDU                             | TEMPERATURE EXTRÈME TENSION DE LA COURROIE INAPROPRIÉE SETSCREWS DE LA ROUE MAL SERRÉ SURCHAUFFE                                 | VIBRATIONS                          | VÉRIFICATION DU BALANCEMENT                      | 4                | 1   | 4   | 3   | 12       | CONTRÔLE DE LA FABRICATI<br>DE L'ARBRE                           |
|  |                      | ARBRE TORDU                             | TEMPERATURE EXTRÈME TENSION DE LA COURROIE INAPROPRIÉE SETSCREWS DE LA ROUE MAL SERRÉ SURCHAUFFE DÉFAUT DE FABRICATION           | VIBRATIONS<br>FISSURES DANS L'ARBRE | VÉRIFICATION DU BALANCEMENT                      | 4                | 1   | 4   | 3   | 12       | CONTRÔLE DE LA FABRICATION DE L'ARBRE                            |
|  |                      |   | TEMPERATURE EXTRÈME TENSION DE LA COURROIE INAPROPRIÉE SETSCREWS DE LA ROUE MAL SERRÉ SURCHAUFFE DÉFAUT DE FABRICATION SURCHARGE | FISSURES DANS L'ARBRE               |  |                  |     |     |     |          | DE L'ARBRE   |
|  |                      | ARBRE TORDU  ARRET DE ROTATION          | TEMPERATURE EXTRÈME TENSION DE LA COURROIE INAPROPRIÉE SETSCREWS DE LA ROUE MAL SERRÉ SURCHAUFFE DÉFAUT DE FABRICATION           |                                     | VÉRIFICATION DU BALANCEMENT  ROUTINE DINSPECTION | 4 2-4            |     | 4   |     |          | CONTRÔLE DE LA FABRICATIO<br>DE L'ARBRE<br>INSPECTION ROUTINIÈRE |

| SUPPORTENT UNE CHARGE | VIBRATION MAJEURE OU PROLONGÉE   | MAUVAISE MAINTENANCE   | USURE DES COMPOSANTES     | ANALYSE DES VIBRATIONS<br>ÉCOUTE DES MACHINES | 3-4 | 2   | 3   | 2 | 12 | ROUTE D'INSPECTION LUBRIFICATION RÉGULIÈRE   |
|-----------------------|----------------------------------|--|---------------------------|---|-----|-----|-----|---|----|--|
| RÉDUIRE LA FRICTION   |                                  | MAUVAISE LUBRIFICATION   |                           | LUBRIFICATION ROUTINIÈRE                      |     |     |     |   |    | PROCÉDURE D'INSTALATION<br>D'UN ROULEMENT  |
| THE STREET STREET     |                                  | MAUVAIS CHOIX DE ROULEMENTS MAUVAIS ROUI EMENT DE REMPLACEMENT |                           |   | 1   |     |     |   |    | S STATE OF THE STA |
|                       |                                  | MISALIGNEMENT OU DOMMAGES PHYSIQUES AUX                        | _                         |   |     |     |     |   |    |  |
|                       |                                  | COMPOSANTES EN ROTATION OU AUX ROULEMENTS                      |                           |   |     |     |     |   |    |  |
|                       |                                  | MAUVAIS BALANCEMENT DES COMPOSANTES                            |                           |   |     |     |     |   |    |  |
|                       |                                  | EN ROTATION  |                           |   |     |     |     |   |    |  |
|                       |                                  | ROULEMENT NON APPROPRIÉ POUR LA FONCTION                       |                           |   |     |     |     |   |    |  |
|                       |                                  | ELEMENTS ABRASIFS /CORROSIFS DANS L'AIR OU                     |                           |   |     |     |     |   |    |  |
|                       |                                  | DANS L'ENVIRONNEMENT   |                           |   |     |     |     |   |    |  |
|                       |                                  | DÉFAUTS DE FABRICATION   |                           |   |     |     | _   |   |    |  |
|                       | LOUIS DESCRIPTION OF STREET      |  |                           | LUBRIFIANT ABSENT DU                          | DU  | Ι.  | 1   |   | 1  |  |
|                       | JOINT D'ETANCHITÉ FEND/CASSE     | TROP DE LUBRIFICATION  | PERTE DE LUBRIFICATION    | ROULEMENT                                     | 2   | 1   | 3   | 3 | 9  | LUBRIFICATION RÉGULIÈRE  |
|                       |                                  | USURE  | USURE DES COMPOSANTES     |   |     |     |     |   |    |  |
|                       |                                  | SURCHAUFFE   | _                         |   |     |     |     |   |    |  |
|                       |                                  | JOINTS SEC<br>CONTAMINATION PAR D'AUTRES LUBRIFIANTS           | _                         |   |     |     |     |   |    |  |
|                       |                                  | CONTAMINATION PAR D'AUTRES LUBRIFIANTS<br> -SUBSTANCES         |                           |   |     |     |     |   |    |  |
|                       | DÉFORMATION DES BILLES/ROULEAUX  | -SUBSTANCES<br>SURCHARGE                                       | PERTE DE PERFORMANCE      | AUGMENTATION DES VIBRATIONS                   | 2   | - 1 | 3   | 3 | 0  | LUBRIFICATION RÉGULIÈRE  |
|                       | DEFORMATION DES BILLES/ROULEAUX  | SURCHAUFFE   | BRIS DU ROULEMENT         | AUGMENTATION DES VIBRATIONS                   | 2   | '   | ] 3 | 3 | 9  | LUBRIFICATION REGULIERE  |
|                       |                                  | MAUVAISE LUBRIFICATION   | BRIS DO ROOLEMENT         | —   |     |     |     |   |    |  |
|                       |                                  | IMPACT   | $\dashv$                  |   |     |     |     |   |    |  |
|                       |                                  | USURE  | -                         |   |     |     |     |   |    |  |
|                       | BRIS DE LA CAGE                  | SURCHAUFFE   | PERTE DE PERFORMANCE      | AUGMENTATION DES VIBRATIONS                   | 2   | 1   | 3   | 3 | 9  | DIMINUTIONS DES VIBRATIONS   |
|                       | BITTO DE BY ONCE                 | VIBRATIONS PROLONGÉ  | - PERTE DE L'EIR ORINANCE | ACCIMENTATION DES VIBITATIONS                 | -   | Ι'  | "   | " | `  | DIMINOTIONS DES VIBITATIONS  |
|                       |                                  | VITESSE DE ROTATION NON-APPROPRIÉE                             |                           |   |     |     |     |   |    |  |
|                       |                                  |  |                           |   |     | 1   | 1   |   |    | VÉRIFIER LA TEMPÉRATURE  |
|                       | GRIPPAGE INTERNE DES COMPOSANTES | SURCHAUFFE   | PANNE                     | ANALYSE DES VIBRATIONS                        | 2   | 1   | 3   | 2 | 6  | DES ROULEMENTS   |
|                       |                                  | CONTAMINATION PAR D'AUTRES LUBRIFIANTS                         | 7                         |   |     |     |     |   |    |  |
|                       |                                  | -SUBSTANCES  |                           |   |     |     |     |   |    | LUBRIFICATION RÉGULIÈRE  |
|                       |                                  | MAUVAISE LUBRIFICATION   |                           |   |     |     |     |   |    | ROUTE D'INSPECTION   |
|                       | SURCHAUFFE                       | MAUVAISE LUBRIFICATION   | USURE PRÉMATURÉ           | INFRAROUGE                                    | 2   | 3   | 1   | 2 | 6  | LUBRIFICATION RÉGULIÈRE  |
|                       |                                  | SURCHAGE   | PERTE DE PERFORMANCE      |   |     |     |     |   |    |  |
|                       |                                  | MISALIGNEMENT  |                           |   |     |     |     |   |    |  |
|                       |                                  | DÉBALANCEMENT  |                           |   |     |     |     |   |    |  |
|                       |                                  | VITESSE DE ROTATION NON-APPROPRIÉE                             |                           |   |     |     |     |   |    |  |

#### ANALYSE DES MODES DE DÉFAILLANCE, DE LEURS EFFETS ET DE LEURS CRITICITÉ

VENTILLATEUR DE RECIRCULATION DU FOUR E-COAT VENTILLATEUR SYSTÈME SOUS-SYSTÈME

| ÉLEMENT       | FONCTION  | MODE DE DÉFAILLANCE              | CAUSES   | EFFETS                      | MODES DE DÉTECTION               | TI      | F  | G        | N  | С  | ACTIONS CORRECTIVES                             |
|---------------|---|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|---------|----|----------|----|----|---|
|               | CRÉE LE CHAMP<br>MAGNÉTIQUE<br>NÉCESSAIRE À LA ROTATION |                                  |  |                             |                                  |         |    |          |    |    |   |
| BOBINAGE      | DU MOTEUR   | COURT-CIRCUIT BOBINAGE           | MAUVAIS CONTACT<br>SALETÉ                        | ARRET DE ROTATION DU MOTEUR | DIMINUTION DU COUPLE<br>TEST VOM | 4       | 1  | 4        | 2  | 4  | CONTRÔLE DE QUALITE SUR<br>LES NOUVEAUX MOTEURS |
|               |   |                                  | MAUVAIS NETTOYAGE                                |                             | TEST VOIN                        |         |    |          |    |    | INSPECTION DU VOLTAGE                           |
|               |   |                                  | FIL CHAUFFE                                      |                             |                                  |         |    |          |    |    | INST ECHON DO TOETAGE                           |
|               |   |                                  | SURCHARGE DU MOTEUR                              |                             |                                  |         |    |          |    |    |   |
|               |   |                                  | MAUVAIS ISOLANT                                  |                             |                                  |         |    |          |    |    |   |
|               |   |                                  | FONCTIONNEMENT SUR UNE PHASE                     |                             |                                  |         |    |          |    |    |   |
|               |   |                                  | PROBLÈMES DE VOLTAGE HUMIDITÉ                    |                             |                                  |         |    |          |    |    |   |
|               |   |                                  | HUMIDITE   |                             |                                  | +       |    | -        | -  |    | PROCÉDURE D'INSTALLATION                        |
|               |   | STATOR EXCENTRIQUE               | BASE MAL FIXÉE                                   | BRIS DU STATOR/ROTOR        | VIBRATIONS                       | 4       | 1  | 3        | 3  | 9  | D'UN MOTEUR                                     |
|               |   | LAND AND CONTACT                 | MALE VALCE INICTAL ATION                         | PRIO DU PORINA OF           | INSPECTION DES INSTALATIONS      |         |    | ١.,      | _  |    | PROCÉDURE D'INSTALATION                         |
|               |   | MAUVAIS CONTACT                  | MAUVAISE INSTALATION MAUVAIS ISOLANT             | BRIS DU BOBINAGE            | DE NOUVEAUX MOTEURS              | .5-1    | 2  | 2        | 2  | 8  | D'UN MOTEUR                                     |
|               |   | AIMANT CRAQUÉ/CASSÉ              | IMPACT   | PERTE DE PERFORMANCE        | ANALYSE DE VIBRATIONS            | 4       | 1  | 4        | 3  | 12 | CONTRÔLE DE QUALITE SUR                         |
|               |   | Alliani cragobicasse             | USURE NORMAL                                     | FERTE DE FERT ORMANCE       | ANALI SE DE VIBRATIONS           | ⊣ "     | '  | "        | "  | 12 | LES NOUVEAUX MOTEURS                            |
|               |   | SURCHAUFFE                       | BAS VOLTAGE                                      | PERTE DE PERFORMANCE        | INFRAROUGE                       | 1       | 2  | 2        | 2  | 8  | EEG 1100 TEI 10X1110 TEO110                     |
|               |   |                                  | DÉPHASAGE  |                             |                                  |         |    |          |    |    |   |
|               |   |                                  | COURANT INCORRECT                                |                             |                                  |         |    |          |    |    |   |
|               |   |                                  | SURCHARGE DU MOTEUR                              | _                           |                                  |         |    |          |    |    |   |
|               |   |                                  | HUMIDITÉ   |                             |                                  |         |    |          |    |    |   |
|               |   |                                  | ROUILLE<br>CONTAMINANTS DANS L'AIR AMBIANT       | _                           |                                  |         |    |          |    |    |   |
| DOLU EMENTS   | SUPPORTENT UNE CHARGE                                   | VIBRATION MAJEURE OU PROLONGÉE   | MAUVAISE MAINTENANCE                             | USURE DES COMPOSANTES       | ANALYSE DES VIBRATIONS           | 3-4     | 2  | 3        | 2  | 12 | ROUTE D'INSPECTION                              |
| ROOLLIVILIVIS | MAINTIENT DE L'AXE                                      | TVIBRATION MADEORE OF PROLONGEE  | UTILISATION NON-CONFORME                         | OSORE DES COMPOSANTES       | ÉCOUTE DES MACHINES              | - 3-4   |    | '        | 4  | 12 | LUBRIFICATION RÉGULIÈRE                         |
|               | in intriciti de er ve                                   |                                  | o near more none or me                           |                             | EGGGTE BEGTIN TOTALLEG           | 1       |    |          |    |    | PROCÉDURE D'INSTALATION                         |
|               | RÉDUIRE LA FRICTION                                     |                                  | MAUVAISE LUBRIFICATION                           |                             | LUBRIFICATION ROUTINIÈRE         |         |    |          |    |    | D'UN ROULEMENT                                  |
|               |   |                                  | MAUVAIS CHOIX DE ROULEMENTS                      |                             |                                  |         |    |          |    |    |   |
|               |   |                                  | MAUVAIS ROULEMENT DE REMPLACEMENT                |                             |                                  |         |    |          |    |    |   |
|               |   |                                  | MISALIGNEMENT OU DOMMAGES PHYSIQUES AUX          |                             |                                  |         |    |          |    |    |   |
|               |   |                                  | COMPOSANTES EN ROTATION OU AUX ROULEMENTS        | _                           |                                  |         |    |          |    |    |   |
|               |   |                                  | MAUVAIS BALANCEMENT DES COMPOSANTES IEN ROTATION |                             |                                  |         |    |          |    |    |   |
|               |   |                                  | ROULEMENT NON APPROPRIÉ POUR LA FONCTION         |                             |                                  |         |    |          |    |    |   |
|               |   |                                  | ELEMENTS ABRASIFS /CORROSIFS DANS L'AIR OU       |                             |                                  |         |    |          |    |    |   |
|               |   |                                  | DANS L'ENVIRONNEMENT                             |                             |                                  |         |    |          |    |    |   |
|               |   |                                  | DÉFAUTS DE FABRICATION                           |                             |                                  | $\perp$ |    |          |    |    |   |
|               |   |                                  |  |                             | LUBRIFIANT ABSENT DU             |         |    |          |    |    |   |
|               |   | JOINT D'ETANCHITÉ FEND/CASSE     | TROP DE LUBRIFICATION                            | PERTE DE LUBRIFICATION      | ROULEMENT                        | 2       | 1  | 3        | 3  | 9  | LUBRIFICATION RÉGULIÈRE                         |
|               |   |                                  | USURE  | USURE DES COMPOSANTES       |                                  |         |    |          |    |    |   |
|               |   |                                  | SURCHAUFFE JOINTS SEC                            | _                           |                                  |         |    |          |    |    |   |
|               |   |                                  | CONTAMINATION PAR D'AUTRES LUBRIFIANTS           | _                           |                                  |         |    |          |    |    |   |
|               |   |                                  | -SUBSTANCES                                      |                             |                                  |         |    |          |    |    |   |
|               |   | DÉFORMATION DES BILLES/ROULEAUX  | SURCHARGE  | PERTE DE PERFORMANCE        | AUGMENTATION DES VIBRATIONS      | 2       | 1  | 3        | 3  | 9  | LUBRIFICATION RÉGULIÈRE                         |
|               |   |                                  | SURCHAUFFE                                       | BRIS DU ROULEMENT           |                                  |         |    |          |    |    |   |
|               |   |                                  | MAUVAISE LUBRIFICATION                           |                             |                                  |         |    |          |    |    |   |
|               |   |                                  | IMPACT   |                             |                                  |         |    |          |    |    |   |
|               |   | PRIO DE LA CASE                  | USURE  | DEDTE DE DEDEGDIANIOS       | ALLON STATION DECLUDE:           | 1       | ١. | <u> </u> | L_ | _  | DIAMETER DE L'EDRA E E CO                       |
|               |   | BRIS DE LA CAGE                  | SURCHAUFFE VIBRATIONS PROLONGÉ                   | PERTE DE PERFORMANCE        | AUGMENTATION DES VIBRATIONS      | 2       | 1  | 3        | 3  | 9  | DIMINUTIONS DES VIBRATIONS                      |
|               |   |                                  | VITESSE DE ROTATION NON-APPROPRIÉE               | -                           |                                  |         |    |          |    |    |   |
|               |   |                                  | VIILOGE DE ROTATION NON-APPROPRIEE               |                             |                                  | +       | 1  | +        | _  |    | VÉRIFIER I A TEMPÉRATURE                        |
|               |   | GRIPPAGE INTERNE DES COMPOSANTES | SURCHAUFFE                                       | PANNE                       | ANALYSE DES VIBRATIONS           | 2       | 1  | 3        | 2  | 6  | DES ROULEMENTS                                  |
|               |   |                                  | CONTAMINATION PAR D'AUTRES LUBRIFIANTS           | <u> </u>                    |                                  | -       | 1  | -        | _  | -  |   |
|               |   |                                  | -SUBSTANCES                                      |                             |                                  |         |    |          |    |    | LUBRIFICATION RÉGULIÈRE                         |
|               |   |                                  | MAUVAISE LUBRIFICATION                           |                             |                                  |         |    |          |    |    | ROUTE D'INSPECTION                              |
|               |   | SURCHAUFFE                       | MAUVAISE LUBRIFICATION                           | USURE PRÉMATURÉ             | INFRAROUGE                       | 2       | 3  | 1        | 2  | 6  | LUBRIFICATION RÉGULIÈRE                         |
|               |   |                                  | SURCHAGE   | PERTE DE PERFORMANCE        |                                  |         |    |          |    |    |   |
|               |   |                                  | MISALIGNEMENT                                    | $\dashv$                    |                                  |         |    |          |    |    |   |
|               |   |                                  | DÉBALANCEMENT VITESSE DE ROTATION NON-APPROPRIÉE | -                           |                                  |         |    |          |    |    |   |
|               |   |                                  | MILEGGE DE KOTATION NON-APPROPRIEE               |                             |                                  |         | 1  |          |    |    |   |

# 6. SYNTHÈSE

L'étude AMDEC est une recherche longue mais fructueuse lorsqu'elle est complète. Un département de maintenance peut par la suite clairement identifier ses priorités et où concentrer ses énergies. De plus, l'étude AMDEC facilite le diagnostic de bris quelconques.

Quant à la base de données, elle est utile pour conserver l'information sur les caractéristiques des machines ainsi que pour travaux effectués. On pourra voir quelle machine est le plus souvent en réparation.

L'implantation de tels procédures de maintenance n'est pas une mince tâche. Par exemple une étude AMDEC demande beaucoup de temps et de ressources, ce qui implique parfois des gros sous. De plus, les travailleurs doivent interagir avec le superviseur ou le responsable de la maintenance préventive. Certains d'entre eux voient des avantages pour la compagnie alors que certains voient une façon de surveiller à la loupe les travaux qui sont faits dans la journée. Tout les employés doivent êtres informés des avantages de l'implantation de la maintenance préventive.

## 7. RECOMMANDATIONS

# 7.1. GÉNÉRAL

La mise en place de routes d'inspection des équipements est souhaitable. De cette façon, il est possible de percevoir l'évolution d'un problème. De plus, une procédure d'installation des moteurs électriques permettrait de s'assurer que les fils ont un bon contact et que le moteur est bien fixé. De plus, une vérification de l'alignement et du balancement des équipements critiques est de mise. Il pourrait avoir des critères de balancement et d'équilibrage selon la criticité des machines. Un mauvais alignement ou un mauvais balancement sont souvent la sources de problèmes. Un saine gestion de l'information éviterait des pertes de temps importante en recherche et questionnement. Une base de données sur les équipements serait donc utile.

## 7.2. <u>LOGICIEL DE SUIVI DES ÉQUIPEMENTS</u> (disquette en annexe)


#### 7.2.1. APPLICATION

Suite aux recommandations AMDEC, ont doit être en mesure d'effectuer un suivi de nos équipements. La base d'un bon programme de maintenance est l'exactitude de l'information de nos machines. Cet information peut servi autant au diagnostic des bris que pour commander des pièces de rechange. C'est pourquoi nous jugeons qu'il est nécessaire d'avoir un logiciel de gestion de l'information. Les logiciels commerciaux comme « Maximo » sont très performant mais demande un investissement majeur. A notre avis, il est préférable de débuter avec une petite base de données comme projet pilote. Lorsque le projet sera bien implanté, il sera plus facile de justifier un investissement majeur pour l'achat d'un logiciel de maintenance.


Nous avons donc programmé dans Microsoft Access une petite base de donnée qui contient les informations essentielles sur les machines. De plus, il est possible de faire le suivi des équipements avec les recommandations AMDEC. Il est important que ce soit toujours le même utilisateur qui entre données afin que l'information soit juste.

#### 7.2.2. FONCTIONNEMENT

Tout d'abord, il faut démarrer le programme Microsoft Access. Ensuite, il faut ouvrir le fichier « pro-maintenance » qui contient la base de donnée qui nous intéresse. Ensuite, en mode « formulaire », ouvrir le formulaire « EQUIPEMENT ». On a donc accès à l'information qui nous intéresse. On peux défiler les pages avec les flèches au bas du formulaire, ou avec les boutons « page up », « page down » sur le clavier.



Dans ce logiciel, les équipements se divisent en 2 classes, les équipements principaux et les sous –équipements. Les équipements principaux peuvent contenir les presses, soudeuse, tamis, etc. Les moteurs, pompes, ventilateurs et boîtiers d'engrenages sont regroupés dans les sous-équipements. La numérotation des équipements se fait selon cette codification :



La codification complète est en annexe A Les sous –équipements portent aussi un numéro de référence qui est collé sur chaque appareils.

Dans le logiciel, pour chaque fiche d'équipement, on retrouve trois onglets : général, caractéristiques et préventive. Dans l'onglet « général », on retrouve tout ce qui est sommaire à chaque machine. L'onglet « caractéristique » regroupe tout ce qui est spécifique au type d'équipement. L'onglet « préventive » contient l'information relative aux routes d'inspection et aux observations faites. On peux aussi y inscrire les recommandations prescrite dans l'étude AMDEC.

## **CONCLUSION**

Ce travail a donc permis de faire la lumière sur quelques points faibles du ventilateur du four « e-coat ». Cet équipement critique demande une maintenance rigoureuse. Cet étude nous a permis de voir que plusieurs problèmes sont causés par un mauvais alignement ou un mauvais balancement des composantes en rotation. Donc, nous recommandons donc l'établissement de critères de balancement et d'alignement des équipements, neufs ou réparés. De plus, une base de données contenant l'information sur les équipements de l'usine éviterait de perdre des données et permettrais une économie de temps de recherche de l'information.

Pour qu'une compagnie se qualifie de classe mondiale, elle se doit d'avoir sa maintenance certifiée ISO. C'est en adoptant des procédures de la sorte en étant ordonnée qu'il est possible de parvenir à la certification et de par la suite, de la conserver.

## **BIBLIOGRAPHIE**


LAWRIE, Robert J., Electric motor manual, USA, McGraw-Hill, 1987, 130 pages.

Site internet, <a href="http://www.fmeainfocentre.com">http://www.fmeainfocentre.com</a>, organisation privée, dernière consultation 01-04-12

New-York Blower, installation, maintenance, operatiing instructions, bulletion #IM-100, 6 pages

Dumas, Jean, Notes de cours, MEC-763 Techniques de maintenance industrielle, École de technologie supérieure.

# ANNEXE A: Numérotation des équipements proposée



Départements :

14 : injection plastique11 : peinture et traitement04 : presses et poincons

48: maintenance

Sections/type:

Ecoat: section du four e-coat

1200 : injection 1200 chill : refroidisseur

PM30 : presse manuelle 30

M : moteur
P : pompe
V : ventilateur

Séquence : 01-02-03,.....