N=5/SETUP & SHIF N=5/SETUP & SHIF N=5/SETUP & SHIF N=5/SETUP & SHIF DATA ENTRY N=5/SETUP & SHI N=5/SETUP & SH N=5/SETUP & SH N=5/SETUP & SH ISSUED BY WASHER THRUST PRESENCE की MARKING करे। N=5/SETUP & SHIFT INSP. FRQY. N=5/SET UP बिन/ट्रोली में लोट टैंग के Graffant P पीले बिन में ख्खें PREPARED BY 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% मैटीरियल की पहचान और रखरखाव के निर्देश द्वारा शिफ्ट के अन्त में किया जाए ALTERNATE CONTROL BACKUP DIAL GAUGE BACKUP GEAR ROLL TESTER CONFIRMED BY 2000 DIMPLE पंच न्फर्मेशन मार्कि VISUAL AND GREEN MARKER GEAR ROLL TESTER OUTER COMP. CLUTCH की MARKING CONFIRM करे। 4. शुद्धकरण नोट:- शुद्धिकरण केवल इंजीनियर/ CHECKING METHOD देखकर चैक करे। LOAD TESTER DIAL GAUGE APPROVED BY 2. मशीन के द्वारा रिजेक 3. सप्लायर की गलती 1. OK मैटीरियल 1. OK ਸੈਟੀRਿਧਕ 22000-K3C-D110-M1 HR HS HA HB (M-23-E0028) (Put Circle on applicable marks) INSPECTOR 3-Mar-23 DATE IFTER ID INSPECTION & PACKING RESP FINAL INSPECTION ALIGNMENT FIXTURE CENTER DISTANACE OF GEAR, PRIMARY DRIVEN सेंटर पर पहले CFD, फिर Clutch Plate और उसी कम में 4 CFD और 3 Clutch Plate सैट करें। **OPERATION STANDARD (B)** NO MIS ALIGNMENT, FREE MOVEMENT OF CENTER ASSY IN OUTER COMP CLUTCH & Part पर ALIGNMENT MARKING (GREEN COLOR) होनी चाहिए LIFTER CONFIRMATION MARKING SHOULD BE PRESENT BY GREEN COLOR MARKER NEAR BY LIFTER CLUTCH MODEL CODE. LOT STAMPING, LASER MARKING M/C द्वारा साफ और दिखने योग्य होनी चाहिए। Not Overlap WASHER THRUST SHOULD BE PRESENT ON PART AND MARK BY BLACK COLOR IN GEAR ID स्प्रिंग क्त्व के लिए AUTO CONFIRMATION MARKING चैक करें । NO INSIDE FOLDING WITH LIFTER AND BEND ALLOWED. SPRING COIL END बाह्रर की तरफ हो। 2. कॉल्किंग कन्फर्मेशन मार्किंग व रिवेट 4mm (Qty - 06 Nos) GRENN COLOR की DOT कन्फर्मेशन मार्किंग चैक करे | कोई बर, रस्ट, विष्स, डैन्ट, क्रैक आदि तो नदी) POINTS & CONTROL ITEMS 1. कोड् ऑपरेशन तथा पार्ट मिस नहीं होना चाहिए REVISION RECORD क्रेक, डेंट, ब्लो होल, रस्ट और डस्ट नहीं हो। NO LOOSE & PART MISS ALLOWED. बोल्ट पर कन्फर्मेशन मार्किंग चेक करे। 16.8+0.17/-0.43 mm 120.045 ±0.030 SETTING PRESSURE JIG / FIX NAME PERATION NAME EXT OPERATION 0.25 Max PART NO. M/C NO. क्लच एसेम्बली 1)वाशर मिस या डबल वाशर न हो व माडल मिक्सिंग न हो । 2)आउटर क्लच में सेन्टर एसेम्बली की मूवमेन्ट फी होना चाहिए। FITMENT OF OUTER COMP. CLUTCH, WASHER THRUST 17mm, CENTER ASSY, & MOVEMENT CKECKING MARKING PAND WASHER CONFIRMATION BY SLIT JIG CENTER DISTANACE OF GEAR, PRIMARY DRIVEN CFD और बलच प्लेट को नियम के अनुसार सैट करें। WASHER THRUST CONFIRMATION MOS SPRING CLUTCH FITMENT CONDITION TOTAL HEIGHT VARIATION CHECK AT FACE REV. NO. SPRING CLUTCH CONFIRMATION & IDENTIFICATION LOT STAMPING तथा MODEL CODE STAMP वैक करे। LIFTER MODEL CONFIRMATION ALIGNMENT MARKING चेक करे CLUTCH ASSY 10 OPERATION nsion at Load 705N गडटर कॉम्प क्लच अपीयरेस गियर को चैक करें। ASSY APPEARANCE RUNOUT (w.r.t A) **FCC CLUTCH INDIA** OS (GREEN COLOR) CONTROL COPY CUMENT CONTROL STATUS LOT STAMP (LASER) K3C - MODFI MAPVII UMENT CONTROL NO. CC-OS-ASSY-K3CA-13 ERATION NO. **IOUS OPN** ART NAME S. NO. I/C NAME 10 13 14 4 2 9 11 12 15 7 6