

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL0048

報告日期:2020/12/25

p.1/1

客戶名稱	臺染	拜訪日期	2020/12/11		
地址	新北市土城區忠承路 81 號 11 樓	參與同仁	吳振文		
電話	02-22687909				
重點摘要	一.拜訪目的：☐例行訪視 ☐教育推廣 ☒客訴處理 二.拜訪人員：臺染：陳董事長、蕭詩瑩特助 三.客戶概況：1.據陳董事長表示今年臺染因疫情關係無法到大陸，僅靠大陸當地人員與電話聯繫，整體業績約降低 20%。 四.訪談內容： 12/11 日拜訪目的是因為客戶反映使用 K350 產品溶解後有雜質，且使用該染液染色後造成工件上有黑色色斑。 - 到客戶現場後觀察染液與染料保存狀態後，與陳董說明染液中雜質是因為該產品為非有機型態的產品，而且該雜質小於永光過濾尺寸，所以會存在染液中，而該雜質不具有極性，因此不會去吸附在鋁陽極的表面上。 - 觀察異常工件(化妝品蓋)時發現，其黑點疑似為孔洞，因此使用手機放大功能拍攝，發現確實為點燒孔洞。 - 向陳董解釋點燒孔洞造成的原因可能是陽極槽內雜質過多或是鋁材本身瑕疵所形成，並非是染料所造成黑點。   - 陳董與蕭特助表示會向陽極廠溝通，若是陽極廠仍無法有效解決，可能會向永光提出技服人員到陽極現場的需求。 五.競爭者動態： 臺染原向永光採購多支產品，據訪談過程中了解，基於價格(已不管品質部份)已有多項產品向其他來源(極品)採購。 六.建議事項： - 職於本次觀察客戶異常工件時，利用手機拍攝無法清楚拍出異常狀況，建議購買可高倍且隨身攜帶的放大鏡，有助於判斷異常原因。				
核示		單位主管		報告人	江富誠 2020/12/25

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱: 本報告為內部作業檔案，禁止對外展示