

台灣永光化學工業股份有限公司
一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL6007

報告日期:2016/3/17 p.1/1

客 戶 名 稱	祐鋒實業股份有限公司	拜 訪 日 期	2016/3/9		
地 址	彰化縣芳苑工業區工區四路 9 號	參 與 同 仁	—		
電 話	(04)8968111, 8968118				
重 點 摘 要	一.拜訪目的：☐例行訪視 ☐教育推廣 ☒客訴處理 二.拜訪人員：(弘彩)廖佑仁，(祐鋒)謝閔煌經理 三.客戶概況： 1. 主要從事鋁製品陽極與染色處理、硬陽處理、表面噴砂，大部份為自行車零組件與大型桿件，線上作業人員忙碌，可以感受到生意相當不錯。 2. 員工約 200 人，輪兩班，5 條陽極線，一條為硬質陽極，大槽 2.6 噸*2，小槽 1.2 噸*3。 3. 目前一般陽極黑色使用 K082，硬質陽極黑色原使用 K082 目前改用 O-415，彩色為科萊恩。 四.訪談重點： 1. 本次主要是客戶表示K082使用於硬質陽極染出色光偏紅，並為求作業順利，已將K082更換回先前使用的O-415。 2. 拜訪祐鋒時，與謝經理詢問使用K082所發生的異常情況，並詢問使否有染液或是工件可供了解。謝經理表示，染液及工件已全部處理完畢沒有留下，僅有一張剛染完未封孔的異常工件之照片。 3. 根據照片，可以發現工件表面上浮現紅光，依過去經驗，調酸過頭會使染料析出吸附在鋁材表面上，職同時與現場人員詢問封孔後是否紅光消失，而鋁材表面摸起來手感粗糙等狀況，皆證實了與染料析出吸附在鋁材所導致。 4. 職向謝經理說明此次異常原因為染料析出，而染料析出較容易發生在調酸時所造成。因祐鋒以前作業習慣為不調整pH，所以職表示在更換使用染料期間有需要進行技術交流或是教育訓練，都歡迎提出需求。 5. 謝經理表示因本次較為緊急，故目前槽液已更換成O-415，預計使用2~3個月後會重新配置，屆時將換回永光K082，若有任何狀況將會立即與弘彩聯絡。 6. 祐鋒本次 K082 配置共計 2 次，第一次可使用 2~3 個月，第二次僅可使用 1 週，而異常反映狀況都相同，與弘彩廖先生溝通後，職認為可能有非染料層面問題需要了解，廖先生表示會進行了解。 五.競爭者動態： 無。 六.建議事項： 1. 祐鋒目前剛接觸永光染料，與以前使用染料方式有所不同，職建議可以多安排與祐鋒技術交流或是教育訓練，有益於推廣與熟悉永光產品。 2. 建議當祐鋒重新配置染液時，永光可派人至現場給予協助。				
核 示		單 位 主 管		報 告 人	江富誠 2016/3/17

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示