

臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告

2016 年 9 月 6 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
一廠品保部	工程師	江富誠	大陸惠州市
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	客戶訪視、教育訓練、染料推廣、技術交流、客訴處理		
出國期間	自 2016 年 8 月 22 日 起至 2016 年 8 月 26 日		
重 點 摘 要	1.參訪摘要： 1.1 此次因應客戶貝泰企業要求，協助使用永光染料使其量產順利。 1.2 拜訪和益五金、柏全、富坤與貝泰有限公司(大陸廠-品鈺)：(明廣業務：章文亮、代理商州翔：鄒世榮) (1)和益五金為新建廠，吳小成科長表示主要生產 motorola 與其他廠家手機殼，共計兩條陽極線，染料使用量約為 20 公斤/月，目前使用永光染料 K340、K016。 (2)富坤與柏全同為天璣移動的生產商，而富坤為柏全的下游的協力廠商，目前使用 K016、K032、K340 等染料，柏全王經理指出目前生產順利，無異常，並表示歡迎永光提供技術上協助。 (3)貝泰(品鈺)為主要拜訪公司，目前生產紫色與金色產品，前次協助生產鐵灰色(使用永光染料)已完成生產出貨。本次客戶表示紫色使用永光染料無法均染(出現條狀上色)，希望提供技術協助處理。 1.3 協助處理異常部分： (1)本次主要針對紫色不均染的問題進行協助，職於現場直接試染時發現紫色染液液色偏紅，染出鋁管力度偏低且偏紅。 (2) 根據染出結果，職判定為染料濃度不足導致，於現場進行調整兩次，共添加 36%的 K230 與 28%的 K171 後，力度與色光皆落入規格內。 (3) 後續進行 2 掛(32 根/掛)試染，經品鈺關先生確認，認定可在允收規格內，且外觀無當初反映染色不均有條文狀現象發生。 (4) 目前紫色生產已改用富士達(董先生)的染料，關先生指出品鈺沒有進行染料添補的能力，同時認為富士達可以提供隨傳隨到的服務，雖然色光有問題，但可隨時協助修正。 (5) 職向關先生表示，本次問題發生在於並沒有添補足夠的染料所導致，染料本身並沒有異常發生，關先生表示認可，並表示會與現場溝通是否會使用已進貨之永光染料。 2.結論： 2.1本次技術服務，確認永光提供配方與染料並無問題，但因客戶自身技術能力不足而衍生出之色光異常問題，客戶並以無法及時提供協助為由更換染料供應商。 2.2職認為因該公司並無訓練技術人員之計畫，後續提供新配方亦無法有效切入其供應鏈內與符合其需求。		
申請單位	廠(處)長： _____ 經(副)理： _____		
董事長		總經理	

貝泰企業有限公司大陸鋁陽極生產廠(品鈺)會談重點：

時間：2016/8/23~8/25

地點：大陸惠州市

人員：關建(鋁陽極現場主要管理者)、盤師傅

子公司：明廣章文亮

永光：江富誠

州翔：鄒世榮

現況：

1. 鋁陽極廠現場約 30~40 人，為 12 小時生產。
2. 品鈺有許多廠別，噴砂、壓鑄、擠型...等製程廠。
3. 生產 Dyson 產品相關鋁製品，如吸塵器、電風扇管件。
4. 品鈺共有 2 條陽極線，每條同時可進行 9 個掛具進行陽極作業，一個掛具可負載 32 個鋁管。染色部分約有 4~6 個染色槽可同時使用，每槽容量約 1 噸，同時可供 4 個掛具進行染色作業。
5. 全線皆為手動線，每線有 9 個陽極槽，每日最大產能可達到 8000 件/日，目前平均產能為 6000~7000 件/日。
6. 全線異常率約為 10~20%，大多為白點與染色不均。

交流項目：

1. 品鈺鋁陽極現況：

目前紫色與金色為生產色系，陽極線上操作人員與前次相比無變動，但封孔時間較上次縮短(200 秒)，盤師傅表示因為新建浴，所以顧及產能，減少封孔時間。

2. 鑒於染液與染出色光偏紅，職判定為染料 K230 濃度不足導致，於現場進行直接修色共添加 36%的 K230 與 28%的 K171 後，符合客戶規格。
3. 職與現場盤師傅溝通後，得知關先生不允許現場師傅進行添加染料的動作，並認為須做 500 掛才可補充原配比等量染料，並不因其欠缺之色光而另外添補單支染料。
4. 關先生指出品鈺沒有能力可以進行染料添補，職表示可以協助進行人員教育訓練，但關先生認為添補染料需要染料商來進行，因此向州翔鄒先生表示希望可以派駐一名技術人員隨時協助。
5. 職有向關先生表示，永光提供染料組成是依據當初需求所開發，目前富士達生產出之色光與當初樣板差異頗大，但關先生認為富士達染料所生產的紫色色光雖然較為偏差，但仍可符合需求，並表示若永光可以提供以紫色為底色的配方，其鮮豔度高於富士達，會將永光染料列入考量。