

臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告

2017 年 5 月 26 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
一廠品保部	工程師	江富誠	大陸深圳
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	客戶訪視、教育訓練、染料推廣、技術交流		
出國期間	自 2017 年 5 月 15 日 起至 2017 年 5 月 18 日		
重 點 摘 要	1.參訪摘要： 1.1 此次主要拜訪景陽化工有限公司與翔鋒五金。 1.2 本次拜訪景陽化公老闆張生，曾任職於永保，後獨自開設景陽化工，主要銷售各家大廠牌鋁陽極染料與其助劑。 1.3 景陽張老闆指出翔鋒五金反應 K0326007 有無法上色且色光偏黃的問題，且該批染料酸鹼值較其他批號低，因此懷疑該批品質有異常，經職解釋溝通後，張老闆希望永光 K032 出貨酸鹼值控制在 5~7 範圍內。 1.4 職於翔鋒五金現場泡製染液，發現該染液酸鹼值為 3.7，較台灣泡製的酸鹼值 4.2~4.5 更低，因此有向陳云峰老闆建議調整酸鹼值在 5.5~6.0 下染色。 1.5 於翔鋒五金進行不調整酸鹼值與調整酸鹼值染色，染色時間約在 10~15 分鐘內可以達到客戶需求力度，沒有發生無法上色的問題。而色光偏黃的問題則是 K032 染色力度過高時，色光會帶黃光，因此有向景陽張老闆與翔鋒五金陳老闆說明，並建議需針對力度進行控管。 1.6 翔鋒五金表示無法上色的染槽，經職檢查發現，該染槽產生大量發霉的問題，且其泡製濃度過高，造成染料析出，而影響上色力度。陳老闆表示將重新建浴 K032 再進行使用。 1.7 翔鋒陳老闆希望永光提供協助確認 K0326007 與其他批號相比，在鋁材為 6061，光澤為亞光情況下是否有偏黃的現象。香港尹總經理表示此一問題會請台灣金技室來進行確認，解決其疑慮。 2.結論： 2.1 職認為K0326007該批染料符合規格，但地區性水質酸鹼值不同，可能造成不同的染色結果，因此建議仍需向客戶進行調整酸鹼值染色的教育訓練。 2.2 香港尹總經理建議K032的酸鹼值控管範圍需再嚴謹，職認為需要與生產及品保部門進行溝通協調。因為當酸鹼值恆定時，若客戶發生異常，不會直接認定是染料所造成。		
申 請 單 位	廠(處)長： _____ 經(副)理： _____		
董 事 長		總 經 理	

景陽化工會談重點會談重點：

時間：2017/5/16

地點：東莞

景陽化工：張生

永光：江富誠

香港永光：尹總經理

現況：銷售奧野、柯萊恩、永光與自行配色產品鋁陽極染料，員工共 3~4 人。

訪談內容：

1. 介紹永光、介紹永光鋁陽極染料與技術交流。
2. 詢問 K0326007 酸鹼值為何較其他批號低?職表示每批染料合成後酸鹼值為一範圍值，每批生產之原料也不是同一批，因此酸鹼值也會有差異，而本批酸鹼值仍在合格範圍內。
3. 詢問 K0326007 為何染色 30 分鐘無法上色?職表示影響上色的基本因素有兩個，分別為皮膜生成與染液狀況，永光染料在出貨前都會進行染色確認，而本次反映 K0326007 無法上色，經台灣染色確認沒有異常，若客戶表示無法上色，需到現場了解陽極製程、異常頻率與確認異常工件狀況來了分析了解異常原因。

翔鋒五金會談重點會談重點：

時間：2017/5/16

地點：東莞

景陽化工：張生

翔鋒五金：陳云峰

永光：江富誠

香港永光：尹總經理

現況：現場有 3 條陽極線，皆為手動線，整廠約 20~30 人，染料使用約 30Kg/month。

訪談內容：

- 1.詢問染料是否有變更染料組成，導致 K0326007 酸鹼值偏低並且無法上色?職表示 K0326007 染料組成並無變更，且酸鹼值為一範圍值，每批酸鹼值也會有差異，而本批酸鹼值仍在合格範圍內，而不上色的問題職於現場檢視後發現該染槽有發霉與染料過飽和析出的問題，並於現場直接重泡後染色，正常可上色。

金林陽極氧化廠、川達五金、東龍五金拜訪重點：

時間：2017/5/17

地點：東莞

金林：劉堂先、川達五金：楊大剛、東龍五金：賴小姐

永光：江富誠

香港永光：尹總經理

現況：因屬於景陽化工客戶，無法交換名片，僅拜訪了解使用 K032 目前無異常。