

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL1032

報告日期:2021/6/4

p.1/1

客戶名稱	儷寶化妝品股份有限公司		拜訪日期	2021/6/3	
地址	陽極廠：台灣彰化縣鹿港鎮鹿工南六路 9 號		參與同仁	孫銘鋒	
電話	工廠：(04)22596317				
重點摘要	一.拜訪目的：☐例行訪視 ☒教育推廣 ☐客訴處理 二.拜訪人員：儷寶：Gina Lin(CEO)、楊協理(線上主管) 三.客戶概況：1. 儷寶化粧品有限公司是一家專業從事包裝設計與生產的廠家。產品的種類包含粉盒、口紅殼、睫毛殼、唇彩管，以及彩妝用鋁配件。 2.工廠內有陽極線為自動線與半自動線各一條，皆為全新產線，各線皆僅一槽陽極槽，槽體 1.5 噸，有預備加擴一條產線。 四.訪談內容： 1. 此次拜訪目的是因客戶反應依照提供金色的配色染出色光與標準品不同。 2. 經溝通了解後，確認客戶目前色光沒有問題，但是在染出的力度控管上無法有效掌握，依據客戶進行的測試 0.2g/L 染出色樣在可接受的下限，而報告上的 0.4g/L 為上限，因此建議客戶調整為 0.3g/L 可達到其要求。。 3. 林小姐表示光澤度無法達到要求，經了解後發現儷寶現用的拋光藥劑為含水的雙酸拋光，溫度 85 度過低，時間 4 分鐘，無法達到其亮度的需求。在客戶的冀望下，建議改用自行配置的三酸拋光(磷酸：硫酸：硝酸=7:2:1)，並將拋光溫度調高至 100 度以上，拋光時間 10~20 秒即可。 4. 儷寶表示會有不均染的現象，根據提供的樣品發現，應該是工件擺放過密，且夾具的傾斜角過小，導致清洗時酸水流動不易，造成染色不均，有向儷寶林小姐建議更改夾具設計，林小姐表示會盡快與廠商協調。 五.競爭者動態： 儷寶原先皆採用外部供應商提供的藥劑與條件進行染色跟陽極，但為提升自我能力與獲利，因此期望可以尋求永光提供技術上協助。 六.建議事項： 職認為儷寶為一個陽極廠的新廠，且算是陽極界的新手，因此可以藉由教育訓練的機會來加強對永光的信賴度，可以增加使用永光染料的机会。				
核示		單位主管		報告人	江富誠 2021/6/4

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示

(2-A5-02-05) [2004.08]