

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號: DL3029

報告日期:2023/7/21

p.1/1

客戶名稱	竣淵科技有限公司	拜訪日期	2023/7/20
地址	台中市大甲區幼獅工業區工 4 路 22 號	參與同仁	吳振文經理
電話	0426817799		張政乾副理 林俊穎副理 陳政銘
重點摘要	一.拜訪目的：☐例行訪視 ☒教育推廣 ☐客訴處理 二.拜訪人員：黃郁歡組長(竣淵-生技組長)、 鄧毓峯先生(速聯-表面處理工程師) 三.客戶概況： 竣淵科技與愛爾蘭商速聯有業務上往來，愛爾蘭商速聯挑選 6 隻永光產品於竣淵科技進行樣板與量產確認試驗，試驗過程中認為永光產品 Everanod Brown 04 有均染性異常與再現性差的狀況發生，竣淵科技無法解決，故尋找我司進行技術輔導了解異常發生原因。 四.訪談內容： 1. 我司將實驗室試驗結果報告提供給竣淵科技與愛爾蘭商速聯，其染色結果顯示並無客戶所提的異常現象，進行逐一比對後，發現陽極條件有些許不一樣，經討論後，張副理依狀況判斷異常發生可能原因，最終決定依我司製程先進行中型試驗，來驗證異常現象的原因。 2. 本次試驗共進行三次，第一次與二、三次有色差，經檢測與目視判定顯示力度有差距，經張副理現場觀察發現，第一次與二、三次的現場封孔溫度不一致，第一次封孔時，封孔槽溫度較低溫，不易流色，第二、三次時，封孔槽溫度已升到標準溫度(高溫)，因此造成較為嚴重的流色現象，所以判定異常主因是封孔溫度不一致造成流色差異，導致色差發生。 3. 第二、三次現場試驗與我司報告結果相當，展現出永光染料的穩定性與再現性。 4. 經張副理解析說明異常發生原因，與第二、三次試驗結果一致，竣淵科技與愛爾蘭商速聯人員表示理解，並認定此次異常發生原因並非染料問題，而是操作未確實所導致。 5. 經由多次試驗後，我司與竣淵科技、愛爾蘭商速聯共同討論，未來量試時固定生產製程，且嚴管各項控制條件，來降低異常發生。 五.競爭者動態： 無。 六.建議事項： 1. 本次與竣淵科技、愛爾蘭商速聯進行實作交流，展現我司技術能力與好的染料品質，建議可與愛爾蘭商速聯進行深入交流，提高合作的可能性。		
核示		單位主管	報告人 陳政銘 2023/7/21

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示