

客戶名稱		連華股份有限公司		拜訪日期	2026/01/13	
地址		南投縣南投市工業北路 33-1 號		參與同仁	林俊穎經理	
電話		(04)92251045			吳朝陽	
					江富誠課長	
					陳政銘	
重點摘要	一.拜訪目的：■例行訪視 ■教育推廣 □客訴處理 □駐廠服務					
	二.拜訪人員：劉仝穰 總經理、連華廠長					
	三.客戶概況：連華主要生產黑色系鋁陽極產品，產線設有 4 座 2 噸染槽。其中一槽於 2026 年 1 月初建槽，使用永光黑色鋁陽極產品 Everanod Black SL-09(PK073)。線上測試發現染槽 pH 值有持續上升的情況，雖經調整可暫時改善，但運行一段時間後仍會再次上升。客戶希望我司安排人員前往現場了解狀況，並協助排除異常。					
	四.訪談內容：					
	1. 連華廠長說明異常緣由，01/09 上午測試染槽 pH 為 6.8，調整至 5.8 後再使用，當日下午測試 pH 即回升至 6.2。連華劉總經理與廠長認為 pH 不穩定，且過去使用津鈿鋁陽極染料時，僅需每 1~2 個月調整一次。					
核示	2. 江富誠課長說明染槽 pH 值上升的可能原因，包括：染料在使用過程中與陽極皮膜反應，降低酸性分子游離量；鋁陽極工件染色時，陽極皮膜上的游離鋁離子落入染槽；以及染槽發霉，導致染料分子與黴菌反應，以上皆可能造成 pH 值上升；另外陽極廠每日控管 pH 值是常態性的管理。					
	3. 連華劉總經理與廠長認為永光 pH 穩定藥劑在染料內添加不足導致異常，江富誠課長說明永光鋁陽極染料添加依循法規限定量的藥劑，對保護人體與環境友善為首要。其他陽極廠使用永光染料時，皆有持續監測並調整 pH，以確保線上生產穩定。					
	4. 經完整說明後，連華劉總經理表示理解並認可；廠長認為過去使用津鈿鋁陽極染料僅需每 1~2 個月調整一次，操作較為方便，對於其他陽極廠常態監控 pH 值做法上，廠長表示線上管理上有困難，仍認為沿用津鈿染料為優先。					
	五.競爭者動態：					
	目前客戶線上有 3 槽染槽(2T)使用津鈿黑色鋁陽極染料					
核示	六.建議事項：					
	即使經充分說明後，連華廠長態度明確，不願使用永光產品。因此，目前已取回染液分析異常發生主因，後續持續與客戶溝通，以維持合作關係。					
		單位主管			報告人	陳政銘 2026/01/14

技服人員 ↓ 單位主管 ↓ 技服部門 ↓ 呈核 ↓ 技服部門 ↓ 歸檔

