

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL7015

報告日期:2017/4/25

p.1/1

客戶名稱	竣淵科技股份有限公司	拜訪日期	2017/4/21
地址	竣淵:台中市大甲區日南里幼獅工業區工四路 22 號	參與同仁	葉振東
電話	竣淵: (04)26817799		
重點摘要	一.拜訪目的：☐例行訪視 ☐教育推廣 ☒客訴處理 二.拜訪人員：台姿記：梁筆創經理、現場操作人員蔡先生 竣淵：林水生廠長 三.客戶概況：1.台姿記與竣淵皆屬同一老闆，該廠專營鋁合金之硬氧處理，陽極線四條，黑色染料使用永光 K082 約 40~50Kg/Mon。 2.竣淵有兩個廠，一廠是老廠由洪國書負責，二廠則由林水生負責，主要生產自行車與機車零組件，染料使用量前三名，黑色染料使用 K082 約 250Kg/月，紅色 Clariant Bordeaux RL 約 100kg/年，Clariant Blue G 約 100kg/年。 四.訪談內容： - 此次拜訪目的是因客戶反應 K0826006 使用 45 天之後，工件染色力度下降。職將實驗報告向客戶解釋，造成力度下降原因為染液內鋁離子濃度偏高所導致，請現場操作人員在陽極後，盡量清洗乾淨。在場客戶聽完職的解說之後並無表示異議。 - 台姿記梁經理則反應使用壽命是以前的一半，質疑染料品質有問題，以前可以耐鋁子 30ppm，現在只能耐 20ppm，職解釋作 K082 2014、2015、2016 各三年的產品，其結果都一樣，表示品質都很穩定，梁經理則再沒有意見。請永光協助作鋁離子檢測，每星期取樣，請振東寄至一廠檢測，觀察鋁離子濃度的變化，先取兩槽樣品，一個是使用 90 小時，另一個是使用 190 小時。(振東很爽快地答應) - 竣淵反應工件牙紋有些會有發紅現象(不良率約 2~3 成)，造成現場極大困擾。職看完工件後，認為是染料殘存在牙的表面所造成，應該是可以擦試掉，林水生拿棉花棒與酒精擦拭，棉花上有黑色粉末，紅色部份則消失，與職推測一樣，先請竣淵加強水洗或是降電壓(16V 降至 15V)，竣淵則提供工件請永光協助解決。 五.競爭者動態： - 竣淵 Clariant Bordeaux RL 使用量約 100，但因 Clariant 供貨很不穩定，對其生產有風險，因此想導入永光產品(17-053)，預計先訂 10Kg 作測試。 - 文擘與極品仍針對黑色積極送樣，因此客戶維護極為重要，技服單位則需展現技術能量，作好客戶服務。 六.建議事項： 永光收回竣淵自己作後，需展現與弘彩不同的作風，此次的問題過去亦有反映，但弘彩並無提供相關報告，此次永光提供完整報告並到廠解說，讓客戶感覺與過去不同，未來應秉此模式，甚至駐廠服務，解決客戶問題，讓客戶『依賴』永光，充份展現技服單位的能量。		

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

核 示		單位主管		報告人	張政乾 2017/4/25
--------	--	------	--	-----	------------------

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示
(2-A5-02-05) [2004.08]

