

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL7017

報告日期:2017/5/26

p.1/1

客戶名稱	台姿記工業股份有限公司		拜訪日期	2016/5/23	
地址	台姿記:台中市大甲區日南里幼獅工業區 工十路 1 號		參與同仁	葉振東	
電話	台姿記:(04)26816321				
重點摘要	一.拜訪目的：☐例行訪視 ☐教育推廣 ☒客訴處理 二.拜訪人員：台姿記：蔡青益組長 三.客戶概況：1.台姿記專營鋁合金之硬氧處理，陽極極線四條，黑色染料使用永光 K082 共計四槽，使用量約 40~50Kg/Mon。 四.訪談內容： - 此次拜訪目的是因客戶反應黑色 1 號槽(K0827001+K0827002)染液上色不佳，導致工件異常發生。 - 經職與蔡組長了解後，目前台姿記黑色槽共計四槽，1 號槽與 3 號槽組成相同(K0827001+K0827002)，2 號槽(K0826007)與 4 號槽(K0827002)皆為單一批號染料所組成，而發生上色異常為 1 號槽。 - 職向蔡組長詢問異常發生頻率，得到相關資訊為 5/19 日發生一批異常後，後續皆未發生。根據此一情況並同時提供永光針對 K0827001 與 K0827002 染液檢測、染色結果與蔡組長討論，判定該批異常為陽極處理條件有些微差異所造成，非染料所造成。 - 蔡組長表示台姿技現場操作人員認為有添加 K0827001 的染槽上色速率皆不如其他單一染料的黑色槽，認為 K0827001 品質上有問題，職表示目前 1 號與 3 號槽鋁離子較高會造成上色較差。蔡組長表示希望永光協助追蹤當 2 號、4 號槽鋁離子升高到與 1 號、3 號槽相同時，是否有上色較慢的情況，以釐清 K0827001 上色速度的疑慮，職表示會配合追蹤處理。 五.競爭者動態： 目前由台姿記與業務端尚無得到其他競爭廠商介入的相關訊息。 六.建議事項： - 職認為台姿記一發生異常，沒有確認發生頻率，就直接怪罪染料商的情況，相當令人懷疑，需請業務葉振東多加注意其背後動機。 - 持續協助追蹤鋁離子對染色異常的影響，並同時建立客戶對染色力度的最大允收程度。				
核示			單位主管		報告人 江富誠 2017/5/26

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示

(2-A5-02-05) [2004.08]