

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL9039

報告日期:2019/12/12

p.1/1

客戶名稱	又全股份有限公司		拜訪日期	2019/11/29	
地址	桃園市大園區中山北路 280 巷 4 號		參與同仁	吳振文經理	
電話	(03)3858791			江富誠	
重點摘要	一.拜訪目的：☒例行訪視 ☐教育推廣 ☐客訴處理 二.拜訪人員：黃晉億、郭謹維 三.客戶概況：又全長期使用勝發黑色染料，最近發生色光不穩、上色變慢、極易發霉等問題，先前已取回勝發染料比對配色，後送樣且經客戶確認色光後，已購買 23KG，永光派員於 11/29 早上協助建浴，並希望永光可以不定時派員指導與協助。 四.訪談內容： - 在業務事項是老闆兒子黃晉億負責，現場生產是女婿郭謹維負責，廠內有 3 個陽極槽、4 個染色槽，槽體為 4 噸，11/29 當日早上到達現場客戶已配好染液(20 公斤染料/4 噸槽，濃度 5g/L)，郭先生詢問是否可再添加防霉劑以免發霉，經討論後建議添加 30-40ml(廠牌為第一化工)不宜過多，且需氣曝循環約 30min 後才可開始染色，頻率則是 1 次/週。 - 於現場觀察染色與封孔完成兩車工件後，成品力度與色光均符合客戶要求。 - 黃先生詢問陽極產線曾經碰到的問題，並敘述工件中間位置產生不規則白點且無法上色，職與江富誠回覆需先釐清問題的發生點，是前處理、陽極、水洗或是染色的工段，才能夠針對問題來改善，經再詳細詢問後，發現原因在陽極工件面積過大且方向與陰極板呈垂直，導致陽極膜在中間位置生成不佳，導致無法上色成為白點，黃先生表示認同。 - 職分別於 12/4、12/11 再次前往又全，並詢問染色槽液使用狀況，郭先生表示一切正常，且產線順暢、交貨順利，為持續添補染料，已與永光再訂購 20Kg。 五.競爭者動態： 原供應商勝發由於更改黑色染料配方且未事先知會又全，導致色光不穩、上色變慢、極易發霉等問題，令其失去信任，又全更改染料供應商。 六.建議事項： - 職認為又全因原供應商產品異常，導致向永光購買黑色主要品項是一個重要的轉機，建議可以定時去拜訪客戶，重新建立良好客戶關係。				
核示			單位主管	報告人	蘇逸煥 2019/12/12

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示