

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL0020

報告日期:2020/1/31

p.1/1

客戶名稱	又全股份有限公司		拜訪日期	2020/1/20	
地址	桃園市大園區中山北路 280 巷 4 號		參與同仁	吳振文經理	
電話	(03)3858791				
重點摘要	一.拜訪目的：☒例行訪視 ☐教育推廣 ☐客訴處理 二.拜訪人員：郭謹維 三.客戶概況：客戶原使用 K114 染深黑色記憶體散熱片，而後又用 K114 染不同色系之灰色記憶體散熱片時，發現色光太藍，故重新配色 20-012 送客戶確認，但又反應色光太黃，此次技服主要目的為現場調整色光。 四.訪談內容： 1. 至現場調 3% K120 即可對色，經詳談了解後，得知客戶陽極槽硫酸濃度。 2. 於現場觀察染色與封孔完成兩車工件後，成品力度與色光均符合客戶要求。 3. 黃先生詢問陽極產線曾經碰到的問題，並敘述工件中間位置產生不規則白點且無法上色，職與江富誠回覆需先釐清問題的發生點，是前處理、陽極、水洗或是染色的工段，才能夠針對問題來改善，經再詳細詢問後，發現原因在陽極工件面積過大且方向與陰極板呈垂直，導致陽極膜在中間位置生成不佳，導致無法上色成為白點，黃先生表示認同。 4. 職分別於 12/4、12/11 再次前往又全，並詢問染色槽液使用狀況，郭先生表示一切正常，且產線順暢、交貨順利，為持續添補染料，已與永光再訂購 20Kg。 五.競爭者動態： 無。 六.建議事項： 1. 職認為又全因原供應商產品異常，導致向永光購買黑色主要品項是一個重要的轉機，建議可以定時去拜訪客戶，重新建立良好客戶關係。				
核示		單位主管		報告人	蘇逸煥 2019/12/12

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示