

台灣永光化學工業股份有限公司
一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL3011

報告日期:2013/6/25

p.1/1

客 戶 名 稱	慶峰	拜 訪 日 期	2013/6/21
地 址	台北縣樹林市三俊街144-146號	參 與 同 仁	許智盛、江富誠
電 話	(02)26889428		

重 點 摘 要	一.拜訪目的：☐例行訪視 ☐教育推廣 ☒客訴處理 二.拜訪人員：朱慶峰老闆 三.客戶概況： 慶峰：目前有兩條產線分別為鋁陽極產線與硬質鋁陽極產線，產線上槽體約 1.2 噸~1.5 噸，另外廠房內放置約 3 桶儲存用 250L 的染液，約有 10 位員工，現場環境溫度較高且地面積水嚴重(約 3CM)需穿雨鞋進入。 四.訪談重點： 1. 與現場人員了解後，目前 K080(2008)尚未在線上生產。 2. 客戶使用濾網撈取 K080 染液，發現有漂浮物，職於現場判斷為發霉。 3. 與現場人員就 K080 使用狀況進行了解，客戶本批 K080 染液已使用 2 個月(硬質陽極亦同)，兩槽皆有發霉現象。 4. 職於現場與客戶表示因現場環境高溫且潮濕較容易發霉，若無經常使用會更容易發生。 5. 職向客戶講解過濾發霉的方法與解釋防霉劑的使用方式，同時詢問進行過濾 K080 染液的時間，客戶表示會在 21 日晚間才進行，並不會急著立刻過濾。 6. 朱老闆表示之前使用 K080 皆染深黑色，目前染淺色才發現色光有問題，向我司表示色光異常(以前較黃，目前偏藍)。 7. 職於現場與朱老闆討論過程中，朱老闆質疑我司沒有進行淺色系檢驗，因此有向朱老闆表示我司染料出貨皆有進行淺、中色系打樣，故色光不會有如此大之變異。 8. 溝通過程中了解到以前較黃的標準樣品為 3~4 年前所製作(朱老闆客戶所提供)，同時向朱老闆解釋客戶標準樣品為 3~4 年前所製作，中間歷時已一段時間，且保存環境有可能造成色光變異。 9. 針對此一事件，職認為發霉問題在高溫高濕環境下，且使用兩個月後造成發霉為正常狀況，而色光部分，職認為有相當多的問題需要釐清，如 3~4 年前的材質與目前使用材質是否相同，且朱老闆表示此次有調色(調黃色染料)，之前是否也有調色不得而知，因業務於現場表示不須向朱老闆爭論，因此職於現場表達我們有進行品質檢驗。 五.競爭者動態： 無 六.建議事項： 客戶於當地具有一定的影響力，因此持續加強與客戶聯繫，並藉由其影響力進行推廣我司染料。
------------------------------	--

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

核 示		單位主管		報告人	江富誠 2013/6/25
--------	--	------	--	-----	------------------

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示

