

臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告

2014 年 8 月 18 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
一廠品保部	工程師	江富誠	越南胡志明市
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	客戶訪視、異常判斷處理		
出國期間	自 2014 年 7 月 24 日 起至 2014 年 7 月 26 日		
重點摘要	1.參訪摘要： 1.1 此次因應鋁新蔡錫乾經理要求技服人員協助，到廠配色與處理 BLACK 05 色光異常問題。 1.2 職於 7/24 日到鋁新，與蔡經理溝通後得知訊息如下： (1)染出色光偏綠、黑(以前偏藍紅) (2)染色時間偏短約 45~60 秒(以前 90~120 秒) (3)濃度 5g/L、pH 5.5、50℃ 1.3 至染色槽直接確認各項條件是否正確，濃度 5g/L、pH 5.8，皆在正常範圍，溫度 50℃ 較我司建議值低。 1.4 職於現場進行 BLACK 05 色光確認，染出色樣提供蔡錫乾經理與陳明偉課長了解永光所提供染料色光無異常。 1.5 蔡經理表示前次生產為去年 8 月，無生產條件記錄留存，其主管人員(曾勝淵)也已離職無法詢問，希望我司先協助處理，解決出貨燃眉之急。 1.6 職向蔡經理表示 BLACK 05 品質正常，色光偏藍可能為陽極條件不同所造成，因此職進行更改染色時間與陽極時間，依舊無法調整出鋁新要求的藍光，且鋁新與當地業務無藍光的金屬染料可供調色，故職與蔡經理表示須先回台灣配色，並提供配比給鋁新進行使用。 1.7 於 7/25 日下午受蔡經理要求參加鋁新針對本次出貨異常檢討的視訊會議，會議中鋁新越南廠邱副總與生產部李經理(原越南廠廠長)希望職回到台灣後盡快協助配色，並期望可以再次到越南廠來給予協助，解決鋁新出貨問題。 2.結論： 2.1 本次鋁新出差技術服務，確認我司染料品質正常，並在客戶心中建立起高品質與良好服務的品牌形象。 2.2 後續仍可能需要到鋁新進行協助，有助於鞏固永光在客戶心目中的地位。		
申請單位	廠(處)長： _____ 經(副)理： _____		
董事長		總經理	

鋁新科技(越南)股份有限公司會談重點：

時間：2014/7/24~2014/7/26

地點：越南胡志明市

人員：鋁新科技(越南)股份有限公司 邱顯智副總、李武斌 經理、蔡錫乾 經理、陳明偉 課長

永光：江富誠

每日工作報告：

項目 日期	工作項目	內容	摘要
7/24	拜訪鋁新	1.了解目前現況 2.確認染料是否異常 3.確認染色條件	a.染出色光偏綠黑(染料確認後無異常，色光正常，力度過高造成偏黑) b. 染色時間偏短約 45~60 秒(以前 90~120 秒)(濃度 5g/L、pH 5.8，僅溫度 50℃較低，染色時間短判斷為陽極條件造成)
7/25	生產條件確認	陽極條件	a.電壓與 QC 工程表規定不同(鋁新 QC 工程表定義 17~19V，實際作業使用 21~23V) b.調整為 18V 在原始 QC 工程表定義範圍內
	色光異常協助	陽極時間	a.使用20、30、40分進行測試 b.20 分陽極效果不佳，40 分染色時間過短，陽極 30 分，染色時間控制在 90~150 秒之間
		染色時間	a.染色時間變更約60~180秒 b.時間約120秒力度相當. c.色光偏黃.
		後續處理	a.當地無可供配色之染料，回台灣盡快配色，並提供染料與配比，解決出貨問題