

台灣永光化學工業股份有限公司

一廠 技術服務報告書

技服申請單編號:DL7025

報告日期:2017/11/10

p.1/1

客戶名稱	瑞泰鋁業社	拜訪日期	2017/11/09		
地址	台中大里區大里路 433 巷 26 號	參與同仁	林俊穎		
電話	04-2406-1666				
重點摘要	一.拜訪目的：☐例行訪視 ☐教育推廣 ☒客訴處理 二.拜訪人員：瑞泰：許清淇總經理、魏小姐(廠長) 三.客戶概況：1.瑞泰專營鋁合金之氧化處理，陽極線 1 條，黑色染料使用永光 K018 共計二槽，使用量約 20~40Kg/Mon。 2.目前越南廠架設中，預計生產彩色系。 四.訪談內容： - 此次拜訪目的是因客戶反應黑色(K0186002 與 K0187003)有色差，且 K0187003 染出工件偏紅。 - 到廠拜訪與魏小姐溝通了解後，得知瑞泰陽極與染色操作條件為陽極時間 75 分鐘，染色常溫 60 分鐘，不調整酸鹼值，陽極後工件膜厚為 18~20 μm。 - 並於現場觀看異常工件，發現該工件上色力度不足，導致判定色光異常。 - 綜合以上因素，職向魏小姐詢問後得知該染液槽已使用 18 年(原建廠時使用其他廠家，後須使用永光後便直接添補)，認為應是染液中鋁離子積存過高，導致上色力度下降。 - 職於現場建立 1 個小的染色槽並使用客戶現場的 K0187003，染色 10 分鐘後，上色正常。經魏小姐與許總經理判定後，認可永光 K0187003 無異常。 - 魏小姐表示感謝永光本次的協助，讓她們可以多了解異常的發生原因。 五.競爭者動態： 無。 六.建議事項： - 本次拜訪瑞泰，了解到客戶鋁陽極相關技術仍十分不足，而瑞泰越南廠目前正在架設，建議請業務單位加強聯繫，增加對永光的依賴性，有利於鋁陽極染料銷售。				
核示		單位主管		報告人	江富誠 2017/11/10

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示