

臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告

2018 年 9 月 13 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
營一處	專案經理	吳振文	大陸廣州、惠州
一廠技服部	工程師	江富誠	大陸廣州、惠州
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	例行訪視技服、產品推廣、客訴處理		
出國期間	自 2018 年 9 月 3 日 起至 2018 年 9 月 5 日		

1. 參訪摘要：

1.1 此次拜訪公司與人員如下：

拜訪客戶	拜訪人員	參訪人員
和韻	金董事長、顏總經理、章工程師、 品保楊經理、單廠長	江富誠、吳振文

1.2 本次拜訪和韻公司，主要是客戶反映 K6206001 造成鋁陽極廠生產咖啡壺外殼白點異常現象發生。

1.3 和韻金董表示永光處理異常速度過慢，並指出 6 月中客戶就發生異常，9 月才到和韻處理，中間僅電子郵件往返，時間拖延過久，「不是染料造成的異常，也是歸類為染料所造成的異常」，所以要求永光可以就和韻已使用的 K6206001 共計 215Kg(陽極廠使用之染料、和韻已自行加工之染料與未使用之染料)予以退換貨，永光吳振文經理表示將與蕭處長討論。

重

點

摘

要

往來歷程		和韻	永光吳經理	永光一廠
1	日期	7月25日	7月26日	7月26日
	回應	告知吳振文經理永光 K6206001 客訴	1. 告知永光一廠 2. 請和韻確認異常批號，並告知將進行內部測試	回覆吳經理查詢出貨紀錄，並進行內部測試
2	日期	7月30日	8月2日	8月2日
	回應	詢問測試結果	回覆和韻測試結果	回覆吳經理測試結果(永光檢測方式)
3	日期	8月3日	8月3日	8月3日
	回應	表示希望永光技服到廠	1. 轉達和韻希望永光提供技服到廠 2. 希望和韻提供工件與染色條件	向吳經理表示請和韻提供工件與染色條件來進行測試
4	日期	8月7日	8月8日	8月6日
	回應	告知吳經理將提供工件與染色條件	1. 告知永光一廠和韻將提供工件與染色條件 2. 暫緩出差	1. 再次向吳經理表示請和韻提供工件與染色條件來進行測試 2. 因應業務提出技服需求，預計安排人員出差技服
5	日期	-	8月15日	8月16日
	回應	-	1. 將和韻提供之工件與異常染料轉至一廠	1. 收到吳經理樣品與工件 2. 依照和韻條件進行測試

6	日期	-	-	8月17日
	回應	-	-	1.依照和韵條件進行測試，無白點異常 2.告知吳經理
7	日期	-	8月22日	8月22日
	回應	-	告知一廠安排8/27~8/29出差	安排江富誠工程師8/27~8/29出差
8	日期	-	8月23日	8月23日
	回應	-	吳經理因與和韵無法取得共識，告知一廠取消出差	取消出差
9	日期	8月29日	8月29日	8月29日
	回應	再度發函希望永光提供技服	告知一廠9/3~9/5出差	安排江富誠工程師9/3~9/5出差

- 1.4 和韵章工表示 K6206001 氯離子含量高於以往提供該產品其他批號，且客戶更換其他批號後染色正常，因此認為 K6206001 是造成白點的主因；但經和韵章工提供資料顯示該客戶使用之染料為兩支染料所組成(K620：未知染料=55：45)，因此希望和韵可以提供未知染料、使用工件與操作條件以利確認異常原因，但到最後仍未提供該未知染料，僅告知是紅色染料。
- 1.5 永光技服就和韵提供工件與操作條件使用 K6206001 進行染色與氯離子提高(提高324 倍)破壞性試驗進行測試，皆無造成染色工件產生白點異常，並與本次拜訪和韵時告知該工件白點原因並非和韵章工所言 K6206001 氯離子含量偏高所造成。
- 1.6 和韵章工在敘述處理異常流程時表示該工件只要經過拋光處理，就不會有白點的現象，職表示這代表白點異常是工件材質表面雜質所造成，所以造成白點主因是工件材質，而非染料。和韵章工僅表示拋光後亮度非客戶所接受，就不再回應該問題。
- 1.7 和韵章工直指出永光僅針對色光作控管，其他一切不管控，吳振文經理提出永光有其他內部檢驗項目，因此和韵顏總表示希望永光告知品保檢驗方式與規格，職表示會轉達和韵的需求，但因屬公司機密，無法保證告知。另外和韵希望永光提供有採購染料的 TDS 資料，吳經理表示將予以提供。
- 1.8 和韵提出 K6206001 本批鹵素含量較其他批次高出許多，因此認定此批為異常品，職於會議中提出本支染料並非低鹵素產品，因此在鹵素含量上並無保證含量範圍值，且於本次客訴的異常試驗中已証實鹵素並非是造成白點的影響因素，但章工與顏總仍堅持本批鹵素含量較其他批次高就是異常品的說法。
- 1.9 與此會議中，和韵品保楊經理與單廠長提出 K3208001 粉末與液態外觀較其他批次有差異，職於實驗室觀察到 K3208001 粉體外觀較淺，而 K3206001 粉體外觀較深，因此向楊經理表示 K3206001 粉體因吸濕造成粉體顏色較深，導致兩者粉體有差異，楊經理表示會就保存部分作改善。
- 1.10 而 K320 液態深淺差異部份，職了解到和韵所觀察的濃度為 0.5g/L 與永光觀察濃度為 3g/L 時有所差異，因此向和韵楊經理解釋批次生產會有些微差異，並詢問染色色光狀態，楊經理表示色光正常，並表示接受該解釋，但仍希望可以在低濃度時將染液顏色盡量調整到一致。
- 1.11 在 K620 粉體外觀部份，和韵楊經理取出 K6205001、K6206001 與 K6207001，表示 K6205001 粉末偏白，職向楊經理表示因 K6205001 屬於 3 年前產品，粉末偏白的原因需再進行確認。並向和韵楊經理詢問 K6206001 與 K6207001 粉末外觀是否符合和韵需求，楊經理表示此兩批粉體沒有問題。當下，吳振文經理向職表示 6001 與 7001 粉體應該是有問題，並指出 6001 粉體有閃亮顆粒與 7001 不相同，職認為

	當下與吳經理討論客戶已無疑慮的問題不適宜，因而未回應。 2.結論： 2.1 在本次出差過程中，發現和韵提出客訴前就已經賠償給客戶了，並且於此會議前就得知材質有問題造成異常，但和韵完全無視該客訴發生的主因，僅針對永光染料在未保證的管控值來進行客訴。 2.2 在整個會議過程中，和韵不惜拋出更換供應商的要脅，強烈想得知永光的檢測手法與管控規格，其背後意圖需要再確認。 2.3 職認為本次客訴僅是藉故發起，於會議過程中，金董事長明白指出認為鋁陽極染料有極大的利潤，並表示永光提供的降價過少。		
申請單位	廠(處)長：_____ 經(副)理：_____		
董事長		總經理	