

p.1/1

技服人員↓單位主管↓技服部門↓呈核↓技服部門↓歸檔

一.拜訪目的：☐例行訪視 ☐教育推廣 ☒客訴處理

二.拜訪人員：羅舜陽協理、王春喜副總

三.客戶概況：

1. 目前以記憶體模組散熱片為主，USB 外殼則請秉逸經理協助尋找其它廠商代工，因為邁克威產能已飽和，光做散熱片就做不完了。
2. 廠內一條手動陽極線，每槽約 600L，日產能約 18000pic。

四.訪談重點：

1. 王副總反應事項：
 - 1.1 使用 K016，染完後，工件表面會有油污，需人工擦拭。
對策：a.職向王副總解釋那不是油污是封孔灰，貴司因封孔溫度高(90℃)，其所產生的封孔灰更明顯，且有封孔灰才表示封得完全，但王副總似乎不認同。
b.職請他們將封孔溫度降至 80℃，封 10 分
c.去除封孔灰的另一個方法是封孔完浸泡 20%硝酸 10 秒(邁克威是浸泡 5%硝酸 1 分，職認為濃度太低)
結論：王副總要求作一掛，封孔溫度降至 80℃封 10 分，其它流程不變，其結果工件表面封孔灰不明顯，不需擦拭，通過品保檢驗。至於封孔完浸泡 20%硝酸 10 秒，他們表示會自行測試。
 - 1.2 使用 K130，約有 10%的工件有白點現象。
對策：a.職發現其白點是平的，並不是凹點，排除材質問題，推測是雜質附著表面所造成，因此要求觀看染槽。
b.發現染槽液面上浮有白色不溶物，職認為主因，請王副總觀看，他亦認同，來源可能是屋頂油漆剝落所造成，職請現場人員將曝氣打開加速染液過濾。
結論：現場試作 3 掛皆無白點產生，證明染料是沒有問題。
2. 羅協理問金屬本色，如何讓陽極膜變黃一點，職回答可試著調高電壓(13V 調至 14V)或延長陽極時間，即可解決。另外他請我們協助配一棕色樣品。
3. 王副總請我們用 K071 配成 K016 色光以備不時之需，若有問題可隨時更換染料。

五.競爭者動態：

染料經銷商懷德有向他們推銷，但邁克威婉拒，認為懷德無解決問題的能力。

六.建議事項：

邁克威目前有 6~7 成使用永光染料，但封孔劑仍使用奧野 DX-500，職建議下次去時可帶 1Kg 樣品推薦他們使用，我們的價格應該會有優勢。

核 示		單位主管		報告人	張政乾 2013/4/1
--------	--	------	--	-----	-----------------

檔案名稱:

本報告為內部作業檔案，禁止對外展示

