



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Área de Mantenimiento
Gerencia de Línea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 219 Agencia Sucreal San Cristobal	FECHA: 21/09/24	VISITA Nº: 01
--	---------------------------	-------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: BATON	MODELO: 9355-30	SERIAL: BE 432KXX20	CAPACIDAD: 30 KVA	FASES: 03
------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: Edm G. Padilla
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	José Lindo
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: Enrrolones SG. 2010. CA
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)			IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	X		OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	
OBSERVACION: Reemplazo de UPS 30 KVA. Instalación de 108 Baterías 12V 90h, Acondicionamiento Bypass. Inspección sistema de Aterramento			TARJETA INTERFASE		X			
			CONEXIÓN DE RED AL RACK		X			

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM					
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)		
	218	217	220	5.9	9.7	12.7		207	208	208		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)		
	126	127	128	24°C				121	119	120		

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y
NEUTRO (V)

TEMPERATURA POR FASE (°C)

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y
NEUTRO (V)

L1 24 L2 23 L3 24

0.09

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO

Nº DE BANCOS

TIEMPO DE RESPALDO

FECHA DE INSTALACION

CANTIDAD DE BATERIAS
DAÑADAS

VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE
BATERIA (V)

18

6

ESTADO FISICO

NORMAL

ABULTADAS / FISURADAS

OBSERVACION:

Colocacion de 108 baterias 12V 9Ah.

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%)

OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

UPS OPERATIVO

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

Desbateracion de UPS Dañado: Serial EB3151CCX02 20KV.

Instalacion de UPS 30 KVA serial: BE432 KKX20

Peinado y ajuste de tablero bypass. - Reparacion de bobinas
antes de la llegada del contactor.

Respaldo: 18 Tomas - 03 Tomas - 02 Grupos de Servicios.
07 Areas de Negocios - 01 Rack y Seguridad.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA

CARGO

FIRMA

Jorge L. Gonzalez D. B

Gerente de Operaciones





Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

Inspeccion sistema de aterramiento - se puede colocar en el Tabl.

Instalacion de supresores.
cable # 10 (20mts).