

GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa



REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: <i>354 Calle 23, Maridá</i>	FECHA: <i>15/04/24</i>	VISITA Nº: <i>02</i>
---	---------------------------	-------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: <i>EATON</i>	MODELO: <i>9155-10</i>	SERIAL: <i>3B504FB15</i>	CAPACIDAD: <i>10 KVA</i>	FASES: <i>02</i>
------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: <i>Ing. Edm G. Padilla</i>
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	<i>Tec. Tyrson Lindo</i>
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: <i>Inversum DG. 2010.C.A</i>
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: <i>07:50 AM</i> HORA DE CONCLUSION: <i>05:15 PM</i>

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	<i>X</i>		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	<i>X</i>		DETERIORO EN CARCASA		<i>X</i>
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO		<i>X</i>	EXISTENCIA CONMUTADOR	<i>X</i>		PRESENCIA DE ALARMAS		<i>X</i>
FILTRACION EN EL AMBIENTE		<i>X</i>	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	<i>X</i>		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	<i>X</i>	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	<i>+</i>		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	<i>X</i>		OPERATIVIDAD DE TECLAS	<i>X</i>	
OBSERVACION: <i>Instalación de UPS. 10 KVA EATON.</i> <i>Desmantelamiento de UPS 11 KVA EATON.</i>						TARJETA INTERFASE		<i>+</i>
						CONEXIÓN DE RED AL RACK		<i>+</i>

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
208 V	<i>222</i>	<i>230</i>	<i>227</i>	<i>4.38</i>	<i>1.68</i>		208 V	<i>209</i>		
TABLERO DE ALIMENTACION	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
120 V	<i>129</i>	<i>130</i>	<i>134</i>	<i>23°C</i>			120 V	<i>120</i>	<i>120</i>	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
		L1	L2	L3		
		22	23	22		5.6

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	6	206 En Tanhillo	15/04/24	—	216
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
75%	UPS OPERATIVO

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
Instalación de UPS 10KVA. EATON. S/N: BE504FB15. Desincorporación de UPS 11KVA. EATON. Dañado NOTA: AL momento de la Instalación se observaron Picos de Tensión (voltage) de 250V - 143V - 147V. Preguntados por el UPS.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
DELWIS ANTONIO	GERENTE DE SERVICIOS		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

UPS Respaldada

Taquillas = 13

Grupo de Servicios = 01.

Personas = 01.

RAC = 01

Ahorros de Negocios = 04

354 - OFICINA MÉRIDA
CALLE 23