



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento

Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 358 MANACAY PRINCIPAL AREA DE CAJEROS AUTOMATICOS	FECHA: 06-02-25.	VISITA Nº:
---	---------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: Eaton.	MODELO: 9PX 6K.	SERIAL: 541:G205D29090. TX: G230D37072. E8H: B216D30009.	CAPACIDAD: 6 KVA.	FASES: 2
------------------	--------------------	--	----------------------	-------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: Jorge Lopez Pasquar Rafael Garcia
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	✓ EMPRESA: T.M.V. J.G. 2010. C.A
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓	✓	EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	✓		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 204	L2-L3 (V) -	L3-L1 (V) -	L1 (Amp) 2	L2 (Amp) 0,8	L3 (Amp) -	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 242	L2-L3 (V) -	L3-L1 (V) -
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 119	L2-N (V) 119	L3-N (V) -	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 120	L2-N (V) 120	L3-N (V) -

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	0	TEMPERATURA POR FASE (°C)	L1	L2	L3	VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	0.
-------------------------------	-----	---	---------------------------	----	----	----	-------------------------------	-----	----

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
15	03.		06-02-25.	45.	190
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				
✓					

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	OPERATIVO.

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

Equipo UPS - DE GRUA MARCA Eaton.
SE REALIZÓ MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERIAS.
SE DESINSTALARON 45 BATERIAS 4.5 AH-12V.
SE INSTALARON 45 BATERIAS 12V. 5 AH.
SE SUMINISTRA E INSTALA BARRA PARA DAR ALIMENTA AL UPS.
SE REALIZA ADECUACION A tablero de control By Pass.
SE SUMINISTRA E INSTALA. / Selector de 63 AMP, 6 CONECTORES tipo QD N°6,
3 BREAKER 2x50 HQE, 1 BARRA PARA TIERRA, 1 BARRA PARA NEUTRO,
4 CONECTORES TUBULARES N°6, ETIQUETAS PARA IDENTIFICAR tableros Breakers.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Veronica Flores	Tesorero	FloresHMC	

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- 4-COM y BREAKER principal del UPS, 40 metros de cable multifilar de colores N°6, y 2 metros de Flexible Eort. de 1".
- SE REALIZA MANTENIMIENTO A caja de control By Pass y al tablero T-Coy.
- El equipo UPS QUEDA RESPALDANDO 13 puestos de trabajos
- SE REALIZÓ AJUSTE AL tablero T-Coy.