



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 395 Turan	FECHA: 04-02-25	VISITA Nº:
--	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: Eaton	MODELO: 913S	SERIAL: SAI: P205036012 EBM: CF092A6143 TX: MFD65 DEOS	CAPACIDAD: 6KVA	FASES: 2
------------------------	------------------------	---	---------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: Pedro tovar Jorge Lopez Jose Bolivar Luis Lopez Rafael Garcia
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: Inv. I. G. 2010, C.A
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒		DETERIORO EN CARCASA		☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒		EXISTENCIA CONMUTADOR	☒		PRESENCIA DE ALARMAS		☒
FILTRACION EN EL AMBIENTE		☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	☒		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	☒		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒		OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	☒	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	219			2.5	3.3			238		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	128	120						118	118	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
15	3		04/02/25	45	140
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL ☒	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	100 % Operativo

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Equipo UPS EATON de 6KVA se le realiza mantenimiento y cambio de baterias.
- Desinstalación de 45 BATERIAS 12V. 5 AH.
- Instalación de 45 BATERIAS 12V. 5 AH.
- Se le realiza mantenimiento a control By-Pass.
- Se recomienda adecuación de control By-Pass con los siguientes materiales: 3 Breaker 2x50 HRC, conmutador 3 polos 63amp, cable multipilar de colores n° 6.
- Se realiza inspección de aterramiento donde se

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Ana Vargas	Gerente Servicio		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

encuentro el mismo deficiente.

- Se recomienda realizar aterramiento con: 1 Barra Copperwark, 6 metros de cable #4, soldadura Isotermica, Barra para aterramiento.
- El equipo supresor de picos se pueda instalar en el tablero Principal de la agencia.