



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento

Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 395 Turan	FECHA: 04-02-25	VISITA N°:
--	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: Eaton	MODELO: 913S	SERIAL: SAI: P205036012 EBM: CF092A6143 TX: MFD65 DPOS	CAPACIDAD: 6KVA	FASES: 2
------------------------	------------------------	---	---------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA

INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA

1) INSPECCION GENERAL		NOMBRE(S) PERSONAL: Pedro Torar Jorge Lopez José Bolívar Luis Lopez Rafael Garcia
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO		EMPRESA: Inv. I. G. 2010, C.A
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA		HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	☒		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	☒		DETERIORO EN CARCASA		☒
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	☒		EXISTENCIA CONMUTADOR	☒		PRESENCIA DE ALARMAS		☒
FILTRACION EN EL AMBIENTE		☒	EXISTENCIA TABLERO INTERRUPIDO	☒		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	☒	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	☒		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	☒		OPERATIVIDAD DE TECLAS	☒	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	☒	

REGISTRO DE VALORES

VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 219	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp) 2.5	L2 (Amp) 3.3	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V) 238	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 128	L2-N (V) 120	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V) 118	L2-N (V) 118	L3-N (V)

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
15	3		04/02/25	45	140
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL ☒	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	100 % Operativo

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- Equipo UPS EATON de 6KVA se le realiza mantenimiento y cambio de baterias.
- Desinstalación de 45 BATERIAS 12V. 5 AH.
- Instalación de 45 BATERIAS 12V. 5 AH.
- Se le realiza mantenimiento a control By-Pass.
- Se recomienda adecuación de control By-Pass con los siguientes materiales: 3 Breaker 2X50 HAC, conmutador 3 polos 63amp, cable multiplex de colores #6.
- Se realiza inspección de aterramiento donde se

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Ava Vargas	Gerente Servicio		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

encuentro el mismo deficiente.

- Se recomienda realizar aterramiento con: 1 Barra Copperwork, 6 metros de cable #4, soldadura Isotermica, Barra para aterramiento.
- El equipo supresor de picos se pueda instalar en el tablero Principal de la agencia.