

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 828 La Fria, Tachira	FECHA: 23/09/24	VISITA Nº: 01
---	---------------------------	-------------------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS				
MARCA: BAYON	MODELO: 9PX 11KPM	SERIAL: G211A2901/541 649843039 EDM 6231A34012 TX	CAPACIDAD: 11KVA.	FASES: 02

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL: Edm G. Padilla Vinson Lindo
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA: Enverlanes E.G. MOCA
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO: HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	X		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	X		DETERIORO EN CARCASA		X
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	X		EXISTENCIA CONMUTADOR	X		PRESENCIA DE ALARMAS		X
FILTRACION EN EL AMBIENTE		X	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	X		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	X	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)	X		IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	X		OPERATIVIDAD DE TECLAS	X	

OBSERVACION: Mantenimiento, Situación y Cambio de baterías (20) 12V 9Ah.	TARJETA INTERFASE	X	
	CONEXIÓN DE RED AL RACK	X	

REGISTRO DE VALORES										
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM			
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)
	221			2.9	3.1			212		
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)
	124	122		26°C				120	120	

Tomado con Pinza

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO (V)
	L1	L2	L3	
				0,38V

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
10	2	78 mts.			
ESTADO FISICO		OBSERVACION: Cambio de 20 baterías 12V 9Ah.			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI

PORCENTAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
55%	UPS OPERATIVO

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- * Mantenimiento de UPS, Tablero T-com - tablero bypass.
- * Reubicación de tablero bypass; Cable - Breaker (3) 2 x 50 amp
- Conmutador - Cable multipolar; barra tierra; barra Neutro.

Respaldo: 01 Grante de servicios; 01 Tesoro; 06 Taquillas;
03 Atención al cliente; 01 Grante de Negocios 01; 03 Atención de Negocios; 01 BACK; Seguridad.

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Vanessa Rojas	Gerente de Servicios	<i>[Firma]</i>	

Contacto en caso de fallas eléctricas : 0212-4014345

Inspección Misma de Aterramento, Instalar en Tablero principal.
 x Instalar supresores de pico
 x Cable # 10 (20mts)
 x Tubula Emt Conmutador 5mts 3/4"
 Cuenta con Planta.