



# GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento

Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

## REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

|                                    |            |            |
|------------------------------------|------------|------------|
| CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: | FECHA:     | VISITA N°: |
| AGENCIA 369 Trujillo               | 20/07/2023 | 02         |

### INFORMACION DEL EQUIPO UPS

|        |         |            |            |        |
|--------|---------|------------|------------|--------|
| MARCA: | MODELO: | SERIAL:    | CAPACIDAD: | FASES: |
| EATON  | 9355-15 | BE405TBA16 | 15 KVA     | 03     |

| MOTIVO DE LA VISITA         | INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1) INSPECCION GENERAL       | NOMBRE(S) PERSONAL:<br>RAFAEL TOVAR<br>CARLOS RODRIGUEZ<br>JESUS LINDO |
| 2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO | X                                                                      |
| 3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO | X<br>EMPRESA: INVERSIONES IG 2010 C.A                                  |
| 4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA | HORA DE INICIO: 7:30 AM<br>HORA DE CONCLUSION: 6:10 PM                 |

| CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO         |    |    | CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS                    |    |    | CHEQUEO DEL ESTADO UPS   |    |    |
|---------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------|----|----|--------------------------|----|----|
|                                             | SI | NO |                                                | SI | NO |                          | SI | NO |
| BUENA ILUMINACION                           | X  |    | EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS                   | X  |    | DETERIORO EN CARCASA     |    | X  |
| AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO                | X  |    | EXISTENCIA CONMUTADOR                          | X  |    | PRESENCIA DE ALARMAS     |    | X  |
| FILTRACION EN EL AMBIENTE                   |    | X  | EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO                | X  |    | OPERATIVIDAD DE PANTALLA | X  |    |
| SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM) |    | X  | IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM | X  |    | OPERATIVIDAD DE TECLAS   | X  |    |
| OBSERVACION:                                |    |    |                                                |    |    | TARJETA INTERFASE        |    | X  |
|                                             |    |    |                                                |    |    | CONEXIÓN DE RED AL RACK  | X  |    |

### REGISTRO DE VALORES

| VALORES EXTERNOS ENTRADA      | PANTALLA UPS               | VALORES DE TABLERO T-COM      |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| TABLERO DE ALIMENTACION 208 V | L1 (Amp) L2 (Amp) L3 (Amp) | TABLERO DE ALIMENTACION 208 V |
| L1-L2 (V) L2-L3 (V) L3-L1 (V) | 1.27 5.03 2.68             | L1-L2 (V) L2-L3 (V) L3-L1 (V) |
| 221 220 226                   |                            | 221 220 226                   |
| TABLERO DE ALIMENTACION 120 V | TEMPERATURA AMBIENTE (°C)  | TABLERO DE ALIMENTACION 120 V |
| L1-N (V) L2-N (V) L3-N (V)    | 24°                        | L1-N (V) L2-N (V) L3-N (V)    |
| 130 126 129                   |                            | 130 126 129                   |

|                               |      |                           |       |      |                               |      |
|-------------------------------|------|---------------------------|-------|------|-------------------------------|------|
| VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO | (V)  | TEMPERATURA POR FASE (°C) |       |      | VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO | (V)  |
|                               | 0.1V | L1                        | L2    | L3   |                               | 0.1V |
|                               |      | 24.5°                     | 24.5° | 24.5 |                               |      |

## CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS

| Nº BATERIAS POR BANCO | Nº DE BANCOS | TIEMPO DE RESPALDO    | FECHA DE INSTALACION | CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS | VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V) |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| 08                    | 08           | 443 MIN               | 20/07/2023           |                              | 102V                                   |
| ESTADO FISICO         |              | OBSERVACION:          |                      |                              |                                        |
| NORMAL                |              | ABULTADAS / FISURADAS |                      |                              |                                        |

## ESTATUS DEL SAI

PORCETAJE DE CARGA (%) OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:

SAI 100% OPERATIVO

## OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)

- DESINCORPORACIÓN DE UPS DE 15KVA MARCA: EATON, MODELO: 9355-15, S/N: BG4013BA06 DE 3 FASES.
- INSTALACIÓN DE EQUIPO UPS DE 15KVA MARCA: EATON, MODELO: 9355-15, S/N: BG405JBA16 (TRIFÁSICO).
- SE VERIFICÓ EL ESTADO EN EL CUAL SE ENCUENTRAN LAS BATERÍAS QUE CONFORMAN EL EBM: VOLTAJE, SU CICLO DE VIDA ÚTIL y el VOLTAJE QUE ARROJAN LOS BANCOS DE BATERÍAS.
- INSTALACIÓN DE 64 BATERÍAS 12V-9AMP AL EQUIPO UPS DE 15KVA SUMINISTRADAS POR EL BANCO DE VENEZUELA.

| PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA | CARGO    | FIRMA | SELLO |
|-------------------------------|----------|-------|-------|
| Alfredo E. Araujo             | TESORERO |       |       |

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- SE REALIZÓ LA IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETAS, CON SU FECHA DE INSTALACIÓN y Nº DE AGENCIA A LAS 64 BATERÍAS QUE COMPONEN EL EBM.
- SE REALIZÓ SIMULACIÓN DE FALLA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EXTERNO PARA VERIFICAR EL TIEMPO DE RESPALDO DE LA AGENCIA 359 TRUJILLO QUE FUE DE 443 MINUTOS.
- EL VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERÍAS FUE DE 102V.
- SE EFECTUÓ ADECUACIÓN DE LA CAJA DE CONTROL BYPASS
- SE REALIZÓ LA SUSTITUCIÓN DE CABLES RÍGIDOS POR CABLE MULTIPAR Nº6 AL CONEXIONADO DEL BYPASS.

- ⑩ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE TIERRA.
- ⑪ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE NEUTRO.
- ⑫ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 9 TERMINALES DE OJO N° 6.
- ⑬ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 9 METROS DE CABLE ST 4X6.
- ⑭ EL CONEXIONADO DEL BYPASS SE DEJO AJUSTADO Y PINADO.
- ⑮ SE IDENTIFICÓ CON ETIQUETAS EL TABLERO BYPASS.
- ⑯ LA CAJA DEL BYPASS ES DE DIMENSIONES 50X40X25 CM
- ⑰ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONMUTADOR 3X64A.
- ⑱ EL TABLERO BYPASS CUENTA CON 3 BREAKER 3X50A HAC.
- ⑲ SE IDENTIFICÓ CON ETIQUETAS EL BREAKER PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN AL TABLERO
- ⑳ SE REALIZÓ AJUSTE DEL TABLERO T-COM.
- ㉑ SE MIDIO CONTINUIDAD A 13 BREAKER 1X30A HAC QUE CONFORMAN EL TABLERO T-COM.
- ㉒ SE IDENTIFICÓ CON ETIQUETAS EL TABLERO T-COM.
- ㉓ DURANTE LA INSTALACIÓN DEL CONEXIONADO DE LA CAJA DE CONTROL BYPASS SE DEJO IDENTIFICADO CON LOS SIGUIENTES CODIGOS DE COLORES.
  - a) FASES: ROJO, NEGRO Y AZUL.
  - b) NEUTRO: BLANCO.
  - c) TIERRA: VERDE
- ㉔ EL CUARTO ELÉCTRICO CUENTA CON BUENA ILUMINACIÓN, NO HAY FILTRACIÓN EN EL AMBIENTE.
- ㉕ EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SE ENCUENTRA OPERATIVO.
- ㉖ LOS ÚNICOS TOMACORRIENTES QUE VIENEN DE LA TOMA PROTEGIDA Y SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS DE COLOR NARANJA SON LOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS TAQUILLAS, LAS DEMAS ESTAN DE COLOR BLANCO. SE IDENTIFICARON LOS PUNTOS PROTEGIDOS.
- ㉗ EL CUARTO ELÉCTRICO SE ENCUENTRA ORGANIZADO.
- ㉘ SE RECOMENDÓ AL PERSONAL DEL BANCO NO CONECTAR ARTIFACTOS ELÉCTRICOS EN LAS TOMAS PROTEGIDAS
- ㉙ SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DE UNA CAMPA DE SEGURIDAD EN EL CUARTO ELÉCTRICO PARA RESGUARDAR EL EQUIPO.
- ㉚ EL EQUIPO UPS RESGUARDA LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO:
  - a) 1 GERENTE DE NEGOCIOS.
  - b) 1 EJECUTIVO DE NEGOCIOS.
  - c) 3 ASESORES DE NEGOCIOS QUE
  - d) 12 TAQUILLAS
  - e) 3 TESORERÍA
  - f) RACK DE COMUNICACIÓN

