



GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Gerencia de Area de Mantenimiento
Gerencia de Linea de Continuidad Operativa

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE UPS

CODIGO Y NOMBRE DE SEDE O AGENCIA: 467-San Juan de los Rios	FECHA: 08/08/24	VISITA Nº:
---	---------------------------	------------

INFORMACION DEL EQUIPO UPS

MARCA: EATON	MODELO: 9355-15	SERIAL: BF346TBA90	CAPACIDAD: 15 KVA	FASES: 3
------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------

MOTIVO DE LA VISITA	INFORMACION DEL PERSONAL / TIEMPO DE EJECUCION DE VISITA	
1) INSPECCION GENERAL	NOMBRE(S) PERSONAL:	
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EMPRESA:	
4) ASISTENCIA DE EMERGENCIA	HORA DE INICIO:	HORA DE CONCLUSION:

CHEQUEO FISICO DEL CUARTO ELECTRICO			CHEQUEO DEL ESTADO TABLEROS			CHEQUEO DEL ESTADO UPS		
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
BUENA ILUMINACION	✓		EXISTENCIA TABLERO DE BYPASS	✓		DETERIORO EN CARCASA		✓
AIRE ACONDICIONADO OPERATIVO	✓		EXISTENCIA CONMUTADOR	✓		PRESENCIA DE ALARMAS		✓
FILTRACION EN EL AMBIENTE		✓	EXISTENCIA TABLERO INTERRUMPIDO	✓		OPERATIVIDAD DE PANTALLA	✓	
SOPORTE BASE DEL EQUIPO (ALTURA MIN. 15 CM)		✓	IDENTIFICACION DE BREAKER EN EL TABLEROS T-COM	✓		OPERATIVIDAD DE TECLAS	✓	
OBSERVACION:						TARJETA INTERFASE		✓
						CONEXIÓN DE RED AL RACK	✓	

REGISTRO DE VALORES											
VALORES EXTERNOS ENTRADA				PANTALLA UPS			VALORES DE TABLERO T-COM				
TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	L1 (Amp)	L2 (Amp)	L3 (Amp)	TABLERO DE ALIMENTACION 208 V	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	
	191	204	197	1.8	2.9	4.1		209	209	209	
TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)			TABLERO DE ALIMENTACION 120 V	L1-N (V)	L2-N (V)	L3-N (V)	
	116	107	119					121	121	121	

VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)	TEMPERATURA POR FASE (°C)			VOLTAJE ENTRE TIERRA Y NEUTRO	(V)
	0.03	L1	L2	L3		0.03

CHEQUEO DE BANCO DE BATERIAS					
Nº BATERIAS POR BANCO	Nº DE BANCOS	TIEMPO DE RESPALDO	FECHA DE INSTALACION	CANTIDAD DE BATERIAS DAÑADAS	VOLTAJE TOTAL POR BANCO DE BATERIA (V)
8	8		08/08/24		
ESTADO FISICO		OBSERVACION:			
NORMAL	ABULTADAS / FISURADAS				

ESTATUS DEL SAI	
PORCETAJE DE CARGA (%)	OBSERVACION GENERAL DE ESTATUS ACTUAL:
	UPS Operativo 100%

OBSERVACIONES (ESTADO DEL SISTEMA AL CULMINAR LA ACTIVIDAD Y LAS RECOMENDACIONES)
- Desincorporación de Ups de 15 KVA - Adacuación del Tablero By-PASS - Suministro e Instalación de conmutador de 63 A. - Suministro e Instalación de 40 Metros de cable # 6 Multifilar y 12 Conectores #6 de ojo. - Instalación barra de Tierra y de Neutro - Suministro e Instalación de Tubo Corrugado 1 1/2" y los Conectores de Aluminio de 1 1/2"

PERSONAL DE LA SEDE O AGENCIA	CARGO	FIRMA	SELLO
Yelf Blanco	Gerente de Servicio		

Contacto en caso de fallas electricas : 0212-4014345

- Ups de 15 KVA . Respalda..

- Taquillas = 5
- Atención Al cliente = 1
- Tesorero = 2
- Gerente de Servicio = 1
- Gerente de negocios = 1
- Asesor de Negocio = 2
- Ejecutivo Institucional = 1
- Ejecutivo Agropecuario = 1
- RAC.

467- OFICINA SAN JUAN DE LOS MORROS

- Instalacion de UPS 15 KVA Marca
Eaton. Serial: BF346TRA20.



[Handwritten signature]