OS: 1-1458/001 Descrição: DISCO DE SAVANNAH

Serviço: DISCO DE SAVANNAH

Status: EM PRODUÇÃO

Nº do Desenho:

Observações:

Quantidade: 1

Data de Lançamento: 27/09/2021

Data de Aprovação: 27/09/2021

Revisão:

Data de Entrega: 22/10/2021

Posição:

Rastreio	do Se	rviço						
Origem	Solic.	Qtde. Solic.	N° Serv. Solic	N° Orç./Vers.	N° Pedido	N° Ped. Item	Cliente	Cliente Entrega
Orçamento	980	1		2332	4501434096		SUZANO - TEIXEIRA DE FREITAS	SUZANO - TEIXEIRA DE FRE TAS
Process	so Pro	dutivo						
OP 10		o de Serviç ANO DE CO			Laudo :	: C C	C Concluído 🗌 📗	
Setup :		•	o Unit : 01:0		Tempo Tota	I: 01:00:00	654 0	
Visto : _ Obs. :						_		
ELABORA						CIDO PELA EN	IGENHARIA.	
			OP 20	Tipo	o de Serviço RTE CNC			NC Concluído
654 1			Set	t up : 00:00:0	00 Tempo	Unit : 02:00:0	0 Tempo Total: 02:0	00:00
***ATENÇ	AR PLA	NO DE COR	TE FORNECID			-		
- CASO S	EJAM (CORTÁDAS I	•	NAIS, FAVOI			GO "DISCO SAVANNAH".	
OP 30	Tip	o de Serviç ABAMENTO	;o				C Concluído 🗌 📗	
Setup :	00:00:	00 Temp	o Unit : 01:0	0:00	Tempo Tota	I: 01:00:00	663 7	
Visto :								
Obs. : DAR ACA	BAMEN	ITO GERAL.				_		
			OP 40	Tipo	o de Serviço NAGEM MÉD		Laudo : 🔲 C	NC Concluído
663 5			Set	t up: 00:00:0	00 Tempo	Unit : 04:00:0	0 Tempo Total: 04:0	00:00
Visto : _ Obs. : FAZER TI OS FURO		PASSA NÃO	PASSA" NOS	FUROS DE 28	3 MM COM PA	- RAFUSO DE 1	POLEGADA E QUANDO HOUVE	R NECESSIDADE, AJUSTAR

Visto:

OP

50

REALIZAR CHANFRO 45° CONFORME CORTE A-A DO DESENHO EM ANEXO UTILIZANDO ESMERILHADEIRA OU RETIFICA MANUAL.

Tempo Total: 12:00:00

Laudo : C C NC Concluído

Tipo de Serviço

Setup: 00:00:00 **Tempo Unit**: 12:00:00

CALDEIRARIA

6636

OS: 1-1458/001 Descrição: DISCO DE SAVANNAH

Serviço: DISCO DE SAVANNAH

Status: EM PRODUÇÃO

Quantidade: 1

Revisão:

Data de Lançamento: 27/09/2021

Data de Aprovação: 27/09/2021

Data de Entrega: 22/10/2021 Posição:

Nº do Desenho : Observações :

Rastreio do Serviço

Origem	Solic.	Qtde. Solic.	N° Serv. Solic	N° Orç./Vers.	N° Pedido	N° Ped. Item	Cliente	Cliente Entrega
Orçamento	980	1		2332	4501434096		SUZANO - TEIXEIRA DE FREITAS	SUZANO - TEIXEIRA DE FREI TAS

ATENÇÃO O USO DE MAÇARICO PARA REALIZAR O CHANFRO CAUSA PERDA DE DUREZA DO MATERIAL QUARD 550. OP Laudo : C C NC Concluído Tipo de Serviço 60 INSPEÇÃO **Setup**: 00:00:00 **Tempo Unit**: 00:00:00 **Tempo Total:** 00:00:00 Visto: Obs.: INSPECIONAR QUALIDADE VISUAL DOS CHANFROS REALIZADOS E VERIFICAR OS FUROS DE Ø 28 MM COM PARAFUSO DE 1". ESTE CONJUNTO NÃO REQUER CONTROLE DIMENSIONAL. Laudo : C C NC Concluído OP Tipo de Serviço 70 **EMBALAGEM Setup**: 00:00:00 **Tempo Unit**: 01:00:00 **Tempo Total:** 01:00:00

Visto :

ACONDICIONAR PECAS EM PALETE DE MADEIRA, CINTAR E IDENTIFICAR COM ETIQUETA INNOVA.

MateriaisEstoqueCompraCódigo InternoDescriçãoQtde. TotalUn.Qtde. TotalUn.2-02-00211QUARD 550 25 MM294,87KG294,87KG1,0000 PÇ(S) DE BLOCO / CHAPA - 25 LARGURA - MM X 1225 ALTURA - MM X 1225 COMPRIM Quantidade divergênte da fórmula pois foi digitado manualmente294,87KG294,87KG

INNOVA BRASIL - www.innova.vix.br CNPJ.: 19.593.403/0001-10 IE.: 083.010.21-1