

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: OBF 02-26	Data abertura: 27/01/26				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☐ Teste	☒ RC	☒ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: ASSO IND E COMERCIO DE AÇOS	Aplicadora: Própria		
Contato: Sr Júlio	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova		
E-mail: N.A			
Setor: Produção	Data de fechamento: 27/01/26		
Segmento: ☐ Powder	☐ Performance	☒ Protective	☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço Carbono		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: N.A		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: <u>N.A</u>		
Rugosidade: 30µm a 50µm		
Tipo de preparo de superfície: Jato abrasivo		
Tipo de abrasivo: S330		
Produto		
Produto / Descrição: REVRAN SPN 520		
Cor: CINZA		
Código comp. A: 5205399		
Lote: 2.287.466	Fabricação: DEZ/25	Validade: JUN/26
Código comp. B: 8203600		
Lote: 2.285.900	Fabricação: DEZ/25	Validade: JUN/26
Código comp. C: N.A		
Lote: N.A	Fabricação: N.A	Validade: N.A
Diluyente: N.A		
Lote: N.A	Fabricação: N.A	Validade: N.A

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Obs. Adicional: N/A

Características de aplicação

Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N.A

Espessura seca (E.F.S μm): 30 μm

Primer: N.A

Intermediário: N.A

Acabamento: N.A

T (°C): 25°C

URA: 60%

Equipamento: Estruturas Metálicas

Método de Aplicação: Airless

Condições de aplicação: OK

Obs. Adicional:

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:

1-OBJETIVO:

Realizar acompanhamento técnico em fábrica do processo de preparação de superfície e aplicação do Shop Primer Epóxi – Revran SPN 520, com a finalidade de identificar a causa raiz do descolamento da película de tinta observado em obra em peças pintadas com o mesmo produto.

2- PARTICIPANTES:

Júlio - ASSO IND

Produção

Otávio - RENNER COATINGS

Assistência Técnica

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Na data da visita, a produção encontrava-se em baixa, não havendo disponibilidade de um número representativo de peças para pintura. Apenas duas vigas estavam em processo de jateamento abrasivo, e a tinta já se encontrava previamente preparada. Dessa forma, foi possível avaliar somente o perfil de rugosidade e a aplicação da tinta nessas duas peças.



Produto utilizado e peças após o processo de jateamento abrasivo.



Medição do perfil de rugosidade e médias encontradas.



Pintura sendo realizada e peças estocadas pós pintura.

4- COMENTÁRIOS:

O jateamento abrasivo das peças é realizado de maneira automática e integralmente com granalha esférica S330. Foi observado que o perfil de rugosidade em uma das laterais da viga apresentou média de aproximadamente 30 μm , enquanto na parte interna (alma) foi identificado perfil em torno de 50 μm . Trata-se de perfis de rugosidade considerados baixos, porém aceitáveis, considerando a aplicação de Shop Primer Epóxi, conforme a condição avaliada no dia da visita, bem como para Shop Primer de Zinco, quando este é aplicado.

Em um primeiro momento, foi possível observar que a face lateral de uma das vigas apresentava manchas escurecidas. Tal condição pode estar relacionada a uma limpeza inadequada nesse ponto específico, o que acende um alerta para a possível permanência de resquícios de carepa de laminação nessa região, fator que pode ser prejudicial à performance do sistema de pintura.

As imagens abaixo evidenciam que as marcações/identificações provenientes da indústria siderúrgica não estão sendo completamente removidas. Ressalta-se que essas ocorrências se concentram na mesma lateral onde foi identificado um tratamento de superfície inferior, o que pode indicar a existência de falhas no processo ou a necessidade de ajustes nessa etapa.



Marcações que demonstram não estarem sendo removidas.

5 – CONCLUSÃO:

Em um primeiro momento, além das observações iniciais apresentadas neste relatório, será realizada a análise dos lotes reclamados, que são diferentes daqueles que estavam sendo utilizados na data deste acompanhamento.

Conforme citado anteriormente, a amostragem do acompanhamento do preparo de superfície e do processo de pintura ainda foi limitada, não sendo suficiente para a identificação da causa raiz do descolamento da película ocorrido em obra.

Diante disso, foi proposto ao cliente a realização de um acompanhamento do processo em maior proporção, com o objetivo de ampliar a amostragem e possibilitar a identificação de eventuais variáveis adicionais que possam ter contribuído para o problema detectado em campo.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

N.A

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

BT 0520



Otávio B. da Silva Filho
ASSIST. TÉCNICO
RENNER COATINGS
SNQC-CP-Nº 0476

Assistência Técnica

Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 xxxxxxxxxxxx
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br