

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: PAS 0005/26	Data abertura: 22/01/2026				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☐ Teste	☒ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: Fidel Ferro	Aplicadora: O mesmo
Contato: Alex	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail: N/I	
Setor: Pintura	Data de fechamento: 22/01/2026
Segmento: ☒ Powder	☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço galvanizado.		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo natural.		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: N/A		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: N/I		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: PBW 048		
Cor: Verniz Dourado Metálico.		
Lote: 2512169	Fabricação: 16/12/2025	Validade: 16/12/2026
Obs. Adicional: N/A		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 55 a 65 µm		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 55 a 65 µm
Equipamento: ION eletrostática.		
Método de Aplicação: Pistola eletrostática		

Condições de aplicação: Adequadas.

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:

1-OBJETIVO:

Prestar suporte técnico ao cliente quanto à reclamação do item mencionado, abordando divergência de tonalidade.

2- PARTICIPANTES:

Alex – Qualidade Fidel Ferro

Pedro Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Foram realizadas aplicações de ambos os lotes provenientes de caixas fechadas, com ajuste dos parâmetros do equipamento. A tensão eletrostática foi reduzida de 80 kV para 60 kV, a vazão foi mantida em 2 bar e o ar de transporte em 1 bar. Após as aplicações, as peças foram curadas simultaneamente na estufa. Também foi realizada a verificação da espessura de camada.

4- COMENTÁRIOS:

Durante a visita, foi possível observar que a diferença de tonalidade relatada ocorreu em função da utilização de produto recuperado em proporção diferente da especificação técnica do produto. Quando aplicado o lote reclamado utilizando pó virgem proveniente de uma caixa fechada, a tonalidade manteve-se semelhante à do lote aprovado (2601059).

Entretanto, o cliente relatou que está utilizando produto recuperado, uma vez que, ao aplicar somente pó virgem, o aspecto final do produto torna-se áspero, situação que não ocorre com o lote aprovado (2601059), mas apenas com o lote reclamado (2512169).

5 – CONCLUSÃO:

Após a cura, observou-se que o lote reclamado manteve o aspecto áspero, enquanto o lote aprovado apresentou aspecto conforme o padrão do produto. Também foi realizada a verificação da espessura de camada, cujos resultados foram considerados satisfatórios.

Dessa forma, com base nas evidências obtidas e nas avaliações realizadas, a reclamação é classificada como tecnicamente procedente.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



2512169



2601059







7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: N/A

PEDRO ANTONIO SILVEIRA

Assistência Técnica



Renner Herrmann

S.A. Divisão Renner

Coatings

Estrada Dr. Irineu de Resende, Km 2.5 – Biquituba

Alumínio – SP – 18125-330

Cel.:+55 11 99364-5683

www.rennercoatings.com