

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Relatório nº: PAS 0007/26	Data abertura: 30/01/2026				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☐ Teste	☒ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: Aurora Eriel	Aplicadora: O mesmo
Contato: Erica	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail: N/I	
Setor: Pintura	Data de fechamento: 30/01/2026
Segmento: ☒ Powder	☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço.		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo natural.		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: N/A		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: N/I		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: HTA 001		
Cor: Branco Texturizado.		
Lote: 2512010	Fabricação: 01/12/2025	Validade: 01/12/2026
Obs. Adicional: N/A		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 80 a 120 µm		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 80 a 120 µm
Equipamento: ION eletrostática.		
Método de Aplicação: Pistola eletrostática		

Condições de aplicação: Adequadas.

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:**1-OBJETIVO:**

Prestar suporte técnico ao cliente quanto à reclamação do item mencionado, abordando divergência de aspecto.

2- PARTICIPANTES:

Erica – Qualidade Aurora Eriel.

Gustavo – Produção Aurora Eriel.

Rafael – Pintor Aurora Eriel.

Pedro Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Durante a visita, foi efetuada a aplicação utilizando uma caixa aberta que o cliente possuía em estoque e, na sequência, foi realizada a aplicação de uma amostra de 1 kg do produto HTA 001, referente ao mesmo lote reclamado, retirada do nosso estoque. Após as aplicações, ambas as peças apresentaram o desvio relatado pelo cliente.

Diante disso, o mesmo teste foi realizado em outra estufa, a qual o cliente informou estar em uso há pouco tempo.

4- COMENTÁRIOS:**5 – CONCLUSÃO:**

Após a cura das peças nessa estufa, observou-se que o aspecto final ficou conforme o padrão do produto, evidenciando que o desvio relatado estava relacionado à estufa anteriormente utilizada, a qual possivelmente estava contaminando as peças durante o processo de polimerização do produto.

Dessa forma, a reclamação técnica é improcedente.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:







7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: N/A

PEDRO ANTONIO SILVEIRA

Assistência Técnica



Renner Herrmann

S.A. Divisão Renner

Coatings

Estrada Dr. Irineu de Resende, Km 2.5 – Biquituba

Alumínio – SP – 18125-330

Cel.: +55 11 99364-5683

www.rennercoatings.com