

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Relatório nº: PAS 0008/26	Data abertura: 03/02/2026				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☐ Teste	☒ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: São Jose LTDA.	Aplicadora: O mesmo
Contato: Marcos.	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail: N/I	
Sector: Pintura	Data de fechamento: 03/02/2026
Segmento: ☒ Powder	☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço.		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo natural.		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: N/A		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: N/I		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: PTL 179		
Cor: Cinza Texturizado RAL 7016		
Lote: 2512128	Fabricação: 11/12/2025	Validade: 11/12/2026
Obs. Adicional: N/A		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 80 a 120 µm		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 80 a 120 µm
Equipamento: ION eletrostática.		
Método de Aplicação: Pistola eletrostática		

Condições de aplicação: Adequadas.

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:**1-OBJETIVO:**

Prestar suporte técnico ao cliente quanto à reclamação do item mencionado, abordando divergência de aspecto.

2- PARTICIPANTES:

Marcos – Proprietário São José Ltda.

Robson Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

Pedro Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Durante a visita, foi realizada a verificação das peças nas quais o cliente evidenciou o desvio de aspecto. Após a realização da medição de espessura de camada, foi constatado que as peças apresentavam aproximadamente 23 µm de espessura, estando abaixo da especificação técnica do produto, que é de 80 a 120 µm.

Dessa forma, foi realizada a aplicação do produto referente ao lote reclamado, respeitando a faixa de camada especificada. Após o processo de polimerização do produto, o aspecto de ruga apresentou-se conforme o padrão esperado.

4- COMENTÁRIOS: N/A**5 – CONCLUSÃO:**

O desvio relatado estava diretamente relacionado à aplicação com camada fora da especificação técnica do produto.

Durante a visita, o cliente foi orientado quanto à importância do controle da espessura de camada, bem como sobre o impacto direto desse parâmetro no aspecto final e no desempenho do revestimento.

.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:





7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: N/A

PEDRO ANTONIO SILVEIRA

Assistência Técnica



Renner Herrmann

S.A. Divisão Renner

Coatings

Estrada Dr. Irineu de Resende, Km 2.5 – Biquituba

Alumínio – SP – 18125-330

Cel.: +55 11 99364-5683

www.rennercoatings.com