

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: PAS 0009/26	Data abertura: 03/02/2026				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☐ Teste	☒ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: Óreas	Aplicadora: O mesmo
Contato: Cintia	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail: N/I	
Setor: Pintura	Data de fechamento: 03/02/2026
Segmento: ☒ Powder	☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Telha galvanizada.		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo natural.		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: N/A		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: N/I		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: HFN 013		
Cor: Preto Liso Fosco		
Lote: 2509311	Fabricação: 26/09/2025	Validade: 26/09/2026
Obs. Adicional: N/A		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 55 a 65 µm		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 55 a 65 µm
Equipamento: TECNOAVANCE.		
Método de Aplicação: Pistola eletrostática		

Condições de aplicação: Adequadas.

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:**1-OBJETIVO:**

Prestar suporte técnico ao cliente quanto à reclamação do item mencionado, abordando divergência de aspecto.

2- PARTICIPANTES:

Arthur – Proprietário Óreas.

Leonardo – Pintor Óreas.

Robson Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

Pedro Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Durante a visita, foi realizada a aplicação do produto referente ao lote reclamado, utilizando material proveniente de uma caixa fechada, garantindo a integridade e representatividade do lote analisado.

Após a aplicação, foi realizada a cura do material em estufa. Durante o processo, foi posicionado um termógrafo juntamente às peças para realização do monitoramento térmico do ciclo de cura (termografia).

Após a análise dos dados obtidos pelo termógrafo, foi constatado que o produto não atingiu o patamar de cura necessário. Verificou-se que, tanto na parte inferior quanto superior das peças, o tempo efetivo de permanência a 130 °C foi de aproximadamente 2 minutos, estando abaixo do especificado para cura do produto, evidenciando nas peças o desvio relatado pelo cliente.

Na sequência, foi realizada a alteração da velocidade da linha, passando de 60 Hz para 50 Hz, e o teste foi repetido nas mesmas condições de aplicação e cura.

4- COMENTÁRIOS: N/A

5 – CONCLUSÃO:

Após a realização do novo teste, foi identificada melhora significativa no aspecto final do produto, ficando conforme ao padrão especificado.

Dessa forma, ficou evidenciado que a causa do desvio relatado estava relacionada à falta de cura adequada do produto, resultando em acabamento com aspecto de semibrilho. Após os ajustes realizados na linha do cliente, o produto passou a atender ao padrão especificado.

.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:





7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: N/A

PEDRO ANTONIO SILVEIRA

Assistência Técnica



Renner Herrmann

S.A. Divisão Renner

Coatings

Estrada Dr. Irineu de Resende, Km 2.5 – Biquituba

Alumínio – SP – 18125-330

Cel.: +55 11 99364-5683

www.rennercoatings.com