

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Relatório nº: PAS 0010/26	Data abertura: 06/02/2026
☐ Exigência ☐ Corretiva ☐ Preventiva ☐ Teste ☒ RC ☐ Outros	

DADOS CLIENTE

Cliente: Machina Zaccaria	Aplicadora: O mesmo
Contato: Rafael	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail: N/I	
Sector: Pintura	Data de fechamento: 10/02/2026
Segmento: ☒ Powder ☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine	

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço.		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo natural.		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: N/A		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: Banho Químico		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: PBA 093		
Cor: Branco Liso Brilhante Primid		
Lote: 2510301 e 2510010	Fabricação: 27/10/2025 e 01/10/2025	Validade: 27/10/2026 e 01/10/2025
Obs. Adicional: N/A		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 55 a 65 µm		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 55 a 65 µm
Equipamento: CETEC		

Método de Aplicação: Pistola eletrostática

Condições de aplicação: Adequadas.

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:

1-OBJETIVO:

Prestar suporte técnico ao cliente quanto à reclamação do item mencionado, abordando divergência de falta de deposição de pó nas peças.

2- PARTICIPANTES:

Lincoln – Engenharia de processos Zaccaria.

André – Supervisor de pintura Zaccaria

Rafael – Engenharia de processos Zaccaria

Robson Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

Pedro Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Durante a visita, foram executados testes de verificação de tensão nos equipamentos de aplicação, sendo identificada uma divergência aproximada de 20 kV entre o valor configurado no equipamento e o valor real aferido por meio do instrumento de medição. Diante deste cenário, foi realizada a redução do parâmetro de tensão do equipamento, passando de 90 kV para 60 kV. Entretanto, após a nova regulagem e realização de aplicação do produto, não foi observada melhora significativa no desempenho das peças.

Adicionalmente, foi constatado que o desvio relacionado à deposição do pó é potencializado pelas condições do piso no trajeto de transporte das peças, realizado por meio de carrinho até a estufa estacionária. A irregularidade do piso gera vibrações e solavancos, o que pode comprometer no desvio relatado.

Foi observado também que, após a saída das peças da estufa, ocorre escorrimento do revestimento em algumas unidades. Foram então realizadas medições de espessura de camada, sendo identificado que os valores aplicados pelo cliente estão acima da especificação do produto, que é de 55 a 65 μm , enquanto o processo do cliente apresenta aplicações entre 75 e 100 μm .

4- COMENTÁRIOS:

Foi executado ainda teste termográfico na estufa do cliente, onde foi verificado que o equipamento atinge e mantém o patamar de cura especificado, indicando que a estufa se encontra operando dentro das condições adequadas de processo.

Diante dos fatos observados, foram coletadas amostras dos lotes 2510301 e 2510010 para realização de análises laboratoriais. Adicionalmente, foi programada nova visita técnica com o objetivo de realizar análises comparativas entre o produto reclamado e o produto FBA 003, visando avaliar o comportamento dos materiais na linha produtiva do cliente. Esta visita está programada para ocorrer no dia 10/02/2026 (terça-feira).

5 – CONCLUSÃO:

A irregularidade do piso gera vibrações e solavancos durante o transporte, o que pode comprometer o acabamento final das peças. Observou-se que a condição de escorrimento ocorre devido ao acúmulo de produto nas extremidades das peças em função dessas vibrações, ocasionando o escorrimento durante o processo de polimerização. Adicionalmente, foi observada divergência de camada entre aplicações, inclusive em uma mesma peça, condição que também pode contribuir para a ocorrência do desvio.

Como ação de suporte, visando melhor atendê-lo, será realizada uma reformulação do produto para torná-lo mais robusto frente às condições atuais e pontuais da linha do cliente.

Dessa forma, a reclamação técnica é considerada improcedente

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:





7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:N/A

PEDRO ANTONIO SILVEIRA

Assistência Técnica



Renner Herrmann

S.A. Divisão Renner

Coatings

Estrada Dr. Irineu de Resende, Km 2.5 – Biquituba

Alumínio – SP – 18125-330

Cel.:+55 11 99364-5683

www.rennercoatings.com