

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: PAS 0012/26	Data abertura: 05/03/2026				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☐ Teste	☒ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: Artkon	Aplicadora: O mesmo
Contato: James	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail: N/I	
Setor: Pintura	Data de fechamento: 05/03/2026
Segmento: ☒ Powder	☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço.		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo natural.		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: N/A		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: Fosfato de zinco.		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: HBW 004		
Cor: Prata Liso Brilhante.		
Lote: 2511206	Fabricação: 19/11/2025	Validade: 19/11/2026
Obs. Adicional: N/A		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 55 a 65 µm		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 55 a 65 µm
Equipamento: CETEC		
Método de Aplicação: Pistola eletrostática		

Condições de aplicação: Adequadas.

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:**1-OBJETIVO:**

Prestar suporte técnico ao cliente quanto à reclamação do item mencionado, abordando divergência de tonalidade.

2- PARTICIPANTES:

Lucas – Pintor Artkon.

James – Proprietário Artkon

Robson Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

Pedro Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Durante a visita, foi realizada a aferição da tensão do equipamento de aplicação, constatando-se que ele se encontra em conformidade com os parâmetros operacionais.

Na sequência, foi realizada a aplicação do produto proveniente do lote reclamado, utilizando material de uma caixa já aberta. A aplicação foi executada com os seguintes parâmetros: 55 kV de tensão eletrostática, 1 bar de vazão de pó e 0,5 bar de ar de transporte. Após a aplicação, as peças foram encaminhadas à estufa para cura, sob condição de 200 °C com tempo de permanência de 15 minutos.

4- COMENTÁRIOS:

O ponto foi devidamente esclarecido ao cliente, que compreendeu a avaliação técnica e informou que irá repassar o alinhamento ao seu cliente final.

5 – CONCLUSÃO:

Após a saída das peças da estufa, foi realizada comparação entre as peças aplicadas com o lote reclamado e uma peça proveniente de outro cliente, aplicada com o mesmo produto HBW 004, porém com lote não identificado. Durante a avaliação visual, foi possível observar uma pequena diferença de tonalidade, considerada não significativa, sendo esta característica intrínseca ao produto e dentro da margem de aprovação interna.

Dessa forma, considerando que o lote avaliado se encontra dentro dos padrões técnicos e que a variação observada está dentro da margem de aprovação do produto, conclui-se que a reclamação técnica é considerada improcedente.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:





7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:N/A

PEDRO ANTONIO SILVEIRA

Assistência Técnica



Renner Herrmann

S.A. Divisão Renner

Coatings

Estrada Dr. Irineu de Resende, Km 2.5 – Biquituba

Alumínio – SP – 18125-330

Cel.:+55 11 99364-5683

www.rennercoatings.com