

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Relatório nº: PAS 0013/26	Data abertura: 26/03/2026				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☐ Teste	☒ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: Galzerano	Aplicadora: O mesmo
Contato: Adriel	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail: N/I	
Setor: Pintura	Data de fechamento: 26/03/2026
Segmento: ☒ Powder	☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço.		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo natural.		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: N/A		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: Fosfato de Zinco.		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: PSW 050		
Cor: Rose Gold.		
Lote: 2601057	Fabricação: 08/01/2026	Validade: 08/01/2027
Obs. Adicional: N/A		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 55 a 65 µm		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 55 a 65 µm
Equipamento: TECNOAVANCE		
Método de Aplicação: Pistola eletrostática		

Condições de aplicação: Adequadas.

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:**1-OBJETIVO:**

Prestar suporte técnico ao cliente quanto à reclamação do item mencionado, abordando divergência de aspecto.

2- PARTICIPANTES:

Anilson – Supervisor setor de pintura Galzerano.

Gilmar – Lider setor de pintura Galzerano.

Julierme – Qualidade Galzerano.

Janilson – Pintor Galzerano.

Crispiano – Pintor Galzerano.

Pedro Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Durante a visita, foi conduzido teste comparativo entre o lote reclamado 2601057 e o lote considerado aprovado 2602246, a fim de verificar possíveis divergências de comportamento e desempenho.

Foram realizadas aplicações do lote reclamado sob diferentes parâmetros de equipamento, conforme descrito abaixo:

- Tensão: ± 70 kV | Vazão: 2 bar | Ar de transporte: 1 bar
- Tensão: ± 40 kV | Vazão e ar de transporte mantidos
 - Neste teste, o material aplicado não foi levado à cura, uma vez que, devido à baixa tensão, não houve deposição adequada do pó na peça.
- Tensão: ± 90 kV | Vazão e ar de transporte mantidos

O processo de cura dos materiais foi realizado em estufa à temperatura de 215°C, por um tempo aproximado de 30 minutos.

Após a cura, foi realizada a aferição da camada aplicada, sendo obtidos resultados variando entre 48 μ m e 105 μ m em ambas as aplicações, tanto para o lote reclamado quanto para o lote aprovado.

4- COMENTÁRIOS:

Adicionalmente, em reunião realizada durante a visita, o cliente relatou estar enfrentando problemas de cobertura nos itens PSW 050, FSW 010 e PSW 060. Segundo informado, o desvio passou a ser observado a partir de aproximadamente novembro de 2025, sendo que desde então o cliente vem conduzindo análises internas em conjunto com o setor de qualidade para identificação da causa.

O cliente informou ainda que já foram realizadas manutenções em todos os equipamentos envolvidos no processo, porém o desvio persiste. Foi relatado que, anteriormente ao período mencionado, os lotes apresentavam maior estabilidade quanto à camada aplicada. Atualmente, a variação de camada tem ocasionado diferenças de tonalidade nos produtos citados, gerando retrabalho e perda de rendimento produtivo.

Diante deste cenário, o cliente solicitou que o corpo técnico realize uma avaliação detalhada sobre a questão apresentada.

Como observação, destaca-se que não foi possível realizar testes com a pistola eletrostática portátil da CETEC, uma vez que a mangueira de ar disponível na cabine de pintura do cliente não é compatível com o equipamento de teste.

5 – CONCLUSÃO:

Com base nas avaliações visuais após a cura, foi evidenciado que o lote reclamado 2601057 apresentou divergência de aspecto, caracterizando-se por um acabamento áspero. Em contrapartida, o lote aprovado 2602246 apresentou aspecto conforme os requisitos estabelecidos na especificação técnica do produto.

Diante dos resultados obtidos, a reclamação técnica foi considerada procedente.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



01



02

Imagem 01 e 02 – Caixas utilizadas para o teste comparativo.



03

Imagem 03 - Tensão: ± 90 kV | Vazão: 2 bar | Ar de transporte: 1 bar



04

Imagem 04 - Tensão: ± 40 kV | Vazão: 2 bar | Ar de transporte: 1 bar



Imagem 05 - Tensão: ± 70 kV | Vazão: 2 bar | Ar de transporte: 1 bar



Imagem 06 – Camada de $76 \mu\text{m}$ (lote 2602246).



Imagem 07 – Camada de $105 \mu\text{m}$ (lote 2602246).



Imagem 08 – Camada de 48 μm (lote 2601057).



Imagem 09 – Camada de 70 μm (lote 2601057).



Imagem 10 – Comparação de aspecto lote 2602246 e lote 2601057.

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: N/A

PEDRO ANTONIO SILVEIRA

Assistência Técnica



Renner Herrmann

S.A. Divisão Renner

Coatings

Estrada Dr. Irineu de Resende, Km 2.5 – Biquituba

Alumínio – SP – 18125-330

Cel.: +55 11 99364-5683

www.rennercoatings.com