

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Relatório nº: PAS 0015/26	Data abertura: 09/04/2026				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☐ Teste	☒ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: BASFORT COMERCIO DE EXPOSITORES LTDA	Aplicadora: O mesmo		
Contato: Valdir	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova		
E-mail: N/I			
Setor: Pintura	Data de fechamento: 09/04/2026		
Segmento: ☒ Powder	☐ Performance	☐ Protective	☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço.		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo natural.		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: N/A		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: N/I.		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: PBW 048		
Cor: Verniz Dourado Metálico.		
Lote: 2601188	Fabricação: 22/01/2026	Validade: 22/01/2027
Obs. Adicional: N/A		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 55 a 65 µm		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 55 a 65 µm
Equipamento: ADAL TECNO		
Método de Aplicação: Pistola eletrostática		

Condições de aplicação: Adequadas.

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:

1-OBJETIVO:

Prestar suporte técnico ao cliente quanto à reclamação do item mencionado, abordando divergência de aspecto.

2- PARTICIPANTES:

Pedro Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

Robson Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

Sérgio – Compras Basfort.

Vitor – Pintor Basfort.

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Foram realizados testes de aplicação comparativa utilizando o lote considerado aprovado (2512169) e os lotes considerados reprovados (2601188 e 260159). As aplicações foram conduzidas sob duas condições operacionais distintas, sendo: 45 kV e 60 kV, mantendo-se constantes os parâmetros de 1,0 bar de vazão de pó e 0,5 bar de ar de transporte.

Após o processo de polimerização, verificou-se que a camada aplicada apresentou espessura variando entre 40 e 70 μm .

4- COMENTÁRIOS:

Em relação ao aspecto visual, o lote aprovado apresentou acabamento conforme esperado, com superfície homogênea. Em contrapartida, os lotes reprovados evidenciaram acabamento áspero, divergente do padrão de qualidade especificado.

Adicionalmente, foram realizados testes utilizando equipamento de aplicação portátil da CETEC, nos quais foi constatada a persistência do aspecto áspero nas peças aplicadas com os lotes reprovados, descartando, assim, influência exclusiva do equipamento de aplicação utilizado inicialmente.

5 – CONCLUSÃO:

Diante dos resultados obtidos, conclui-se que a reclamação é procedente, sendo o desvio confirmado nos lotes 2601188 e 260159.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Imagem 01 – Caixa 81 lote 2512169/01 considerado aprovado.



Imagem 02 – Caixa 81 lote 2601188/01 considerado reprovado.



Imagem 03 - Equipamento de aplicação utilizado pelo cliente.

Parâmetros de aplicação utilizados no equipamento: 45 kV e 60 kV, mantendo-se constantes os parâmetros de 1,0 bar de vazão de pó e 0,5 bar de ar de transporte.



Imagem 04 - Equipamento de aplicação portátil CETEC usado para teste.

Parâmetros de aplicação utilizados no equipamento: 60 kV, 1,0 bar de vazão de pó e 0,5 bar de ar de transporte.





Imagem 05, 06, 07 e 08 – Aferição de camada aplicada.

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:N/A

PEDRO ANTONIO SILVEIRA

Assistência Técnica



Renner Herrmann

S.A. Divisão Renner

Coatings

Estrada Dr. Irineu de Resende, Km 2.5 – Biquituba

Alumínio – SP – 18125-330

Cel.:+55 11 99364-5683

www.rennercoatings.com