

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Relatório nº: PAS 0016/25	Data abertura: 15/12/2025				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☐ Teste	☒ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: Metalúrgica Couselo.	Aplicadora: O mesmo
Contato: Clovis	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail: N/I.	
Sector: Pintura	Data de fechamento: 15/12/2025
Segmento: ☒ Powder	☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Alumínio.		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo natural.		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: N/A		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: N/I		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: FBA 034		
Cor: Branco liso brilhante.		
Lote: 2510018	Fabricação: 02/10/2025	Validade: 02/10/2026
Obs. Adicional: N/A		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 55 a 65 µm		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 55 a 65 µm
Equipamento: Tec Plus CETEC		
Método de Aplicação: Pistola eletrostática		

Condições de aplicação: Adequada

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:**1-OBJETIVO:**

Prestar suporte técnico ao cliente quanto à reclamação do item mencionado, abordando divergência de aspecto.

2- PARTICIPANTES:

Clóvis – Encarregado de produção Couselo.

Pedro Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

Robson Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

Daniel – Agente Comercial Renner Coatings.

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Durante a visita, foram efetuadas três aplicações, seguindo os mesmos parâmetros de equipamento, bem como tempo e temperatura de estufa.

Na primeira aplicação, foi utilizado produto proveniente de uma caixa lacrada (CAIXA 34), cujo aspecto final permaneceu conforme o padrão do produto. Na segunda aplicação, foi utilizado produto da caixa da qual havia sido retirada a amostra para análises laboratoriais (CAIXA 62), apresentando igualmente resultado conforme o padrão. Já na terceira aplicação, foi utilizado produto proveniente de uma caixa aberta, a qual já havia passado pelo sistema de pintura do cliente (CAIXA 78), e nesta condição foi observado o desvio mencionado.

4- COMENTÁRIOS:

Adicionalmente, foi realizada termografia na estufa do cliente, na qual foi identificado patamar de cura abaixo do especificado para o produto. Diante disso, o cliente foi orientado a ajustar e aumentar a temperatura da estufa, a fim de garantir a correta cura do revestimento. Ressalta-se, contudo, que o patamar de cura abaixo do especificado não é a causa do desvio identificado, sendo esta orientação de caráter preventivo e de melhoria do processo.

5 – CONCLUSÃO:

Dessa forma, conclui-se que o material que passou pelo sistema do cliente apresentou o desvio provavelmente em decorrência de contaminação externa.

Assim, a reclamação técnica é considerada improcedente.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:





7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: N/A

PEDRO ANTONIO SILVEIRA

Assistência Técnica



Renner Herrmann

S.A. Divisão Renner

Coatings

Estrada Dr. Irineu de Resende, Km 2.5 – Biquituba

Alumínio – SP – 18125-330

Cel.: +55 11 99364-5683

www.rennercoatings.com

www.renner.com.br