

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: PAS 0017/26	Data abertura: 16/04/2026				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☐ Teste	☒ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: B2G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Aplicadora: O mesmo		
Contato: Débora.	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova		
E-mail: N/I			
Sector: Pintura	Data de fechamento: 16/04/2026		
Segmento: ☒ Powder	☐ Performance	☐ Protective	☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço.		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo natural.		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: N/A		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: Limpeza com Thinner.		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: HTW 046		
Cor: Preto Craqueado		
Lote: 2601098/01	Fabricação: 13/01/2026	Validade: 13/01/2027
Obs. Adicional: N/A		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 90 a 120 µm		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 90 a 120 µm
Equipamento: VERSATIC.		
Método de Aplicação: Pistola eletrostática		

Condições de aplicação: Adequadas.

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:**1-OBJETIVO:**

Prestar suporte técnico ao cliente quanto à reclamação do item mencionado, abordando divergência de aspecto.

2- PARTICIPANTES:

Pedro Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

Marcelo – Supervisor B2G Industria.

Rogério – Pintor B2G Industria.

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

- Aplicação do produto com parâmetros divergentes:
 - ✓ Tensão: 100 Kv; Vazão do pó: 1 bar; Ar de transporte: 0,5 bar.
 - ✓ Tensão: 70 Kv; Vazão do pó: 1 bar; Ar de transporte: 0,5 bar.
- Cura do material com parâmetros divergentes:
 - ✓ Temperatura de 215 °C e tempo de 15 minutos (tempo total de aproximadamente 30 minutos).
 - ✓ Temperatura de 215 °C e tempo de 30 minutos (tempo total de aproximadamente 45 minutos).
- Aferição de camadas das peças aplicadas com valores dentro da margem de aprovação do produto (90 a 120 µm).

4- COMENTÁRIOS:

O cliente informou que realizou a aplicação de peças utilizando o lote 2408277, mantendo os parâmetros de equipamento utilizados. Após a verificação, constatou-se que as peças apresentaram aspecto conforme o padrão do produto.

Cliente possui uma caixa do lote reclamado (CX:03).

Não foi possível realizar a termografia durante a visita, devido à indisponibilidade do equipamento no momento.

5 – CONCLUSÃO:

Após a realização de todos os testes, o produto não apresentou melhoria significativa. Dessa forma, foi coletada amostra da caixa avaliada para realização de análises laboratoriais internas, bem como foram encaminhadas as peças nas quais os testes foram realizados, para verificação interna.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Imagem 01 – Caixa utilizada para realização dos testes em linha, referente ao lote 2601098/01, caixa 03



Imagem 02 - Tensão: 100 Kv;
Vazão do pó: 1 bar; Ar de transporte: 0,5 bar.



Imagem 03 - Tensão: 70 Kv; Vazão do pó: 1 bar; Ar de transporte: 0,5 bar



Imagem 04 - Aspecto da peça após cura, referente ao lote reclamado (2601098/01)



Imagem 05 - Aspecto da peça após cura, referente ao lote reclamado (2408277).



06



07



08

Imagens 06, 07 e 08 – Aferição de camada nas peças após a cura do material aplicado.

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: N/A

PEDRO ANTONIO SILVEIRA

Assistência Técnica



Renner Herrmann

S.A. Divisão Renner

Coatings

Estrada Dr. Irineu de Resende, Km 2.5 – Biquituba

Alumínio – SP – 18125-330

Cel.: +55 11 99364-5683

www.rennercoatings.com