

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Relatório nº: PAS 0019/26	Data abertura: 24/04/2026				
☐ Exigência	☐ Corretiva	☐ Preventiva	☐ Teste	☒ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: B2G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Aplicadora: O mesmo		
Contato: Débora.	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova		
E-mail: N/I			
Sector: Pintura	Data de fechamento: 24/04/2026		
Segmento: ☒ Powder	☐ Performance	☐ Protective	☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço.		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo natural.		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: N/A		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: Limpeza com Thinner.		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: HTW 046		
Cor: Preto Craqueado		
Lote: 2601098/01	Fabricação: 13/01/2026	Validade: 13/01/2027
Obs. Adicional: N/A		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 90 a 120 µm		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 90 a 120 µm
Equipamento: VERSATIC.		
Método de Aplicação: Pistola eletrostática		

Condições de aplicação: Adequadas.

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:**1-OBJETIVO:**

Prestar suporte técnico ao cliente quanto à reclamação do item mencionado, abordando divergência de aspecto.

2- PARTICIPANTES:

Pedro Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

Robson Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

Marcelo – Supervisor B2G Industria.

Rogério – Pintor B2G Industria.

Débora – Compras B2G Industria.

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Durante a visita, foi executada termografia na estufa do cliente, na qual foi identificado patamar de cura de aproximadamente 9 minutos a 200 °C, condição muito próxima à especificação técnica do produto, conforme laudo termográfico em anexo.

Adicionalmente, foi realizada a aferição da tensão do equipamento de aplicação, sendo constatada divergência nos valores operacionais. Diante disso, foi efetuado ajuste da tensão, passando de 133 kV para 70 kV, com auxílio do equipamento de medição MEDITEC.

4- COMENTÁRIOS: N/A**5 – CONCLUSÃO:**

Após os ajustes realizados no equipamento, o produto apresentou melhora significativa no aspecto final, evidenciando que a causa do desvio observado estava relacionada aos parâmetros de aplicação, especialmente à tensão eletrostática.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



Imagem 01 – Caixa utilizada para realização dos testes em linha, referente ao lote 2601098/01, caixa 03



Imagem 03 - Tensão: 70 Kv; Vazão do pó: 1 bar; Ar de transporte: 0,5 bar



Imagem 03 – Aspecto do produto após ajustes de tensão do equipamento. Considerado aprovado.



Imagem 04 – Ajuste realizado no equipamento para 71 kV com auxílio do equipamento MEDITEC.

7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: N/A

PEDRO ANTONIO SILVEIRA

Assistência Técnica



Renner Herrmann

S.A. Divisão Renner

Coatings

Estrada Dr. Irineu de Resende, Km 2.5 – Biquituba

Alumínio – SP – 18125-330

Cel.: +55 11 99364-5683

www.rennercoatings.com