

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: PAS 0024/26	Data abertura: 19/06/2026				
☐ Exigência	☒ Corretiva	☐ Preventiva	☐ Teste	☒ RC	☐ Outros

DADOS CLIENTE

Cliente: TECNOPORTAS PORTAS AUTOMATICAS	Aplicadora: O mesmo
Contato: Daniel.	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail: N/I	
Setor: Pintura	Data de fechamento: 19/06/2026
Segmento: ☒ Powder	☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço.		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo natural.		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: N/A		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: Limpeza manual com Thinner.		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: PSN 001		
Cor: Preto Semi-Brilho		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Obs. Adicional: N/A		

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 55 a 65 µm		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 55 a 65 µm
Equipamento: Wagner.		
Método de Aplicação: Pistola eletrostática		

Condições de aplicação: Adequadas.

Obs. Adicional: N/A

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e inf. técnicas:**1-OBJETIVO:**

Prestar suporte técnico ao cliente quanto à reclamação do item mencionado, abordando deslocamento.

2- PARTICIPANTES:

Pedro Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

Robson Silveira – Assistente técnico Renner Coatings.

Thiago Fiore – Gerente comercial Renner Coatings.

Daniel Cavalcante – Agente comercial Renner Coatings.

Arthur Ribeiro – Agente comercial Renner Coatings.

Equipe Tecnoportas.

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Foi realizada visita técnica nas instalações da TECNOPORTAS com o objetivo de acompanhar o processo produtivo e investigar as possíveis causas do desvio relatado pelo cliente, referente à ocorrência de deslocamento do revestimento aplicado com o produto PSN 001 em portas automáticas fabricadas.

Foram executados ensaios de aderência nas peças que apresentaram o desvio, sendo obtido resultado correspondente ao Grau 1, conforme método de avaliação aplicável, com aproximadamente 5% de deslocamento na área ensaiada. Adicionalmente, foi realizado ensaio de resistência ao solvente (MEK), cujo resultado foi considerado satisfatório, não evidenciando deficiência de cura do revestimento.

Complementando a investigação, foi realizada análise por termografia no processo de cura, não sendo identificadas irregularidades ou insuficiência térmica que pudessem comprometer o desempenho do revestimento. Os resultados obtidos corroboraram os ensaios de MEK, indicando que o processo de cura se encontrava adequado.

Na sequência, foram realizadas medições da espessura da camada aplicada tanto em peças que apresentaram o desvio quanto em peças em produção. Os resultados evidenciaram espessuras significativamente acima da faixa especificada para o produto, variando entre 150 e 300 µm. Considerando as características técnicas do revestimento, a aplicação de camadas excessivamente elevadas pode resultar na redução da resistência mecânica do filme, aumentando sua susceptibilidade ao deslocamento e comprometendo o desempenho final do sistema de pintura.

4- COMENTÁRIOS:

Durante a análise inicial, foi constatado que o desvio ocorreu em peças produzidas com diferentes lotes de tinta, não estando associado a um lote específico do produto. Diante disso, foi realizado o acompanhamento completo do processo de aplicação, visando identificar possíveis variáveis de processo que pudessem estar contribuindo para a ocorrência do problema.

Durante o acompanhamento, o cliente demonstrou interesse na ampliação da parceria comercial, manifestando intenção de avaliar aproximadamente 20 outros produtos do portfólio da empresa para possíveis aplicações em seus processos produtivos.

5 – CONCLUSÃO:

Com base nos resultados obtidos durante a visita e nos ensaios realizados, conclui-se que a causa mais provável para o desvio observado está relacionada à aplicação de espessuras superiores às especificadas para o produto PSN 001.

Como ação corretiva, foi realizada a verificação dos parâmetros de aplicação das pistolas automáticas e fornecidas orientações técnicas à equipe responsável pelo processo, enfatizando a importância do controle da espessura de camada dentro da faixa recomendada. Foi esclarecido que aplicações acima da especificação podem comprometer as propriedades mecânicas do revestimento, favorecendo a ocorrência de falhas de aderência e deslocamento durante o uso das peças.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:N/A

PEDRO ANTONIO SILVEIRA

Assistência Técnica



Renner Herrmann

S.A. Divisão Renner

Coatings

Estrada Dr. Irineu de Resende, Km 2.5 – Biquituba

Alumínio – SP – 18125-330

Cel.:+55 11 99364-5683

www.rennercoatings.com