

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: ARR0008-26	Data abertura: 25/02/2026
☐ Exigência ☐ Corretiva ☒ Preventiva ☐ Teste ☐ RC ☐ Outros	

DADOS CLIENTE

Cliente: SteelMast Metalúrgica Ltda.	Aplicadora:
Contato: Bruno / Engenharia	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail: WhatsApp (047) 99721-2014	
Setor: Engenharia	Data de fechamento: 25/02/2026
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Torres de aço galvanizado		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo ambiental regional		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 a 8: <u>Revestimento galvanizado</u>		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: Lixamento leve no revestimento galvanizado e limpeza manual com solventes de limpeza.		
Tipo de abrasivo: Lixamento		
Produto		
Produto / Descrição: Revolux DLV 994		
Cor: Cinza N-6,5		
Código comp. A: 9949300		
Lote : 2.294.548	Fabricação: Fev/26	Validade: Fev/ 27
Código comp. B: 8701907		
Lote: 2.291.860	Fabricação: Jan/26	Validade: Jan/27
Código comp. C N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: M/A
Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Produto		
Produto / Descrição: N/A		
Cor: N/A		

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Código comp. A: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. B: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição: N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 400 micrometros		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: 400 micrometro
T (°C): 25°C		
URA: 71%		
Equipamento: Bomba Graco 70X Airless		
Método de Aplicação: Airless Manual		
Condições de aplicação: Ok		
Obs. Adicional: Repintura das bases das torres que ficam soterradas.		
Legenda		
N/A: Não Aplicável	FAB: Fabricação	VAL.: Validade
Produto e inf. técnicas:		
1-OBJETIVO:		
Efetuar um acompanhamento e orientações aos pintores na preparação da superfície, preparação do produto, aplicação e avaliação do aspecto final das regiões pintadas.		
2- PARTICIPANTES:		
Bruno – Engenharia		
Jeferson – Sup. de produção		
Lucas – Lider de processo de pintura		
Fabio – Pintor		
Adilço – Astec Renner		

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Avaliação e orientação nas preparações das regiões que serão repintadas.

Orientação e acompanhamento na preparação do produto, informando as necessidades e cuidados que o produto exige para obter uma boa performance e qualidade.

Ajuste do sistema de aplicação: Pressão, vazão, bico de aplicação, distanciamento da pistola para a aplicação, aplicação com demão uniforme.

Conferência das camadas aplicadas, verificação se atendes as camadas definidas.

Orientação para a limpeza do sistema de aplicação, limpeza da bomba, mangueiras, pistola, para um maior cuidado de evitar entupimentos e perda do equipamento.

4- COMENTÁRIOS:

- As torres que foram pintadas na segunda-feira dia 24/02, apresentaram regiões com escorrimento e formação de bolhas, devido a excesso de camada aplicada, necessitando de um retrabalho e repintura.

- O retrabalho destas torres, foi um lixamento manual para um melhor nivelamento em regiões que se formou as bolhas, até mesmo a remoção do filme completo do substrato.

- Limpeza com pano e solvente de limpeza para remover possíveis contaminantes e poeiras da preparação.

5 – CONCLUSÃO:

As regiões preparadas para a repintura ficaram com algumas marcações devido a remoção total do filme aplicado com excesso de camada, após a preparação da superfície, a aplicação do produto foi realizada, obedeceu ao tempo de pot life do produto, aplicando com bico 519 e ajuste de pressão com a abertura total do leque, mantendo uma passada de demão e atingindo 500 micrometros na camada úmida. Foram repintadas 4 bases de torres, apresentando uma boa condição de aplicação, sem escorrimento e com um bom aspecto da pintura, obtendo a aprovação do cliente.

A orientação ao pintor foi de manter estes parâmetros de aplicação para obter um padrão de aplicação e aspecto.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

- Torres Galvanizadas:



- Torres com base preparada para a repintura:



- Aplicação da repintura:



- Torre com pintura finalizada.



7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

BT2201

Adilgo R. Rodrigues

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 51 991158557
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br