

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: RAT ARR0046-26	Data abertura: 03/06/2026
☐ Exigência ☐ Corretiva ☐ Preventiva ☐ Teste ☒ RC ☐ Outros	

DADOS CLIENTE

Cliente: Macchine Equipamentos e Serviços	Aplicadora: Linha de pintura do cliente
Contato: Mirtes / Maycon	Obra: ☐ Manutenção ☐ Nova
E-mail: WhatsApp (045) 3378-6598	
Setor: Gerencia	Data de fechamento: 03/06/2026
Segmento: ☒ Powder ☐ Performance ☐ Protective ☐ Marine	

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Peças de Aço carbono		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: intemperismo ambiental		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 a 8: N/A		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: Limpeza com banhos química (3 em 1)		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: PTL122		
Cor: Cinza Texturizado		
Código comp. A: PTL122		
Lote: 2511195	Fabricação: Nov/25	Validade: Nov/26
Código comp. B: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Produto		
Produto / Descrição: N/A		
Cor: N/A		

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Código comp. A: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. B: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição: N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): 50 a 70 micrometro		
Primer:	Intermediário:	Acabamento: 60 a 70 micrometro
T (°C): 21°C		
URA: 85%		
Equipamento: Sistema de aplicação eletrostático		
Método de Aplicação: Manual		
Condições de aplicação: OK		
Obs. Adicional: N/A		
Legenda		
N/A: Não Aplicável	FAB: Fabricação	VAL.: Validade
Produto e inf. técnicas:		
1-OBJETIVO:		
Atendimento ao cliente em sua reclamação (RC134) problemas de aplicação, cura e aspecto da tinta fornecida.		
2- PARTICIPANTES:		
Mirtes – Macchine (Processo)		
Maycon – Macchine (Processo)		
Adilço – ASTEC (Assistência técnica Renner Coatings)		
3-ATIVIDADES REALIZADAS:		
Acompanhamento da aplicação do produto em peças para avaliação de qualidade.		

4- COMENTÁRIOS: Foi realizada as aplicações em peças e painéis de ambos os lotes, o produto PTL 122 lote 2511195 lote referente a reclamação (RC134) , e o lote 2605158 que é o lote enviado mais recente, a avaliação foi para verificar a dificuldade de atingir as camadas necessárias definidas no BT, com o lote reclamado, as camadas aplicadas ficaram baixas (a tinta não tem ancoragem/ aderência) impactando na condição de aspecto e resistência, com referência ao produto PTL122 lote 2605158, este apresentou uma condição normal, não apresentou dificuldades ou problemas conforme o lote anterior, os parâmetros de aplicação foram mantidos os mesmos para ambas aplicações.

Está sendo enviado para o laboratório em Alumínio, uma amostra da tinta (pó), mais um painel aplicado de cada lote, para avaliação dos mesmos pelo laboratório.

As 5 peças pintadas pertencem a um grande cliente da Macchine, a Mirtes e o Maycon, irão avaliar a necessidade de encaminhá-las para jateamento, para remoção do produto aplicado, que apresentou o problema, e realizar uma nova aplicação com o produto que está ok. Também será solicitado a Renner, um acerto comercial, referente aos custos desse retrabalho de jateamento e repintura.

5 – CONCLUSÃO:

Conforme o acompanhamento técnico realizado, o produto reclamado realmente apresentou os problemas citado como: dificuldade de aplicação da camada definida (90 a 120), aspecto com problema nas camadas afetando o brilho (aparência semibrilho) e apresentando algumas manchas (tipo ondas) em linha horizontais nos painéis (variação de camadas).

O Produto PTL122 lote 2605158, apresentou uma facilidade na aplicação com o aspecto dentro de suas características e camadas mais elevadas, a variação de camada neste lote específico, fica dentro do aceite do processo do cliente Macchine.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

Lote 2511195 -



Lote 2605158



5 peças deste modelo.



Processo do painel lote 2605158



Processo do painel do lote 2511195



7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: N/A

Adilgo R. Rodrigues

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 51 991158557
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br